


JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE POLITICA TERRITORIAL
DIRECCION GENERAL DE URBANISMO



PLAN ESPECIAL DE PROTECCION
DEL CENTRO HISTORICO (CONCLUSION)

CATALOGO(I)

DOCUMENTO APROBADO PROVISIONALMENTE

Fco Bayona

AMANN - ALCOCER

Ubeda a 15-3-88
EL SECRETARIO,



JUNTA DE ANDALUCIA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UBEDA
PLAN ESPECIAL DE PROTECCION
DEL CENTRO HISTORICO

TOMO VII: CATALOGO DE EDIFICIOS
Y ESPACIOS (I).

AMANN ALCOCER

En cumplimiento de los artículos 25 de la Ley del Suelo, 86 del Reglamento de Planeamiento y 20 de la Ley del Patrimonio Histórico Español, se ha realizado el presente catálogo de bienes patrimoniales, constituido por aquellos edificios y espacios libres que, por sus valores y características singulares han de ser objeto de algún tipo de protección individualizada. Tanto los edificios como los espacios están agrupados en diferentes grados de protección, con el fin de garantizar su conservación y puesta en valor, a través de las formas de intervención que se consideran adecuadas a cada categoría y que aparecen definidas en los Títulos III, Capítulo I y II (para los edificios) y VI (para los espacios) de las Ordenanzas.

ESPACIOS CATALOGADOS.


En este apartado se incluyen, junto a los espacios que poseen una ordenanza propia, aquellos otros que constituyen el entorno de los monumentos históricos declarados, de forma que puedan responder al tratamiento exigido para dichos entornos por la Ley del Patrimonio Histórico. De esta manera la catalogación de espacios responde a las siguientes categorías

1.- Espacios de primer grado: son aquellos que unen a unas excepcionales características históricas y formales, la existencia de una o varias edificaciones de marcados valores histórico artísticos.


2.- Espacios de segundo grado: son aquellos que presentan un marcado valor histórico, formal o urbano, pudiendo contener o no edificios de cierto carácter.

3.- Espacios de tercer grado: son aquellos que ofrecen una apreciable contribución a la escena urbana, por las características visuales del espacio y la edificación que lo conforma.

Las fichas de cada espacio están divididas en tres grandes apartados: información, valoración y propuesta de actuación.



EDIFICIOS CATALOGADOS.



De acuerdo con los artículos 6 y 46 de las Ordenanzas, la normativa resultante de la aplicación de los tipos de intervención a los grados de protección de los edificios, tendrá carácter preferente sobre el resto de las Ordenanzas. Los grados de protección serán los siguientes:

1.- Edificios de primer grado: Edificios de gran valor histórico, arquitectónico y en su caso urbanístico, como elementos ordenadores fundamentales de la trama urbana.

2.- Edificios de segundo grado: Edificios que, sin presentar los valores relevantes de los anteriores, poseen suyo interés por su antigüedad, calidad arquitectónica y representatividad de un estilo, o por poseer una destacada función referencial o estructurante de la trama urbana.

3.- Edificios de tercer grado: Edificios que poseen elementos de interés, derivados de la conservación de una tipología edificatoria coherente en planta o fachadas, o de la existencia de elementos constructivos o decorativos de valor.

4.- Edificios de cuarto grado: Edificios poseedores de unos valores exteriores tales que contribuyen a la creación de un entorno positivo o evocador, de forma tal que su ausencia resultaría dañosa e irreparable para dicho entorno.

Las fichas de cada elemento se encuentran divididas en tres apartados principales: información, valoración y ordenación. En este último, se establecen los elementos positivos que es preciso conservar, los inadecuados que deben suprimirse, un resumen de la normativa particular aplicable, y los usos prioritarios del edificio, en cumplimiento de lo exigido por la Ley del Patrimonio Histórico.

La organización en planta y fachada, especialmente en lo que se refiere al grado tercero, que alberga las construcciones de valor tipológico, se basa en la siguiente normativa:

Tipología de fachadas.

La nomenclatura que se ha seguido para la clasificación de las fachadas es la siguiente:

1º.- Se indica el número de ejes de la fachada (sin tener en cuenta la planta baja).

2º.- Se indica si el eje es de ventanas, balcones o miradores, etc.

V - Ventanas

B - Balcones

M - Miradores

G - Galerías

APROBADO DEFINITIVAMENTE

Consejería de Obras Públicas y Transportes

13 JUL. 1989




JUNTA DE ANDALUCÍA

Ejemplo: Si el edificio tiene tres ejes de balcones:

3B.

3º.- Si el eje tiene alternancia de ventanas-balcones, se designa con una prima al número de ejes.


Ejemplo:



3'BV

4º.- En el caso de que hubiese un eje con alternancia y otros ejes sin alternancia se pone el número de ejes y a continuación desglosamos los tipos de ejes.


Ejemplo:



4 B(BV) B V


En el caso de que hubiesen varios ejes en las plantas superiores que no coincidan se expresa este tipo con el número de ejes, empezando por las plantas inferiores.

Ejemplo:




2 - 3


La clasificación de los huecos de Planta Baja los tratamos aparte, indicando para puerta P y para - ventana V.




Tipos de patios.




P.F.



P.A.




P.F.C.



P.C.



P.L.




P.L.C.

P.F.- Patio fondo.- Ilumina la trasera del edificio y además tiene la función de desahogo, puede ocupar el fondo, solamente una esquina P.A. o el centro del fondo del edificio.


P.C.- Patio central.- Normalmente va con columnas, es el núcleo de una organización central del edificio.

P.L.- Patio lateral.- Se dispone en posición contigua a una medianería con huecos a la casa vecina, es contiguo a las escaleras en algunas ocasiones, si sólo ocupa una parte de las medianerías lo denominamos P.L.C.




Organización de escalera.


Los tipos más frecuentes de escaleras, en algunos casos con variantes sensibles a los tipos propuestos, son las que indicamos:



JUNTA DE ANDALUCÍA




P.1.- Escalera con dos tramos perpendiculares.




P.2.- Escalera con tres tramos perpendiculares.



P.3.- Escalera de un sólo tramo.



P.4.- Escalera con dos tramos paralelos.



L.- Escalera laberíntica.






Materiales.- Son muy variados los materiales baldosa y mamparlanes de madera, en algunos casos mármol y piedra en los casos de palacios.

Estructura.- Suele ser de madera apoyados en muros perimetrales que las rigidizan, en algunos casos está formada por una bóveda.

La iluminación de las escaleras normalmente está resuelta con una ventana en los descansos o bien si da a un patio contiguo.

En los casos de escaleras en patios de columnas en la mayoría de los casos tienen columnas en el inicio de las escaleras y arcos.

Organización en planta.



A.- Tipología con un patio central, generalmente rodeado de columnas y en unos de cuyos lados se desarrolla la escalera. Es el núcleo de una organización central del edificio.


B.- Escalera en el centro y al lado de la medianería, con un patio que le da luz.

C.- Escalera al fondo y en el centro, el patio lo tiene en uno de los laterales.


D.- Escalera en la fachada y patio en el fondo en uno de los laterales.

E.- Escalera que no divide totalmente la planta con un patio que le da luz a la escalera y un patio en el fondo.


APROBADO DEFINITIVAMENTE	
Consejería de Obras Públicas y Transportes	
13 JUL. 1969	
JUNT DE AND	SOCIA




F.- Doble apertura de frente a la calle con las escaleras pegadas a la medianería y con un patio en el fondo.




G.- Escalera apegada a la medianería y en el centro de ella y un patio en la otra medianería que no llega al fondo.




H.- Escalera en la medianería en el centro y un patio en el fondo.




I.- El patio divide el edificio en dos cuerpos dependientes y en él se localiza una escalera externa.




J.- La escalera está en la medianería y le da luz un patio en el fondo del edificio.




K.- Patio en el fondo y la escalera está situada en uno de los laterales de la medianería.



JUNTA DE ANDALUCÍA




L.- Escalera en el centro del edificio
y un patio en el fondo.



M.- Escalera en fachada en uno de los
lados y patio en la medianería y en
el centro.

Generalmente la estructura es de muros de carga,
teniendo la fachada carácter estructural, siendo los otros mu-
ros paralelos a la fachada.

En los casos de patios centrales con columnas, éstas
forman parte de la estructura de la edificación, teniendo
un muro paralelo a las columnas.



CATALOGACION DE ESPACIOS PUBLICOS.

Primer Grado.


- Plaza de Vázquez de Molina, calle Baja del Salvador, miradores del Salvador, plazuela del Padre Antonio y calle Prior Monteagudo.

Segundo Grado.

- Puerta de Granada, plaza de San Lorenzo, miradores de San Lorenzo.
- Plazas de Santa Clara y Alvaro de Torres.
- Plaza de San Pedro.
- Plaza del Primero de Mayo.
- Gradas de Santo Domingo.
- Calles de Hernán Crespo, Ginés Gómez, Cervantes y Horno de San Pablo.
- Plaza del Ayuntamiento.
- Plaza de Andalucía.


Tercer Grado.

- Plaza y cuesta de Carvajal - Callejón de Santa María.
- Calle Alta del Salvador.
- Gradeta de Santo Tomás y calle del Carmen.
- Cuesta del Losal, Fuente Seca y Cuesta de la Merced.
- Plazas de San Nicolás, y Carreteros, calle Angel.
- Entorno de San Isidoro.
- Entorno del Hospital de Santiago.
- Plaza del Doctor Quesada, calles Real y Compañía.
- Corredera de San Fernando.



ESPACIOS AJARDINADOS A CONSERVAR.

- Iglesia de San Lorenzo.
- Iglesia de Santa María (jardín exterior y claustro)
- Palacio del Deán Ortega (jardín lateral)
- Palacio de los Busianos (jardín delantero)
- Huerto del Canónigo.
- Jardín de San Nicolás (calle Angel)
- Jardín de calle Alaminos nº 3.



CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA : ESPACIOS

DENOMINACION PLAZA DE VAZQUEZ DE MOLINA, BAJA DEL SALVADOR Y PADRE ANTONIO

INFORMACION

I^o

EDIFICACION : DE 1^o GRADO : PALACIO DE LAS CADENAS
CAPILLA DEL SALVADOR
STA. MARIA DE LOS R.A.
HOSPITAL DEL SALVADOR
DE 2^o GRADO : PALACIO DEL DEAN ORTEGA
DE 3^o GRADO : JUZGADOS, POSITO, N^o 12
DE 4^o GRADO : B. DEL SALVADOR 4, 6.

PAVIMENTACION

EL ANTIGUO PASEO ESTA DIVIDIDO EN CUATRO ZONAS:
* SALVADOR - DEAN ORTEGA : PAJARERA HISTORICA
* 3^o EDAD : AJARDINADO CON SETOS
* CADENAS : EUCOSADO
* STA. MARIA : AJARDINADO CON ARBOLES

MOBILIARIO URBANO

* PUEBLO OCTOGONAL (DEL PALACIO DE LOS COBOS)
* ESTARIA DE UNA DELURA
* MURO, BARANDILLA, BANCO EN P.D. LAS CADENAS

VEGETACION

* SETOS
* ARBOLADO STA MARIA.
* CIPRESES JARDIN P. DEAN ORTEGA (PARADE)

VALORACION

ELEMENTOS POSITIVOS

* ESPACIO MONUMENTAL
* CALIDAD DE LA EDIFICACION
* VISUAL BAJA DEL SALVADOR

ELEMENTOS INADECUADOS

* FOCOS ILUMINACION ARTISTICA
* PLAZUELA PADRE ANTONIO : PAJARERACION TRANSFORMADOR - CABLES
* COCHES APARCADOS

ESTADO CONSERVACION BUENO

CALIFICACION

MONUMENTAL

RELEVANTE

AMBIENTAL


OPORTUNIDAD VISUAL



PROPIUESTA ACTUACION

* PEATONALIZACION Y PROHIBICION APARCAMIENTO.
* REFORMA P. ANTONIO.
* REPOSICION BAJA DEL SALVADOR Y MIRADORES

PLANTA



CATÁLOGO DEL CENTRO HISTÓRICO DE ODEDA : ESTADOS

DENOMINACION PUERTA DE GRANADA, PLAZA Y MIRADORES DE SAN LORENZO

INFORMACION

II

- EDIFICACION : DE 1º GRADO : PUERTA DE GRANADA
 DE 2º GRADO : CASA DE LAS TORRES
 SAN LORENZO
 DE 4º GRADO : S. LORENZO (PLAZA) 2,4,5,8,9
 14,16
 S. LORENZO (MIRADORES) : 8,9
 10,11,12.

PAVIMENTACION

MOBILIARIO URBANO

VEGETACION

- HIEDRA DE SAN LORENZO
- HUERTOS DE COTRIÑA

VALORACION

ELEMENTOS POSITIVOS

- ORGANIZACION ESPACIAL DE PUERTA DE GRANADA, QUESADA Y PLATA Y MIRADORES.
- VISTAS DESDE MIRADORES AL LAGO

ELEMENTOS INADECUADOS

- EDIFICACIONES SOBRE MUERCA
- RUINOSAS EN COTRIÑA
- NUEVOS EDIFICIOS EN MIRADORES
- SUICIDIO Y ABANDONO.

ESTADO CONSERVACION

- MALO


CALIFICACION

MONUMENTAL

RELEVANTE

AMBIENTAL

OPORTUNIDAD VISUAL



PROPIUESTA ACTUACION

- COND. ESP. DE ORDENACION N°
- DEMOLICION EDIFICIOS IMPARES COTRIÑA
- CREACION TRAMO VIA DE CIRCULACION
- ZONA AFECTADA POR LA RURALES
- DISTRIBUCION AUTORAL EN SAN LORENZO



CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA : ESPACIOS

DENOMINACION PLAZAS DE SANTA CLARA Y DE ALVARO DE TORRES

INFORMACION

II

EDIFICACION : DE 2º GRADO : ALVARO DE TORRES 6
COLLECCION STA. CLARA
DE 3º GRADO : ALVARO DE TORRES 2
DE 4º GRADO : ALVARO DE TORRES 5

PAVIMENTACION

MOBILIARIO URBANO

VEGETACION

VALORACION

ELEMENTOS POSITIVOS

- ORGANIZACION ESPACIAL DE LAS DOS PLAZAS CONSECUTIVAS.
- CALIDAD DE LA EDIFICACION DE PIEDRA

ELEMENTOS INADECUADOS

- CABLES Y PALOMILLAS
- NUEVA EDIFICACION
- PAQUINETAGAS
- EDIFICIOS MUY DETERIORADOS

ESTADO CONSERVACION

- MALO

CALIFICACION



MONUMENTAL

RELEVANTE

AMBIENTAL


OPORTUNIDAD VISUAL

PLANTA



PROPIUESTA ACTUACION

REFORMA Y REPOSICION



CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA : ESPACIOS

DENOMINACION : PLAZA DE SAN PEDRO

INFORMACION

II

PLANTA

EDIFICACION : DE 2º GRADO : IGL. DE SAN PEDRO
 DE 3º GRADO : SAN PEDRO 1
 DE 4º GRADO : SAN PEDRO


ADEMAS, EDIFICACIONES INTERESANTES EN EL ENTORNO INMEDIATO : J. PASCUAL (PALACIO Y TORRE GUADALINA), MARQUES (TAPIA DE STA. CLARA, Y OTROS), A. MEDINA

PAVIMENTACION

CALZADA PERIFERIAL ADOSADA EN MAL ESTADO
 JARDINERIA EN ISLETA CENTRAL

MOBILIARIO URBANO

PIENTE EN JARDINILLO



VALORACION

ELEMENTOS POSITIVOS

- PROUNDOSIDAD DE LA ZONA AJARDINADA
- ESPACIOS HERBOSOS PEQUENOS - J. PASCUAL (JARDIN COLEGIO)
- STA. CLARA
- PACACETE N.º 1

ELEMENTOS INADECUADOS

- PAJHELTACAS
- MEDIADERAS G.º PRETEL, A. MEDINA, H. DE SAN PEDRO)

ESTADO CONSERVACION

- REGULAR


CALIFICACION

MONUMENTAL

RELEVANTE


AMBIENTAL

OPORTUNIDAD VISUAL



PROPIUESTA ACTUACION

CONSERVACION




DENOMINACION

PLAZA DEL PRIMERO DE MAYO

INFORMACION

II


PLANTA



EDIFICACION 1º GRADO : IGL. DE SAN PABLO
2º GRADO : ANTIGUO AYUNTAMIENTO
EL RESTO DE LA EDIFICACION ES CLAROQUE EN SU MAYOR PARTE (S. XIX). SOPORTALES EN CRUZ ESTE.

PAVIMENTACION

GRAS ISLETA CENTRAL EULOSADA BICOLOR,
CALZADA EULECHADA
ACERAS DE LOSETA



MOBILIARIO URBANO

BANCOS DE PIEDRA
FAROLES DE PIE DE FUNDICION
KIOSCO DE MUSICA DESCUBIERTO
MONUMENTO A SAN JUAN DE LA CRUZ

VEGETACION

20 ARBOLES (ALCORNOCES INSUFICIENTE)
2 GRANDES PALMERAS
SETOS

VALORACION

ELEMENTOS POSITIVOS

EL CONJUNTO DE LA EDIFICACION
LUGAR CENTRAL
ANTIGUA PLAZA DEL MERCADO

ELEMENTOS INADECUADOS

MEDIANERIAS
CUBIERTAS IRREGULARES

ESTADO CONSERVACION

BUENO



CALIFICACION

MONUMENTAL

RELEVANTE

AMBIENTAL

OPORTUNIDAD VISUAL



PROPIUESTA ACTUACION

- * REHABILITACION PREFERENTE DE ULIBUDAS
- * RESTAURACION DE FACHADAS
- * PEDESTRIANIZACION DE LA ZONA DE S.PABLO

CONSERVACION-REPOSICION

DENOMINACION GRADAS DE SAUTO DOMINGO

INFORMACION II

EDIFICACION : DE 2º GRADO : IGL. SAUTO DOMINGO
PALACIO DE MORALES

AMBIENTALES

EDIFICACION INTERESAUTE EN LA CALLE DE S.D. DOMINGO

PAVIMENTACION

TERRAZA ELEVADA CON ARBOLES

MOBILIARIO URBANO

VEGETACION

ARBOLES MAL CUIDADOS

VALORACION

ELEMENTOS POSITIVOS

ESCENA URBANA CON DOS NIVELES

EDIFICACION MUY AMBIENTADA

ELEMENTOS INADECUADOS

ABANDONO DE LOS DOS EDIFICIOS PRINCIPALES

ESTADO CONSERVACION

REGULAR


CALIFICACION

MONUMENTAL

RELEVANTE

AMBIENTAL

OPORTUNIDAD VISUAL



PROPIUESTA ACTUACION



- UTILIZACION DE LA IGLESIA PARA DOTACIONES CULTURALES
- UTILIZACION PALACIO MORALES
 - DOTA COLEGIO
 - UNIVIUDAS SI FUERAN COMPATIBLES

CONSERVACION

ART.

COMPATIBLES

PLANTA




CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA : ESPACIOS

DENOMINACION c/HERNAN CRESPO, GINES GOMEZ, CERVANTES, y HORNO S.PABLO

INFORMACION

II

PLANTA



HERNAN CRES

EDIFICACION AMBIENTAL -FACHADAS DEL
 *PORTADAS EN H.CRESPO Nº 3,12
 *FACHADA EN H.CRESPO 11
 *PORTADAS EN GINES GOMEZ Nº 1,4,5
 *FACHADA EN CERVANTES 4,6.

PAVIMENTACION ENCACHADO

LAS CUATRO CALLES SON PRACTICAMENTE PEATONALES.

MOBILIARIO URBANO

FAROLAS ADOSADAS

HORNACINA EN HORNO DE SAN PABLO 7

VEGETACION

VALORACION

ELEMENTOS POSITIVOS

- * FACHADAS - PORTADAS
- * CARACTERISTICAS ESPACIALES DE LAS CALLES: TРЕCHAS Y QUEBRADAS
- * ENSANCHAMIENTO EN CERVANTES 6

ELEMENTOS INADECUADOS

- * CASAS NUEVAS (MOLIETE, CERVANTES)
- * SOLARES, RUINAS, ABANDONO (H.CRESPO, J.MACUEL)
- * ANADIDOS EN HORNO SAN PABLO
- * CABLES LONGITUDINALES

ESTADO CONSERVACION

- * MALO EN EDIFICIOS
- * REGULAR EN VIALES

CALIFICACION

MONUMENTAL



RELEVANTE


AMBIENTAL

OPORTUNIDAD VISUAL



PROPIUESTA ACTUACION

- * SUPRESION DE CABLES Y PALOMILLAS (ORD.ART.)
- * MEJORA DE FACHADAS (ART. 181, 182 L.S)
- * EDIFICACIONES SOLARES H.CRESPO 4,7.
- * REHABILITACION H.CRESPO 3,11 y G.GOMEZ 4.



ANALISIS DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA : ESPACIOS

DENOMINACION PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

INFORMACION

II

PLANTA

EDIFICACION DE 1^o GRADO: PALACIO DE LAS CADENAS
" 2^o " " " CUELA DE LOS COBOS
" 3^o GRADO: JUAN MOLILLA 14.
" 4^o GRADO: PL. AYTO 1,2,6
ADEMAS EDIFICACION AMBIENTAL EN J. MOLILLA 3,4,5,8,10,16,20,26
28

PAVIMENTACION

ISLETA CENTRAL ECOLOSADA Y AJARDINADA
CALZADA PERIMETRAL ADOSADA Y ECOLCHADA

MOBILIARIO URBANO

MONUMENTO A LOS CAIDOS

VEGETACION

ARBOLES
SETOS

VALORACION

ELEMENTOS POSITIVOS

EDIFICACION AMBIENTAL

ELEMENTOS INADECUADOS

FACHADA OESTE MUY DETERIORADA (DOS EDIFICIOS RUINOSOS)

ESTADO CONSERVACION

REGULAR

LA ISLETA CENTRAL ES RECIPIENTE CON SU ACTUAL ASPECTO

CALIFICACION

MONUMENTAL

RELEVANTE


AMBIENTAL

OPORTUNIDAD VISUAL



PROUESTA ACTUACION

CONSERVACION



CATÁLOGO DEL CENTRO HISTÓRICO DE ÚBEDA : ESPACIOS

DENOMINACION PLAZA DE ANDALUCIA

INFORMACION II

EDIFICACION DE 1^º GRADO : TORRE DEL RELOJ
LIENZO MURALLA
DE GRADO : CARUICERIA (Nº 4)
AMBIENTALES : Nº 4,7,8 (3^º), 1,2,9,10,11 (4^º)
SOORTALES EU Nº

PAVIMENTACION

CALZADA ADOPUIN
ACERAS DE LOSA
ISLETA CENTRAL
PENDIENTE ACUSADA

MOBILIARIO URBANO

MONUMENTO GRAL. SARO CON ESTANQUE
BANCOS DE PIEDRA
6 FAROLES DE CHAPA

VEGETACION

10 ARBOLES
SETOS

VALORACION

ELEMENTOS POSITIVOS

- * EDIFICACION CON SOORTALES
- * TORRE DEL RELOJ
- * ESPACIO HISTÓRICO : ANTIGUA PUERTA DE EXTERIOR A LA MURALLA

ELEMENTOS INADECUADOS

- * MALA ORGANIZACION Y DISEÑO
- * EDIFICIOS TRASEROS TORRE DEL RELOJ

ESTADO CONSERVACION

- * BUENO

CALIFICACION

MONUMENTAL


RELEVANTE

AMBIENTAL

OPORTUNIDAD VISUAL

II

PLANTA



PROPIUESTA ACTUACION

- * FUERA DE ORDENACION EDIFICIO DR.QUESADA
- * PEATONALIZACION PARCIAL (GRADAS-MESQUES)
- * ADECUACION ISLETA CENTRAL
- REFORMA. ADP. 76.

DENOMINACION PLAZA Y CUESTA DE CARUAJAL

INFORMACION

II

EDIFICACION: DE 2º GRADO: PL CARUAJAL (PALACIO)
AMBIENTAL: 8 (3º grado) 8,13

PAVIMENTACION

LOSA Y CANTO RODADO

ESPACIO PEATONALIZADO

MOBILIARIO URBANO

FAROLES CON PIE DE BANCO

VEGETACION

DOS ARBOLITOS

VALORACION

ELEMENTOS POSITIVOS

* ESCENA URBANA

ELEMENTOS INADECUADOS

* MEDIASERIAS

ESTADO CONSERVACION

BUENO


CALIFICACION

MONUMENTAL

RELEVANTE

AMBIENTAL


OPORTUNIDAD VISUAL



PROPIUESTA ACTUACION

* EDIFICIOS AFECTADOS POR LA MURALLA (VER CONDICION
ESPECIAL DE ORDENACION N-9)

CONSERVACION	ART. 76
--------------	---------



DEÑOMINACION CALLE ALTA DEL SALVADOR

INFORMACION

III

EDIFICACION

- * POPULAR Y AMBIENTAL CON ALGUNAS FUSTEDAS DE VALOR (Nº 2,6,10 Segundo 3º)

PAVIMENTACION

- * SU ACERAS
- * BUCACHADO CON BORDES DE GARBACCILLO
- * GRADAS EN EL EXTREMO ESTE

MOBILIARIO URBANO

- * FAROLAS ADOSADAS

VEGETACION

VALORACION

ELEMENTOS POSITIVOS

- * EDIFICACION AMBIENTAL
- * VISUAL EXTREMO ESTE

ELEMENTOS INADECUADOS

- * CABLES
- * DEPOSITOS
- * MEDIAMERIAJES

ESTADO CONSERVACION


CALIFICACION

MONUMENTAL

RELEVANTE

AMBIENTAL

OPORTUNIDAD VISUAL



PROPIUESTA ACTUACION

- * ELIMINACION DE CABLES

CONSERVACION | ART. 76



DENOMINACION

GRADETA DE SANTO TOMAS - PLAZUELA DEL CARMEN

INFORMACION

III

EDIFICACION : DE 3^{er} GRADO : PL.CARMEN 1

AMBIENTAL : POPULAR Y DEGRADADA

PAVIMENTACION

PL.CARMEN : EUCACHADO MUY DETERIORADO

GRADETA : NEXISTENTE

MOBILIARIO URBANO

ESCASOS FAROLAS ADOSADAS : ILUMINAC.INSUFICIENTE

VEGETACION

VALORACION

ELEMENTOS POSITIVOS

ORGANIZACION ESPACIAL

ELEMENTOS INADECUADOS

PAVIMENTO

ILUMINACION

CABLES

ABANDONO Y SUCIEDAD

ESTADO CONSERVACION

MUY MALO

CALIFICACION


MONUMENTAL

RELEVANTE

AMBIENTAL

OPORTUNIDAD VISUAL

PLANTA



PROUESTA ACTUACION

* URBANIZACION

* APERTURA PUERTA PEATONAL NUEVO PARQUE MURALIA

* ADQUISICION-REHABILITACION EDIFICIOS GRADETA POR EL

REFORMA-REPOSICIÓN ART. 76

AYUNTAMIENTO

DENOMINACION CUESTA DEL LOSAL (O DEL ROSAL)

INFORMACION	III	PLANTA
EDIFICACION :	DE 1º GRADO, PUERTA DE LA MURALLA DE 2º GRADO, PORTADA OBISPO ALASTERO DE 3º GRADO, LOSAL 6,18,20 AMBIENTAL 2,10,13,15,17,22. CAPILLA JUNTO A LA PUERTA	
PAVIMENTACION	PUENTE PEJIGUERÉ - CALZADA DE ADORCIÓN CON LECHADA - ACERA DE LOSETA	
MOBILIARIO URBANO	- FAROLAS ADOSADAS	
VEGETACION		
VALORACION		
ELEMENTOS POSITIVOS		
CONJUNTO PUERTA, CAPILLA, MURALLA.		
CONJUNTO DE FACHADAS		
ELEMENTOS INADECUADOS		
EDIFICACIÓU ADOSADA ALA MURALLA (F.SECA)		
CABLES		
ESCORCHE PUERTA ALMAZO U.		
ESTADO CONSERVACION		
SUELO		
CALIFICACION		
MONUMENTAL	<input checked="" type="checkbox"/>	
RELEVANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	
AMBIENTAL	<input checked="" type="checkbox"/>	
OPORTUNIDAD VISUAL	<input checked="" type="checkbox"/>	
PUERTA ACTUACION		
IM. CON 6 EDIFICACIONES ADOSADAS F.SECA		
✓ VELADA MURALLA (CONC.ESPORD.Nº y)		
✓ USOS INDUSTRIALES Y DE ALMACÉS		
E. JACOS Y REPOSICIÓN		

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE OBLADA. ESTADOS.

DENOMINACION PLAZA DE SAN NICOLAS, DE CARRETEROS Y CALLES ANGEL Y HUERTO DEL CANONIGO

INFORMACION	III	PLANTA
EDIFICACION I ^{er} GRADO : SAN NICOLAS FACHADA Q-1 DE CARRETEROS * SAN NICOLAS : ALBIERCHATES LOS N ^o 37 y 39 y EL CORTEJO DE FACHADAS PARES		HISTORIA, ARQUITECTURA Y TRADICIONES 13 JUL. 1989 JUNTA DE ANDALUCIA
PAVIMENTACION CALZADAS DE HORMIGON ACERAS DE LOSETA		
MOBILIARIO URBANO FAROLAS ADOSADAS		
VEGETACION * JARDIN PRIVADO DE SAN NICOLAS (CALLE ANGEL) * PLAZITA DE CALLETERA : DOS ARBOLES Y SEROS MUY DESCUIDADOS		
VALORACION		
ELEMENTOS POSITIVOS * TRES PEQUEÑOS ESPACIOS SUCESIOS * JARDIN DE LA CALLE ANGEL * JARDIN DE HUERTO DEL CANONIGO		
ELEMENTOS INADECUADOS * MAYORIA DE CASAS NUEVAS * REVOCO DE CASA COLINDANTE CON IGLESIA		

CALIFICACION MONUMENTAL RELEVANTE AMBIENTAL OPORTUNIDAD VISUAL	
PROPIUESTA ACTUACION <ul style="list-style-type: none"> * REHABILITACION DE LOS 3 PEQUEÑOS ESPACIOS * CONSERVACION DE LOS DOS JARDINES PRIVADOS * RESTAURACION FACHADAS DETERIORADAS. * REHABILITACION PREFERENTE DE CARRETEROS 1. REHABILITACION DE FACHADA Y TERRAZAS. 	

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE OBLIA . ESTADOS

DENOMINACION : ENTORNO DE SAN ISIDORO

INFORMACION

III

EDIFICACION : DE 1^{er} GRADO : IGLESIA DE SAN ISIDORO

AMBIENTAL : CR. MURO 3

REJA DE ENTRADA A LA SACRISTIA

PAVIMENTACION

CALZADA DE ASFALTO

ACERAS DE LOSETA

MOBILIARIO URBANO


FORGAS ADOSADAS DE FUNDICION

RESTOS DE FUENTE EN LA PLAZA

VEGETACION

4 ARBOLES EN LA PLAZA

PLANTA



VALORACION

ELEMENTOS POSITIVOS

IGLESIA Y PLAZA

ELEMENTOS INADECUADOS


NUEVAS EDIFICACIONES DE MAL DISEÑO (PLAZA)

PUERTA GARAJE

EDIFICACIONES DE ALTURA EN CROQUIS MUNICIPAL

ESTADO CONSERVACION

Bueno



CALIFICACION

MONUMENTAL

RELEVANTE

AMBIENTAL

OPORTUNIDAD VISUAL



PROPIUESTA ACTUACION

- FEATOL XUSTANAS TOTAL CON AREA

URBANIZACION

REFORMA

AÑO 76

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA : ESPACIOS

DENOMINACION ENTORNO DEL HOSPITAL DE SANTIAGO

INFORMACION

EDIFICACION : DE 1º GRADO : HOSPITAL

2º " 762,59
3º " 762,14
4º " 760,76

PAVIMENTACION

MOBILIARIO URBANO

FAROLAS INADECUADAS
DOBLE RAMPA

VEGETACION

16 ARBOLES EN AMBAS ACERAS DE LA
CARRERA Y 12 EN LA ACERA DCHA. DE
MIRADORES DE SANTIAGO.

VEGETACION DESCUIDADA EN EL ESPACIO LIBRE

VALORACION

ELEMENTOS POSITIVOS

ELEMENTOS INADECUADOS

- AUSENCIA DE VISUALES MEDIAS Y LARGAS POR
DE ALTURA EXCESIVA
- DISEÑO DE EDIFICIOS
- FAROLAS

ESTADO CONSERVACION

CALIFICACION

MONUMENTAL

RELEVANTE

AMBIENTAL



OPORTUNIDAD VISUAL

PROPUESTA ACTUACION

ORDENANZAS ART. 84

MEMORIA : CAP. VII - II.a.2)

(pag. 69)
CAP. IX - 3.3 (pag. 94, 95, 96)



CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE

DENOMINACION DR. QUESADA, REAL, COMPAÑIA

INFORMACION

III

EDIFICACION: DE 2º GRADO : TORRE PALACIO GUADIANA

COMPAGNIA / GESTOS COLECCION

AMBIENTAL : DR.QUESADA EDIFICIOS SIGLO XIX : LADRILLO
CREAL Y MIRADORES

SIGLO XX : MODERISTA

PAVIMENTACION

ADOQUI CON LECHADA (CALZADA)

ACERA DE TABLERA

MOBILIARIO URBANO

FAROLES ADOSADOS

VEGETACION

VALORACION

ELEMENTOS POSITIVOS

FACHADAS XIX : REAL 25,27,38,42,43,53,55,57

FACHADAS PIEDRA c/ COMPAÑIA

VISUAL TORRE

ELEMENTOS INADECUADOS

CASAS NUEVAS

CABLES

ABAUDONO

SOLAR AGUARDENTERIA y DR.QUESADA

ESTADO CONSERVACION

REGULAR

CALIFICACION

MONUMENTAL

RELEVANTE

AMBIENTAL

OPORTUNIDAD VISUAL

PROPIUESTA ACTUACION



* PEATONALIZACION PARCIAL (DR.QUESADA-REAL ALTA)

* REHABILITACION PREFERENTE EDIF. RESIDENCIALES

* FUERA ORDENACION DR.QUESADA Uº 3

* CENTRO COMERCIAL Y RESIDENCIAL EN AGUARDENTERIA

(CONSERVACION)-REPOSICION (ART.76.)



CATÁLOGO DEL CENTRO HISTÓRICO DE ODEDA : ESTADOS

DENOMINACION CORREDERA DE SAN FERNANDO

INFORMACION

III

PLANTA

EDIFICACION DE 1º GRADO : LA TRINIDAD
TORRE OCTOGONAL
DE GRADO : LA TERCIA
AMBIENTAL : Gº 28,32 (3º) 1,2,3,4,6,8,9,10,11,12,14,16,18,19,20
SOFORTALES : Nº 22,23,25,29,31,42 (4º)

PAVIMENTACION

CALZADA DE ADORUIN
ACERAS DE LOSAS

MOBILIARIO URBANO

FAROLES DE FUNDICIÓN
ESCALERAS TRINIDAD

FOTOS

VEGETACION

ARBOLES EN LAS DOS ACERAS
JARDINERAS EN MONUMENTO CAZABAN (SE TOROS)

13 JUL. 1969

JUNTA DE ASESORIA

VALORACION

ELEMENTOS POSITIVOS

* CONJUNTO TERCIA, TORRE, MURALLA, CASIJO

ELEMENTOS INADECUADOS

- * APARCAMIENTOS ACERA IMPAR
- * EDIFICIOS DE ALTURA 5,7,15,16,20,32
- * MEDIQUERIAS
- * FUERA DE ORDENACION : 4,8,40,44,46,52

ESTADO CONSERVACION

* REGULAR


CALIFICACION

MONUMENTAL

RELEVANTE

AMBIENTAL


OPORTUNIDAD VISUAL



PROPIUESTA ACTUACION

- * TRAMO CONSTRUIDO DE LA VIA DE CIRCONVALACION
- * ACERA PARES AFECTADA POR ORDENANZA MURALLA


CONSERVACION - REPOSICION ART. 76.



CATALOGACION DE LA EDIFICACION.

GRADO 1.

Andalucía (plaza)	Torre del Reloj
Ayuntamiento (plaza)	Palacio de las Cadenas (M.H.)
Baja del Salvador	Hospital del Salvador (M.H.)
Carrera de Santiago	Hospital de Santiago (M.H.)
Corredera de S. Fernando	Torre Octogonal
Cronista Muro (plaza)	Iglesia de San Isidoro
Fuente Seca	Puerta del Losal (Losar o Rosal)
Marqués (plaza)	Palacio del Marqués de la Rambla
Primero de Mayo (plaza)	Iglesia de San Pablo (M.H.)
San Lorenzo (plaza)	Casa de las Torres
San Nicolás (plaza)	Iglesia de San Nicolás (M.H.)
Trinidad, 2	Iglesia y Convento de la Trinidad
Vázquez de Molina (pl.)	Capilla del Salvador (M.H.)
Vázquez de Molina (pl.)	Iglesia de Santa María (M.H.)
Recinto amurallado	



CENTRO HISTÓRICO DE ODEDA

ENOMINACION
LOCALIZACION

TORRE DEL RELOJ

PLAZA DE ANDALUCIA

EDAD

T. S. XV	<input checked="" type="checkbox"/>	S. XVIII	<input type="checkbox"/>
S. XV	<input checked="" type="checkbox"/>	S. XIX	<input type="checkbox"/>
S. XVI	<input checked="" type="checkbox"/>	S. XX .a 1940	<input type="checkbox"/>
S. XVII	<input type="checkbox"/>	S. XX .d 1940	<input type="checkbox"/>

PROPIEDAD

PRIVADA IND.	<input type="checkbox"/>
PRIVADA HOR.	<input type="checkbox"/>
INSTITUCION	<input type="checkbox"/>
IGLESIA	<input type="checkbox"/>

PUBL. MUN	<input type="checkbox"/>
PUBL. PROV	<input type="checkbox"/>
PUBL. AUTO	<input type="checkbox"/>

PUBL. ESTAT	<input type="checkbox"/>
RESIDENCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>
VIV. OCUP	<input type="checkbox"/>

VIV. VACIA	<input type="checkbox"/>
VIV. 2 RED	<input type="checkbox"/>
NO RESIDENCIAL	<input type="checkbox"/>


COMERCIO	<input type="checkbox"/>
INDUSTRIAL	<input type="checkbox"/>
HOSTELER	<input type="checkbox"/>
INSTITUC.	<input type="checkbox"/>
DOTACION	<input type="checkbox"/>

F. PLANTA

ORGANIZACION

- TORRE DE LA MURALLA, REFORMADA.
- ENTRADA POR PLAZA DE ANDALUCIA 4 (COMISARIA)

CROQUIS PLANTA



MATERIAL CONSTRUCTIVAS
ALTURA Y ESTRUCTURA

ESTANO	<input type="checkbox"/>	SILLERIA	<input type="checkbox"/>	ACERO	<input type="checkbox"/>
L. BAJA	<input type="checkbox"/>	MAMPOST	<input checked="" type="checkbox"/>	MIXTO	<input type="checkbox"/>
PL. TIPO	<input type="checkbox"/>	LADRILLO	<input checked="" type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>
TECO	<input type="checkbox"/>	MADERA	<input type="checkbox"/>		
ITAL	<input type="checkbox"/>	H. ARMADO	<input checked="" type="checkbox"/>		


MATERIALES

FACH. PE. REA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA	<input type="checkbox"/>
CH. CERAMICA	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO	<input type="checkbox"/>
CH. REVOCO	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO	<input type="checkbox"/>
ORJ. MADERA	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA	<input checked="" type="checkbox"/>
FORJ. CERAMICO	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA	<input type="checkbox"/>
ORJ. METALICO	<input type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>

FACHADA ORGANIZACION

CUERPOS: INFERIOR CIEGO CON HORACINA, MEDIO CIEGO CON RELOJ, SUPERIOR OCTAVADO CON CAMPANA

FOTO



CONSERVACION

BUENO	<input type="checkbox"/>	DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>
REGULAR	<input checked="" type="checkbox"/>	RUINA	<input type="checkbox"/>

ENTORNO

ALIDAD:	BUENA	<input type="checkbox"/>	RELACION:	INTEGRADA	<input type="checkbox"/>
	NORMAL	<input type="checkbox"/>		NORMAL	<input type="checkbox"/>
	DEGRAD	<input checked="" type="checkbox"/>		INADECUADA	<input type="checkbox"/>

PROUESTA: CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

CRDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS	<input type="checkbox"/>
ORGANIZACION GRAL	<input checked="" type="checkbox"/>
SOLUC. ESTRUCT.	<input type="checkbox"/>
OLUC. CONSTRUC.	<input type="checkbox"/>
CMP. FACHADA	<input type="checkbox"/>
ELEM. ORNAMENT.	<input type="checkbox"/>
JARDIN. ANEXO	<input type="checkbox"/>

ELEMENTOS INADECUADOS
EDIFICACIONES ADYACENTES
DE ALTURA.

GRADO	PRIMERO	<input checked="" type="checkbox"/>
GRADO	SEGUNDO	<input type="checkbox"/>
GRADO	TERCERO	<input type="checkbox"/>
GRADO	CUARTO	<input type="checkbox"/>

NORMATIVA

ESTUDIO: ESPACIO CATALOGO

ORDENANZAS: ART. 49.1.

USO PRIORITYARIO

ELEM. SIMBOICO DE LA
CUDAD.

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION
LOCALIZACION

PALACIO DE LAS CADENAS

PLAZA DE VAZQUEZ DE MOLINA - PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

EDAD

ANT. S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XVIII	<input type="checkbox"/>
S. XV	<input checked="" type="checkbox"/>	S. XIX	<input type="checkbox"/>
S. XVI	<input type="checkbox"/>	S. XX .a 1940	<input type="checkbox"/>
S. XVII	<input type="checkbox"/>	S. XX .d 1940	<input type="checkbox"/>

PROPIEDAD

PRIVADA IND.	<input type="checkbox"/>
PRIVADA HOR.	<input type="checkbox"/>
INSTITUCION	<input type="checkbox"/>
IGLESIA	<input type="checkbox"/>

PUEL. MUN	<input type="checkbox"/>
PUBL. PROV	<input type="checkbox"/>
PUBL. AUTO	<input type="checkbox"/>
PUBL. ESTAT	<input type="checkbox"/>

USOS

RESIDENCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>
VIV. OCUP	<input type="checkbox"/>
VIV. VACIA	<input type="checkbox"/>
VIV. 2 RED	<input type="checkbox"/>


NO RESIDENCIA	<input type="checkbox"/>
COMERCIO	<input type="checkbox"/>
INDUSTRIAL	<input type="checkbox"/>
HOSTELER	<input type="checkbox"/>
INSTITUC.	<input type="checkbox"/>
DOTACION	<input type="checkbox"/>

PLANTA

ORGANIZACION

- RECANGULO ORGANIZADO ALREDEDOR DE PATIO
- ESCALERA CON SITUACION MODIFICADA
- VESTIBULO A DOS NIVELES A PL. U.DE MOLINA

PLANTA



CAR. CONSTRUCTIVAS

ALTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO	<input checked="" type="checkbox"/>	SILLERIA	<input type="checkbox"/>
PL. BAJA	<input checked="" type="checkbox"/>	MAMPOST	<input type="checkbox"/>
PL. TIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	LADRILLO	<input checked="" type="checkbox"/>
ATICO	<input checked="" type="checkbox"/>	MADERA	<input type="checkbox"/>
TOTAL	<input checked="" type="checkbox"/>	H. ARMADO	<input type="checkbox"/>

ACERO	<input type="checkbox"/>
MIXTO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>


MATERIALES

FACH. PETREA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>
FACH. CERAMICA	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO	<input type="checkbox"/>
FACH. REVOCO	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO	<input checked="" type="checkbox"/>
FORJ. MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA	<input checked="" type="checkbox"/>
FORJ. CERAMICO	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA	<input type="checkbox"/>
FORJ. METALICO	<input type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>

FOTO

13 JUL. 1983

JUNTA DE ANDALUCIA



FACHADA

ORGANIZACION

- MONOFACETAL A PL.U. DE MOLINA (TAMBIE LATERALES)
- MAS POBRE A PL. DEL AYUNTAMIENTO.

CONSERVACION

BUENO	<input checked="" type="checkbox"/>	DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>
REGULAR	<input checked="" type="checkbox"/>	RUINA	<input type="checkbox"/>

ENTORNO

CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD

RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROPIUESTA:
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS	<input checked="" type="checkbox"/>
ORGANIZACION GRAL	<input checked="" type="checkbox"/>
SOLUC. ESTRUCT.	<input checked="" type="checkbox"/>
SOLUC. CONSTRUC.	<input checked="" type="checkbox"/>
COMP. FACHADA	<input checked="" type="checkbox"/>
ELEM. ORNAMENT.	<input checked="" type="checkbox"/>
JARDIN.. ANEXO	<input type="checkbox"/>

ELEMENTOS INADECUADOS

GRADO PROTECCION

GRADO	PRIMERO	<input checked="" type="checkbox"/>
GRADO	SEGUNDO	<input type="checkbox"/>
GRADO	TERCERO	<input type="checkbox"/>
GRADO	CUARTO	<input type="checkbox"/>

NORMATIVA

- MONUMENTO HIST. (L.P.)
- ESTUDIO : ESPACIO CAT
- ORDENALIZAS : ART. 46
- USOS PRIORITARIOS
- DOTACION ADMVA
- INSTITUCIONAL

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION LOCALIZACION

HOSPITAL DE LOS HUERADOS VIEJOS DEL SALVADOR

BAJA DEL SALVADOR

FECHAD

S. T. S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XVIII	<input type="checkbox"/>
S. XV.	<input type="checkbox"/>	S. XIX.	<input type="checkbox"/>
S. XVI	<input checked="" type="checkbox"/>	S. XX	<input type="checkbox"/>
S. XVII	<input type="checkbox"/>	S. XX	<input type="checkbox"/>

a 1940

PROPIEDAD

<input type="checkbox"/>	PRIVADA IND.	<input type="checkbox"/>	PUEL. MUN.	<input checked="" type="checkbox"/>	RESIDENCIAL	<input type="checkbox"/>	RESIDENCIA
<input type="checkbox"/>	PRIVADA. HCR.	<input type="checkbox"/>	PUBL. FROV	<input type="checkbox"/>	VIV. OCUP	<input type="checkbox"/>	COMERCIO
<input type="checkbox"/>	INSTITUCION	<input type="checkbox"/>	PUBL. AUTO	<input type="checkbox"/>	VIV. VACIA	<input type="checkbox"/>	INDUSTRIAL
<input type="checkbox"/>	IGLESIA	<input type="checkbox"/>	PUBL. ESTAT	<input type="checkbox"/>	VIV. 2 RED	<input type="checkbox"/>	HOSTELER

USOS


<input type="checkbox"/>	RESIDENCIAL	<input type="checkbox"/>	RESIDENCIA
<input type="checkbox"/>	VIV. OCUP	<input type="checkbox"/>	COMERCIO
<input type="checkbox"/>	VIV. VACIA	<input type="checkbox"/>	INDUSTRIAL
<input type="checkbox"/>	VIV. 2 RED	<input type="checkbox"/>	HOSTELER
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	INSTITUC.
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	DOTACION
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	TALLER OFIC

FACHADA

ORGANIZACION

- UNA CRUZ PERPENDICULAR A FACHADA (2 PANTAS)
- UN CUERPO ABIERTO (LOGIA) EN FACHADA
- ESPACIO IRREGULAR ABIERTO A CALLE, RODEANDO
EL ABSIDE DEL SALVADOR.

CROQUIS PLANTA



CAR. CONSTRUCTIVAS ALTURA Y ESTRUCTURA

ESTANO	<input type="checkbox"/>	SILLERIA	<input type="checkbox"/>
PL. BAJA	<input checked="" type="checkbox"/>	MAMPOST	<input type="checkbox"/>
TIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	LADRILLO	<input type="checkbox"/>
ETICO	<input type="checkbox"/>	MADERA	<input type="checkbox"/>
METAL	<input type="checkbox"/>	H. ARMADO	<input type="checkbox"/>

<input checked="" type="checkbox"/>	ACERO	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	MIXTO	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

MATERIALES


FACH. PETREA	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA	<input type="checkbox"/>
FACH. CERAMICA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO	<input type="checkbox"/>
FACH. REVOQ.	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO	<input type="checkbox"/>
FACH. MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA	<input type="checkbox"/>
FACH. CERAMICO	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA	<input type="checkbox"/>
FACH. METALICO	<input type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>

FACHADA

ORGANIZACION

CONSERVACION

BUENO	<input type="checkbox"/>	DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>
REGULAR	<input checked="" type="checkbox"/>	RUINA	<input type="checkbox"/>



ENTORNO

CONDICION:
BUENA
NORMAL
DEGRAD

RELACION:
INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROPIUESTA:
CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

CRDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS	<input checked="" type="checkbox"/>
ORGANIZACION GRAL	<input checked="" type="checkbox"/>
SOLUC. ESTRUCT.	<input checked="" type="checkbox"/>
SOLUC. CONSTRUC.	<input checked="" type="checkbox"/>
COMP. FACHADA	<input checked="" type="checkbox"/>
ELEM. ORNAMENT.	<input checked="" type="checkbox"/>
JARDIN.. ANEXO	<input checked="" type="checkbox"/>

ELEMENTOS INADECUADOS

GRADO PROTECCION

GRADO PRIMERO	<input type="checkbox"/>
GRADO SEGUNDO	<input type="checkbox"/>
GRADO TERCERO	<input type="checkbox"/>
GRADO CUARTO	<input type="checkbox"/>

NORMATIVA	<input type="checkbox"/>
MONUMENTO HIST. (L.P.F)	<input type="checkbox"/>
ENTORNO: ESPACIO CATA	<input type="checkbox"/>
ORDENANZAS	<input type="checkbox"/>
- CODIGO. PART. ORD. ART.	<input type="checkbox"/>
- ART. 49.1	<input type="checkbox"/>
USOS PRIORITARIOS	<input type="checkbox"/>
INTACOM. ARISTECIAL	<input type="checkbox"/>

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION
LOCALIZACION

HOSPITAL DE SANTIAGO

CARRERA

EDAD

N. S. XV
S. XVI
S. XVI
S. XVII

S. XVIII
S. XIX
S. XX .d 1940
S. XX .d 1940

PROPIEDAD

PRIVADA IND.
 PRIVADA HOR.
 INSTITUCION
 IGLESIA

PUBL. MUN.
 PUBL. PROV.
 PUBL. AUTO
 PUBL. ESTAT

USOS

RESIDENCIAL
VIV. OCUP.
VIV. VACIA
VIV. 2 RED


NO RESIDENCIA
COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELER
INSTITUC.
DOTACION

PLANTA

ORGANIZACION

EDIFICIO COMPLEJO ALREDEDOR DE PATIO CON ARQUE
SRAU CAPILLA A EJE CON PUERTA PRINCIPAL
LOJA DELAUTERA
MADRAGUA COMPLETA CON ESPACIOS LIBRES

CROQUIS PLANTA



MATERIALES CONSTRUCTIVAS
ALTURA Y ESTRUCTURA

JOTANO
PL. BAJA
L. TIPO
TICO
TOTAL

SILLERIA
MAMPOST
LADRILLO
MADERA
H. ARMADO


ACERO
MIXTO
OTROS

MATERIALES

ACH. PETREA
ACH. CERAMICA
ACH. REVOCO
FORJ. MADERA
ORJ. CERAMICO
ORJ. METALICO

CARP. EXT. MADERA
CARP. EXT. HIERRO
CARP. EXT. ALUMINIO
CUBIERTA TEJA
CUBIERTA AZOTEA
OTRA CUBIERTA

FOTO



FACHADA ORGANIZACION

MONUMENTAL CON DOS TORRES EN LOS EXTREMOS Y
LOJA DELAUTERA CON RAMPAS

CONSERVACION

BUENO
REGULAR
DEFICIENTE
RUINA

ENTORNO

CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD

RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROPIUESTA: CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
ELEM. ORNAMENT.
JARDIN.. ANEXO

ELEMENTOS INADECUADOS
-ENTORNO EDIFICADO

GRADO PROTECCION
GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

NORMATIVA
-MONUMENTO HIST. (I.P.)
-ENTORNO: ESPACIO C
-ORDENANZAS: ART. 4
USOS PRIORITARIOS
-DOTACION CULTURAL

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION
LOCALIZACION

TORRE ALBARRANA OCTOGONAL

CORREDERA DE SAN FERNANDO

EDAD

ANT. S. XV
S. XVI
S. XVII
S. XVIII
S. XIX
S. XX d 1940
S. XX d 1940

S. XVII
S. XIX
S. XX d 1940
S. XX d 1940

PROPIEDAD

PRIVADA IND
 PRIVADA HOR.
 INSTITUCION
 IGLESIA

PUBL. MUN
 PUBL. FROV
 PUBL. AUTO
 PUBL. ESTAT

USOS


RESIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 RED

NO RESIDENCIA
COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELER
INSTITUC.
DOTACION

PLANTA

ORGANIZACION
SINGULAR

CROQUIS PLANTA



CAR. CONSTRUCTIVAS
ALTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO
PL. BAJA
L. TIPO TICO
TOTAL 3

SILLERIA
MAMPOST
LADRILLO
MADERA
H. ARMADO


ACERO
MIXTO
OTROS

MATERIALES

ACH. PETREA
ACH. CERAMICA
FACH. REVOCO
TORJ. MADERA
ORJ. CERAMICO
ORJ. METALICO

CARP. EXT. MADERA
CARP. EXT. HIERRO
CARP. EXT. ALUMINIO
CUBIERTA TEJA
CUBIERTA AZOTEA
OTRA CUBIERTA

FOTO



ACHADA

ORGANIZACION
PRISMATICA OCTOGONAL CIEGA

CONSERVACION

BUENO EGULAR
DEFICIENTE RUINA

ENTORNO

CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD

RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROPIUESTA: CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
COLUC. ESTRUCT.
COLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
LEM. ORNAMENT.
ARDIN. ANEXO

ELEMENTOS INADECUADOS
- EDIFICIO ADYACENTE POR CALLE UESTACIAS

GRADO PROTECCION
GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

NORMATIVA

- ORDENANZAS ART. 49.1
- CONDICIONES ESP. ORD. ART.
- ELIMINACION EDIF. ANT.
- ENTORNO: ESPACIOS CATALES
USO PRIORITARIO

ESTUDIO DEL CENTRO HISTÓRICO DE UBEDA

DENOMINACION
LOCALIZACION



IGLESIA DE SAN ISIDORO

PLAZA DE SAN ISIDORO - C.CRONISTA MURO

EDAD

INT. S. XV
S. XVI
S. XVIIS. XVIII
S. XIX
S. XX .d 1940
S. XX .d 1940

PROPIEDAD


PRIVADA IND
PRIVADA HOR
INSTITUCION
IGLESIAPUEL. MUN
PUBL. PROV
PUBL. AUTO
PUBL. ESTATRESIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 REDNO RESIDENC
COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELER
INSTITUC.
DOTACION

PLANTA

ORGANIZACION

UNA NAVE CON CAPILLAS LATERALES
GRAN PRESBITERIO
SACRISTIA CON JARDINILLO

CROQUIS PLANTA

CAR. CONSTRUCTIVAS
MATERIAL Y ESTRUCTURASOTANO
PL. BAJA
PL. TIPO
TIPO
TOTALSILLERIA
MAMPOST
LADRILLO
MADERA
H. ARMADOACERO
MIXTO
OTROS

FOTO



FACHADA

ORGANIZACION

FACHADAS EN FACHADAS LATERALES, GOTICAS

CONTRARUERTES

CONSERVACION

SUENO
REGULARDEFICIENTE
RUINA

ENTORNO

CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRADRELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROPIUESTA:

CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
ELEM. ORNAMENT.
JARDIN.. ANEXOELEMENTOS INADECUADOS
- INTERIOR MUY DEGRADADO
- EXTERIOR
- CR. CAZABAJ : EDIF. ALTAURA
- CR. MURO : EDIF. NUEVOSGRADO PROTECCION
GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

NORMATIVA

ENTORNO : ESPACIO GRAL
ORDENANZA : ART. 44.1
USOS PRIORITARIOS
DOTACION RELIGIOSA

CATALOGO DEL CENTRO HISTÓRICO DE UBEDA

DENOMINACION
LOCALIZACION

PUERTA DEL LOSAL

CUESTA DEL LOSAL - CALLE FUENTE SECA

EDAD

ANT. S. XV	<input checked="" type="checkbox"/>	S. XVIII
S. XVI	<input type="checkbox"/>	S. XIX
S. XVI	<input type="checkbox"/>	S. XX .a 1940
S. XVII	<input type="checkbox"/>	S. XX .d 1940

PROPIEDAD

PRIVADA IND
PRIVADA HOR
INSTITUCION
IGLESIA

PUBL. MUN
PUBL. FROV
PUBL. AUTO
PUBL. ESTAT

<input checked="" type="checkbox"/>
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 RED

USOS


NO RESIDENCIAL
COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELER
INSTITUC.
DOTACION

PLANTA

ORGANIZACION

- PUERTA ARABE EN ANGULO.
- CAPILLA EN EL INTERIOR

CROQUIS PLANTA



CAR. CONSTRUCTIVAS

ALTURA Y ESTRUCTURA


SOTANO	<input type="checkbox"/>	SILLERIA	<input checked="" type="checkbox"/>
PL. BAJA	<input type="checkbox"/>	MAMPOST	<input checked="" type="checkbox"/>
L. TIPO	<input type="checkbox"/>	LADRILLO	<input type="checkbox"/>
TICO	<input type="checkbox"/>	MADERA	<input type="checkbox"/>
TOTAL	<input type="checkbox"/>	H. ARMADO	<input type="checkbox"/>

ACERO	<input type="checkbox"/>
MIXTO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

MATERIALES

ACH. PETREA	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA	<input type="checkbox"/>
ACH. CERAMICA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO	<input type="checkbox"/>
FACH. REVOCO	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO	<input type="checkbox"/>
FORJ. MADERA	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA	<input type="checkbox"/>
FORJ. CERAMICO	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA	<input type="checkbox"/>
FORJ. METALICO	<input type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>

FOTO



FACHADA

ORGANIZACION

- ARCOS DE HERRADURA

CONSERVACION

Bueno	<input type="checkbox"/>	Deficiente	<input type="checkbox"/>
REGULAR	<input checked="" type="checkbox"/>	Ruina	<input type="checkbox"/>

ENTORNO

CALIDAD:	BUENA	<input type="checkbox"/>
	NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>
	DEGRAD	<input type="checkbox"/>

RELACION:	INTEGRADA	<input type="checkbox"/>
	NORMAL	<input type="checkbox"/>
	INADECUADA	<input type="checkbox"/>

PROPIUESTA:	CONSERVACION	<input type="checkbox"/>
	PEQUEÑAS OBRAS	<input type="checkbox"/>
	REMODELACION	<input checked="" type="checkbox"/>

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS	<input checked="" type="checkbox"/>
ORGANIZACION GRAL	<input checked="" type="checkbox"/>
SOLUC. ESTRUCT.	<input checked="" type="checkbox"/>
SOLUC. CONSTRUC.	<input checked="" type="checkbox"/>
COMP. FACHADA	<input checked="" type="checkbox"/>
ELEM. ORNAMENT.	<input type="checkbox"/>
JARDIN. ANEXO	<input type="checkbox"/>

ELEMENTOS INADECUADOS	<input type="checkbox"/>
- EDIFICACIONES ADOSADAS	<input type="checkbox"/>
EN C. FUENTE SECA	<input type="checkbox"/>

GRADO PROTECCION	<input type="checkbox"/>
GRADO PRIMERO	<input checked="" type="checkbox"/>
GRADO SEGUNDO	<input type="checkbox"/>
GRADO TERCERO	<input type="checkbox"/>
GRADO CUARTO	<input type="checkbox"/>

NORMATIVA

- ENTORNO: ESPACIO CATA
- ORDENANZAS: ART. 49
- COND. ESP. ORD: ART. 54
- ELIMINACION F. SECA
- VIA DE CIRCUNVALACION
- USOS PRIORITYARIOS
- ELEM. SIMBOLICOS

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

ENOMINACION LOCALIZACION

PALACIO DEL MARQUES DE LA RAMBLA

PLAZA DEL MARQUES DE LA RAMBLA

EDAD

S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XVII	<input type="checkbox"/>
S. XVI	<input type="checkbox"/>	S. XIX	<input checked="" type="checkbox"/>
S. XX	<input type="checkbox"/>	S. XX d 1940	<input type="checkbox"/>
S. XVII	<input checked="" type="checkbox"/>	S. XX d 1940	<input type="checkbox"/>

PROPIEDAD

PRIVADA IND
PRIVADA HOR.
INSTITUCION
IGLESIA

PUBL. MUN
 PUBL. PROV
 PUBL. AUTO
 PUBL. ESTAT

USOS

RESIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 RED


NO RESIDENCIAL
COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELER
INSTITUC.
DOTACION

LANTA

ORGANIZACION

ADOSADO A UN LIEUZO DE LA MURALLA, SE ORGANIZA ALREDEDOR DE UN PATIO DE DOBLE ARQUERIA

PLANTA



AR. CONSTRUCTIVAS

ALTURA Y ESTRUCTURA

OTANO	<input type="checkbox"/>	SILLERIA	<input type="checkbox"/>	ACERO	<input type="checkbox"/>
PL. BAJA	<input checked="" type="checkbox"/>	MAMPOST	<input type="checkbox"/>	MIXTO	<input type="checkbox"/>
TICO	<input checked="" type="checkbox"/>	LADRILLO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>
ITAL	<input checked="" type="checkbox"/>	MADERA	<input type="checkbox"/>	H. ARMADO	<input type="checkbox"/>

MATERIALES

FACH. PETREA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA	<input type="checkbox"/>
V.H. CERAMICA	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO	<input type="checkbox"/>
FACH. REVOCO	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO	<input type="checkbox"/>
FORJ. MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA	<input checked="" type="checkbox"/>
DRJ. CERAMICO	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA	<input checked="" type="checkbox"/>
DRJ. METALICO	<input type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>

FOTO



ZOCHADA

ORGANIZACION

3 FACHADAS MUY DISPARAS: LA PRINCIPAL CON PORTADA CON FIGURAS, Y BALCON CORRIDO, MUY HORIZONTAL

CONSERVACION

BUENO	<input type="checkbox"/>	DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>
EGULAR	<input checked="" type="checkbox"/>	RUINA	<input type="checkbox"/>

ENTORNO

CONDICION: BUENA
NORMAL
DEGRAD

RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROPIUESTA: CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
ELEM. ORNAMENT.
ARDIN.. ANEXO

ELEMENTOS INADECUADOS

GRADO PROTECCION

GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

NORMATIVA

ORDENANZAS
-ART. 49.1

USOS PRIORITARIOS
-RESIDENCIAL CULTURAL
-DISTRIBUCION

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION

IGLESIA DE SAN PABLO

LOCALIZACION

PLAZA DEL PRIMERO DE MAYO

EDAD

S. IT. S. XV
S. XII
S. XIII
S. XIV
S. XV
S. XVI
S. XVII
S. XVIII
S. XIX
S. XX .a 1940
S. XX .d 1940

S. XVIII
S. XIX
S. XX .a 1940
S. XX .d 1940

PROPIEDAD

PRIVADA IND
PRIVADA HCR.
INSTITUCION
IGLESIA

PUBL. MUN
PUBL. FROV
PUBL. AUTO
PUBL. ESTAT

USOS

RESIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 RED


NO RESIDENCIA
COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELER
INSTITUC.
DOTACION

PLANTA

ORGANIZACION

TRES NAVES, CABECERA POLIGONAL, CAPILLAS LATERALES

CROQUIS PLANTA



MATERIAL CONSTRUCTIVAS

ALTURA Y ESTRUCTURA

OTANO
PL. BAJA
PL. TIPO
TIPO
TOTAL

SILLERIA
MANPOST
LADRILLO
MADERA
H. ARMADO

ACERO
MIXTO
OTROS


MATERIALES

FACH. PETREA
ACH. CERAMICA
ACH. REVOCO
FORJ. MADERA
TOP. CERAMICO
ORJ. METALICO

CARP. EXT. MADERA
CARP. EXT. HIERRO
CARP. EXT. ALUMINIO
CUBIERTA TEJA
CUBIERTA AZOTEA
OTRA CUBIERTA

13 JUL. 1989

JUNTA DE ANDALUSIA



FACHADA

ORGANIZACION

FUENTE RELIEVE LITISTA ADOSADA A LA CABECERA

CONSERVACION

BUENO
REGULAR

DEFICIENTE
RUINA

ENTORNO

CONDICION: BUENA
NORMAL
DEGRAD

RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROPIUESTA: CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
ELEM. ORNAMENT.
JARDIN. ANEXO
OTRAS ADOSADAS

ELEMENTOS INADECUADOS
-APARCAMIENTOS
-JARDINILLO POSTERIOR
ABANDONADO

GRADO PROTECCION
GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

NORMATIVA
-MONUMENTO HIST. (L.P.H.)
-ESTORRO: ESPACIO CIVIL
-ORDENANZA: ART. 49.1.

USOS PRIORITARIOS
DOTACION RELIGIOSA

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION

CASA DE LAS TORRES

LOCALIZACION

PLAZA DE SAN LORENZO

FECHAS

NT. S. XV
S. XVI
S. XVII

S. XVIII
S. XIX
S. XX .a 1940
S. XX .d 1940

PRIVADA IND
PRIVADA HOR.
INSTITUCION
IGLESIA

PUEL. MUN
PUBL. PROV
PUBL. AUTO
PUBL. ESTAT

USOS

NO RESIDENCIAL
COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELERIA
INSTITUC.
DOTACION


RESIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 RED

PLANTA

ORGANIZACION

ORGANIZADA ALREDEDOR DE PATIO PORTICADO
ANEXACION POSTERIOR

PLANTA



MATERIALES CONSTRUCTIVOS

TOTAL O	<input type="checkbox"/>	SILLERIA	<input type="checkbox"/>	ACERO	<input type="checkbox"/>
PL. BAJA	<input checked="" type="checkbox"/>	MAMPOST	<input type="checkbox"/>	MIXTO	<input type="checkbox"/>
TIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	LADRILLO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>
EST	<input checked="" type="checkbox"/>	MADERA	<input type="checkbox"/>		
TOTAL	<input checked="" type="checkbox"/>	H. ARMADO	<input type="checkbox"/>		

MATERIALES


FACH. PETREA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA	<input type="checkbox"/>
FACH. CERAMICA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO	<input type="checkbox"/>
FACH. REVOCO	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO	<input type="checkbox"/>
FACH. MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA	<input type="checkbox"/>
FACH. CERAMICO	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA	<input type="checkbox"/>
FACH. METALICO	<input type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>

FACHADA

ORGANIZACION

ORTOGONAL DECORADA FLANQUEADA POR TORRES CUBICAS

FOTO



CONSERVACION

BUENO DEFICIENTE
REGULAR RUINA

ENTORNO

SALIDAD: BUENA NORMAL DEGRAD RELACION: INTEGRADA NORMAL INADECUADA PROPUESTA: CONSERVACION PEQUENAS OBRAS REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
ELEMENTOS ORNAMENT.
ARDIN.. ANEXO

ELEMENTOS INADECUADOS
EDIFICIO TRASERO

GRADO PROTECCION
GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

NORMATIVA
MONUMENTO HIST. (LPI)
ENTORNO: ESPACIO CAT.
ORDENANZA: ART. 49.1
USOS PRIORITARIOS:
DOTACION DOCEBITE,
" CULTURAL

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION
LOCALIZACION

IGLESIA DE SAN NICOLAS

CALLE DE SAN NICOLAS

EDAD

ANT. S. XV
S. XVI
S. XVII
S. XVIII
S. XIX
S. XX d 1940
S. XX d 1940

PROPIEDAD

PRIVADA IND.
PRIVADA HOR.
INSTITUCION
IGLESIA

PUBL. MUN.
PUBL. PROV.
PUBL. AUTO
PUBL. ESTAT

USOS

RESIDENCIAL
VIV. OCUP.
VIV. VACIA
VIV. 2 RED.


NO RESIDENCIA
COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELER
INSTITUC.
DISTRIBUCION

PLANTA

ORGANIZACION

TRES NAVES DE TRES TRAMOS CON CRUCERO
CABECERA POLIGONAL MUY SALiente
TOCAS A LOS PIES
POZOS EN LATERAL - JARDIN ALREDEDOR

CROQUIS PLANTA



MATERIAL CONSTRUCTIVAS


ALTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO
FL. BAJA
L. TIPO
TICO
TOTAL

SILLERIA
MAMPOST
LADRILLO
MADERA
H. ARMADO

ACERO
MIXTO
OTROS

FOTO



FACHADA

ORGANIZACION

FACHADA LATERAL CON TORRES (dos cuerpos, solares) Y PORTADA (solera con arco de medio punto)


CONSERVACION

BUENO
REGULAR

DEFICIENTE
RUINA

ENTORNO

CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD



RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA



PROPIUESTA:

CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION




ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
CLUC. ESTRUCT.
CLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
ELEM. ORNAMENT.
JARDIN.. ANEXO

ELEMENTOS INADECUADOS
- EDIFICIOS MODERNOS DEL
FUTURO (c. SAN NICOLAS)
- DETERIORO FISICO
P. CARROZEROS.

GRADO PROTECCION

GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO



NORMATIVA

MONUMENTO HIST. (L.P.H.E)

ESTUCHE: ESPAÑOL CATEDRAL

ORDENANZA: ART. 49.1

USOS PRIORITARIOS

- DOTACION RELIGIOSA

- JARDIN PRIMERO

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION

IGLESIA Y CONJUNTO DE LA TRINIDAD

LOCALIZACION

CALLE TRINIDAD - CORREDERA DE SAN FERNANDO

EDAD

ANT. S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XVIII	<input checked="" type="checkbox"/>
S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XIX	<input checked="" type="checkbox"/>
S. XVI	<input checked="" type="checkbox"/>	S. XX .d	1940
S. XVII	<input type="checkbox"/>	S. XX .d	1940

PROPIEDAD

PRIVADA IND.	<input type="checkbox"/>
PRIVADA HCR.	<input checked="" type="checkbox"/>
INSTITUCION	<input type="checkbox"/>
IGLESIA	<input checked="" type="checkbox"/>

PUBL. MUN.	<input type="checkbox"/>
PUBL. FROV	<input type="checkbox"/>
PUBL. AUTO	<input type="checkbox"/>
PUBL. ESTAT	<input checked="" type="checkbox"/>

USOS

RESIDENCIAL	<input type="checkbox"/>
VIV. OCUP.	<input type="checkbox"/>
VIV. VACIA	<input type="checkbox"/>
VIV. 2 RED	<input checked="" type="checkbox"/>

NO RESIDENCIA	<input type="checkbox"/>
COMERCIO	<input type="checkbox"/>
INDUSTRIAL	<input type="checkbox"/>
HOSTELER	<input type="checkbox"/>
INSTITUC.	<input type="checkbox"/>
DOTACION	<input type="checkbox"/>


PLANTA

ORGANIZACION

IGLESIA

CONJUNTO ORGANIZADO ALREDEDOR DE PATIO
PORTICADO

PLANTA



CONVENTO DE LA TRINIDAD

CAR. CONSTRUCTIVAS

ALTURA Y ESTRUCTURA


SOTANO	<input type="checkbox"/>	SILLERIA	<input checked="" type="checkbox"/>
PL. BAJA	<input checked="" type="checkbox"/>	MAMPOST	<input type="checkbox"/>
PL. TIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	LADRILLO	<input type="checkbox"/>
ATICO	<input type="checkbox"/>	MADERA	<input type="checkbox"/>
TOTAL	<input checked="" type="checkbox"/>	H. ARMADO	<input type="checkbox"/>

ACERO	<input type="checkbox"/>
MIXTO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

MATERIALES

FACH. PETREA	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA	<input type="checkbox"/>
FACH. CERAMICA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO	<input type="checkbox"/>
FACH. REVOCO	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO	<input type="checkbox"/>
FORJ. MADERA	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA	<input checked="" type="checkbox"/>
FORJ. CERAMICO	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA	<input type="checkbox"/>
FORJ. METALICO	<input type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>

FOTO



FACHADA

ORGANIZACION

FACHADA EN L, CON TORRE DE ESCUINA
PORTADAS DECORATIVAS - RAMPA LATERAL

CONSERVACION

BUENO	<input checked="" type="checkbox"/>	DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>
REGULAR	<input checked="" type="checkbox"/>	RUINA	<input type="checkbox"/>

ENTORNO

CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD



RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA



PROPIUESTA:

CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION



ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
ELEM. ORNAMENT.
JARDIN.. ANEXO



ELEMENTOS INADECUADOS
EDIFICIOS ADYACENTES
- CORREOS (MIRADOR)
EDIFICIOS PROXIMOS
- CORREDERA
CABLES

GRADO PROTECCION

GRADO	PRIMERO
GRADO	SEGUNDO
GRADO	TERCERO
GRADO	CUARTO

NORMATIVA

ESTUDIO: ESPACIO CIVICO
ORDENANZA: ART. 49

USOS PRIORITARIOS

DOTACION RELIGIOSA Y
DOCENTE

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION
LOCALIZACION

SACRA CAPILLA DEL SALVADOR

PLAZA DE VAZQUEZ DE MOLINA

EDAD

ANT. S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XVIII	<input type="checkbox"/>
S. XV.	<input type="checkbox"/>	S. XIX	<input type="checkbox"/>
S. XVI	<input checked="" type="checkbox"/>	S. XX .a 1940	<input type="checkbox"/>
S. XVII	<input type="checkbox"/>	S. XX .d 1940	<input type="checkbox"/>

PROPIEDAD

<input type="checkbox"/>	PRIVADA IND.
<input type="checkbox"/>	PRIVADA HCR.
<input type="checkbox"/>	INSTITUCION
<input type="checkbox"/>	IGLESIA

<input checked="" type="checkbox"/>	PUBL. MUN.
<input type="checkbox"/>	PUBL. FROV
<input type="checkbox"/>	PUBL. AUTO
<input type="checkbox"/>	PUBL. ESTAT

USOS

<input type="checkbox"/>	RESIDENCIAL
<input type="checkbox"/>	VIV. OCUP
<input type="checkbox"/>	VIV. VACIA
<input type="checkbox"/>	VIV. 2 RED


<input type="checkbox"/>	RESIDENCIAL
<input type="checkbox"/>	COMERCIO
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIAL
<input type="checkbox"/>	HOSTELER
<input type="checkbox"/>	INSTITUC.
<input type="checkbox"/>	DOTACION

PLANTA

ORGANIZACION

CROQUIS PLANTA

- UNA NAVE CON CAPILLAS LATERALES Y CABECERA ULTRASEMICIRCULAR
- SACRISTIA RECTANGULAR
- TORRE AL COMIENZO DE LA CABECERA



CAR. CONSTRUCTIVAS

ALTURA Y ESTRUCTURA


SOTANO	<input type="checkbox"/>	SILLERIA	<input type="checkbox"/>
PL. BAJA	<input type="checkbox"/>	MAMPOST	<input checked="" type="checkbox"/>
PL. TIPO	<input type="checkbox"/>	LADRILLO	<input type="checkbox"/>
ATICO	<input type="checkbox"/>	MADERA	<input type="checkbox"/>
TOTAL	<input type="checkbox"/>	H. ARMADO	<input type="checkbox"/>

<input checked="" type="checkbox"/>	ACERO
<input type="checkbox"/>	MIXTO
<input type="checkbox"/>	OTROS

MATERIALES

FACH. PETREA	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA	<input type="checkbox"/>
FACH. CERAMICA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO	<input type="checkbox"/>
FACH. REVOCO	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO	<input type="checkbox"/>
FORJ. MADERA	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA	<input checked="" type="checkbox"/>
FORJ. CERAMICO	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA	<input type="checkbox"/>
FORJ. METALICO	<input type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>

FOTO



FACHADA

ORGANIZACION


TRES CUERPOS CON PORTADA HUJ DECORADA Y TORRECILLAS LATERALES

CONSERVACION

BUENO	<input checked="" type="checkbox"/>	DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>
REGULAR	<input type="checkbox"/>	RUINA	<input type="checkbox"/>

ENTORNO

CALIDAD:	BUENA	<input checked="" type="checkbox"/>	RELACION:	INTEGRADA	<input checked="" type="checkbox"/>	PROPIUESTA:	CONSERVACION
	NORMAL	<input type="checkbox"/>		NORMAL	<input type="checkbox"/>		PEQUEÑAS OBRAS
	DEGRAD	<input type="checkbox"/>		INADECUADA	<input type="checkbox"/>		REMODELACION



ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS	<input type="checkbox"/>
ORGANIZACION GRAL	<input checked="" type="checkbox"/>
SOLUC. ESTRUCT.	<input checked="" type="checkbox"/>
SOLUC. CONSTRUC.	<input checked="" type="checkbox"/>
COMP. FACHADA	<input checked="" type="checkbox"/>
ELEM. ORNAMENT.	<input checked="" type="checkbox"/>
JARDIN.. ANEXO	<input checked="" type="checkbox"/>

ELEMENTOS INADECUADOS

- ENTORNO : APARCAMIENTOS
CABLES
- P. AUTOMOV.: DETERIORO

GRADO PROTECCION

GRADO PRIMERO	<input checked="" type="checkbox"/>
GRADO SEGUNDO	<input type="checkbox"/>
GRADO TERCERO	<input type="checkbox"/>
GRADO CUARTO	<input type="checkbox"/>

NORMATIVA

MOLINERO HIST. (L.P.H.E)
EURO2000: ESPACIO CATEGORICO
COUDIC.ESP. OBSERVACIONES:
ORDENANZA: 49.1
USOS PRIORITARIOS
DISTRIBUCION RELIGIOSA

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION
LOCALIZACION

SANTA MARIA DE LOS REALES ALCAZARES

PLAZA DE VAZQUEZ DE MOLINA

IDAD

NT. S. XV
IV
XII
XVII
S. XVIII
S. XIX
S. XX .a 1940
S. XX .d 1940

PROPIEDAD

PRIVADA IND
PRIVADA HCR
INSTITUCION
IGLESIA

PUBL. MUN
PUBL. PROV
PUBL. AUTO
PUBL. ESTAT

USOS

RESIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 RED


NO RESIDENCIA
COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELER
INSTITUC.
DOTACION

PLANTA

ORGANIZACION

MUY COMPLEJA COMO RESULTADO DE NUMEROSES INTERVENCIONES EN DISTINTAS EPOCAS.
BLAVES DE 5 TRAMOS, ROCIAZOS DE CAPILLAS Y CONSTRUCCIONES DE DIFERENTES FORMAS Y TAMAÑOS.
CLAUSTRO LATERAL AL QUE DAN LAS DOS PORTADAS.

CROQUIS PLANTA



CAR. CONSTRUCTIVAS

ALTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO
FL. BAJA
FL. TIPO
ALTICO
TOTAL

SILLERIA
MANPOST
LADRILLO
MADERA
H. ARMADO

ACERO
MIXTO
OTROS

MATERIALES

FACH. PETREA
FACH. CERAMICA
FACH. REVOCO
FORJ. MADERA
FORJ. CERAMICO
FORJ. METALICO


CARP. EXT. MADERA
CARP. EXT. HIERRO
CARP. EXT. ALUMINIO
CUBIERTA TEJA
CUBIERTA AZOTEA
OTRA CUBIERTA

FACHADA ORGANIZACION
(S. XII: LEVANTE Y NORTE (ESPADAS DEL XII))

FOTO

13 JUL. 1989

JUNTA DE AND



CONSERVACION

Bueno
Regular
Deficiente
Ruina

ENTORNO

CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD

RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROUESTA: CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
ELEM. ORNAMENT.
JARDIN.. ANEXO

ELEMENTOS INADECUADOS
EDIFICIOS LATERALES RUINOSOS
(PR. MONTEASUDO)

GRADO PROTECCION
GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

NORMATIVA
MONUMENTO HIST. (L.P.H.E)
ESTUDIO: ESPACIO CATALOGOS
ORDENAMIENTO: ART. 49.1
USO PRIORITARIO
DISTRIBUCION PESUGIOSA

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION LOCALIZACION

RECINTO AMURALLADO

EDAD

ANT. S. XV
S. XVI
S. XVI.
S. XVII

S. XVII
S. XIX
S. XX .a 1940
S. XX .d 1940

PROPIEDAD

PRIVADA IND
PRIVADA HOR.
INSTITUCION
IGLESIA

PUBL. MUN
PUBL. PROV
PUBL. AUTO
PUBL. ESTAT

USOS

RESIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 RED

NO RESIDENCIA
COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELER
INSTITUC.
DOTACION

PLANTA

ORGANIZACION

10 PUERTAS : TOLEDO (DEMONICA BU 1871) CALAUCHA (1867)
CAVA (1865) S. LORENZO (1870) GRANADA
BAUD (1854) BAUDU (1779) STA LUCIA (1865) REEDIFICADA
SABOTE (LOSAL), COBACUCHA (1865), VENTANAS



CAR. CONSTRUCTIVAS

ALTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO
PL. BAJA
PL. TIPO
ATICO
TOTAL

SILLERIA
MAMPOST
LADRILLO
MADERA
H. ARMADO

ACERO
 MIXTO
 OTROS

MATERIALES

FACH. PETREA
FACH. CERAMICA
FACH. REVOCO
FORJ. MADERA
FORJ. CERAMICO
FORJ. METALICO

CARP. EXT. MADERA
 CARP. EXT. HIERRO
 CARP. EXT. ALUMIN
CUBIERTA TEJA
CUBIERTA AZOTEA
OTRA CUBIERTA

FACHADA

ORGANIZACION

ESTACION (AS PORNOS DEL RECOJ, Y CASTILLO) (VER FICHAS)
TRAMOS DE LA CAVA, ALCALOZA, P. SECA, SAN MILLAN Y GRANADA

CONSERVACION

BUENO
REGULAR

DEFICIENTE
RUINA

13 JUL 1989

JUNTA DE ANDALUCIA

ENTORNO

CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD

RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROPIUESTA:

CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
ELEM. ORNAMENT.
JARDIN.. ANEXO

ELEMENTOS INADECUADOS
- DETERIORO
- EDIFICACIONES ADOSADA
- REEDIFICACION EN LA ZONA
DEL ALCAZAR


GRADO PROTECCION
GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

NORMATIVA

CONDIC. ESP. ORDENAC. ART.
ORDENANZAS PART. 4.1.1
ORDENANZAS EDIFICABILIDAD
ART.
PROPIUESTA DECLARACION B.I.C.

GRADO 2.

- Alaminos 3
- Alvaro de Torres, 6
- Baja del Marqués
- Caballerizo Ortega
- Carmen
- Carvajal (plaza), 5
- Compañía, 1
- Descalzas (plaza)
- Francisco de los Cobos
- Ginés Gómez, 4
- Horro Contador, 9
- Josefa Manuel (plaza)
- Juan Montilla, 6
- Jurado Gómez, 7
- Losal, 9
- M^a Soledad Torres Acosta, 1
- Montiel, 22
- Obispo Cobos
- Parras, 22
- Primero de Mayo (plaza), 34
- Real
- Sagasta
- San Lorenzo (plaza)
- San Millán
- San Pedro (plaza)
- Santa Clara
- Santo Domingo (gradas)
- Santo Domingo (gradas)
- Trinidad, 6
- Vázquez de Molina (plaza)
- Casa particular.
- Palacio de los Orozco (Anónimo)
- Palacio del Marqués de Contadero
- Portada del palacio de Caballerizo
- Convento de San Miguel
- Palacio de Carvajal
- Antiguo Casino
- Convento de Carmelitas
- Fachada del palacio de Fco. Cobos
- Casa particular
- Palacio de los Manueles
- Palacio de don Luis de la Cueva
- Palacio de Vela de los Cobos
- Palacio de los Medinillas
- Fachada de la Casa del Obispo Canas (tercero)
- Palacio de Mancera
- Fachada del palacio plateresco
- Convento de la Victoria
- Palacio de los Porceles
- Antiguas Casas Consistoriales
- Palacio del Conde de Guadiana
- Plaza de toros
- Iglesia de San Lorenzo
- Iglesia de San Millán
- Iglesia de San Pedro
- Convento de Santa Clara
- Iglesia de Santo Domingo
- Palacio de los Morales
- Palacio de los Busianos
- Palacio del Deán Ortega



CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION

LOCALIZACION

ALAMINOS 3

EDAD

ANT. S. XV
S. XV
S. XVI
S. XVII

S. XVIII
S. XIX
S. XX .d 1940
S. XX .d 1940

PROPIEDAD

PRIVADA IND.
PRIVADA HOR.
INSTITUCION
IGLESIA

PUBL. MUN
PUBL. PROV
PUBL. AUTO
PUBL. ESTAT

USOS

RESIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 RED

NO RESIDENCIA
COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELER
INSTITUC.
DOTACION

PLANTA

ORGANIZACION


PLANTA

CAR. CONSTRUCTIVAS
ALTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO
PL. BAJA
PL. TIPO
ATICO
TOTAL

SILLERIA
MAMPOST
 LADRILLO
MADERA
H. ARMADO

ACERO
MIXTO
OTROS



MATERIALES


FACH. PETREA
FACH. CERAMICA
FACH. REVOCO
FORJ. MADERA
FORJ. CERAMICO
FORJ. METALICO

CARP. EXT. MADERA
CARP. EXT. HIERRO
 CARP. EXT. ALUMINIO
CUBIERTA TEJA
CUBIERTA AZOTEA
OTRA CUBIERTA

FOTO

13 JUL. 1989

JUNTA DE ANDALUCIA



FACHADA

ORGANIZACION

CONSERVACION

Bueno
REGULAR

Deficiente
RUINA

ENTORNO

CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD

RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROPIUESTA:

CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION ORAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
ELEM. ORNAMENT.
JARDIN.. ANEXO

ELEMENTOS INADECUADOS
EDIFICIOS ADYACENTES
DE ALTURA

GRADO PROTECCION

GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

NORMATIVA

ORDENANZAS:
ART. 49.2
JARDIN PREDIO A CADA
SERVAR
USOS PREFERENTES

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION

PALACIO DE LOS OROZCO (AUGUST-MEDILLAS)

LOCALIZACION

PL. ALVARO DE TORRES 6

GRADO

SIG. S. XV
S. XV
S. XVI
S. XVII

S. XVIII
S. XIX
S. XX.a 1940
S. XX.d 1940

PRIVADA IND
PRIVADA HCR.
INSTITUCION
IGLESIA

PUBL. MUN
PUBL. PROV
PUBL. AUTO
PUBL. ESTAT

USOS

NO RESIDENCIAL
COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELERIA
INSTITUCION
DOTACION


RESIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 RED

PLANTA

ORGANIZACION

PATIO CENTRAL DE COLUMBIAS Y ZAPATAS

FLANTA



CAR. CONSTRUCTIVAS

ALTURA Y ESTRUCTURA

ESTANO
PL. BAJA
PL. TIPO
ATICO
TOTAL

SILLERIA
 MANPOST
 LADRILLO
MADERA
H. ARMADO

ACERO
MIXTO
OTROS

MATERIALES


FACH. PETREA
FACH. CERAMICA
FACH. REVOCO
FORJ. MADERA
FORJ. CERAMICO
FORJ. METALICO

CARP. EXT. MADERA
CARP. EXT. HIERRO
CARP. EXT. ALUMINIO
CUBIERTA TEJA
CUBIERTA AZOTEA
OTRA CUBIERTA

FOTO

13 JUL. 1959

JUNTA DE ANDALUCIA



FACHADA

ORGANIZACION

VBVBVB — VPUP

CONSERVACION

BUENO
REGULAR

DEFICIENTE
RUINA

ENTORNO

CALIDAD : BUENA
NORMAL
DEGRAD

RELACION : INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROPIUESTA :

CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
ELEM. ORNAMENT.
ARDIN.. ANEXO

ELEMENTOS INADECUADOS
FACHADAS DETERIORADAS
ESTORILLO : PAJARALETOS
CABLES
EDIFICIOS

GRADO PROTECCION
GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

NORMATIVA

ORDENANZAS : ART. 49.
ESTORILLO : ESPACIO CATEDRAL
USOS PRIORITARIOS
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR
DOTACIONAL

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION

PALACIO DEL MARQUES DE COTAJADERO

LOCALIZACION

BAJA DEL MARQUES

FACHADA

PROPIEDAD

USOS

NO	RESIDENCIA COMERCIO INDUSTRIAL HOSTELER INSTITUC. DOTACION
<input type="checkbox"/>	RESIDENCIAL
<input type="checkbox"/>	VIV. OCUP
<input type="checkbox"/>	VIV. VACIA
<input checked="" type="checkbox"/>	VIV. 2 RED
<input type="checkbox"/>	

AÑO S. XV
S. XVI
S. XVII
S. XVIII

S. XVIII
S. XX
S. XX .a 1940
S. XX .d 1940

PRIVADA IND
 PRIVADA HOR.
 INSTITUCION
 IGLESIA

PUEL. MUN
 PUBL. PROV
 PUBL. AUTO
 PUBL. ESTAT


RESIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 RED

COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELER
INSTITUC.
DOTACION

PLANTA

ORGANIZACION

PLANTA



CAR. CONSTRUCTIVAS ALTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO
PL. BAJA
PL. T.P.O
ATICO
TOTAL


SILLERIA
MANPOST
LADRILLO
MADERA
H. ARMADO

ACERO
MIXTO
OTROS

MATERIALES

FACH. PETREA
FACH. CERAMICA
FACH. REVOCO
FORJ. MADERA
FORJ. CERAMICO
FORJ. METALICO

CARP. EXT. MADERA
CARP. EXT. HIERRO
CARP. EXT. ALUMINIO
CUBIERTA TEJA
CUBIERTA AZOTEA
OTRA CUBIERTA



FACHADA

ORGANIZACION

ARCO MEDIO RUSTICO ENTRE COLUMNAES JOANAS -
GRABALCON ARRIDO CON FRONTEARIO PARTIDO - ATICO EN GARETA

CONSERVACION

Bueno
REGULAR



- DEFICIENTE
RUINA




ENTORNO

CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD



RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA



PROPIUESTA:
CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION



ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
ELEM. ORNAMENT.
JARDIN.. ANEXO



ELEMENTOS INADECUADOS
DETERIORO DEL EDIFICIO
" " DE LOS ESPACIOS
ADYACENTES
" " DEL ESPACIO PUBLICO

GRADO PROTECCION

GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO



NORMATIVA

EXPROPIACION

ORDENACIONES: ART. 49

USOS PRIORITARIOS

DOTACION CULTURAL

DOTACION ADMUA

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION
LOCALIZACION

PORADA DEL DESAPARECIDO PALACIO DEL CABALLERIZO ORTEGA

CABALLERIZO

EDAD

ANT. S. XV
S. VI
S. VII
S. XVII



S. XVII
S. XIX
S. XX.a 1940
S. XX.d 1940



PRIVADA IND.
PRIVADA HOR.
INSTITUCION
IGLESIA



PUEL. MUN
PUBL. PROV
PUBL. AUTO
PUBL. ESTAT

USOS

NO

RESIDENCI
COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELER
INSTITUC.
DOTACION

RESIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 RED

PLANTA


ORGANIZACION

SE TRATA DE UN SOLAR

PLANTA

CAR. CONSTRUCTIVAS
CULTURA Y ESTRUCTURA


SOTANO
PL. BAJA
PL. TIPO
ATICO
TOTAL



SILLERIA
MAMPOST
LADRILLO
MADERA
H. ARMADO



ACERO
MIXTO
OTROS



MATERIALES

FACH. PETREA
FACH. CERAMICA
FACH. REVOCO
FORJ. MADERA
FORJ. CERAMICO
FORJ. METALICO



CARP. EXT. MADERA
CARP. EXT. HIERRO
CARP. EXT. ALUMINIO
CUBIERTA TEJA
CUBIERTA AZOTEA
OTRA CUBIERTA

FOTO



FACHADA ORGANIZACION

GRADO MEDIO PUNTO
- MEDALLON CON TEUBLETES Y ESCUDO

CONSERVACION

BUEO
REGULAR



DEFICIENTE
RUINA



ENTORNO

CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD.



RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA




PROPIUESTA: CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION



ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
ELEM. ORNAMENT.
JARDIN.. ANEXO




ELEMENTOS INADECUADOS
- EL PROPIO SOLAR DONDE SE
SITUA LA PORADA
- DETERIORO DEL ENTORNO

GRADO PROTECCION

NORMATIVA

GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO



ORDENANZAS: ART. 43

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION LOCALIZACION


CONVENTO DE SAN MIGUEL (PP. CARMELITAS DESCALZOS)

CALLE DEL CARMEN

TIPO	PROPIEDAD	USOS	NO RESIDENCIAL
ME. 3. XV	<input type="checkbox"/>	S. XVIII	<input checked="" type="checkbox"/> PRIVADA IND.
XV	<input type="checkbox"/>	S. XIX	<input checked="" type="checkbox"/> PRIVADA MCR.
XVI	<input type="checkbox"/>	S. XX .d 1940	<input checked="" type="checkbox"/> INSTITUCION
XVII	<input checked="" type="checkbox"/>	S. XX .d 1940	<input checked="" type="checkbox"/> IGLESIA
			<input type="checkbox"/> PUBL. MUN
			<input type="checkbox"/> PUBL. PROV
			<input type="checkbox"/> PUBL. AUTO
			<input checked="" type="checkbox"/> PUBL. ESTAT
			<input type="checkbox"/> RESIDENCIAL
			<input type="checkbox"/> VIV. OCUP.
			<input type="checkbox"/> VIV. VACIA
			<input type="checkbox"/> VIV. 2. RED
			<input type="checkbox"/> COMERCIO
			<input type="checkbox"/> INDUSTRIAL
			<input type="checkbox"/> HOSTELER.
			<input type="checkbox"/> INSTITUC.
			<input type="checkbox"/> DOTACION

PLANTA	ORGANIZACION
COMPLEJA, PROCEDENTE DE DIVERSAS MODIFICACIONES	
ALTERACIONES	

FLANTA



MATERIALES CONSTRUCTIVOS ALTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO	<input type="checkbox"/>	SILLERIA	<input checked="" type="checkbox"/>	ACERO	<input type="checkbox"/>
PL. BAJA	<input type="checkbox"/>	MANPOST	<input checked="" type="checkbox"/>	MIXTO	
TIPO	<input type="checkbox"/>	LADRILLO	<input checked="" type="checkbox"/>	OTROS	
FICO	<input type="checkbox"/>	MADERA	<input type="checkbox"/>		
TOTAL	<input type="checkbox"/>	H. ARMADO	<input type="checkbox"/>		

MATERIALES

ACH. PETREA	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACH. CERAMICA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO	<input checked="" type="checkbox"/>
FACH. REVOCO	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO	<input type="checkbox"/>
FORJ. MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA	<input checked="" type="checkbox"/>
ORJ. CERAMICO	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA	<input type="checkbox"/>
ORJ. METALICO	<input checked="" type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>


FACHADA

ORGANIZACION

CONSERVACION

BUENO	<input type="checkbox"/>	DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>
REGULAR	<input checked="" type="checkbox"/>	RUINA	<input type="checkbox"/>

FOTO



ENTORNO

CALIDAD:	BUENA	<input type="checkbox"/>	RELACION:	INTEGRADA	<input checked="" type="checkbox"/>	PROPIUESTA:	CONSERVACION
	NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>		NORMAL	<input type="checkbox"/>		PEQUEÑAS OBRAS
	DEGRAD	<input type="checkbox"/>		INADECUADA	<input type="checkbox"/>		REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS	ELEMENTOS INADECUADOS	GRADO PROTECCION	NORMATIVA
ORGANIZACION GRAL	<input checked="" type="checkbox"/>	GRADO PRIMERO	COUDIC.PART. ORDENACI.
SOLUC. ESTRUCT.	<input type="checkbox"/>	GRADO SEGUNDO	ART. 53.
SOLUC. CONSTRUC.	<input checked="" type="checkbox"/>	GRADO TERCERO	ORDENALIZAS ART. 48.
COMP. FACHADA	<input type="checkbox"/>	GRADO CUARTO	USOS PRIORITARIOS
ELEM. ORNAMENT.	<input checked="" type="checkbox"/>		DOTACION REHIGIDA
JARDIN.. ANEXO	<input type="checkbox"/>		CONTRIBU

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION
LOCALIZACION

PALACIO DE CARVAJAL

PLAZA DE CARVAJAL. 5

EDAD

S. XV
S. XVI
S. XVII
S. XVIII
S. XIX
S. XX a 1940
S. XX d 1940

S. XVIII
S. XIX
S. XX a 1940
S. XX d 1940

PRIVADA IND.
 PRIVADA HOR.
 INSTITUCION
 IGLESIA

PUBL. MUN
 PUBL. FROV
 PUBL. AUTO
 PUBL. ESTAT

USOS

NO RESIDENCIAL
COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELERIA
INSTITUCION
DOTACION

PLANTA


ORGANIZACION

REDEDOR DE UN PATIO CENTRAL

PATIO IMPORTANTE PRIVADO ENTRE EDIFICIO Y MUERTE

CROQUIS PLANTA

1/2. 5.



OTRAS CONSTRUCTIVAS


CONTRUCCIONES Y ESTRUCTURA

TIPO	<input checked="" type="checkbox"/> SILLERIA <input checked="" type="checkbox"/> MANPOST <input checked="" type="checkbox"/> LADRILLO <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> H. ARMADO	<input checked="" type="checkbox"/> ACERO MIXTO OTROS
TOTAL		

MATERIALES

H. PETREA	<input checked="" type="checkbox"/> CARP. EXT. MADERA
H. CERAMICA	<input checked="" type="checkbox"/> CARP. EXT. HIERRO
H. REVOCO	<input checked="" type="checkbox"/> CARP. EXT. ALUMINIO
ORJ. MADERA	<input checked="" type="checkbox"/> CUBIERTA TEJA
H. CERAMICO	<input checked="" type="checkbox"/> CUBIERTA AZOTEA
H. METALICO	<input checked="" type="checkbox"/> OTRA CUBIERTA

FOTO



FAACHADA

ORGANIZACION

SV - VUPV

CONSERVACION

BUENO	<input checked="" type="checkbox"/>	DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>
ESTANDAR		RUINA	

ENTORNO

CONDICION:
BUENA
NORMAL
DEGRAD

RELACION:
INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROPIUESTA:
CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

Queda sometida a reforma interior la parcela por incorporación viaria en la parte trasera de acuerdo al plano de urbanizaciones del Plan.

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
UC. ESTRUCT.
UC. CONSTRUC.
COMP. FAACHADA
REFUERZAMIENTO
BIBL. ANEXOS

ELEMENTOS INADECUADOS

Picado inadecuado de
ladrillo en zona baja

GRADO PROTECCION

GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

NORMATIVA

ORDENAJUZGOS: ART. 48.
COND. PART. ORDENACION
ART. 53.
USOS PROPIETARIOS
UN NEXO CON FAMILIAR

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

ENOMINACION LOCALIZACION

AUTIGUA IGLESIA DE LOS JESUITAS. - AUTIGUA CASINO

COMPAGNIA 1

JUNTA DE ANEXOS

EDAD

ANT. S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XVII	<input type="checkbox"/>
S. XVI	<input type="checkbox"/>	S. XIX	<input type="checkbox"/>
S. XVII	<input checked="" type="checkbox"/>	S. XX	<input type="checkbox"/>
S. XVIII	<input type="checkbox"/>	d. 1940	<input type="checkbox"/>

PROPIEDAD

<input type="checkbox"/>	PRIVADA IND.
<input checked="" type="checkbox"/>	PRIVADA HOR.
<input type="checkbox"/>	INSTITUCION
<input type="checkbox"/>	IGLESIA

USOS

<input type="checkbox"/>	PUEL. MUN.
<input type="checkbox"/>	PUBL. FROV
<input type="checkbox"/>	PUBL. AUTO
<input type="checkbox"/>	PUBL. ESTAT

<input type="checkbox"/>	RESIDENCIAL
<input type="checkbox"/>	VIV. OCUP.
<input type="checkbox"/>	VIV. VACIA
<input type="checkbox"/>	VIV. 2 RED
<input type="checkbox"/>	DOTACION


PLANTA

ORGANIZACION

ALREDEDOR DE PATIO ACRISTALADO

CROQUIS PLANTA

C. COLEGIO S. XI



MATERIALES CONSTRUCTIVOS ALTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO	<input checked="" type="checkbox"/>	SILL. RIA
PL. BAJA	<input checked="" type="checkbox"/>	MAN. OST.
" TIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	LADRILLO
TIPO	<input type="checkbox"/>	MADERA
TOTAL	<input checked="" type="checkbox"/>	H. ARMADO

<input type="checkbox"/>	ACERO
<input checked="" type="checkbox"/>	MIXTO
<input type="checkbox"/>	OTROS

MATERIALES

FACH. PETREA	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA
FACH. CERAMICA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO
FACH. REVOQUE	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO
FORJ. MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA
FORJ. CERAMICO	<input checked="" type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA
FORJ. METALICO	<input checked="" type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA

FAACHADA

ORGANIZACION

5B - VPWYP

CONSERVACION

SUENO	<input type="checkbox"/>	DEFICIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>
REGULAR	<input checked="" type="checkbox"/>	RUINA	<input type="checkbox"/>

ENTORNO

CALIDAD:	BUENA	<input type="checkbox"/>	
	NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>	
	DEGRAD.	<input type="checkbox"/>	

RELACION:	INTEGRADA	<input type="checkbox"/>	
	NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>	
	INADECUADA	<input type="checkbox"/>	

PROPIUESTA:

CONSERVACION	<input type="checkbox"/>
PEQUEÑAS OBRAS	<input checked="" type="checkbox"/>

REMODELACION	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-------------------------------------

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS	<input checked="" type="checkbox"/>
ORGANIZACION GRAL	<input checked="" type="checkbox"/>
SOLUC. ESTRUCT.	<input checked="" type="checkbox"/>
SOLUC. CONSTRUC.	<input checked="" type="checkbox"/>
COMP. FACHADA	<input checked="" type="checkbox"/>
ELEM. ORNAMENT.	<input checked="" type="checkbox"/>
JARDIN. ANEXO	<input checked="" type="checkbox"/>
MAMPARAS MUEBLES EXTR.	<input type="checkbox"/>

ELEMENTOS INADECUADOS.	<input type="checkbox"/>
ABANDONO Y DETERIORO DEL EDIFICIO	<input type="checkbox"/>

GRADO PROTECCION

GRADO PRIMERO	<input type="checkbox"/>
GRADO SEGUNDO	<input checked="" type="checkbox"/>
GRADO TERCERO	<input type="checkbox"/>
GRADO CUARTO	<input type="checkbox"/>

NORMATIVA

COND. P.A.P. - ART. SE	<input type="checkbox"/>
ORDENACIONES - ART. 43.2	<input checked="" type="checkbox"/>
EDIFICABILIDAD - ST-2E-3	<input type="checkbox"/>
USO PRIORITARIO	<input type="checkbox"/>

DOTACIONES CULTURAL ADUA

DENOMINACION		CONVENTO DE LA CONCEPCION (CARMELITAS DESCALZAS)							
LOCALIZACION		PLAZA DE LAS DESCALZAS							
EDAD		PROPIEDAD							
ATL. S. XV S. XV. S. XVI. S. XVII.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	S. XVIII S. XIX S. XX .a 1940 S. XX .d 1940	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	PRIVADA IND PRIVADA HOR. INSTITUCION IGLESIA	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	PUBL. MUN PUBL. PROV PUBL. AUTO PUBL. ESTAT	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	RESIDENCIAL VIV. OCUP VIV. VACIA VIV. 2 RED	NO RESIDENCIAL COMERCIO INDUSTRIAL HOSTELER INSTITUC. DOTACION
PLANTA		ORGANIZACION		PLANTA		USOS		TIPO DE ANDAMIAJE	
TEMPLO CON PLANTA DE CRUZ LATINA - UMA LLAVE CON CICERO DE BRAZOS CORTOS.		- USTRO QUADRADO, CON TRAMOS DE MEDIO PINTO Y ADJUEGADOS - ESPACIOS LIBRES IMPORTANTES							
CAR. CONSTRUCTIVAS		MATERIALES		FACHADA		CONSERVACION		ENTORNO	
MATERIALES		CARP. EXT. MADERA CARP. EXT. HIERRO CARP. EXT. ALUMINIO CUBIERTA TEJA CUBIERTA AZOTEA OTRA CUBIERTA		ORGANIZACION		DEFICIENTE RUINA		REGULAR	
CARP. EXT. MADERA CARP. EXT. HIERRO CARP. EXT. ALUMINIO CUBIERTA TEJA CUBIERTA AZOTEA OTRA CUBIERTA		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		REGULAR, CON PORTADA TOSCALA, HORNOCAJA CON PULPAJOS, ESTANZA CENTRADA, Y FRONTERA.		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
CONSERVACION		ELEMENTOS POSITIVOS		ELEMENTOS INADECUADOS		GRADO PROTECCION		NORMATIVA	
CONSERVACION PEQUEÑAS OBRAS REMODELACION		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		ELEMENTOS INADECUADOS: ESTORNO DEGRADADO: - EDIFICIOS MODERNOS - APARCAMIENTOS CONSTRUCCIONES ILADEQUADAS EN ESPACIOS LIBRES PRIVADOS		GRADO PRIMERO GRADO SEGUNDO GRADO TERCERO GRADO CUARTO		COND. PART. ORDEO: ART. 59 ORDENAJAZAS: ART. 48.2 USOS PRIORITARIOS DIFUSO REGLADA CULTURAL	

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION LOCALIZACION

FACHADA DEL DESAPARECIDO PALACIO DE FRANCISCO DE LOS COBOS

FRANCISCO DE LOS COBOS

EDAD

ANT. S. XV
S. XVI
S. XVII

S. XVII
S. XIX
S. XX .a
S. XX .d

1940
1940

PROPIEDAD

PRIVADA IND
PRIVADA HCR.
INSTITUCION
IGLESIA

PUEL. MUN
PUBL. PROV
PUBL. AUTO
PUBL. ESTAT

USOS

RESIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 RED

RESIDENC
CONERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELER
INSTITUC.
DOTACION


PLANTA

ORGANIZACION

SE TRATA DE UN SOLAR
EXISTEN RESTOS IMPORTANTES DEL ANTIGUO
PALACIO

PLANTA

FCO. DE LOS COBOS



CAR. CONSTRUCTIVAS CULTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO
PL. BAJA
PL. TIPO
ATICO
TOTAL

SILLERIA
MAMPOST
LADRILLO
MADERA
H. ARMADO

ACERO
MIXTO
OTROS

MATERIALES

FACH. PETREA
FACH. CERAMICA
FACH. REVOCO
FORJ. MADERA
FORJ. CERAMICO
FORJ. METALICO

CARP. EXT. MADERA
CARP. EXT. HIERRO
CARP. EXT. ALUMINIO
CUBIERTA TEJA
CUBIERTA AZOTEA
OTRA CUBIERTA

FACHADA

ORGANIZACION

ESTERA CON PORTADA SECCILLA, DE ARCO Y FRONTON
PARTIDO

CONSERVACION

BUENO
REGULAR

DEFICIENTE
RUINA

ENTORNO

CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD

RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROPIUESTA:

CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SCLUC. ESTRUCT.
JOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
ELEM. ORNAMENT.
JARDIN.. ANEXO

ELEMENTOS INADECUADOS
ABAJOUDO DEL SOLAR
DETERIORO DE LA FACHADA, CON
CABLES Y OTROS ELEMENTOS
ADOSADOS.

GRADO PROTECCION

GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

NORMATIVA

COND. PART. ORDENACION
ART. 53.
ORDENALIZAS: ART. 48.2.
USO PROPRIETARIO
ZONA VERDE

CATÁLOGO DEL CENTRO HISTÓRICO DE ODEDA

DENOMINACION

TIPO:	DETALLE:
-------	----------

LOCALIZACION

GÜES GOMEZ 4

EDAD

ANT. S. XV
S. XV
S. XVI
S. XVII

<input type="checkbox"/>

S. XVIII
S. XIX
S. XX .d
S. XX .d

<input type="checkbox"/>

PRIVADA IND.
PRIVADA HCR.
INSTITUCION
IGLESIA

<input checked="" type="checkbox"/>

PUBL. MUN
PUBL. PROV
PUBL. AUTO
PUBL. ESTAT

<input type="checkbox"/>

RESIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 RED

<input type="checkbox"/>

NO RESIDENCIAL
COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELER
INSTITUC.
DOTACION

JUNTA DE MADRID


USOS

DETALLE

PLANTA

ORGANIZACION

PLANTA

CAR. CONSTRUCTIVAS
ALTURA Y ESTRUCTURASOTANO
PL. BAJA
PL. TIPO
ATICO
TOTAL

<input checked="" type="checkbox"/>

SILLERIA
MAMPOST
LADRILLO
MADERA
H. ARMADO

<input type="checkbox"/>

ACERO
MIXTO
OTROS

<input type="checkbox"/>

MATERIALES


FACH. PETREA
FACH. CERAMICA
FACH. REVOCO
FORJ. MADERA
FORJ. CERAMICO
FORJ. METALICO

<input checked="" type="checkbox"/>

CARP. EXT. MADERA
CARP. EXT. HIERRO
CARP. EXT. ALUMINIO
CUBIERTA TEJA
CUBIERTA AZOTEA
OTRA CUBIERTA

<input checked="" type="checkbox"/>

FOTO



FACHADA

ORGANIZACION

2V-VPV

CONSERVACION

BUENO
REGULAR

<input checked="" type="checkbox"/>

DEFICIENTE
RUINA

<input type="checkbox"/>

ENTORNO

CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD.

<input checked="" type="checkbox"/>

RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

<input checked="" type="checkbox"/>

PROPIUESTA: CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

<input checked="" type="checkbox"/>

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
LEM. ORNAMENT.
RDIN.. ANEXO

<input checked="" type="checkbox"/>

ELEMENTOS INADECUADOS
CABLES Y PALOMILLASGRADO PROTECCION
GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

<input type="checkbox"/>

NORMATIVA

ENTORNO: ESPACIO CATA
ORDENANZAS: ART. 48.2USOS PRIORITYARIOS
RESIDENCIAL

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION

PALACIO DE LOS MAUVELES

LOCALIZACION

HORNILLO CONTADOR 9

EDAD

ANT. S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XVIII	<input type="checkbox"/>
S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XIX	<input type="checkbox"/>
S. XVI	<input checked="" type="checkbox"/>	S. XX .a 1940	<input type="checkbox"/>
S. XVII	<input type="checkbox"/>	S. XX .d 1940	<input type="checkbox"/>

PROPIEDAD

PRIVADA IND	<input checked="" type="checkbox"/>
PRIVADA HCR.	<input type="checkbox"/>
INSTITUCION	<input type="checkbox"/>
IGLESIA	<input type="checkbox"/>

PUBL. MUN	<input type="checkbox"/>
PUBL. FROV	<input type="checkbox"/>
PUBL. AUTO	<input type="checkbox"/>
PUBL. ESTAT	<input type="checkbox"/>

USOS

RESIDENCIAL	<input type="checkbox"/>
VIV. OCUP	<input type="checkbox"/>
VIV. VACIA	<input type="checkbox"/>
VIV. 2 RED	<input type="checkbox"/>

NO RESIDENCIA	<input type="checkbox"/>
COMERCIO	<input type="checkbox"/>
INDUSTRIAL	<input type="checkbox"/>
HOSTELER	<input type="checkbox"/>
INSTITUC.	<input type="checkbox"/>
DOTACION	<input type="checkbox"/>


PLANTA

ORGANIZACION

K

CROQUIS PLANTA

DA. MARINA DE UBEDA, 1989



CAR. CONSTRUCTIVAS

ALTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO	<input type="checkbox"/>	SILLERIA	<input type="checkbox"/>
PL. BAJA	<input checked="" type="checkbox"/>	MANPOST	<input type="checkbox"/>
PL. TIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	LADRILLO	<input type="checkbox"/>
ATICO	<input type="checkbox"/>	MADERA	<input type="checkbox"/>
TOTAL	<input type="checkbox"/>	H. ARMADO	<input type="checkbox"/>

ACERO	<input type="checkbox"/>
MIXTO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

MATERIALES

FACH. PETREA	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA	<input type="checkbox"/>
FACH. CERAMICA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO	<input type="checkbox"/>
FACH. REVOCO	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO	<input type="checkbox"/>
FORJ. MADERA	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA	<input checked="" type="checkbox"/>
FORJ. CERAMICO	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA	<input type="checkbox"/>
FORJ. METALICO	<input type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>

FACHADA

ORGANIZACION

3V-PUUV

CONSERVACION

SUEÑO	<input type="checkbox"/>	DEFICIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>
REGULAR	<input type="checkbox"/>	RUINA	<input type="checkbox"/>

ENTORNO

CALIDAD:	BUENA	<input type="checkbox"/>	RELACION:	INTEGRADA	<input type="checkbox"/>
	NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>		NORMAL	<input type="checkbox"/>
	DEGRAD	<input type="checkbox"/>		INADECUADA	<input type="checkbox"/>



PROPIUESTA:	CONSERVACION	<input type="checkbox"/>
	PEQUEÑAS OBRAS	<input type="checkbox"/>
	REMODELACION	<input checked="" type="checkbox"/>

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS	<input checked="" type="checkbox"/>
ORGANIZACION GRAL	<input checked="" type="checkbox"/>
SOLUC. ESTRUCT.	<input checked="" type="checkbox"/>
SOLUC. CONSTRUC.	<input checked="" type="checkbox"/>
COMP. FACHADA	<input checked="" type="checkbox"/>
ELEM. ORNAMENT.	<input type="checkbox"/>
JARDIN.. ANEXO	<input type="checkbox"/>

ELEMENTOS INADECUADOS	<input type="checkbox"/>
INTERIOR MUY DEGRADADO	<input type="checkbox"/>
USO INDUSTRIAL	<input type="checkbox"/>
INTERIOR - PAVIMENTACION	<input type="checkbox"/>
- GABLES	<input type="checkbox"/>

GRADO PROTECCION	<input type="checkbox"/>
GRADO PRIMERO	<input type="checkbox"/>
GRADO SEGUNDO	<input checked="" type="checkbox"/>
GRADO TERCERO	<input type="checkbox"/>
GRADO CUARTO	<input type="checkbox"/>

NORMATIVA

ORDENALIZAS : ART. 48.2

USOS PRIORITARIOS	<input type="checkbox"/>
RESIDENCIAL	<input type="checkbox"/>
INSTITUCIONAL	<input type="checkbox"/>
DOTACIONAL	<input type="checkbox"/>

Acuerdo:

«4. Aprobación provisional imposición y ordenación de contribuciones especiales, ejecución proyecto obra, reposición y mejora de los caminos rurales del Picón y Risquillo. Examinado el procedimiento incoado para la aplicación de contribuciones especiales como consecuencia de las obras de «Reposición y Mejora de los Caminos Rurales del Picón y Risquillo» y

Atendiendo a que se trata de una actuación en suelo no urbanizable, en terrenos de dominio público, dentro del ámbito de las competencias municipales, y que se produce un beneficio especial o aumento de valor de los bienes de los llamados a contribuir, esto es, de los propietarios de las fincas afectadas por la mejora de los tramos de caminos incluidos en el proyecto de obras.

En armonía con los informes, jurídico y económico, que sirven de base para la fijación de los elementos necesarios en orden a la determinación de las respectivas cuotas tributarias, en los extremos que se contienen en texto anexo de Ordenanza Fiscal que obra en el expediente y que se da por reproducido a todos los efectos.

Vistos los artículos 15.1, 17.1 y 34.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria, y por unanimidad de los Sres. Concejales asistentes, en número de 8 de los 9 que de hecho y de derecho lo componen, Acuerda.

Primerº.-Imponer Contribuciones Especiales como consecuencia de la ejecución de la obra «Reposición y Mejora de los caminos rurales del Picón y Risquillo».

Segundo.-Ordenar el tributo concreto para la determinación de sus elementos necesarios en la forma siguiente:

a) El coste previsto de la obra se fija en 193.315,52 euros y el coste soportado por el Ayuntamiento en 122.889,51 euros, como consecuencia de la deducción subvención otorgada por importe de 70.426,01 euros.

b) Se fija la cantidad a repartir entre los beneficiarios en 110.600,56 euros, equivalente al 90% del coste soportado, atendiendo a la naturaleza de la obra. Esta cantidad tiene el carácter de mera previsión. Finalizada la obra, si el coste real fuese mayor o menor que el previsto se tomará aquél a efectos de cálculo de las cuotas, señalando los sujetos pasivos y girando las liquidaciones que procedan.

c) Se aplica como módulo de reparto la superficie de los inmuebles afectados, atendida la clase de obra.

d) Se aprueba la Ordenanza Fiscal en los términos que se contienen en el texto anexo que obra en el expediente y que se da por reproducido a todos los efectos, la cual se remite a la Ordenanza General de Contribuciones Especiales aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 20 de octubre de 1989.

Tercero.-Exponer el procedimiento a información pública en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, durante 30 días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el procedimiento y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas; asimismo, durante ese período de exposición al público, los propietarios o titulares afectados podrán constituirse en Asociación Administrativa de Contribuyentes.

Cuarto.-Si no se producen reclamaciones el acuerdo se considerará aprobado definitivamente, notificándose individualmente, a cada sujeto pasivo las cuotas que correspondan, si fuese conocido y, en su defecto, mediante edictos, pudiendo formular recurso de reposición ante el Ayuntamiento que podrá versar sobre la procedencia de las contribuciones especiales, el porcentaje del coste que deban satisfacer o las cuotas asignadas.

Ordenanza Fiscal de Contribuciones Especiales para las obras de Reposición y Mejora de los Caminos Rurales del Picón y Risquillo en el Término Municipal de Albánchez de Mágina

Artículo 1.º.-Ámbito de aplicación.

La presente ordenanza fiscal regula la contribución especial por obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un incremento

del valor de sus bienes como consecuencia de la realización de las obras de «Reposición y Mejora de los Caminos Rurales del Picón y Risquillo en el Término Municipal de Albánchez de Mágina», remitiéndose a la Ordenanza General de Contribuciones Especiales aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 20 de octubre de 1989.

Artículo 2.º.-Sujetos pasivos.

Tendrán la consideración de personas físicas o jurídicas especialmente beneficiadas por la realización de las obras objeto de la presente contribución especial, los propietarios de las fincas que, a resultas del informe que evacuen los Servicios Técnicos Municipales, se determinen y que será objeto de aprobación posterior por el órgano competente de la Entidad Local.

Artículo 3.º.-Base imponible.

1. El coste previsto, excluidos las subvenciones y auxilios recibidos, que el Ayuntamiento soporta por la realización de las obras de referencia asciende 122.889,51 euros.

2. La base imponible estará constituida por el 90% de dicho coste, lo que asciende a 110.600,56 euros.

Artículo 4.º.-Cuota tributaria.

La base imponible determinada en el artículo anterior, será distribuida entre los sujetos pasivos en función de la superficie de sus respectivas fincas.

Artículo 5.º.-Pago anticipado y liquidación definitiva.

1. El Ayuntamiento exigirá el pago anticipado de las cuotas, una vez aprobado el acuerdo concreto de imposición y ordenación de la contribución especial.

2. Una vez finalizada la realización de la obra, se procederá a señalar a los sujetos pasivos la base y las cuotas individuales definitivas, girando las liquidaciones que procedan, y compensando los pagos anticipados efectuados.

Disposición Final

La presente Ordenanza Fiscal de Contribución Especial, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno, entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Lo que se hace público a los efectos de lo que determina el artículo 17.4 de R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

El Alcalde-Presidente, EUFRASIO JAVIER ORTIZ MUÑOZ.

- 53787

Ayuntamiento de Úbeda (Jaén).

Anuncio.

Por acuerdo de la Junta Gobierno Local en sesión celebrada el día 19 de julio de 2004, se aprobó inicialmente la Modificación Puntual del Plan Especial de Protección del Centro Histórico de Úbeda: Palacio de don Luis de la Cueva.

La citada modificación queda expuesta a información pública por el plazo de un mes siguiente a la fecha de inserción del presente Anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, durante cuyo plazo podrá examinarse y presentarse por escrito, ante este Ayuntamiento, las alegaciones pertinentes.

En virtud de la citada aprobación inicial y de conformidad con la legislación vigente, queda suspendido el otorgamiento de autorizaciones, aprobaciones y licencias de parcelación, edificación y demolición en todo el área afectada por la modificación.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Úbeda, a 27 de agosto de 2004.—El Alcalde-Presidente accidental, FRANCISCO JURADO RUIZ.

- 54011

Ayuntamiento de Orcera (Jaén).

Edicto.

Don JOAQUÍN ZORRILLA GRIMALDOS, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Orcera.

ESTUDIO DEL CENTRO HISTÓRICO DE UBEDA

DENOMINACION
LOCALIZACION

CASA DE DON LUIS DE LA CUEVA

PLAZA DE JOSEFA MANUEL

EDAD

ANT. S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XVII	<input type="checkbox"/>
S. XV	<input checked="" type="checkbox"/>	S. XIX	<input type="checkbox"/>
S. XVI	<input type="checkbox"/>	S. XX	<input type="checkbox"/>
S. XVII	<input checked="" type="checkbox"/>	d 1940	<input type="checkbox"/>
		S. XX	<input type="checkbox"/>
		d 1940	<input type="checkbox"/>

PROPIEDAD

PRIVADA IND.	<input type="checkbox"/>
PRIVADA HOR.	<input type="checkbox"/>
INSTITUCION	<input type="checkbox"/>
IGLESIA	<input type="checkbox"/>

PUBL. MUN	<input type="checkbox"/>
PUBL. PROV	<input type="checkbox"/>
PUBL. AUTO	<input type="checkbox"/>
PUBL. ESTAT	<input type="checkbox"/>

USOS

RESIDENCIAL	<input type="checkbox"/>
COMERCIO	<input type="checkbox"/>
INDUSTRIAL	<input checked="" type="checkbox"/>
HOTELER	<input checked="" type="checkbox"/>
INSTITUC.	<input type="checkbox"/>
DOTACION	<input type="checkbox"/>

PLANTA


ORGANIZACION

TIPO A - PATIO CENTRAL

ESPACIOS LIBRES INTERIORES

CROQUIS PLANTA

PLAZA JOSEFA MANUEL, 1



CAR. CONSTRUCTIVAS
CULTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO	<input type="checkbox"/>	SILLERIA	<input type="checkbox"/>
PL. BAJA	<input checked="" type="checkbox"/>	MAMPOST	<input type="checkbox"/>
PL. TIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	LADRILLO	<input type="checkbox"/>
ETICO	<input type="checkbox"/>	MADERA	<input type="checkbox"/>
TOTAL	<input checked="" type="checkbox"/>	H. ARMADO	<input type="checkbox"/>

ACERO	<input type="checkbox"/>
MIXTO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>


MATERIALES

FACH. PETREA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA	<input type="checkbox"/>
FACH. CERAMICA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO	<input type="checkbox"/>
FACH. REVOCO	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO	<input type="checkbox"/>
FORJ. MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA	<input type="checkbox"/>
FORJ. CERAMICO	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA	<input type="checkbox"/>
FORJ. METALICO	<input type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>

FACHADA
SUBV - V'PU

CONSERVACION

SUENO	<input type="checkbox"/>
REGULAR	<input type="checkbox"/>
DEFICIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>
RUINA	<input type="checkbox"/>



ENTORNO

CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRADRELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROPIUESTA:

CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
CLEM. ORNAMENT.
JARDIN.. ANEXO

ELEMENTOS INADECUADOS
DETERIORO DEL EDIFICO
DEL ENTORNO

GRADO PROTECCION
GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

NORMATIVA

EXPROPIACION

ORDENACION: ART. 43

USOS PRIORITARIOS

DISTRIBUCION

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE OSSEDA

DENOMINACION
LOCALIZACION

PALACIO DE VELA DE LOS COBOS

JUAN MONTILLA 6

EDAD

NT. S. XV	<input type="checkbox"/>
S. XVI	<input type="checkbox"/>
S. XVII	<input checked="" type="checkbox"/>
S. XVIII	<input type="checkbox"/>
S. XIX	<input type="checkbox"/>
S. XX a 1940	<input type="checkbox"/>
S. XX d 1940	<input type="checkbox"/>

PROPIEDAD

PRIVADA IND.	<input type="checkbox"/>
PRIVADA HOR.	<input type="checkbox"/>
INSTITUCION	<input type="checkbox"/>
IGLESIA	<input type="checkbox"/>

PUBL. MUN.	<input checked="" type="checkbox"/>
PUBL. PROV.	<input type="checkbox"/>
PUBL. AUTO	<input type="checkbox"/>
PUBL. ESTAT	<input type="checkbox"/>

USOS

RESIDENCIAL	<input type="checkbox"/>
VIV. OCUP.	<input type="checkbox"/>
VIV. VACIA	<input type="checkbox"/>
VIV. 2 ^o RED	<input type="checkbox"/>

NO. RESIDENCIA	<input type="checkbox"/>
COMERCIO	<input type="checkbox"/>
INDUSTRIAL	<input type="checkbox"/>
HOSTELER	<input type="checkbox"/>
INSTITUC.	<input type="checkbox"/>
DOTACION	<input checked="" type="checkbox"/>

PLANTA

ORGANIZACION

PLANTA

ABSORBADO DE FACHADA

CUBIERTA DE CERAMICA Y TEJA

JUNTA DE ANCHURA


FACHADA DE PIEDRA

FACHADA DE MADERA

FACHADA DE LADRILLO

FACHADA DE ACERO

FACHADA DE OTROS


CAR. CONSTRUCTIVAS
MATERIAL Y ESTRUCTURA

BOTANO	<input checked="" type="checkbox"/>
PL. BAJA	<input type="checkbox"/>
PL. TIPO	<input checked="" type="checkbox"/>
ATICO	<input type="checkbox"/>
TOTAL	<input checked="" type="checkbox"/>
SILLERIA	<input type="checkbox"/>
MAMPOST	<input type="checkbox"/>
LADRILLO	<input checked="" type="checkbox"/>
MADERA	<input type="checkbox"/>
H. ARMADO	<input type="checkbox"/>
ACERO	<input type="checkbox"/>
MIXTO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

MATERIALES

FACH. PETREA	<input type="checkbox"/>
FACH. CERAMICA	<input checked="" type="checkbox"/>
FACH. REVOCO	<input type="checkbox"/>
FORJ. MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>
FORJ. CERAMICO	<input type="checkbox"/>
FORJ. METALICO	<input checked="" type="checkbox"/>
CARP. EXT. MADERA	<input type="checkbox"/>
CARP. EXT. HIERRO	<input type="checkbox"/>
CARP. EXT. ALUMINIO	<input type="checkbox"/>
CUBIERTA TEJA	<input type="checkbox"/>
CUBIERTA AZOTEA	<input type="checkbox"/>
OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>

FOTO



FACHADA

ORGANIZACION SILUETAR

(ESTÁNDAR ADICIONALADA CORINTIA - BALCONES CON FRONTEA
(SOLUCION) - GALERIA SUPERIOR).

CONSERVACION

BUENO	<input checked="" type="checkbox"/>
REGULAR	<input type="checkbox"/>
DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>
RUINA	<input type="checkbox"/>

ENTORNO

CALIDAD:

BUENA
NORMAL
DEGRAD

RELACION:

INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROPIUESTA:

CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
LEM. ORNAMENT.
RDIN.. ANEXO

ELEMENTOS INADECUADOS

GRADO PRÓTECCION

GRADO	PRIMERO
GRADO	SEGUNDO
GRADO	TERCERO
GRADO	CUARTO

NORMATIVA

ESTUDIO: ESPACIO CATAL
ORDENANZAS: ART. 48.2

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION LOCALIZACION

PALACIO DE LOS MEDINILLAS

JURADO GOMEZ 7

EDAD

ANT. S. XV
S. XV
S. XM
S. XVI

S. XVII
S. XIX
S. XX a 1940
S. XX d 1940

PROPIEDAD

PRIVADA IND
PRIVADA HOR.
INSTITUCION
IGLESIA

PUBL. MUN
PUBL. PROV
PUBL. AUTO
PUBL. ESTAT

USOS


RESIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 RED

NO RESIDENCIAL
COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELERIA
INSTITUC.
DOTACION

PLANTA

ORGANIZACION

PLANTA



CAR. CONSTRUCTIVAS ALTURA Y ESTRUCTURA


SOTANO	<input checked="" type="checkbox"/>	SILLERIA	<input checked="" type="checkbox"/>
PL. BAJA	<input checked="" type="checkbox"/>	MAMPOST	<input type="checkbox"/>
PL. TIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	LADRILLO	<input type="checkbox"/>
ATICO	<input type="checkbox"/>	MADERA	<input type="checkbox"/>
TOTAL	<input type="checkbox"/>	H. ARMADO	<input type="checkbox"/>

<input checked="" type="checkbox"/>	ACERO	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MIXTO	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

MATERIALES

FACH. PETREA	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA	<input type="checkbox"/>
FACH. CERAMICA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO	<input checked="" type="checkbox"/>
FACH. REVOCO	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO	<input type="checkbox"/>
FORJ. MADERA	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA	<input checked="" type="checkbox"/>
FORJ. CERAMICO	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA	<input type="checkbox"/>
FORJ. METALICO	<input type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>

FOTO



FACHADA

ORGANIZACION

SVBYBV - VV'PV'V'

CONSERVACION

BUENO	<input checked="" type="checkbox"/>	DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>
REGULAR	<input checked="" type="checkbox"/>	RUINA	<input type="checkbox"/>

ENTORNO

CALIDAD:	BUENA	<input type="checkbox"/>	RELACION:	INTEGRADA	<input type="checkbox"/>
	NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>		NORMAL	<input type="checkbox"/>
	DEGRAD	<input type="checkbox"/>		INADECUADA	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>	PROPIUESTA:	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-------------	--------------------------

CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS	<input type="checkbox"/>
ORGANIZACION GRAL	<input type="checkbox"/>
SOLUC. ESTRUCT.	<input type="checkbox"/>
SOLUC. CONSTRUC.	<input checked="" type="checkbox"/>
COMP. FACHADA	<input type="checkbox"/>
ELEM. ORNAMENT.	<input type="checkbox"/>
JARDIN. ANEXO	<input type="checkbox"/>

ELEMENTOS INADECUADOS	<input type="checkbox"/>
ESTADO DEL EDIFICIO	<input type="checkbox"/>
USO INDUSTRIAL	<input type="checkbox"/>

GRADO	PROTECCION
GRADO	PRIMERO
GRADO	SEGUNDO
GRADO	TERCERO
GRADO	CUARTO

NORMATIVA
ORDENANZA: ART. 48.2

USOS PRIORITARIOS
RESIDENCIAL
DOTACION

CATALOGO DEL CENTRO HISTÓRICO DE UDÉDA

DENOMINACION
LOCALIZACION

FACHADA DE LA CASA DEL OBISPO CALASTERO

CUESTA DEL LOSAL 9

EDAD

S. IT. S. XV
 S. XV
 S. XVI
 S. XX .a 1940
 S. XX .d 1940

S. XVIII
 S. XIX
 S. XX .a 1940
 S. XX .d 1940

PROPIEDAD

PRIVADA IND.
 PRIVADA HOR.
 INSTITUCION
 IGLESIA

PUBL. MUN.
 PUBL. PROV.
 PUBL. AUTO
 PUBL. ESTAT

USOS


RESIDENCIAL
 VIV. OCUP.
 VIV. VACIA
 VIV. 2 RED

NO RESIDENCIAL
 COMERCIO
 INDUSTRIAL
 HOSTELER
 INSTITUC.
 DOTACION

PLANTA

ORGANIZACION

PLANTA

CAR. CONSTRUCTIVAS
MATERIAL Y ESTRUCTURA

SOTANO
 PL. BAJA
 PL. TIPO
 TICO
 TOTAL

SILLERIA
 MAMPOST
 LADRILLO
 MADERA
 H. ARMADO

ACERO
 MIXTO
 OTROS

MATERIALES

FACH. PETREA <input type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA <input type="checkbox"/>
ACH. CERAMICA <input type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO <input checked="" type="checkbox"/>
ACH. REVOCO <input type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO <input type="checkbox"/>
ORJ. MADERA <input type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA <input checked="" type="checkbox"/>
FORJ. CERAMICO <input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA <input type="checkbox"/>
ORJ. METALICO <input type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA <input type="checkbox"/>

FACHADA ORGANIZACION SINGULAR
 MANDILADO - ESCUDO OUTSANTES - RELIEVES
 CRISTALES VIDRIADOS - GALERIA SUPERIOR

CONSERVACION

BUENO
 REGULAR
 DEFICIENTE

DEFICIENTE
 RUINA

ENTORNO

CONDICION: BUENA
 NORMAL
 DEGRAD

RELACION: INTEGRADA
 NORMAL
 INADECUADA

PROPIUESTA:

CONSERVACION
 PEQUENAS OBRAS
 REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
 ORGANIZACION GRAL
 SOLUC. ESTRUCT.
 SOLUC. CONSTRUC.
 COMP. FACHADA
 ELEM. ORNAMENT.
 JARDIN.. ANEXO

ELEMENTOS INADECUADOS
 USOS DEL ESPACIO
 ADYACENCIA

GRADO PROTECCION
 GRADO PRIMERO
 GRADO SEGUNDO
 GRADO TERCERO
 GRADO CUARTO

NORMATIVA
 ORDENANZAS: ART. 48.
 USOS PRIORITARIOS
 RESIDENCIAL

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION

PALACIO DEL MARQUES DE MANCERA

M. SOLEDAD TORRES ACOSTA

EDAD

ANT. S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XVII	<input type="checkbox"/>
S. XV	<input checked="" type="checkbox"/>	S. XIX	<input type="checkbox"/>
S. XVI	<input checked="" type="checkbox"/>	S. XX .a	1940
S. XVII	<input type="checkbox"/>	S. XX .d	1940

PROPIEDAD

<input type="checkbox"/>	PRIVADA IND.	<input type="checkbox"/>	PUBL. MUN.	<input type="checkbox"/>	RESIDENCIAL
<input type="checkbox"/>	PRIVADA HOR.	<input type="checkbox"/>	PUBL. PROV.	<input type="checkbox"/>	VIV. OCUP.
<input type="checkbox"/>	INSTITUCION	<input type="checkbox"/>	PUBL. AUTO	<input type="checkbox"/>	VIV. VACIA
<input type="checkbox"/>	IGLESIA	<input checked="" type="checkbox"/>	PUBL. ESTAT	<input type="checkbox"/>	VIV. 2 RED

USOS


<input type="checkbox"/>	RESIDENCIAL	<input type="checkbox"/>	RESIDENCIAL
<input type="checkbox"/>	COMERCIO	<input type="checkbox"/>	INDUSTRIAL
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIAL	<input type="checkbox"/>	HOSTELER.
<input type="checkbox"/>	HOSTELER.	<input type="checkbox"/>	INSTITUC.
<input type="checkbox"/>	INSTITUC.	<input type="checkbox"/>	DOTACION

PLANTA

ORGANIZACION

ALREDEDOR DE UN PATIO CENTRAL

CROQUIS PLANTA



CAR. CONSTRUCTIVAS

ALTURA Y ESTRUCTURA


SOTANO	<input checked="" type="checkbox"/>	SILLERIA	<input type="checkbox"/>
PL. BAJA	<input checked="" type="checkbox"/>	MAMPOST	<input checked="" type="checkbox"/>
L. TIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	LADRILLO	<input type="checkbox"/>
JICO	<input checked="" type="checkbox"/>	MADERA	<input type="checkbox"/>
TOTAL	<input checked="" type="checkbox"/>	H. ARMADO	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>	ACERO	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	MIXTO	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

MATERIALES

FACH. PETREA	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA	<input type="checkbox"/>
FACH. CERAMICA	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO	<input checked="" type="checkbox"/>
FACH. REVOCO	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO	<input type="checkbox"/>
FORJ. MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA	<input checked="" type="checkbox"/>
FORJ. CERAMICO	<input checked="" type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA	<input type="checkbox"/>
FORJ. METALICO	<input checked="" type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>

FOTO



FACHADA

ORGANIZACION

- PORTADA CON BALCON
- IMPORTANTE TORRE DE CUATRO CUERPOS

CONSERVACION

Bueno	<input type="checkbox"/>	Deficiente	<input type="checkbox"/>
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>	Ruina	<input type="checkbox"/>

ENTORNO

CALIDAD:	BUENA	<input checked="" type="checkbox"/>	RELACION:	INTEGRADA	<input checked="" type="checkbox"/>	PROPIUESTA:	CONSERVACION	<input type="checkbox"/>
	NORMAL	<input type="checkbox"/>		NORMAL	<input type="checkbox"/>		PEQUEÑAS OBRAS	<input checked="" type="checkbox"/>
	DEGRAD	<input type="checkbox"/>		INADECUADA	<input type="checkbox"/>		REMODELACION	<input type="checkbox"/>

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS	<input checked="" type="checkbox"/>
ORGANIZACION GRAL.	<input checked="" type="checkbox"/>
SOLUC. ESTRUCT.	<input type="checkbox"/>
SOLUC. CONSTRUC.	<input type="checkbox"/>
COMP. FACHADA	<input checked="" type="checkbox"/>
ELEM. ORNAMENT.	<input checked="" type="checkbox"/>
JARDIN.. ANEXO	<input type="checkbox"/>

ELEMENTOS INADECUADOS	<input type="checkbox"/>
DESvirtuacion INTERIOR	<input type="checkbox"/>

GRADO PROTECCION

GRADO	PRIMERO	<input type="checkbox"/>
GRADO	SEGUNDO	<input checked="" type="checkbox"/>
GRADO	TERCERO	<input type="checkbox"/>
GRADO	CUARTO	<input type="checkbox"/>

NORMATIVA

ESTUDIO: ESPACIO GATA
ORDENANZAS: ART. 4.2

USOS PRIORITARIOS
INSTITUCIONAL
INTANGIBLE

CATÁLOGO DEL CENTRO HISTÓRICO DE UBEDA

DENOMINACION
LOCALIZACION

FACHADA DE PALACIO PLATERESCO

MONTIEL 22

EDAD

ANT. S. XV
S. XV
S. XVI
S. XVIIS. XVII
S. XIX
S. XX a 1940
S. XX d 1940 PRIVADA IND.
 PRIVADA HOR.
 INSTITUCION
 IGLESIA PUBL. MUN
 PUBL. PROV
 PUBL. ESTAT AEROP.
 VIV. VACIA RESIDENCIAL
 VIV. OCUP.

USOS

NO RESIDENCIA
COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELER
INSTITUC.
DOTACION

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y TRABAJOS

PLANTA

ORGANIZACION


EL EDIFICIO HA SUFRIDO DEMOLICIONES INTERIOR
(1986)

PLANTA

13 JUL. 1989

JUNT. DE AND. LUGA

RESIDENCIA ANCIANOS C. MONTIEL



CAR. CONSTRUCTIVAS

CUBIERTA Y ESTRUCTURA

SOTANO
PL. BAJA
PL. TIPO
ATICO
TOTAL SILLERIA
MAMPOST
LADRILLO
MADERA
H. ARMADO ACERO
MIXTO
OTROS


MATERIALES

FACH. PETREA
FACH. CERAMICA
FACH. REVOCO
ORJ. MADERA
FORJ. CERAMICO
FORJ. METALICO CARP. EXT. MADERA
CARP. EXT. HIERRO
CARP. EXT. ALUMINIO
CUBIERTA TEJA
CUBIERTA AZOTEA
OTRA CUBIERTA

FACHADA ORGANIZACION

3 CUERPOS VERTICALES POR PILASTROS HELICOIDALES.
2 CUERPOS HORIZONTALS: PORTADA Y CUBIERTA BIFERA CON GRUETEZOS

FOTO



CONSERVACION

UEÑO
REGULARDEFICIENTE
RUINA

ENTORNO

CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRADRELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROPIUESTA:

CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
OLUC. ESTRUCT.
OLUC. CONSTRUC.
IMP. FACHADA
LEM. ORNAMENT.
JARDIN.. ANEXO

ELEMENTOS INADECUADOS

GRADO PROTECCION

NORMATIVA

GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTOORDENANZA 48.2
(SOLO FACHADA)USOS PRIORITARIOS
DOTACIONES

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION

CONVENTO DE LA VICTORIA

LOCALIZACION

OBISPO COBOS

EDAD

ANT. S. XV
S. XV
S. XVI
S. XVII

S. XVIII
S. XIX
S. XX
S. XXI

a 1940
d 1940

PROPIEDAD

PRIVADA IND.
PRIVADA HOR.
INSTITUCION
IGLESIA

PUBL. MUN.
PUBL. FROV
PUBL. AUTO
PUBL. ESTAT

USOS

RESIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 RED


RESIDENCIA
COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELER
INSTITUC.
DOTACION

PLANTA

ORGANIZACION

REALIZACION DE UN PROYECTO POR LA DELEGACION DE
HACIENDA, RESPETANDO FACHADA Y PATIO.

PLANTA



CAR. CONSTRUCTIVAS

ALTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO
PL. BAJA
PL. TIPO
ATICO
TOTAL

SILLERIA
MAMPOST
LADRILLO
MADERA
H. ARMADO

ACERO
MIXTO
OTROS

MATERIALES

FOTO

FACH. PETREA <input type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA <input type="checkbox"/>
FACH. CERAMICA <input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO <input type="checkbox"/>
FACH. REVOCO <input type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO <input type="checkbox"/>
FORJ. MADERA <input type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA <input type="checkbox"/>
FORJ. CERAMICO <input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA <input type="checkbox"/>
FORJ. METALICO <input type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA <input type="checkbox"/>



FACHADA

ORGANIZACION

CONSERVACION

BUENO
REGULAR
DEFICIENTE
RUINA

ENTORNO

CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD
RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA
PROPIUESTA: CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
ELEM. ORNAMENT.
JARDIN.. ANEXO

ELEMENTOS INADECUADOS
ESTORNO

GRADO PROTECCION
GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

NORMATIVA
PROYECTO PARA
USO DISTRITAL
ADMINISTRATIVO.

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION
LOCALIZACION

PALACIO DE LOS PORCELES

PARRAS 22

EDAD

ANT. S. XV
S. XV
S. XVI
S. XVII

S. XVIII
S. XIX
S. XX
S. XXI

a 1940
d 1940

PROPIEDAD

PRIVADA IND
PRIVADA HOR.
INSTITUCION
IGLESIA

PUBL. MUN
PUBL. PROV
PUBL. AUTO
PUBL. ESTAT

USOS

RESIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2. RED

NO RESIDENCI
COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELER
INSTITUC.
DOTACION


PLANTA

ORGANIZACION

CROQUIS PLANTA

TIPO A - PATIO CENTRAL

COLECCION




CAR. CONSTRUCTIVAS
ALTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO
PL. BAJA
PL. TIPO
ATICO
TOTAL

SILLERIA
MAMPOST
LADRILLO
MADERA
H. ARMADO


ACERO
MIXTO
OTROS



MATERIALES

FACH. PETREA
FACH. CERAMICA
FACH. REVOCO
FORJ. MADERA
FORJ. CERAMICO
FORJ. METALICO

CARP. EXT. MADERA
 CARP. EXT. HIERRO
 CARP. EXT. ALUMINIO
 CUBIERTA TEJA
 CUBIERTA AZOTEA
 OTRA CUBIERTA



FACHADA

ORGANIZACION

3B-VPV

CONSERVACION

BUENO
REGULAR

DEFICIENTE
RUINA

ENTORNO

CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD

RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROPIUESTA:

CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
ELEM. ORNAMENT.
JARDIN.. ANEXO

ELEMENTOS INADECUADOS
DESVENTAJAS INTERIOR
EDIFICIO LATERAL QUE
OCULTA PARTE DE LAS FA
CHADA.

GRADO PROTECCION

GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

NORMATIVA

ORDENANZAS: ART. 48

USOS PRIORITARIOS

-RESIDENCIAL
-DOTACIONAL
-INSTITUCIONAL

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION LOCALIZACION

ANTIGUAS CASAS CONSISTORIALES - ACTUAL CONSERVATORIO

PLAZA DEL PRIMERO DE MAYO 34.

EDAD

INT. S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XVII	<input type="checkbox"/>
S. XV	<input checked="" type="checkbox"/>	S. XIX	<input type="checkbox"/>
S. XVI	<input type="checkbox"/>	S. XX .a 1940	<input type="checkbox"/>
S. XVII	<input checked="" type="checkbox"/>	S. XX .d 1940	<input type="checkbox"/>

PROPIEDAD

PRIVADA IND	<input type="checkbox"/>
PRIVADA HOR.	<input type="checkbox"/>
INSTITUCION	<input type="checkbox"/>
IGLESIA	<input type="checkbox"/>

USOS

PUBL. MUN	<input type="checkbox"/>
PUBL. FROV	<input type="checkbox"/>
PUBL. AUTO	<input type="checkbox"/>
PUBL. ESTAT	<input type="checkbox"/>


NO RESIDENCIA	<input type="checkbox"/>
COMERCIO	<input type="checkbox"/>
INDUSTRIAL	<input type="checkbox"/>
HOSTELER	<input type="checkbox"/>
INSTITUC.	<input type="checkbox"/>
DOTACION	<input type="checkbox"/>

PLANTA

ORGANIZACION SINGULAR

CROQUIS PLANTA

- DOBLE LOGIA (INFERIOR Y SUPERIOR) CON COLUMNAES DOBLES Y SIQUIES.
UTILIZADA LA COMPOSICION POR A.C. H.D. DE MOLINA.



CAR. CONSTRUCTIVAS

ALTURA Y ESTRUCTURA


SOTANO	<input type="checkbox"/>	SILLERIA	<input type="checkbox"/>
PL. BAJA	<input checked="" type="checkbox"/>	MAMPOST	<input type="checkbox"/>
PL. TIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	LADRILLO	<input type="checkbox"/>
ATICO	<input checked="" type="checkbox"/>	MADERA	<input type="checkbox"/>
TOTAL	<input checked="" type="checkbox"/>	H. ARMADO	<input type="checkbox"/>

ACERO	<input type="checkbox"/>
MIXTO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

MATERIALES

FACH. PETREA	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA	<input type="checkbox"/>
FACH. CERAMICA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO	<input type="checkbox"/>
FACH. REVOCO	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO	<input type="checkbox"/>
FORJ. MADERA	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA	<input checked="" type="checkbox"/>
FORJ. CERAMICO	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA	<input type="checkbox"/>
FORJ. METALICO	<input type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>

FOTO



FACHADA

ORGANIZACION

VER RASTA

CONSERVACION

BUENO	<input type="checkbox"/>	DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>
REGULAR	<input checked="" type="checkbox"/>	RUINA	<input type="checkbox"/>

ENTORNO

CALIDAD:	BUENA	<input type="checkbox"/>	RELACION:	INTEGRADA	<input type="checkbox"/>	PROPIUESTA:	CONSERVACION	<input type="checkbox"/>
	NORMAL	<input type="checkbox"/>		NORMAL	<input type="checkbox"/>		PEQUEÑAS OBRAS	<input type="checkbox"/>
	DEGRAD	<input type="checkbox"/>		INADECUADA	<input type="checkbox"/>		REMODELACION	<input checked="" type="checkbox"/>

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS	<input type="checkbox"/>
ORGANIZACION GRAL	<input checked="" type="checkbox"/>
SOLUC. ESTRUCT.	<input type="checkbox"/>
SOLUC. CONSTRUC.	<input type="checkbox"/>
COMP. FACHADA	<input type="checkbox"/>
ELEM. ORNAMENT.	<input type="checkbox"/>
JARDIN.. ANEXO	<input type="checkbox"/>

ELEMENTOS INADECUADOS

GRADO PROTECCION

GRADO	PRIMERO	<input type="checkbox"/>
GRADO	SEGUNDO	<input checked="" type="checkbox"/>
GRADO	TERCERO	<input type="checkbox"/>
GRADO	CUARTO	<input type="checkbox"/>

NORMATIVA

ENTORNO: ESPACIO CATA	<input type="checkbox"/>
ART. 59.	<input type="checkbox"/>
CONDICIONES: ART. 43.	<input type="checkbox"/>
USOS PRIORITYOS	<input type="checkbox"/>
DETALLAL.	<input type="checkbox"/>



EXPEDIENTE	FECHA	ARTÍCULO	PRECEPTO	MATRÍCULA	APELLIDOS Y NOMBRE	IMPORTE	PUNTOS
2010/00799	18/03/2010	154 1 1A	CIR	J 8711 P	TORRES ZAMORA ANTONIO JESUS	30,00	
2010/00804	19/03/2010	154 1 1A	CIR	GR 3017 AT	JIMENEZ LOPEZ JOSE ANTONIO	30,00	
2010/00808	21/03/2010	154 1 1A	CIR	J 4751 AC	MARTOS LOPEZ FERNANDO	30,00	
2010/00811	21/03/2010	154 1 1A	CIR	6378 FSV	RICO CAMARA DAVID	30,00	
2010/00812	21/03/2010	154 1 1A	CIR	8498 BWH	CENTENO DIAZ JOSE	30,00	
2010/00816	21/03/2010	154 1 1A	CIR	J 7328 AF	OCAÑA CASTILLO ENCARNACION	30,00	
2010/00819	21/03/2010	94 2A 1D	CIR	IB 9223 CU	MOLINA EXPOSITO ANTONIO	90,00	
2010/00914	09/03/2010	16 2 C	ORD	J 3291 U	RUIZ MORENO LUIS	24,70	
2010/00924	19/03/2010	16 2 C	ORD	J 3291 U	RUIZ MORENO LUIS	24,70	
2010/00926	22/03/2010	154 1 1A	CIR	2963 DVX	BONILLA RUANO SERGIO	30,00	
2010/00935	22/03/2010	154 1 1A	CIR	4890 CVV	MORENO AGUILAR JUAN FRANCISCO	30,00	
2010/00943	24/03/2010	94 2A 1L	CIR	J 1605 T	ATANASOV ILIEV IVAN	90,00	
2010/00948	26/03/2010	154 1 1A	CIR	4890 CVV	MORENO AGUILAR JUAN FRANCISCO	30,00	
2010/00949	26/03/2010	18 2 2D	CIR	2933 FDL	ROCIO BLAZQUEZ TRES MAS CB	150,00	3
2010/00959	27/03/2010	154 1 1A	CIR	8060 DYM	BARES BARES CARLOS	30,00	
2010/00969	28/03/2010	91 M -	CIR	GR 5325 Z	ALVAREZ MOLINA JUAN	92,00	
2010/00976	28/03/2010	94 2E 1E	CIR	0077 FLN	FRANCISCOROMERO BARRAGAN	90,00	
2010/00981	29/03/2010	94 2 1D	CIR	J 6022 AD	AZHAR CHAUDHARY MOHAMMAD	90,00	
2010/00992	31/03/2010	171 - 1A	CIR	5665 CNP	IVANOV MITEU RUMEN	60,00	
2010/01040	02/04/2010	94 2A 1D	CIR	0777 GGT	ZITOUNI MOSTAFA	90,00	
2010/01059	05/04/2010	154 1 1A	CIR	7510 BJS	FRANCISCO MANUEL TORRES CUENCA	30,00	
2010/01067	05/04/2010	94 2A 1L	CIR	6890 CXY	CALAHORRO MARTINEZ MARIA DOLORES	90,00	
2010/01069	05/04/2010	94 2A 1L	CIR	3349 FFV	CARDENAS SORIA JUAN RAMON	90,00	
2010/01080	06/04/2010	154 1 1A	CIR	M 2953 TW	ERRAEZ SUAREZ JIMMY ROBERTO	30,00	
2010/01170	18/04/2010	3 1 20	CIR	C 8230 BKV	MALDONADO GUTIERREZ PEDRO ANTONIO	150,00	
2010/01191	21/04/2010	94 2E 1E	CIR	0268 BMR	TORRES ARENAS MARIA DE LA MACARENA	90,00	
2010/01267	01/05/2010	154 1 1A	CIR	0750 GGV	CORTES ACEBRON MANUEL	30,00	
2010/01501	26/05/2010	94 2F 5Y	CIR	9564 DLV	VILLAR CANO MARIA DE LA MERCED	90,00	

Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa legal vigente anteriormente citada.

Dado en Martos, a 31 de agosto de 2010.—La Alcaldesa-Presidenta, Sofía NIETO VILLARGORDO.

– 8607

Ayuntamiento de Torreperogil (Jaén).

Edicto.

Esta Alcaldía, mediante Resolución de fecha 3 de septiembre de 2010, y en uso de la atribución conferida por el artículo 23.4 de la Ley de Bases de Régimen Local, ha concedido a la Sra. Concejala de este Ayuntamiento doña Juana Redondo Molina, delegación especial para la celebración del matrimonio civil entre don Juan Villar Gómez y doña Luisa Moreno Jaén, que tendrá lugar el próximo día 25 de septiembre del año en curso en el Ayuntamiento de esta localidad.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

En Torreperogil, a 3 de septiembre de 2010.—La Alcaldesa, M.^a DOLORES SOLAS GUERRERO.

– 8637

Ayuntamiento de Úbeda (Jaén). Área de Urbanismo.

Anuncio.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de enero de 2010, adoptó acuerdo aprobando definitivamente la Modificación Puntual del Plan Especial de Protección del Centro Histórico Ficha del Catálogo del Palacio de los Condes de Guadiana, así como su correspondiente documentación técnica, incoado por el Ayuntamiento de Úbeda, siendo inscrita dicha Modificación en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos con el número 37 y en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico

con el número 4362 por Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía de fecha 1 de septiembre de 2010.

Una vez inscrita en los registros anteriores, se procede a la publicación del texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, de conformidad con lo previsto en los Arts. 40 y 41 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía y 70.2 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

En virtud de lo establecido en el artículo 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, se publican íntegramente las Ordenanzas o partes de ellas que han resultado afectadas por dichas Modificaciones.

Con la citada Modificación, se modifica el Plan Especial de Protección del Centro Histórico Ficha del Catálogo del Palacio de los Condes de Guadiana, así como su correspondiente documentación técnica, quedando el contenido con el siguiente texto:

Modificación:

Se propone incluir en la ficha del Palacio del Conde de Guadiana, catalogado en grado 2.^º por el catálogo del Plan especial, una condición de ordenación:

«Posibilidad de ocupación con nueva edificación de tres plantas, del área de movimiento sombreada en el croquis de planta adjunto».

Así como un nuevo croquis de planta donde se dibuje el área de movimiento.

FICHA DEL CATALOGO DEL PLANEAMIENTO PROUESTO

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION	PALACIO DEL CONDE DE GUADIANA	
LOCALIZACION	CALLE REAL	

EDAD	PROPIEDAD	USOS	NO RESIDENCIA
ANT. S. XV	S. XVIII	PRIVADA IND.	COMERCIO
S. XV	S. XIX	PRIVADA HOR.	INDUSTRIAL
S. XVI	S. XX .d 1940	INSTITUCION	HOSTELER
S. XVII	S. XX .d 1940	IGLESIA	INSTITUC.
		PUBL., MUN	VIV. OCUP
		PUBL. PROV	VIV. VACIA
		PUBL. AUTO	VIV. 2 RED
		PUBL. ESTAT	DOTACION

PLANTA	ORGANIZACION	CROQUIS PLANTA
A : PATIO CENTRAL		

CAR. CONSTRUCTIVAS
ALTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO	<input checked="" type="checkbox"/>	SILLERIA	<input checked="" type="checkbox"/>
PL. BAJA	<input checked="" type="checkbox"/>	MAMPOST	<input checked="" type="checkbox"/>
PL. TIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	LADRILLO	<input checked="" type="checkbox"/>
ATICO	<input checked="" type="checkbox"/>	MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL	<input checked="" type="checkbox"/>	H. ARMADO	<input checked="" type="checkbox"/>
		ACERO	<input type="checkbox"/>
		MIXTO	<input type="checkbox"/>
		OTROS	<input type="checkbox"/>

MATERIALES

FACH. PETREA	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>
FACH. CERAMICA	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO	<input checked="" type="checkbox"/>
FACH. REVOCO	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO	<input checked="" type="checkbox"/>
FORJ. MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA	<input checked="" type="checkbox"/>
FORJ. CERAMICO	<input checked="" type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA	<input checked="" type="checkbox"/>
FORJ. METALICO	<input checked="" type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA	<input checked="" type="checkbox"/>

FACHADA	ORGANIZACION SINGULAR
IMPORTANTE TORRE DE CUATRO CUERPOS : ARQUITECTURA DECORACION, BALCONES Y VENTANAS DE ESCUINA, GALERIA, BUR	

CONSERVACION

BUENO	<input checked="" type="checkbox"/>	DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>
REGULAR	<input checked="" type="checkbox"/>	RUINA	<input type="checkbox"/>

ENTORNO

CALIDAD:	BUENA	RELACION:	INTEGRADA	PROUESTA:	CONSERVACION
	NORMAL		NORMAL		PEQUEÑAS OBRAS
	DEGRAD	<input checked="" type="checkbox"/>	INADECUADA	<input checked="" type="checkbox"/>	REMODELACION

ORDENACION

"Posibilidad de ocupación con una nueva edificación de tres plantas, del área de movimiento sombreada en el croquis de planta adjunto"

ELEMENTOS POSITIVOS	ELEMENTOS INADECUADOS	GRADO PROTECCION	NORMATIVA
ORGANIZACION GRAL	<input checked="" type="checkbox"/>	GRADO PRIMERO	ENTORNO : ESPACIO CATAL
SOLUC. ESTRUCT.	<input checked="" type="checkbox"/>	GRADO SEGUNDO	ORDENACION : ART. 49.2
SOLUC. CONSTRUC.	<input checked="" type="checkbox"/>	GRADO TERCERO	
COMP. FACHADA	<input checked="" type="checkbox"/>	GRADO CUARTO	
ELEM. ORNAMENT.	<input checked="" type="checkbox"/>		USOS PRIORITARIOS
JARDIN.. ANEXO	<input checked="" type="checkbox"/>		DOTACIONES (FP-EP-) INSTITUCIONAL HOTELERO

Lo que se hace público para general conocimiento.

DENOMINACION
LOCALIZACION

PALACIO DEL CONDE DE GUADIANA

CALLE REAL

EDAD

J. NT. S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XVII	<input type="checkbox"/>
S. XV	<input checked="" type="checkbox"/>	S. XIX	<input type="checkbox"/>
S. XM	<input checked="" type="checkbox"/>	S. XX .a 1940	<input type="checkbox"/>
E. XVII	<input checked="" type="checkbox"/>	S. XX .d 1940	<input type="checkbox"/>

PROPIEDAD

PRIVADA IND.	<input type="checkbox"/>	PUBL. MUN.	<input type="checkbox"/>
PRIVADA HOR.	<input type="checkbox"/>	PUBL. PROV.	<input type="checkbox"/>
INSTITUCION	<input type="checkbox"/>	PUBL. AUTO	<input type="checkbox"/>
IGLESIA	<input type="checkbox"/>	PUBL. ESTAT	<input checked="" type="checkbox"/>

USOS

RESIDENCIAL	<input type="checkbox"/>
VIV. OCUP	<input type="checkbox"/>
VIV. VACIA	<input type="checkbox"/>
VIV. 2 RED	<input type="checkbox"/>

NO RESIDENCIAL	<input type="checkbox"/>
COMERCIO	<input type="checkbox"/>
INDUSTRIAL	<input type="checkbox"/>
HOSTELER.	<input type="checkbox"/>
INSTITUC.	<input type="checkbox"/>
DOTACION	<input type="checkbox"/>

PLANTA

ORGANIZACION


A : PATIO CENTRAL

CAR. CONSTRUCTIVAS
ALTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO	<input checked="" type="checkbox"/>	SILLERIA	<input type="checkbox"/>
PL. BAJA	<input checked="" type="checkbox"/>	MAMPOST	<input checked="" type="checkbox"/>
PL. TIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	LADRILLO	<input type="checkbox"/>
STICO	<input checked="" type="checkbox"/>	MADERA	<input type="checkbox"/>
TOTAL	<input checked="" type="checkbox"/>	H. ARMADO	<input type="checkbox"/>

ACERO	<input type="checkbox"/>
MIXTO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

CROQUIS PLANTA



MATERIALES

FACH. PETREA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA	<input type="checkbox"/>
FACH. CERAMICA	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO	<input checked="" type="checkbox"/>
FACH. REVOCO	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO	<input type="checkbox"/>
FORJ. MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA	<input checked="" type="checkbox"/>
FORJ. CERAMICO	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA	<input type="checkbox"/>
FORJ. METALICO	<input type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>


FACHADA

ORGANIZACION SINGULAR

IMPORTANTE TORRE DE CUATRO CUERPOS : ABUNDANTE DECORACION, BALCONES Y VENTANAS DE ESCUINA, GALERIA SUPER

CONSERVACION

BUENO	<input type="checkbox"/>	DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>
REGULAR	<input checked="" type="checkbox"/>	RUINA	<input type="checkbox"/>



ENTORNO

CALIDAD :	BUENA	<input type="checkbox"/>
	NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>
	DEGRAD.	<input type="checkbox"/>

RELACION :	INTEGRADA	<input type="checkbox"/>
	NORMAL	<input type="checkbox"/>
	INADECUADA	<input type="checkbox"/>

PROPIUESTA :	<input type="checkbox"/>
--------------	--------------------------

CONSERVACION	<input type="checkbox"/>
PEQUEÑAS OBRAS	<input type="checkbox"/>
REMODELACION	<input checked="" type="checkbox"/>

<input checked="" type="checkbox"/>

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS	<input type="checkbox"/>
ORGANIZACION GRAL	<input checked="" type="checkbox"/>
SOLUC. ESTRUCT.	<input checked="" type="checkbox"/>
SOLUC. CONSTRUC.	<input checked="" type="checkbox"/>
COMP. FACHADA	<input checked="" type="checkbox"/>
ELEM. ORNAMENT.	<input checked="" type="checkbox"/>
JARDIN.. ANEXO	<input checked="" type="checkbox"/>

ELEMENTOS INADECUADOS	<input type="checkbox"/>
CIRCULACION RODADA	<input type="checkbox"/>

GRADO PROTECCION	<input type="checkbox"/>
GRADO PRIMERO	<input type="checkbox"/>
GRADO SEGUNDO	<input checked="" type="checkbox"/>
GRADO TERCERO	<input type="checkbox"/>
GRADO CUARTO	<input type="checkbox"/>

NORMATIVA	<input type="checkbox"/>
ESTUDIO : ESPACIO CATA	<input type="checkbox"/>
ORDENADURAS : ART. 48.	<input type="checkbox"/>

USOS PRINCIPALES	<input type="checkbox"/>
DOTACION AL INSTITUCIONAL	<input type="checkbox"/>

HOJA 1 DE 10 (MUSEO) Página 1

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE ODEDA

DENOMINACION

LOCALIZACION

PLAZA DE TOROS

SAGASTA

EDAD

ANT. S. XV
S. XV
S. XVI
S. XVII

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

S. XVIII
S. XIX
S. XX .a
S. XX .d

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

1940
1940

PROPIEDAD

PRIVADA IND
PRIVADA HOR.
INSTITUCION
IGLESIA

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

PUBL. MUN
PUBL. PROV
PUBL. AUTO
PUBL. ESTAT

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

USOS

RESIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 RED

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>


NO RESIDENCI
COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELER
INSTITUC.
DOTACION

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

PLANTA

ORGANIZACION SINGULAR

CROQUIS PLANTA



CAR. CONSTRUCTIVAS
ALTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO
PL. BAJA
PL. TIPO
ATICO
TOTAL

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

SILLERIA
MAMPOST
LADRILLO
MADERA
H. ARMADO

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

ACERO
MIXTO
OTROS

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>


MATERIALES

FACH. PETREA
FACH. CERAMICA
FACH. REVOCO
FORJ. MADERA
FORJ. CERAMICO
FORJ. METALICO

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

CARP. EXT. MADERA
CARP. EXT. HIERRO
CARP. EXT. ALUMINIO
CUBIERTA TEJA
CUBIERTA AZOTEA
OTRA CUBIERTA

FOTO



FACHADA ORGANIZACION

AUSTERA CON PORTADA DE CORONACION MIXTILÍNEA

CONSERVACION

BUENO
REGULAR

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

DEFICIENTE
RUINA

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

ENTORNO

CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

PROPIUESTA: CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
ELEM. ORNAMENT.
JARDIN.. ANEXO

<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

ELEMENTOS INADECUADOS
EDIFICIOS ADYACENTES

GRADO PROTECCION

GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

NORMATIVA

ESTUDIO: ESPACIO CA
ORDENADAS: ART. 48
USOS PRUDENCIALES
DISTRIBUCION ESPECIA

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION

IGLESIA DE SAN LORENZO

LOCALIZACION

PLAZA DE SAN LORENZO

EDAD

ANT. S. XV
S. XV
S. XM
S. XVII




S. XVIII
S. XIX
S. XX .a
S. XX .d


1940
1940

PROPIEDAD

PRIVADA IND
PRIVADA HOR.
INSTITUCION
IGLESIA



PUBL. MUN.
PUBL. PROV.
PUBL. AUTO
PUBL. ESTAT



USOS


NO RESIDENCIAL	<input type="checkbox"/>
COMERCIO	<input type="checkbox"/>
INDUSTRIAL	<input type="checkbox"/>
HOSTELERIA	<input type="checkbox"/>
INSTITUC.	<input type="checkbox"/>
DOTACION	<input checked="" type="checkbox"/>
SIN USO	<input type="checkbox"/>

PLANTA

ORGANIZACION

- UNA NAVE DE SALON, CON CAPILLAS LATERALES ADOSADA A LA MURALLA
- PEQUEÑOS ESPACIOS AJARDINADOS

PLANTA



SAR. CONSTRUCTIVAS
ALTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO
PL. BAJA
PL. TIPO
ATICO
TOTAL



SILLERIA
MAMPOST
LADRILLO
MADERA
H. ARMADO



ACERO
MIXTO
OTROS




MATERIALES

FACH. PETREA
FACH. CERAMICA
FACH. REVOCO
FORJ. MADERA
FORJ. CERAMICO
FORJ. METALICO



CARP. EXT. MADERA
CARP. EXT. HIERRO
CARP. EXT. ALUMINIO
CUBIERTA TEJA
CUBIERTA AZOTEA
OTRA CUBIERTA



FACHADA

ORGANIZACION

FACHADA SENCILLA CON PORTADA RELIEVEUTISTA Y
ESPADAÑA

CONSERVACION

BUENO
REGULAR



DEFICIENTE
RUINA




ENTORNO

CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD



RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA



PROUESTA:

CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION



ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
ELEM. ORNAMENT.
JARDIN.. ANEXO



ELEMENTOS INADECUADOS
CABLES

GRADO PROTECCION

GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO



NORMATIVA

ENTORNO: ESPACIO CAT
ORDENACION: ART. 48

USOS PRIORITYARIOS
DOTACIONAL

CATÁLOGO DEL CENTRO HISTÓRICO DE ÚBEDA

DENOMINACION
LOCALIZACION

IGLESIA DE SAN MILLAN

CALLE LLANIA DE SAN MILLAN

EDAD

INT. S. XV
S. XV
S. XVI
S. XVII S. XVIII
S. XIX
S. XX .a 1940
S. XX .d 1940 PRIVADA IND
PRIVADA HOR.
INSTITUCION
IGLESIA PUBL. MUN
PUBL. PROV
PUBL. AUTO
PUBL. ESTAT RESIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 RED NO. RESIDENCI
COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELER.
INSTITUC.
DOTACION

PROPIEDAD


USOS

PLANTA

ORGANIZACION.

UNICA ZONE COBRIERA CON FALSA BOCINA


PLANTA

CAR. CONSTRUCTIVAS
ALTURA Y ESTRUCTURASOTANO
PL. BAJA
PL. TIPO
ATICO
TOTAL SILLERIA
MANPOST
LADRILLO
MADERA
H. ARMADO ACERO
MIXTO
OTROS

MATERIALES

FACH. PETREA
FACH. CERAMICA
FACH. REVOCO
FORJ. MADERA
FORJ. CERAMICO
FORJ. METALICO CARP. EXT. MADERA
CARP. EXT. HIERRO
CARP. EXT. ALUMINIO
CUBIERTA TEJA
CUBIERTA AZOTEA
OTRA CUBIERTA

FOTO



FACHADA

ORGANIZACION

CON TORRE DEL S. XIII

CONSERVACION

BUENO
REGULAR DEFICIENTE
RUINA

ENTORNO

CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA PROPIUESTA: CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
ELEM. ORNAMENT.
JARDIN.. ANEXO ELEMENTOS INADECUADOS
DETERIORO DEL ENTORNO

GRADO PROTECCION

GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

NORMATIVA

ORDENANZAS ART. 68
CONFERENCIA Y TRAT
MIENTO DEL ESPAÑOL
LATERAL
USOS PRIORITYBES
DOTACION RELIGIOSA

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION

IGLESIA DE SAN PEDRO

LOCALIZACION

PLAZA DE SAN PEDRO

EDAD

ANT. S. XV	<input checked="" type="checkbox"/>	S. XVIII	<input type="checkbox"/>
S. XV	<input checked="" type="checkbox"/>	S. XIX	<input type="checkbox"/>
S. XVI	<input checked="" type="checkbox"/>	S. XX .a 1940	<input type="checkbox"/>
S. XVII	<input checked="" type="checkbox"/>	S. XX .d 1940	<input checked="" type="checkbox"/>

PROPIEDAD

PRIVADA IND.	<input type="checkbox"/>
PRIVADA HOR.	<input type="checkbox"/>
INSTITUCION	<input type="checkbox"/>
IGLESIA	<input checked="" type="checkbox"/>

PUBL. MUN	<input type="checkbox"/>
PUBL. PROV	<input type="checkbox"/>
PUBL. AUTO	<input checked="" type="checkbox"/>
PUBL. ESTAT	<input type="checkbox"/>

USOS


RESIDENCIAL	<input type="checkbox"/>
COMERCIO	<input type="checkbox"/>
INDUSTRIAL	<input type="checkbox"/>
HOSTELER	<input type="checkbox"/>
INSTITUC.	<input type="checkbox"/>
DOTACION	<input type="checkbox"/>
VIV. OCUP	<input type="checkbox"/>
VIV. VACIA	<input type="checkbox"/>
VIV. 2 RED	<input type="checkbox"/>

PLANTA

ORGANIZACION

- UNICA NAUE CON CAPILLAS LATERALES Y ABSIDE POLIGO.
AL (S.XIII)

CROQUIS PLANTA



CAR. CONSTRUCTIVAS ALTURA Y ESTRUCTURA


JOTANO	<input type="checkbox"/>	SILLERIA	<input type="checkbox"/>
PL. BAJA	<input type="checkbox"/>	MAMPOST	<input checked="" type="checkbox"/>
L. TIPO	<input type="checkbox"/>	LADRILLO	<input type="checkbox"/>
TICO	<input type="checkbox"/>	MADERA	<input type="checkbox"/>
TOTAL.	<input type="checkbox"/>	H. ARMADO	<input type="checkbox"/>

ACERO	<input type="checkbox"/>
MIXTO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

MATERIALES

TACH. PETREA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA	<input type="checkbox"/>
ACH. CERAMICA	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO	<input type="checkbox"/>
FACH. REVOCO	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO	<input type="checkbox"/>
FORJ. MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA	<input type="checkbox"/>
ORJ. CERAMICO	<input checked="" type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA	<input type="checkbox"/>
ORJ. METALICO	<input checked="" type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>

FOTO



FACHADA

ORGANIZACION SINGULAR CON
PORTADA LATERAL (S.XVII) Y TORRE (DESGRACIADAMENTE DESPLAZADA
EN EL 1950)

CONSERVACION

BUENO	<input checked="" type="checkbox"/>	DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>
EGULAR	<input type="checkbox"/>	RUINA	<input type="checkbox"/>

ENTORNO

CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD

RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROPIUESTA:

CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
FOLUC. ESTRUCT.
FOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
ELEM. ORNAMENT.
ARDIN.. ANEXO

ELEMENTOS INADECUADOS

ABANDONO DEL ENTORNO
-PAULMENTO
-FAROLAS
-CABLES

GRADO PROTECCION

GRADO	PRIMERO
GRADO	SEGUNDO
GRADO	TERCERO
GRADO	CUARTO

NORMATIVA

ENTORNO: ESPACIO CATALOGO
ORDENANZAS: ART. 48.2.

USOS PRIORITARIOS
DOTACION RELIGIOSA

DENOMINACION
LOCALIZACION

REAL CONVENTO DE SANTA CLARA

PLAZA DE SANTA CLARA

EDAD

ANT. S. XV	<input checked="" type="checkbox"/>	S. XVIII	<input type="checkbox"/>
S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XIX	<input type="checkbox"/>
S. XVI	<input checked="" type="checkbox"/>	S. XX .d	<input type="checkbox"/>
S. XVII	<input checked="" type="checkbox"/>	S. XX .d	<input type="checkbox"/>

1940	<input type="checkbox"/>
1940	<input type="checkbox"/>

PROPIEDAD

<input checked="" type="checkbox"/>	PRIVADA IND.	<input type="checkbox"/>	PUBL. MUN.	<input type="checkbox"/>	RESIDENCIAL
<input type="checkbox"/>	PRIVADA HOR.	<input type="checkbox"/>	PUBL. PROV.	<input type="checkbox"/>	VIV. OCUP.
<input type="checkbox"/>	INSTITUCION	<input type="checkbox"/>	PUBL. AUTO	<input type="checkbox"/>	VIV. VACIA
<input type="checkbox"/>	IGLESIA	<input type="checkbox"/>	PUBL. ESTAT	<input type="checkbox"/>	VIV. 2 RED

USOS

<input type="checkbox"/>	RESIDENCIAL	<input type="checkbox"/>	COMERCIO
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIAL	<input type="checkbox"/>	HOSTELER
<input type="checkbox"/>	INSTITUC.	<input type="checkbox"/>	INSTITUC.
<input type="checkbox"/>	DOTACION	<input type="checkbox"/>	

PLANTA


ORGANIZACION

- MUY COMPLEJA, ORGANIZADA ALREDEDOR DE DOS CLAUSTROS (PEQUEÑO-HUDEJAR, MAYOR-CLASICO)
- IGLESIA DE NAUE QUADRADA, CON CUATRO COLUMNAES, Y CABECERA TALLA, Y COROS ALTO Y BAJO.
- IMPORTANTES ESPACIOS LIBRES.

CAR. CONSTRUCTIVAS
ALTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO	<input type="checkbox"/>	SILLERIA	<input type="checkbox"/>
PL. BAJA	<input type="checkbox"/>	MAMPOST	<input type="checkbox"/>
PL. TIPO	<input type="checkbox"/>	LADRILLO	<input checked="" type="checkbox"/>
ATICO	<input type="checkbox"/>	MADERA	<input type="checkbox"/>
TOTAL	<input type="checkbox"/>	H. ARMADO	<input type="checkbox"/>

CROQUIS PLANTA



MATERIALES


FACH. PETREA	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA	<input type="checkbox"/>
FACH. CERAMICA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO	<input type="checkbox"/>
FACH. REVOCO	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO	<input type="checkbox"/>
FORJ. MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA	<input checked="" type="checkbox"/>
FORJ. CERAMICO	<input checked="" type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA	<input type="checkbox"/>
FORJ. METALICO	<input checked="" type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>

FACHADA
ORGANIZACION
FACHADA CON PORTADA RELAJEATISTA

CONSERVACION

BUENO	<input type="checkbox"/>	DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>
REGULAR	<input checked="" type="checkbox"/>	RUINA	<input type="checkbox"/>

FOTO



ENTORNO

CALIDAD:	BUENA	<input type="checkbox"/>	RELACION:	INTEGRADA	<input checked="" type="checkbox"/>	PROPIUESTA:	CONSERVACION
NORMAL	<input type="checkbox"/>		NORMAL	<input type="checkbox"/>		PEQUEÑAS OBRAS	<input type="checkbox"/>
DEGRAD	<input type="checkbox"/>		INADECUADA	<input type="checkbox"/>		REMODELACION	<input checked="" type="checkbox"/>

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
ELEM. ORNAMENT.
JARDIN.. ANEXO



ELEMENTOS INADECUADOS

DETERIORO DEL ENTORNO
-PAJONALITO
-CABLES

GRADO PROTECCION

GRADO PRIMERO	<input type="checkbox"/>
GRADO SEGUNDO	<input checked="" type="checkbox"/>
GRADO TERCERO	<input type="checkbox"/>
GRADO CUARTO	<input type="checkbox"/>

NORMATIVA

ENTORNO: ESPACIO CATA
ORDENANZA: ART. 48
USOS PRIORITARIOS
INSTITUCIONES
DODACIONES

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION LOCALIZACION

IGLESIA DE SANTO DOMINGO

GRADAS DE SANTO DOMINGO

EDAD

ANT. S. XV	<input checked="" type="checkbox"/>	S. XVIII	<input checked="" type="checkbox"/>
S. XV	<input checked="" type="checkbox"/>	S. XIX	<input type="checkbox"/>
S. XVI	<input checked="" type="checkbox"/>	S. XX .d 1940	<input checked="" type="checkbox"/>
S. XVII	<input checked="" type="checkbox"/>	S. XX .d 1940	<input checked="" type="checkbox"/>

PROPIEDAD

PRIVADA IND.	<input type="checkbox"/>	PUBL. MUN	<input type="checkbox"/>
PRIVADA HOR.	<input type="checkbox"/>	PUBL. PROV	<input type="checkbox"/>
INSTITUCION	<input type="checkbox"/>	PUBL. AUTO	<input type="checkbox"/>
IGLESIA	<input checked="" type="checkbox"/>	PUBL. ESTAT	<input type="checkbox"/>

USOS


RESIDENCIAL	<input type="checkbox"/>	NO RESIDENCIA	COMERCIO
VIV. OCUP	<input type="checkbox"/>	INDUSTRIAL	HOSTELER.
VIV. VACIA	<input type="checkbox"/>	INSTITUC.	DOTACION
VIV. 2 RED	<input type="checkbox"/>		
SIN USO	<input checked="" type="checkbox"/>		

PLANTA

ORGANIZACION

OLVICA VAUE CON CABECERA POLIGONAL Y CAPILLAS
TERRAZAS ENTRE CONTRAFUERTES

PLANTA



MATERIALES CONSTRUCTIVOS ALTURA Y ESTRUCTURA


COTANO	<input type="checkbox"/>	SILLERIA	<input checked="" type="checkbox"/>
PL. BAJA	<input type="checkbox"/>	MAMPOST	<input type="checkbox"/>
L. TIPO	<input type="checkbox"/>	LADRILLO	<input checked="" type="checkbox"/>
TICO	<input type="checkbox"/>	MADERA	<input type="checkbox"/>
TOTAL	<input type="checkbox"/>	H. ARMADO	<input type="checkbox"/>

ACERO	<input type="checkbox"/>
MIXTO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

MATERIALES

ACH. PETREA	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA	<input type="checkbox"/>
ACH. CERAMICA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO	<input type="checkbox"/>
ACH. REVOCO	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO	<input type="checkbox"/>
FORJ. MADERA	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA	<input checked="" type="checkbox"/>
ORJ. CERAMICO	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA	<input type="checkbox"/>
ORJ. METALICO	<input type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>

FOTO



FACHADA

ORGANIZACION
GRAN PORTADA PLATERESCA AL SUR
TORRE SEGUILLA

CONSERVACION

BUENO	<input type="checkbox"/>	DEFICIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>
REGULAR	<input type="checkbox"/>	RUINA	<input type="checkbox"/>

ENTORNO

CALIDAD:	BUENA	<input checked="" type="checkbox"/>	RELACION:	INTEGRADA	<input checked="" type="checkbox"/>	PROPIUESTA:	CONSERVACION
	NORMAL	<input type="checkbox"/>		NORMAL	<input type="checkbox"/>		PEQUEÑAS OBRAS
	DEGRAD	<input type="checkbox"/>		INADECUADA	<input type="checkbox"/>		REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS	ELEMENTOS INADECUADOS	GRADO PROTECCION	NORMATIVA
ORGANIZACION GRAL	ABANDONO Y FALTA DE UTILIZACION DEL EDIFICIO	GRADO PRIMERO	ENTORNO : ESPACIO CATALOGADO
SOLUC. ESTRUCT.	CABLES	GRADO SEGUNDO	ORDENARIAZ : ART. 48.2
SOLUC. CONSTRUC.	PAUINBUTO	GRADO TERCERO	USOS PRIORITARIOS
COMP. FACHADA	ARBOLADO	GRADO CUARTO	DOTACIONES
ELEM. ORNAMENT.			
JARDIN.. ANEXO			



ELEMENTOS POSITIVOS	ELEMENTOS INADECUADOS	GRADO PROTECCION	NORMATIVA
ORGANIZACION GRAL	ABANDONO Y FALTA DE UTILIZACION DEL EDIFICIO	GRADO PRIMERO	ENTORNO : ESPACIO CATALOGADO
SOLUC. ESTRUCT.	CABLES	GRADO SEGUNDO	ORDENARIAZ : ART. 48.2
SOLUC. CONSTRUC.	PAUINBUTO	GRADO TERCERO	USOS PRIORITARIOS
COMP. FACHADA	ARBOLADO	GRADO CUARTO	DOTACIONES
ELEM. ORNAMENT.			
JARDIN.. ANEXO			



CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION	CASA DE LOS MORALES	
LOCALIZACION	GRADAS DE SANTO DOMINGO	

EDAD	PROPIEDAD	USOS	NO RESIDENCIA
NT. S. XV	PRIVADA IND.	PUBL. MUN.	COMERCIO
S. XV	PRIVADA HOR.	PUBL. PROV.	INDUSTRIAL
S. XX	INSTITUCION	PUBL. AUTO	HOSTELER.
XVII	IGLESIA	PUBL. ESTAT.	INSTITUC.
			DOTACION

PLANTA	ORGANIZACION	PLANTA
ALREDEDOR DE PATIO CENTRAL		
ESPACIOS LIBRES PRIVADOS LATERAL Y TRASERO		

CAR. CONSTRUCTIVAS	ALTURA Y ESTRUCTURA	PLANTA
OTANO	SILLERIA	PLANTA
PL. BAJA	MAMPOST	13 JUN 1983
PL. TIPO	LADRILLO	JUNTA DE ANDALUCIA
TICO	MADERA	
OTAL	H. ARMADO	GRADAS DE STA. DOMINGO

MATERIALES	FOTO
FACH: PETREA ACH: CERAMICA ACH: REVOCO FORJ: MADERA FORJ: CERAMICO FORJ: METALICO	

FACHADA	ORGANIZACION	FOTO
3B-PUU	PORTADA CON PICASTAS Y BALCON SUPERIOR	

CONSERVACION	ENTONO
BUENO	DEFICIENTE
REGULAR	RUINA

CALIDAD:	BUENA	RELACION:	INTEGRADA	PROPIUESTA:	CONSERVACION
	NORMAL		NORMAL		PEQUEÑAS OBRAS
	DEGRAD		INADECUADA		REMODELACION

ORDENACION	ELEMENTOS POSITIVOS	ELEMENTOS INADECUADOS	GRADO PROTECCION	NORMATIVA
	ORGANIZACION GRAL	DETERIORO EDIFICIO Y	GRADO PRIMERO	ESTUDIO: ESPACIO CATA
	SOLUC. ESTRUCT.	ESPACIOS PRIVADOS	GRADO SEGUNDO	ORDENAMIENTO: ART. 48.2
	SOLUC. CONSTRUC.	EJERCICIO	GRADO TERCERO	USOS PRECINTADOS
	COMP. FACHADA		GRADO CUARTO	RESIDENCIAL
	ELEM. ORNAMENT.			DOTACIONAL
	JARDIN.. ANEXO			

CATÁLOGO DEL CENTRO HISTÓRICO DE ÚBEDA

DENOMINACION

PALACIO DE LOS BUSIANOS

LOCALIZACION

TRINIDAD

EDAD

INT. S. XV
S. XV
S. XVI
S. XVII

S. XVIII
S. XIX
S. XX .a
S. XX .d

1940
1940

PRIVADA IND
PRIVADA HOR.
INSTITUCION
IGLESIA

PUBL. MUN
PUBL. PROV
PUBL. AUTO
PUBL. ESTAT

USOS

NO RESIDENCIA
COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELER
INSTITUC.
DOTACION

RESIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 RED

HOSTELER
INSTITUC.
DOTACION


PLANTA

ORGANIZACION

ALREDEDOR DE PATIO CENTRAL
FACHADA CON SALIENTE IZQUIERDO
ESPACIO DELANTERO AJARDINADO Y CERRADO CON
VERJA

PLANTA

PLANTA

LOCAL
COMERCIAL

TRINIDAD

JARDIN.

JARDIN.

CAR. CONSTRUCTIVAS
ALTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO
PL. BAJA
PL. TIPO
TÉCNICO
TOTAL

SILLERIA
MAMPOST
LADRILLO
MADERA
H. ARMADO


ACERO
MIXTO
OTROS

MATERIALES

FACH. PETREA
FACH. CERAMICA
FACH. REVOCO
FORJ. MADERA
FORJ. CERAMICO
FORJ. METALICO

CARP. EXT. MADERA
CARP. EXT. HIERRO
CARP. EXT. ALUMINIO
CUBIERTA TEJA
CUBIERTA AZOTEA
OTRA CUBIERTA

FOTO



FACHADA

ORGANIZACION

LOS PISOS : 1º CON HUECOS Y PORTADA CON FRONTEAU
2º CINCO BALCONES CON MONJIAS Y FRONTEAU

CONSERVACION

Bueno
REGULAR

DEFICIENTE
RUINA

ENTORNO

CALIDAD : BUENA
NORMAL
DEGRAD

RELACION : INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROPIUESTA :

CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

EXPROPIACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
ELEM. ORNAMENT.
JARDIN.. ANEXO

ELEMENTOS INADECUADOS

- DETERIORO Y ABANDONO DEL EDIFICIO
- USOS COMERCIALES EN PL.BAJA
- GRAN SOLAR POSTERIOR

GRADO PROTECCION

GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

NORMATIVA

CONDIC. PART. ORDENACION
ART. 58
ORDENANCIAS : ART. 48.2.
USOS PREFERENTES
DISTRIBUCIONES

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE HUÉBADA

DENOMINACION
LOCALIZACION

PALACIO DEL DEAS ORTEGA - PARADOR ~~HOTEL~~ DE TURISMO

PLAZA DE VAZQUEZ DE MOLINA

13 JUL. 1989

EDAD

ANT. S. XV
S. XV
S. XVI
S. XVII

S. XVIII
S. XIX
S. XX .a 1940
S. XX .d 1940

PROPIEDAD

PRIVADA IND.
PRIVADA HOR.
INSTITUCION
IGLESIA

PUBL. MUN.
PUBL. PROV.
PUBL. AUTO
PUBL. ESTAT


USOS DE AND NO RESIDENCIAL
COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELERIA
INSTITUCIONAL
DOTACION

PLANTA

ORGANIZACION

- CASI RECTANGULAR ESTORDO A UN PATIO CENTRAL
JARDIN LATERAL

CROQUIS PLANTA



CAR. CONSTRUCTIVAS
ALTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO
PL. BAJA
PL. TIPO
ATICO
TOTAL. 3

SILLERIA
MAMPOST
LADRILLO
MADERA
H. ARMADO


ACERO
MIXTO
OTROS

MATERIALES

FACH. PETREA
FACH. CERAMICA
FACH. REVOCO
FORJ. MADERA
FORJ. CERAMICO
FORJ. METALICO

CARP. EXT. MADERA
CARP. EXT. HIERRO
CARP. EXT. ALUMINIO
CUBIERTA TEJA
CUBIERTA AZOTEA
OTRA CUBIERTA

FOTO



FACHADA

ORGANIZACION

2 PISOS: INFERIOR NEUTRAS CON FRONTOARIO Y PORTADA
SUPERIOR, CON BALCONES (ESQUINA) - HERMOSA PUERTA LARTE

CONSERVACION

BUENO
REGULAR

DEFICIENTE
RUINA

ENTORNO

CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD

RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROPIUESTA:

CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
ELEM. ORNAMENT.
JARDIN.. ANEXO

ELEMENTOS INADECUADOS
ESTORDO: APARCAMIENTOS
EDIFICIOS TRASEROS


GRADO PROTECCION
GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

NORMATIVA
ESTORDO: ESPACIO CATALOGADO
ORDENANZAS: ART. 48.

USOS PRIORITARIOS
DISTRIBUCION HOTELERA

GRADO 3.

Alcázar (plaza) 3, 4
Alcázar 3, 8, 14, 16
Almenas 2, 3, 12, 16, 20, 24
Alvaro de Torres, 2
Andújar, 6
Antonio Medina, 1
Alta del Salvador 2, 6, 10
Ancha, 46
Andalucía 4, 7, 8
Baja del Marqués, 1, 3
Baja del Salvador 5, 16
Beltrán de la Cueva 1, 6, 8, 11, 16
Carmen (pl.) 5
Carmen, 1
Carreteros, 1
Carvajal, 8
Carvajal (pl.) 9
Cava, 14
Cervantes 4, 6
Corazón de Jesús 11
Don Juan 8, 29
Gallego Díaz (pl.) - Mercado
Gradas 6, 8
Hernán Crespo 3, 9
Horno Contador 5
Jerquía Alta 1, 10, 12
Juan Montilla 14
Juan Pascuán 5
Juego de Bolas 4
Lorenzo Soto 5
Losal 18, 20
Luna y Sol 13, 15



Marqués de la Rambla 3, 6
Matillas 4, 5
Mesones 38
Montiel 13, 19
Moral 8
Muñoz Garnica 2
Narváez 4, 12
Narváez (callejón) 3
Navarro 5
Obispo Cobos 15, 17
Primero de Mayo 10, 11
Prior Blanca 7
Prior Monteagudo 8, 22
Real 53
San Fernando (Corredera) 28, 32
San Juan de la Cruz 5, 6, 10, 12, 14
San Pedro 1
Santa María 2
Vázquez de Molina 3 - (Antíguo Pósito)
Vázquez de Molina 4 - (Juzgados)

APROBADO DEFINITIVAMENTE

Consejería de Obras Públicas y Transportes



13 JUL. 1989


JUNTA DE ANDALUCÍA

CATÁLOGO DEL CENTRO HISTÓRICO DE UBEDA

DENOMINACION				
LOCALIZACION	PLAZA DEL ALCÁZAR 3			
EDAD	PROPIEDAD	USOS	NO RESIDENCIA	
NT. S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XVIII	<input type="checkbox"/> PRIVADA IND.	COMERCIO
S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XIX	<input type="checkbox"/> PRIVADA HOR.	INDUSTRIAL
S. XVI	<input type="checkbox"/>	S. XX .a	<input checked="" type="checkbox"/> INSTITUCION	HOSTELER
. XVII	<input type="checkbox"/>	S. XX .d	<input type="checkbox"/> IGLESIA	INSTITUC.
		1940	<input type="checkbox"/>	DOTACION
		1940	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/> PUBL. MUN	
			<input type="checkbox"/> PUBL. PROV	
			<input type="checkbox"/> PUBL. AUTO	
			<input type="checkbox"/> PUBL. ESTAT	
			<input type="checkbox"/> RESIDENCIAL	
			<input type="checkbox"/> VIV. OCUP	
			<input type="checkbox"/> VIV. VACIA	
			<input type="checkbox"/> VIV. 2 RED	

PLANTA	ORGANIZACION				
TIPO L					
ESCALERA P.3					
PATIO P.A.					
CAR. CONSTRUCTIVAS					
ALTURA Y ESTRUCTURA					
SOTANO	<input type="checkbox"/>	SILLERIA	<input type="checkbox"/>	ACERO	<input type="checkbox"/>
PL. BAJA	<input checked="" type="checkbox"/>	MAMPOST	<input checked="" type="checkbox"/>	MIXTO	<input type="checkbox"/>
PL. TIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	LADRILLO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>
TIPO	<input type="checkbox"/>	MADERA	<input type="checkbox"/>		
TOTAL	<input type="checkbox"/>	H. ARMADO	<input type="checkbox"/>		

CROQUIS PLANTA : PLAZA DEL ALCÁZAR 3



MATERIALES			
FACH. PETREA	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA	<input type="checkbox"/>
ACH. CERAMICA	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO	<input type="checkbox"/>
ACH. REVOCO	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO	<input type="checkbox"/>
FORJ. MADERA	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA	<input type="checkbox"/>
FORJ. CERAMICO	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA	<input checked="" type="checkbox"/>
FORJ. METALICO	<input type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>
		CORNUISA PICO DE GORRION	<input type="checkbox"/>
FACHADA	ORGANIZACION		
CONSERVACION			
BUENO	<input type="checkbox"/>	DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>
REGULAR	<input type="checkbox"/>	RUINA	<input type="checkbox"/>



ENTORNO								
CALIDAD:	BUENA	<input type="checkbox"/>	RELACION:	INTEGRADA	<input type="checkbox"/>	PROPIUESTA:	CONSERVACION	<input type="checkbox"/>
NORMAL	<input type="checkbox"/>		NORMAL	<input type="checkbox"/>		PEQUEÑAS OBRAS	<input type="checkbox"/>	
DEGRAD	<input checked="" type="checkbox"/>		INADECUADA	<input type="checkbox"/>		REMODELACION	<input checked="" type="checkbox"/>	

ORDENACION							
ELEMENTOS POSITIVOS		ELEMENTOS INADECUADOS		GRADO PROTECCION		NORMATIVA	
ORGANIZACION GRAL	<input checked="" type="checkbox"/>	CABLES		GRADO PRIMERO	<input type="checkbox"/>	COND. ESP. ORDENACION	
SOLUC. ESTRUCT.	<input type="checkbox"/>	BAJAJUATES		GRADO SEGUNDO	<input type="checkbox"/>	ART. 59	
SOLUC. CONSTRUC.	<input type="checkbox"/>			GRADO TERCERO	<input checked="" type="checkbox"/>	OPACIFICACIONES : ART. 48	
COMP. FACHADA	<input checked="" type="checkbox"/>			GRADO CUARTO	<input type="checkbox"/>	USO PRIORITYARIO	
ELEM. ORNAMENT.	<input type="checkbox"/>						
ARDIN.. ANEXO	<input type="checkbox"/>						

RESID. UNIFAMILIAR

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION
LOCALIZACION

PLAZA DEL ALCAZAR 4

13 JUL. 1989

EDAD

INT. S. XV
S. XV
S. XVI
S. XVII

S. XVIII
S. XIX
S. XX .a 1940
S. XX .d 1940

PROPIEDAD

PRIVADA IND
PRIVADA HCR.
INSTITUCION
IGLESIA

PUBL. MUN
PUBL. PROV
PUBL. AUTO
PUBL. ESTAT

USOS

RESIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 RED

NO RESIDENCIA
COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELER
INSTITUC
DOTACION

JUNTA DE ANDALUCIA

PLANTA

ORGANIZACION


TIPO H

ESCALERA P.A.

PATIO P.F.

CROQUIS PLANTA

PLAZA DEL ALCAZAR, 4



CAR. CONSTRUCTIVAS

ALTURA Y ESTRUCTURA

BOTANO
PL. BAJA
PL. TIPO
TICO
TOTAL

SILLERIA
MAMPOST
 LADRILLO
MADERA
 H. ARMADO

ACERO
MIXTO
OTROS

MATERIALES

FACH. PETREA
FACH. CERAMICA
FACH. REVOCO
FORJ. MADERA
FORJ. CERAMICO
FORJ. METALICO

CARP. EXT. MADERA
CARP. EXT. HIERRO
CARP. EXT. ALUMINIO
CUBIERTA TEJA
CUBIERTA AZOTEA
OTRA CUBIERTA



FACHADA

ORGANIZACION

3B - PVP

CONSERVACION

BUENO
REGULAR

DEFICIENTE
RUINA

ENTORNO

CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD

RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROPIUESTA:

CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
ELEM. ORNAMENT.
ARDIN.. ANEXO

ELEMENTOS INADECUADOS
PLANTA MUY MODIFICADA
GRAN PUERTA COCHERA

GRADO PROTECCION
GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

NORMATIVA
COUD. ESP. ORDENACION
ART. 59
ORDENACIONES 48.3
USOS PRIORITARIOS
RESID. UNIFAMILIAR

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION
LOCALIZACION ALCAZAR 3

EDAD

ANT. S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XVIII	<input type="checkbox"/>
S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XIX	<input type="checkbox"/>
S. XVI	<input type="checkbox"/>	S. XX	<input checked="" type="checkbox"/> d 1940
S. XVII	<input type="checkbox"/>	S. XX	<input checked="" type="checkbox"/> d 1940

PROPIEDAD

<input type="checkbox"/>	PRIVADA IND.
<input type="checkbox"/>	PRIVADA HOR.
<input checked="" type="checkbox"/>	INSTITUCION
<input type="checkbox"/>	IGLESIA

<input type="checkbox"/>	PUBL. MUN.
<input type="checkbox"/>	PUBL. PROV.
<input type="checkbox"/>	PUBL. AUTO
<input type="checkbox"/>	PUBL. ESTAT

USOS

<input type="checkbox"/>	RESIDENCIAL
<input type="checkbox"/>	VIV. OCUP.
<input type="checkbox"/>	VIV. VACIA
<input type="checkbox"/>	VIV. 2 RED


<input type="checkbox"/>	NO RESIDENCIA
<input type="checkbox"/>	COMERCIO
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIAL
<input checked="" type="checkbox"/>	HOSTELER.
<input type="checkbox"/>	INSTITUC.
<input type="checkbox"/>	DOTACION

PLANTA

ORGANIZACION

TIPO L
SCALERA P.4
PATIO P.F

CROQUIS PLANTA




CAR. CONSTRUCTIVAS
ALTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO	<input type="checkbox"/>	SILLERIA
PL. BAJA	<input checked="" type="checkbox"/>	MAMPOST
L. TIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	LADRILLO
JICO	<input type="checkbox"/>	MADERA
TOTAL	<input checked="" type="checkbox"/>	H. ARMADO

<input type="checkbox"/>	ACERO
<input type="checkbox"/>	MIXTO
<input type="checkbox"/>	OTROS

MATERIALES

FACH. PETREA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA
FACH. CERAMICA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO
FACH. REVOCO	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO
FORJ. MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA
FORJ. CERAMICO	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA
FORJ. METALICO	<input type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA



FACHADA
2V-PV

ORGANIZACION

CONSERVACION

BUENO	<input type="checkbox"/>	DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>
REGULAR	<input checked="" type="checkbox"/>	RUINA	<input type="checkbox"/>

ENTORNO

CALIDAD:	BUENA	<input type="checkbox"/>	RELACION:	INTEGRADA	<input type="checkbox"/>	PROPIUESTA:	CONSERVACION
	NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>		NORMAL	<input type="checkbox"/>		PEQUEÑAS OBRAS
	DEGRAD	<input type="checkbox"/>		INADECUADA	<input type="checkbox"/>		REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS	<input type="checkbox"/>
ORGANIZACION GRAL	<input checked="" type="checkbox"/>
SOLUC. ESTRUCT.	<input type="checkbox"/>
SOLUC. CONSTRUC.	<input type="checkbox"/>
COMP. FACHADA	<input type="checkbox"/>
ELEM. ORNAMENT.	<input type="checkbox"/>
JARDIN.. ANEXO	<input type="checkbox"/>

ELEMENTOS INADECUADOS	<input type="checkbox"/>
CABLES	<input type="checkbox"/>
CALAFAT	<input type="checkbox"/>

GRADO	PROTECCION
GRADO	PRIMERO
GRADO	SEGUNDO
GRADO	TERCERO
GRADO	CUARTO

NORMATIVA	<input type="checkbox"/>
COND. ESP. ORDENACION	<input type="checkbox"/>
ART. 59	<input type="checkbox"/>
ORDENACIONES ART. 48	<input type="checkbox"/>
USOS PRIORITARIOS	<input type="checkbox"/>
RESID. UGTIFAMILIAR	<input checked="" type="checkbox"/>

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

ADSCRIPCION AL SISTEMA INFORMATIVO

CLASIFICACIONES Y CATEGORIAS

USOS DE NO RESIDENCIA

COMERCIO INDUSTRIAL

HOSTELERIA INSTITUCIONAL

INSTITUCIONAL DOTACION

VIV. OCUPADA VIV. VACIA VIV. 2 RED

DENOMINACION

ALCAZAR 8

LOCALIZACION

EDAD

PROPIEDAD

ANT. S. XV
S. XV
S. XVI
S. XVII

S. XVIII
S. XIX
S. XX .a 1940
S. XX .d 1940

PRIVADA IND.
 PRIVADA HOR.
 INSTITUCION
 IGLESIA

PUBL. MUN.
 PUBL. PROV.
 PUBL. AUTO
 PUBL. ESTAT

RESIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 RED

COMERCIO
HOSTELERIA
INSTITUCIONAL
DOTACION

PLANTA

ORGANIZACION

TIPO B
SCALERA P.1
ATO P.L.C.

CAR. CONSTRUCTIVAS
ALTURA Y ESTRUCTURA


SOTANO
PL. BAJA
TIPO
TICO
TOTAL

SILLERIA
MAMPOST
LADRILLO
MADERA
H. ARMADO

ACERO
MIXTO
OTROS

CROQUIS PLANTA


ALCAZAR 8



MATERIALES

FACH. PETREA
FACH. CERAMICA
FACH. REVOCO
FORJ. MADERA
ORJ. CERAMICO
ORJ. METALICO

CARP. EXT. MADERA
CARP. EXT. HIERRO
CARP. EXT. ALUMINIO
CUBIERTA TEJA
CUBIERTA AZOTEA
OTRA CUBIERTA



FACHADA
2'BV - VP

ORGANIZACION

Bueno
EGULAR

DEFICIENTE
RUINA

ENTORNO

CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD

RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROPIUESTA:

CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
ELEM. ORNAMENT.
ARDIN.. ANEXO

ELEMENTOS INADECUADOS
CABLES Y PALOMILLAS

GRADO PROTECCION
GRADO PRIMERO

GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

NORMATIVA

COND. ESP. ORDENACION
ART. 59
ORDENAZAS: ART. 48
USOS PRIORITYOS
RESIDENCIAL

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE

UBEDA

DENOMINACION
LOCALIZACION

ALCAZAR 14

PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE UBEDA

EDAD

ANT. S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XVIII	<input checked="" type="checkbox"/>
S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XIX	<input type="checkbox"/>
S. XVI	<input type="checkbox"/>	S. XX .a	1940
S. XVII	<input type="checkbox"/>	S. XX .d	1940

PROPIEDAD

<input checked="" type="checkbox"/>	PRIVADA IND.
<input type="checkbox"/>	PRIVADA HOR.
<input type="checkbox"/>	INSTITUCION
<input type="checkbox"/>	IGLESIA

<input checked="" type="checkbox"/>	PUBL. MUN.
<input type="checkbox"/>	PUBL. PROV.
<input type="checkbox"/>	PUBL. AUTO
<input type="checkbox"/>	PUBL. ESTAT

USOS

<input type="checkbox"/>	RESIDENCIAL
<input type="checkbox"/>	VIV. OCUP.
<input type="checkbox"/>	VIV. VACIA
<input type="checkbox"/>	VIV. 2 RED

<input checked="" type="checkbox"/>	COMERCIO
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIAL
<input type="checkbox"/>	HOSTELERIA
<input type="checkbox"/>	INSTITUC.
<input type="checkbox"/>	DOTACION

PLANTA


ORGANIZACION

TIPO H

ESCALERA P.I.

PATIO P.F.

CROQUIS PLANTA

CAR. CONSTRUCTIVAS
ALTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO	<input type="checkbox"/>	SILLERIA
PL. BAJA	<input checked="" type="checkbox"/>	MAMPOST
PL. TIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	LADRILLO
ATICO	<input type="checkbox"/>	MADERA
TOTAL	<input checked="" type="checkbox"/>	H. ARMADO

<input type="checkbox"/>	ACERO
<input checked="" type="checkbox"/>	MIXTO
<input type="checkbox"/>	OTROS

MATERIALES

FACH. PETREA	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA
FACH. CERAMICA	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO
FACH. REVOCO	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO
FORJ. MADERA	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA
FORJ. CERAMICO	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA
FORJ. METALICO	<input type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA

FACHADA
1BV - P

CONSERVACION

BUENO	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA
REGULAR	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO
	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO
	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA
	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA
	<input type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA

ENTORNO

CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRADRELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROPIUESTA:

CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS	<input checked="" type="checkbox"/>
ORGANIZACION GRAL	<input checked="" type="checkbox"/>
SOLUC. ESTRUCT.	<input type="checkbox"/>
SOLUC. CONSTRUC.	<input type="checkbox"/>
COMP. FACHADA	<input checked="" type="checkbox"/>
ELEM. ORNAMENT.	<input type="checkbox"/>
JARDIN.. ANEXO	<input type="checkbox"/>

ELEMENTOS INADECUADOS

GRADO PROTECCION

GRADO	PRIMERO
GRADO	SEGUNDO
GRADO	TERCERO
GRADO	CUARTO

NORMATIVA

COND. ESP. ORDENACION	<input type="checkbox"/>
AAT. 59	<input type="checkbox"/>
ORDENANZAS AAT. 43	<input checked="" type="checkbox"/>
USOS PRIORITARIOS	<input type="checkbox"/>
RESID. OLFAMILIAR	<input type="checkbox"/>

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION

LOCALIZACION

ALCAZAR 16

APR 3401 CEDIDA POR LA D.P.T.

CONSERVACIONES Y REPARACIONES

13 JUL. 1989

EDAD

S. INT. S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XVII	<input checked="" type="checkbox"/>
S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XIX	<input type="checkbox"/>
S. XVI	<input type="checkbox"/>	S. XX .d 1940	<input type="checkbox"/>
S. XVII	<input type="checkbox"/>	S. XX .d 1940	<input type="checkbox"/>

PROPIEDAD

<input checked="" type="checkbox"/>	PRIVADA IND.	<input type="checkbox"/>	PUBL. MUN.
<input checked="" type="checkbox"/>	PRIVADA HOR.	<input type="checkbox"/>	PUBL. FROV
<input checked="" type="checkbox"/>	INSTITUCION	<input type="checkbox"/>	PUBL. AUTO
<input checked="" type="checkbox"/>	IGLESIA	<input type="checkbox"/>	PUBL. ESTAT

USOS

USOS DE ANCIANOS	<input type="checkbox"/>	DENCIA
COMERCIO	<input type="checkbox"/>	INDUSTRIAL
HOSTELERIA	<input type="checkbox"/>	INSTITUC.
INSTITUC.	<input type="checkbox"/>	DOTACION
VIV. OCUP.	<input type="checkbox"/>	
VIV. VACIA	<input type="checkbox"/>	
VIV. 2 RED	<input type="checkbox"/>	

PLANTA

ORGANIZACION


CROQUIS PLANTA

ALCAZAR 16.

TIPO D

ESCALERA P.I.

PATIO P.F.



CAR. CONSTRUCTIVAS

ALTURA Y ESTRUCTURA

BOTANO	<input type="checkbox"/>	SILLERIA	<input type="checkbox"/>
PL. BAJA	<input checked="" type="checkbox"/>	MAMPOST	<input type="checkbox"/>
L. TIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	LADRILLO	<input type="checkbox"/>
TICO	<input checked="" type="checkbox"/>	MADERA	<input type="checkbox"/>
TOTAL	<input type="checkbox"/>	H. ARMADO	<input type="checkbox"/>

<input checked="" type="checkbox"/>	ACERO	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	MIXTO	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

MATERIALES

FACH. PETREA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA	<input type="checkbox"/>
FACH. CERAMICA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO	<input type="checkbox"/>
FACH. REVOCO	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO	<input type="checkbox"/>
FORJ. MADERA	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA	<input type="checkbox"/>
FORJ. CERAMICO	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA	<input type="checkbox"/>
FORJ. METALICO	<input type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>

FACHADA

2V-2P

ORGANIZACION

CONSERVACION

BUENO
REGULAR

DEFICIENTE
RUINA

ENTORNO

SALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD

RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROPIUESTA:

CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL

SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
FACHADA
ORNAMENT.
ANEXO

ELEMENTOS INADECUADOS
ESCALOVS DE TERRAZO
CABLES

GRADO PROTECCION
GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

NORMATIVA
COND. ORD. ESPECIALES
ART. 58
ORDENAJUZAS: ART. 48.3
USOS PRIORITARIOS
RESID. UNIFAMILIAR

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION
LOCALIZACION

APPROBACION	FECHA
CONSEJERIA DE OBRAS PECULIAS Y TERRITORIO	12 JUL. 1986

ALMENAS 2

EDAD

ANT. S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XVIII	<input checked="" type="checkbox"/>
S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XIX	<input type="checkbox"/>
S. XVI	<input type="checkbox"/>	S. XX .d	1940
S. XVII	<input type="checkbox"/>	S. XX .d	1940

PROPIEDAD

<input checked="" type="checkbox"/>	PRIVADA IND.	<input type="checkbox"/>	PUBL. MUN.
<input checked="" type="checkbox"/>	PRIVADA HOR.	<input type="checkbox"/>	PUBL. PROV.
<input checked="" type="checkbox"/>	INSTITUCION	<input type="checkbox"/>	PUBL. AUTO
<input checked="" type="checkbox"/>	IGLESIA	<input type="checkbox"/>	PUBL. ESTAT

USOS

JUNTA DE ALMENAS	NO RESIDENCIAL
	COMERCIO
	INDUSTRIAL
	HOSTELERIA
	INSTITUC.
	DOTACION

RESIDENCIAL

VIV. OCUP.

VIV. VACIA

VIV. 2 RED

PLANTA


ORGANIZACION

TIPO K

ESCALERA P.4.
PATIO P.F.

CROQUIS PLANTA

C/ ALMENAS, 2




MATERIALES CONSTRUCTIVAS
ALTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO	<input type="checkbox"/>	SILLERIA	<input type="checkbox"/>
PL. BAJA	<input checked="" type="checkbox"/>	MAMPOST	<input type="checkbox"/>
TIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	LADRILLO	<input type="checkbox"/>
TICO	<input type="checkbox"/>	MADERA	<input type="checkbox"/>
TOTAL	<input type="checkbox"/>	H. ARMADO	<input type="checkbox"/>

ACERO
MIXTO
OTROS

MATERIALES

ACH. PETREA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA	<input type="checkbox"/>
ACH. CERAMICA	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO	<input type="checkbox"/>
FACH. REVOCO	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO	<input type="checkbox"/>
FORJ. MADERA	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA	<input type="checkbox"/>
ORJ. CERAMICO	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA	<input type="checkbox"/>
ORJ. METALICO	<input type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>



FACHADA ORGANIZACION

BUENO	<input type="checkbox"/>	DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>
REGULAR	<input checked="" type="checkbox"/>	RUINA	<input type="checkbox"/>

ENTORNO

CALIDAD:	BUENA	<input type="checkbox"/>	RELACION:	INTEGRADA	<input type="checkbox"/>	PROPIUESTA:	CONSERVACION	<input type="checkbox"/>
	NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>		NORMAL	<input type="checkbox"/>		PEQUEÑAS OBRAS	<input type="checkbox"/>
	DEGRAD	<input type="checkbox"/>		INADECUADA	<input type="checkbox"/>		REMODELACION	<input checked="" type="checkbox"/>

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS	<input checked="" type="checkbox"/>
ORGANIZACION GRAL	<input type="checkbox"/>
OLUC. ESTRUCT.	<input type="checkbox"/>
OLUC. CONSTRUC.	<input checked="" type="checkbox"/>
COMP. FACHADA	<input type="checkbox"/>
FLEM. ORNAMENT.	<input type="checkbox"/>
ARDIN.. ANEXO	<input type="checkbox"/>

ELEMENTOS INADECUADOS	<input type="checkbox"/>
CUBIERTA PARTIDA	<input type="checkbox"/>
VENTANAS SUPERIORES	<input type="checkbox"/>

GRADO PROTECCION	<input type="checkbox"/>
GRADO PRIMERO	<input type="checkbox"/>
GRADO SEGUNDO	<input type="checkbox"/>
GRADO TERCERO	<input type="checkbox"/>
GRADO CUARTO	<input checked="" type="checkbox"/>

NORMATIVA

COND. ESP. ORDENACION	<input type="checkbox"/>
ART. 59	<input type="checkbox"/>
ORDENANZAS ART. 48.3.	<input type="checkbox"/>
USOS PRIORITARIOS	<input type="checkbox"/>
RESIDENCIAL	<input type="checkbox"/>

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION
LOCALIZACION

	APPROBADO
Denominación de la obra:	ALMENAS 3
Fecha:	13 JUL. 2003
USOS	USOS DE ANDALUCIA NO RESIDENCIAL

EDAD

ANT. S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XVII	<input checked="" type="checkbox"/>
S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XIX	<input type="checkbox"/>
S. XVI	<input type="checkbox"/>	S. XX a 1940	<input type="checkbox"/>
S. XVII	<input type="checkbox"/>	S. XX d 1940	<input type="checkbox"/>

PROPIEDAD

<input checked="" type="checkbox"/>	PRIVADA IND.
<input checked="" type="checkbox"/>	PRIVADA HOR.
<input type="checkbox"/>	INSTITUCION
<input type="checkbox"/>	IGLESIA

<input type="checkbox"/>	PUBL. MUN.
<input type="checkbox"/>	PUBL. FROV
<input type="checkbox"/>	PUBL. AUTO
<input type="checkbox"/>	PUBL. ESTAT

<input checked="" type="checkbox"/>	RESIDENCIAL
<input type="checkbox"/>	VIV. OCUP.
<input type="checkbox"/>	VIV. VACIA
<input type="checkbox"/>	VIV. 2 RED
<input type="checkbox"/>	COMERCIO
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIAL
<input type="checkbox"/>	HOSTELERIA
<input type="checkbox"/>	INSTITUC.
<input type="checkbox"/>	DOTACION

PLANTA

TIPO H


ESCALERA P.3

PATIO P.F

ORGANIZACION

CROQUIS PLANTA

SI ALMENAS 3



CAR. CONSTRUCTIVAS
ALTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO	<input type="checkbox"/>	SILLERIA	<input type="checkbox"/>
PL. BAJA	<input checked="" type="checkbox"/>	MAMPOST	<input type="checkbox"/>
PL. TIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	LADRILLO	<input type="checkbox"/>
ATICO	<input type="checkbox"/>	MADERA	<input type="checkbox"/>
TOTAL	<input checked="" type="checkbox"/>	H. ARMADO	<input type="checkbox"/>

ACERO	<input type="checkbox"/>
MIXTO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

MATERIALES

FACH. PETREA	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>
FACH. CERAMICA	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO	<input type="checkbox"/>
FACH. REVOCO	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO	<input type="checkbox"/>
FORJ. MADERA	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA	<input checked="" type="checkbox"/>
FORJ. CERAMICO	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA	<input type="checkbox"/>
FORJ. METALICO	<input type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>

FACHADA
2V-VP

ORGANIZACION

BUENO	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>
REGULAR	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO	<input type="checkbox"/>

CONSERVACION

DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>
RUINA	<input type="checkbox"/>

ENTORNO

CALIDAD:	BUENA	RELACION:	INTEGRADA	PROPIUESTA:	CONSERVACION
NORMAL	<input type="checkbox"/>	NORMAL	<input type="checkbox"/>	PEQUEÑAS OBRAS	<input type="checkbox"/>
DEGRAD	<input checked="" type="checkbox"/>	INADECUADA	<input checked="" type="checkbox"/>	REMODELACION	<input checked="" type="checkbox"/>

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS	<input checked="" type="checkbox"/>
ORGANIZACION GRAL	<input checked="" type="checkbox"/>
SOLUC. ESTRUCT.	<input type="checkbox"/>
SOLUC. CONSTRUC.	<input type="checkbox"/>
COMP. FACHADA	<input checked="" type="checkbox"/>
ELEM. ORNAMENT.	<input type="checkbox"/>
JARDIN.. ANEXO	<input type="checkbox"/>

ELEMENTOS INADECUADOS

GRADO PROTECCION

GRADO PRIMERO	<input type="checkbox"/>
GRADO SEGUNDO	<input type="checkbox"/>
GRADO TERCERO	<input checked="" type="checkbox"/>
GRADO CUARTO	<input type="checkbox"/>

NORMATIVA

COND. PART. ORDENUACION	<input type="checkbox"/>
ART. 59	<input type="checkbox"/>
ORDENUAZAS : ART. 48	<input type="checkbox"/>
USOS PRIORITARIOS	<input type="checkbox"/>
RESID. UNIFAMILIAR	<input type="checkbox"/>

CATÁLOGO DEL CENTRO HISTÓRICO DE UBEDA

ENOMINACION
LOCALIZACION

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ALMENAS	12	APROVADA POR: M. J. VILLALBA
		CELESTINO DE LA FUENTE, Arquitecto y Transportes

EDAD

S. XV	S. XVI
S. XV	S. XIX
S. XVI	S. XX .a
S. XVII	S. XX .d

PROPIEDAD

<input checked="" type="checkbox"/>	PRIVADA IND.
<input checked="" type="checkbox"/>	PRIVADA HOR.
<input type="checkbox"/>	INSTITUCION
<input type="checkbox"/>	IGLESIA

<input type="checkbox"/>	PUBL. MUN.
<input type="checkbox"/>	PUBL. PROV.
<input type="checkbox"/>	PUBL. AUTO
<input type="checkbox"/>	PUBL. ESTAT

USOS	NO RESIDENCIAL
JUNTA DE MUNICIPALIDAD	COMERCIO
<input type="checkbox"/>	RESIDENCIAL
<input type="checkbox"/>	VIV. OCUP.
<input type="checkbox"/>	VIV. VACIA
<input type="checkbox"/>	VIV. 2 RED
<input type="checkbox"/>	HOSTELERIA
<input type="checkbox"/>	INSTITUCIONES
<input type="checkbox"/>	DOTACION


PLANTA

ORGANIZACION

TIPO B
ESTACALERA P.3.
TIPO P.A.

CROQUIS PLANTA

c/ ALMENAS, 12



CAR. CONSTRUCTIVAS
ALTURA Y ESTRUCTURA

OTANO	<input type="checkbox"/>	SILLERIA	<input type="checkbox"/>
PL. BAJA	<input checked="" type="checkbox"/>	MAMPOST	<input type="checkbox"/>
PL. TIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	LADRILLO	<input checked="" type="checkbox"/>
TICO	<input type="checkbox"/>	MADERA	<input type="checkbox"/>
OTAL	<input type="checkbox"/>	H. ARMADO	<input type="checkbox"/>


MATERIALES

FACH. PETREA	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA	<input type="checkbox"/>
ACH. CERAMICA	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO	<input type="checkbox"/>
ACH. REVOCO	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO	<input type="checkbox"/>
FORJ. MADERA	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA	<input type="checkbox"/>
FORJ. CERAMICO	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA	<input type="checkbox"/>
DRJ. METALICO	<input type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>

FACHADA ORGANIZACION
1B-PV

CONSERVACION

BUENO	<input type="checkbox"/>	DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>
REGULAR	<input checked="" type="checkbox"/>	RUINA	<input type="checkbox"/>



ENTORNO

ALIDAD:	BUENA	<input type="checkbox"/>	RELACION:	INTEGRADA	<input type="checkbox"/>	PROPIUESTA:	CONSERVACION	<input type="checkbox"/>
	NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>		NORMAL	<input type="checkbox"/>		PEQUEÑAS OBRAS	<input type="checkbox"/>
	DEGRAD	<input type="checkbox"/>		INADECUADA	<input type="checkbox"/>		REMODELACION	<input checked="" type="checkbox"/>

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS	<input checked="" type="checkbox"/>
ORGANIZACION GRAL	<input checked="" type="checkbox"/>
SOLUC. ESTRUCT.	<input type="checkbox"/>
SOLUC. CONSTRUC.	<input type="checkbox"/>
COMP. FACHADA	<input type="checkbox"/>
ELEM. ORNAMENT.	<input type="checkbox"/>
ARDIN.. ANEXO	<input type="checkbox"/>

ELEMENTOS INADECUADOS	<input type="checkbox"/>
CABLES	<input type="checkbox"/>
BAJAESTE	<input type="checkbox"/>

GRADO	PROTECCION
GRADO	PRIMERO
GRADO	SEGUNDO
GRADO	TERCERO
GRADO	CUARTO

NORMATIVA	<input type="checkbox"/>
COND. ESP. ORDENACION	<input type="checkbox"/>
ART. 53	<input type="checkbox"/>
ORDENANZAS : ART. 48.3.	<input type="checkbox"/>
USOS PRIOBTARIOS	<input type="checkbox"/>
RESID. UNIFAMILIAR	<input type="checkbox"/>

CATÁLOGO DEL CENTRO HISTÓRICO DE ÚBEDA

DENOMINACION			APROBADO DEFINITIVAMENTE		
LOCALIZACION	ALMENAS 16		Consejería de Fomento, Turismo y Transportes 13 JULIO 1993		
EDAD			USOS		
S. XV S. XVI S. XVII	S. XVIII S. XIX S. XX .a 1940 S. XX .d 1940	PROPIEDAD	JUNTA DE ANDALUCIA NO RESIDENCIAL COMERCIO INDUSTRIAL HOSTELERIA INSTITUCIONAL DOTACION		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PRIVADA IND PRIVADA HOR. INSTITUCION IGLESIA	<input checked="" type="checkbox"/>	PUBL. MUN PUBL. PROV PUBL. AUTO PUBL. ESTAT	RESIDENCIAL VIV. OCUP VIV. VACIA VIV. 2 RED
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
PLANTA	ORGANIZACION		CROQUIS PLANTA C/ ALMENAS, 16		
TIPO L ESCALERA P.Z. PATIO P.F.					
CAR. CONSTRUCTIVAS					
ALTURA Y ESTRUCTURA					
ESTANO PL. BAJA PL. TIPO TECO TOTAL	<input checked="" type="checkbox"/>	SILLERIA MAMPOST LADRILLO MADERA H. ARMADO	<input checked="" type="checkbox"/>	ACERO MIXTO OTROS	<input type="checkbox"/>
MATERIALES					
FACH. PETREA FACH. CERAMICA FACH. REVO CO FORJ. MADERA FORJ. CERAMICO FORJ. METALICO	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA CARP. EXT. HIERRO CARP. EXT. ALUMINIO CUBIERTA TEJA CUBIERTA AZOTEA OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FACHADA	ORGANIZACION				
3'BU - UPU	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONSERVACION					
Bueno REGULAR	<input checked="" type="checkbox"/>	Deficiente RUINA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ENTORNO					
CALIDAD : BUENA NORMAL DEGRAD	<input checked="" type="checkbox"/>	RELACION : INTEGRADA NORMAL INADECUADA	<input checked="" type="checkbox"/>	PROPIUESTA : CONSERVACION PEQUEÑAS OBRAS REMODELACION	<input checked="" type="checkbox"/>
CRDENACION					
ELEMENTOS POSITIVOS ORGANIZACION GRAL SOLUC. ESTRUCT. SOLUC. CONSTRUC. COMP. FACHADA ELEM. ORNAMENT. JARDIN.. ANEXO	<input checked="" type="checkbox"/>	ELEMENTOS INADECUADOS CABLES Y PALOMILLAS	<input checked="" type="checkbox"/>	GRADO PROTECCION PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO	NORMATIVA COND. PART. OBSERVAC ART. 53 ORDENAJES : ART. 48 USOS PRIORITARIOS RESIDENCIAL

INVENTARIO DEL CENTRO HISTÓRICO DE ODEDA

DENOMINACION
LOCALIZACIÓN

APPROBACION DEFINITIVA
CONCEJO MUNICIPAL

ALMENAS 20

EDAD

INT. S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XVIII	<input checked="" type="checkbox"/>
S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XIX	<input type="checkbox"/>
S. XVI	<input type="checkbox"/>	S. XX .a 1940	<input type="checkbox"/>
S. XVII	<input type="checkbox"/>	S. XX .d 1940	<input type="checkbox"/>

PROPIEDAD

<input checked="" type="checkbox"/>	PRIVADA IND.	<input type="checkbox"/>	PUBL. MUN.
<input checked="" type="checkbox"/>	PRIVADA HOR.	<input type="checkbox"/>	PUBL. PROV.
<input type="checkbox"/>	INSTITUCION	<input type="checkbox"/>	PUBL. AUTO
<input type="checkbox"/>	IGLESIA	<input type="checkbox"/>	PUBL. ESTAT

<input type="checkbox"/>	RESIDENCIAL
<input type="checkbox"/>	VIV. OCUP.
<input type="checkbox"/>	VIV. VACIA
<input type="checkbox"/>	VIV. 2 RED

NO RESIDENCIAL
COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELERIA
INSTITUC.
DOTACION


PLANTA

ORGANIZACION

TIPO D
ESCALERA P.3
PATIO P.F

CROQUIS PLANTA

C/ ALMENAS, 20.




CAR. CONSTRUCTIVAS
ALTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO	<input type="checkbox"/>	SILLERIA
PL. BAJA	<input checked="" type="checkbox"/>	MAMPOST
PL. TIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	LADRILLO
ATICO	<input type="checkbox"/>	MADERA
TOTAL	<input checked="" type="checkbox"/>	H. ARMADO

<input checked="" type="checkbox"/>	ACERO
<input type="checkbox"/>	MIXTO
<input type="checkbox"/>	OTROS
<input type="checkbox"/>	(ADOBE)

MATERIALES

FACH. PETREA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA
FACH. CERAMICA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO
FACH. REVOCO	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO
FORJ. MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA
FORJ. CERAMICO	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA
FORJ. METALICO	<input type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA



FACHADA ORGANIZACION
4B-VPUP

CONSERVACION

BUENO	<input type="checkbox"/>	DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>
REGULAR	<input checked="" type="checkbox"/>	RUINA	<input type="checkbox"/>

ENTORNO

CALIDAD:	BUENA	<input type="checkbox"/>
	NORMAL	<input type="checkbox"/>
	DEGRAD.	<input checked="" type="checkbox"/>

RELACION:	INTEGRADA	<input type="checkbox"/>
	NORMAL	<input type="checkbox"/>
	INADECUADA	<input type="checkbox"/>

PROPIUESTA:	CONSERVACION	<input type="checkbox"/>
	PEQUEÑAS OBRAS	<input type="checkbox"/>
	REMODELACION	<input checked="" type="checkbox"/>

<input checked="" type="checkbox"/>

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS	<input checked="" type="checkbox"/>
ORGANIZACION GRAL	<input type="checkbox"/>
SOLUC. ESTRUCT.	<input type="checkbox"/>
SOLUC. CONSTRUC.	<input checked="" type="checkbox"/>
COMP. FACHADA	<input type="checkbox"/>
ELEM. ORNAMENT.	<input type="checkbox"/>
JARDIN.. ANEXO	<input type="checkbox"/>

ELEMENTOS INADECUADOS	<input type="checkbox"/>
CABLES	<input type="checkbox"/>

GRADO PROTECCION	<input type="checkbox"/>
GRADO PRIMERO	<input type="checkbox"/>
GRADO SEGUNDO	<input checked="" type="checkbox"/>
GRADO TERCERO	<input type="checkbox"/>
GRADO CUARTO	<input type="checkbox"/>

NORMATIVA	<input type="checkbox"/>
COND. PART. ORDENACION	<input type="checkbox"/>
ART. 53	<input type="checkbox"/>
ORDENANZAS: ART. 48	<input type="checkbox"/>
USOS PRUDENCIALES	<input type="checkbox"/>
RESIDENCIAL	<input type="checkbox"/>

DENOMINACION
LOCALIZACION

ALMELAS 24

EDAD

INT. S. XV
S. XV
S. XVI
S. XVII

S. XVIII
S. XIX
S. XX a 1940
S. XX d 1940

PROPIEDAD

PRIVADA IND
PRIVADA HOR
INSTITUCION
IGLESIA

PUBL. MUN
PUBL. PROV
PUBL. AUTO
PUBL. ESTAT

USOS

RESIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 RED


NO RESIDENCIA
COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELER
INSTITUC.
DOTACION

PLANTA

ORGANIZACION

TIPO D
ESCALERA P.I.
PATIOS P.F.C.

CROQUIS PLANTA



CAR. CONSTRUCTIVAS

ALTURA Y ESTRUCTURA

MOTANO
PL. BAJA
PL. TIPO
TIICO
TOTAL 2


SILLERIA
MAMPOST
LADRILLO
MADERA
H. ARMADO

ACERO
MIXTO
OTROS

MATERIALES

FACH. PETREA
ACH. CERAMICA
ACH. REVOCO
FORJ. MADERA
FORJ. CERAMICO
ORJ. METALICO

CARP. EXT. MADERA
CARP. EXT. HIERRO
CARP. EXT. ALUMINIO
CUBIERTA TEJA
CUBIERTA AZOTEA
OTRA CUBIERTA



FACHADA ORGANIZACION
3BVB - UP

CONSERVACION

BUENO
REGULAR
DEFICIENTE
RUINA

ENTORNO

CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD

RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROPIUESTA: CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
ELEM. ORNAMENT.
JARDIN.. ANEXO

ELEMENTOS INADECUADOS
CABLES
PUERTA (HOJAS)

GRADO PROTECCION
GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

NORMATIVA
COND. PART. ORDENACION
ART. 59
ORDENAZIAS: ART. 48.
USOS PRIORITARIOS
RESIDENCIAL

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION

LOCALIZACION

ALVARO DE TORRES 2

EDAD

ANT. S. XV
S. XV
S. XVI
S. XVII

S. XVIII
S. XIX
S. XX .a 1940
S. XX .d 1940

PROPIEDAD

PRIVADA IND
PRIVADA HOR.
INSTITUCION
IGLESIA

PUBL. MUN
PUBL. FROV
PUBL. AUTO
PUBL. ESTAT

USOS

RESIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 RED

NO RESIDENCIAL
COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELER
INSTITUC.
DOTACION

PLANTA

ORGANIZACION

TIPO A
ESCALERA P.4
PATIO P.C

CROQUIS PLANTA

APRENDIZAJE ESTUDIO Y DIBUJO

Cooperativa de Obras P.4 y Trabajos

13 JUL. 1989

JUNTA DE ANDALUCIA

CAR. CONSTRUCTIVAS
ALTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO
PL. BAJA
PL. TIPO
ESTICO
TOTAL

SILLERIA
MAMPOST
LADRILLO
MADERA
H. ARMADO

ACERO
MIXTO
OTROS

MATERIALES

FACH. PETREA
FACH. CERAMICA
FACH. REVOCO
FORJ. MADERA
FORJ. CERAMICO
FORJ. METALICO

CARP. EXT. MADERA
CARP. EXT. HIERRO
CARP. EXT. ALUMINIO
CUBIERTA TEJA
CUBIERTA AZOTEA
OTRA CUBIERTA



FACHADA

ORGANIZACION

3-2 - UPWW

CONSERVACION

BUENO
REGULAR

DEFICIENTE
RUINA

ENTORNO

CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD

RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROPIUESTA:

CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
ELEM. ORNAMENT.
JARDIN.. ANEXO

ELEMENTOS INADECUADOS
DETERIORO EDIFICO
" " EUTORNO

GRADO PROTECCION
GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

NORMATIVA

EUTORNO: ESPACIO CATA
ORDENAUZAS : ART. 48

USOS PRIORITARIOS
RESID. UNIFAMILIAR
DOTACIONAL

DENOMINACION
LOCALIZACION

AUDIJOAR 6

EDAD

ANT. S. XV
S. XV
S. XM
S. XVIIS. XVII
S. XIX
S. XX .a 1940
S. XX .d 1940

PROPIEDAD



PRIVADA IND
PRIVADA HOR.
INSTITUCION
IGLESIAPUBL. MUN
PUBL. PROV
PUBL. AUTO
PUBL. ESTAT

USOS


NO RESIDENCIAL
COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELERIA
INSTITUCION
DOTACIONPLANTA
TIPO K

ORGANIZACION

CROQUIS PLANTA

CAR. CONSTRUCTIVAS
ALTURA Y ESTRUCTURASOTANO
PL. BAJA
PL. TIPO
ATICO
TOTAL SILLERIA
 MAMPOST
 LADRILLO
 MADERA
 H. ARMADO ACERO
 MIXTO
 OTROS

MATERIALES

FACH. PETREA
FACH. CERAMICA
FACH. REVOCO
FORJ. MADERA
FORJ. CERAMICO
FORJ. METALICO CARP. EXT. MADERA
 CARP. EXT. HIERRO
 CARP. EXT. ALUMINIO
CUBIERTA TEJA
CUBIERTA AZOTEA
OTRA CUBIERTAFACHADA
4BMBV - PVV

ORGANIZACION


CONSERVACION

BUENO
REGULAR DEFICIENTE
RUINA


ENTORNO

CALIDAD : BUENA
NORMAL
DEGRAD.RELACION : INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROPIUESTA :

CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
ELEM. ORNAMENT.
JARDIN.. ANEXOELEMENTOS INADECUADOS
CABLES

GRADO PROTECCION

GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

NORMATIVA

ORDENANZAS : ART. 48.
USOS PRIORITARIOS.
RESIDENCIAL

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

ENOMINACION

OCALIZACION

 AUTOGO MEDIJA 1

EDAD

VT. S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XVII	<input type="checkbox"/>
S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XIX	<input checked="" type="checkbox"/>
S. XX	<input type="checkbox"/>	S. XX .a 1940	<input type="checkbox"/>
S. XX .d 1940	<input type="checkbox"/>		

PROPIEDAD

PRIVADA IND.	<input type="checkbox"/>	PUBL. MUN.	<input type="checkbox"/>
PRIVADA HOR.	<input checked="" type="checkbox"/>	PUBL. FROV	<input type="checkbox"/>
INSTITUCION	<input type="checkbox"/>	PUBL. AUTO	<input type="checkbox"/>
IGLESIA	<input type="checkbox"/>	PUBL. ESTAT	<input type="checkbox"/>

USOS

NO RESIDENCIA	<input type="checkbox"/>
COMERCIO	<input type="checkbox"/>
INDUSTRIAL	<input checked="" type="checkbox"/>
HOSTELER.	<input type="checkbox"/>
INSTITUC.	<input type="checkbox"/>
DOTACION	<input type="checkbox"/>

PLANTA

ORGANIZACION

TIPO A

ESCALERA P.4.
PATIOS P.C./P.F.

CAR. CONSTRUCTIVAS


ALTURA Y ESTRUCTURA

OTANO	<input type="checkbox"/>
PL. BAJA	<input checked="" type="checkbox"/>
PL. TIPO	<input checked="" type="checkbox"/>
TICO	<input type="checkbox"/>
OTAL	<input type="checkbox"/>

SILLERIA	<input type="checkbox"/>
MAMPOST	<input type="checkbox"/>
LADRILLO	<input checked="" type="checkbox"/>
MADERA	<input type="checkbox"/>
H. ARMADO	<input type="checkbox"/>


ACERO	<input type="checkbox"/>
MIXTO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>

CROQUIS PLANTA



MATERIALES

FACH. PETREA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA	<input type="checkbox"/>
ACH. CERAMICA	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO	<input type="checkbox"/>
ACH. REVOCO	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO	<input type="checkbox"/>
FORJ. MADERA	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA	<input type="checkbox"/>
ORJ. CERAMICO	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA	<input type="checkbox"/>
ORJ. METALICO	<input checked="" type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>



COCHADA

ORGANIZACION

BBBBBMBB - V'U'U'U'U'PU'U'

CONSERVACION

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

ENTORNO

CONDICIONES:

- CALIDAD: BUENA
- NORMAL
- DEGRAD

RELACION:

- INTEGRADA
- NORMAL
- INADECUADA

PROPIUESTA:

- CONSERVACION
- PEQUEÑAS OBRAS
- REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS

- ORGANIZACION GRAL
- SOLUC. ESTRUCT.
- SOLUC. CONSTRUC.
- JOMP. FACHADA
- ELEM. ORNAMENT.
- JARDIN.. ANEXO

ELEMENTOS INADECUADOS

GRADO PROTECCION

GRADO PRIMERO

GRADO SEGUNDO

GRADO TERCERO

GRADO CUARTO

NORMATIVA

ORDENANZAS : ART. 48.

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

APROBADO DEFINITIVAMENTE
Consejería de Obras Públicas y Transportes

13 JUL. 1989

DENOMINACION
LOCALIZACION

ALTA DEL SALVADOR 2

JUNTA DE ANDALUCIA

EDAD

ANT. S. XV
S. XV
S. XM
S. XVI

S. XVII
S. XIX
S. XX .a 1940
S. XX .d 1940

PROPIEDAD

PRIVADA IND
PRIVADA HOR.
INSTITUCION
IGLESIA

PUBL. MUN
 PUBL. PROV
 PUBL. AUTO
 PUBL. ESTAT

USOS

RESIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 RED


NO RESIDENCIAL
COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELER.
INSTITUC.
DOTACION

PLANTA

ORGANIZACION

PLANTA

C. ALMENAS



C. ALTA DEL SALVADOR 2

TIPOS CONSTRUCTIVAS

ALTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO
PL. BAJA
L. TIPO
TICO
TOTAL


SILLERIA
 MAMPOST
 LADRILLO
 MADERA
 H. ARMADO

ACERO
 MIXTO
 OTROS

MATERIALES

ACH. PETREA
ACH. CERAMICA
ACH. REVOCO
FDRJ. MADERA
FDRJ. CERAMICO
FDRJ. METALICO

CARP. EXT. MADERA
 CARP. EXT. HIERRO
 CARP. EXT. ALUMINIO
 CUBIERTA TEJA
 CUBIERTA AZOTEA
 OTRA CUBIERTA



FACHADA ORGANIZACION
2-1 - VPV

CONSERVACION

BUENO
REGULAR DEFICIENTE
RUINA

INTORNO

CONDICION:
BUENA
NORMAL
DEGRAD

RELACION:
INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROPIUESTA:

CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
OLUC. ESTRUCT.
OLUC. CONSTRUC.
OMP. FACHADA
LEM. ORNAMENT.
ARDIN.. ANEXO

ELEMENTOS INADECUADOS
CABLES

GRADO PROTECCION

GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

NORMATIVA

ORDENAZAS: ART. 48.3.

USOS PRIORITARIOS

RESIDENCIAL

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION

LOCALIZACION

 ALTA DEL SALVADOR 6

EDAD

ANT. S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XVII	<input type="checkbox"/>
S. XV.	<input type="checkbox"/>	S. XIX	<input type="checkbox"/>
S. XVI	<input checked="" type="checkbox"/>	S. XX .a	1940
S. XVII	<input checked="" type="checkbox"/>	S. XX .d	1940

PROPIEDAD

<input type="checkbox"/>	PRIVADA IND.	<input checked="" type="checkbox"/>	PUBL. MUN.	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	PRIVADA HOR.	<input type="checkbox"/>	PUBL. FROV	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	INSTITUCION	<input type="checkbox"/>	PUBL. AUTO	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	IGLESIA	<input type="checkbox"/>	PUBL. ESTAT	<input type="checkbox"/>

USOS

<input type="checkbox"/>	NO RESIDENCIAL
<input type="checkbox"/>	COMERCIO
<input checked="" type="checkbox"/>	INDUSTRIAL
<input type="checkbox"/>	HOSTELERIA
<input type="checkbox"/>	INSTITUC.
<input type="checkbox"/>	DOTACION

PLANTA

ORGANIZACION

TIPO A

ESCALERA P.B.
PATIO P.F./P.C.


CAR. CONSTRUCTIVAS
ALTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO	<input type="checkbox"/>	SILLERIA	<input type="checkbox"/>
PL. BAJA	<input checked="" type="checkbox"/>	MAMPOST	<input type="checkbox"/>
PL. TIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	LADRILLO	<input type="checkbox"/>
ATICO	<input type="checkbox"/>	MADERA	<input type="checkbox"/>
TOTAL	<input checked="" type="checkbox"/>	H. ARMADO	<input type="checkbox"/>

<input checked="" type="checkbox"/>	ACERO
<input type="checkbox"/>	MIXTO
<input type="checkbox"/>	OTROS
<input type="checkbox"/>	

CROQUIS PLANTA

c/ ALTA DEL SALVADOR , 6.



MATERIALES

FACH. PETREA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA	<input type="checkbox"/>
FACH. CERAMICA	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO	<input checked="" type="checkbox"/>
FACH. REVOCO	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO	<input type="checkbox"/>
FORJ. MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA	<input type="checkbox"/>
FORJ. CERAMICO	<input checked="" type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA	<input type="checkbox"/>
FORJ. METALICO	<input checked="" type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>


FACHADA

ORGANIZACION

4B - VVPP

CONSERVACION

BUENO
REGULAR
DEFICIENTE
RUINA



ENTORNO

CALIDAD : BUENA
NORMAL
DEGRAD RELACION : INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA PROPUESTA : CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
ELEM. ORNAMENT.
JARDIN.. ANEXO

ELEMENTOS INADECUADOS
CABLES EN FACHADA

GRADO PROTECCION
GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

NORMATIVA

ORDENAZAS : ART. 49.
USOS PRIORITARIOS
RESIDENCIAL

NOMINACION
LOCALIZACION

ALTA DEL SALVADOR

10

AFRODAD DE LA INSTITUCION
CONSEJO DE OTRAS POLITICAS Y TRANSPORTES
13 JUL. 1989

TIPO

PROPIEDAD

USOS

SUMA DE ANDAMIAJE
COMERCIO
RESIDENCIAL
INDUSTRIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 RED
HOSTELER
INSTITUC.
DOTACION

S. XV
XV
XM
XVII

S. XVII
S. XX
S. XX .d 1940
S. XX .d 1940

PRIVADA IND
PRIVADA HOR.
INSTITUCION
IGLESIA

PUBL. MUN
PUBL. PROV
PUBL. AUTO
PUBL. ESTAT


RESIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 RED

INDUSTRIAL
HOSTELER
INSTITUC.
DOTACION

PLANTA

ORGANIZACION

CROQUIS PLANTA



CAR. CONSTRUCTIVAS
CULTURA Y ESTRUCTURA

ESTANO
BAJA
TIPO
TICO
FAL

SILLERIA
MAMPOST
LADRILLO
MADERA
 H. ARMADO

ACERO
MIXTO
OTROS

MATERIALES

ACH. PETREA
ACH. CERAMICA
ACH. REVOCO
AJU. MADERA
DRJ. CERAMICO
DRJ. METALICO

CARP. EXT. MADERA
CARP. EXT. HIERRO
CARP. EXT. ALUMINIO
CUBIERTA TEJA
CUBIERTA AZOTEA
OTRA CUBIERTA



FACHADA
ORGANIZACION
2U - PUU

CONSERVACION

ENENO
REGULAR

DEFICIENTE
RUINA

ENTORNO

CONDICION:
BUENA
NORMAL
DEGRAD

RELACION:
INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROPIUESTA:

CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION URAL
OLUC. ESTRUCT.
OLUC. CONSTRUC.
MP. FACHADA
EM. ORNAMENT.
ARDIN.. ANEXO

ELEMENTOS INADECUADOS
CABLES
CAJALOS

GRADO PROTECCION

GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

NORMATIVA

COND. PART. OLI
ORDENANZAS: AR
RESIDENCIAL
DOTACIONAL

DENOMINACION _____
 LOCALIZACION _____ ANCHA 46

EDAD.	PROPIEDAD	USOS	NO RESIDENCIAL			
NT. S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XVIII	<input type="checkbox"/> PRIVADA IND.	PUBL. MUN.	<input type="checkbox"/> RESIDENCIAL	COMERCIO
XV	<input type="checkbox"/>	S. XIX	<input checked="" type="checkbox"/> PRIVADA HOR.	<input type="checkbox"/> PUBL. PROV.	<input type="checkbox"/> VIV. OCUP.	INDUSTRIAL
S. XVI	<input type="checkbox"/>	S. XX .a 1940	<input type="checkbox"/> INSTITUCION	<input type="checkbox"/> PUBL. AUTO	<input type="checkbox"/> VIV. VACIA	HOSTELER
XVI	<input type="checkbox"/>	S. XX .d 1940	<input type="checkbox"/> IGLESIA	<input type="checkbox"/> PUBL. ESTAT.	<input type="checkbox"/> VIV. 2 RED	INSTITUC.
						DOTACION

PLANTA	ORGANIZACION	CROQUIS PLANTA
--------	--------------	----------------

CAR. CONSTRUCTIVAS MATERIAL Y ESTRUCTURA

ROTANO	<input type="checkbox"/>	SILLERIA	<input type="checkbox"/>	ACERO	<input type="checkbox"/>
L. BAJA	<input checked="" type="checkbox"/>	MAMPOST	<input type="checkbox"/>	MIXTO	<input type="checkbox"/>
L. TIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	LADRILLO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>
TIICO	<input checked="" type="checkbox"/>	MADERA	<input type="checkbox"/>		
TOTAL	<input checked="" type="checkbox"/>	H. ARMADO	<input type="checkbox"/>		

MATERIALES

FACH. PETREA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA	<input type="checkbox"/>
FACH. CERAMICA	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO	<input type="checkbox"/>
ACH. REVOCO	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO	<input type="checkbox"/>
ORJ. MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA	<input type="checkbox"/>
ORJ. CERAMICO	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA	<input type="checkbox"/>
ORJ. METALICO	<input type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>

FACHADA

ORGANIZACION

CONSERVACION


BUENO	<input type="checkbox"/>	DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>
REGULAR	<input checked="" type="checkbox"/>	RUINA	<input type="checkbox"/>

ENTORNO

CALIDAD:	BUENA	<input type="checkbox"/>	RELACION:	INTEGRADA	<input type="checkbox"/>
	NORMAL	<input type="checkbox"/>		NORMAL	<input type="checkbox"/>
	DEGRAD	<input checked="" type="checkbox"/>		INADECUADA	<input type="checkbox"/>

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS	<input checked="" type="checkbox"/>	ELEMENTOS INADECUADOS	<input type="checkbox"/>
ORGANIZACION GRAL	<input checked="" type="checkbox"/>		
SOLUC. ESTRUCT.	<input type="checkbox"/>		
SOLUC. CONSTRUC.	<input type="checkbox"/>		
COMP. FACHADA	<input checked="" type="checkbox"/>		
ELEM. ORNAMENT.	<input checked="" type="checkbox"/>		
JARDIN.. ANEXO	<input checked="" type="checkbox"/>		



PROPIUESTA : CONSERVACION
 PEQUEÑAS OBRAS
 REMODELACION

GRADO PROTECCION NORMATIVA

GRADO PRIMERO ORDEJACZAS ART. 48.3

GRADO SEGUNDO USOS PRIORITARIOS

GRADO TERCERO RESIDENCIAL

GRADO CUARTO

DENOMINACION
LOCALIZACION

ANTIGUAS CARnicERIAS - COMISARIA

APROBADO INSTITUTAMENTE

CONSEJERIA DE CULTURA Y TECNOLOGIA

EDAD

NT. S. XV
S. XV
S. XM
S. XVI

S. XVII
S. XIX
S. XX .a 1940
S. XX .d 1940

PROPIEDAD

PRIVADA IND
PRIVADA HOR.
INSTITUCION
IGLESIA

PUBL. MUN
PUBL. PROV
PUBL. AUTO
PUBL. ESTAT

X RESTIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
X VIV. 2 RED

NO RESIDENCIA
COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELER
INSTITUC.
DOTACION

13 JUL 1989

USOS

COUNTY OF ANDALUCIA

PLANTA

ORGANIZACION


PLANTA

CAR. CONSTRUCTIVAS
MATERIAL Y ESTRUCTURA

MOTANO
L. BAJA
L. TIPO
TICO
OTAL

SILLERIA
MAMPOST
LADRILLO
MADERA
H. ARMADO

ACERO
MIXTO
OTROS



PZA. ANDALUCIA 1

MATERIALES

FACH. PETREA
FACH. CERAMICA
ACH. REVOCO
ORJ. MADERA
FORJ. CERAMICO
FORJ. METALICO

CARP. EXT. MADERA
CARP. EXT. HIERRO
CARP. EXT. ALUMINIO
CUBIERTA TEJA
CUBIERTA AZOTEA
OTRA CUBIERTA


FACHADA ORGANIZACION

CONSERVACION

BUENO
REGULAR

DEFICIENTE
RUINA

FOTO



ENTORNO

CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD



RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA



PROPIUESTA:

CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION



ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
ELEM. ORNAMENT.
JARDIN.. ANEXO



ELEMENTOS INADECUADOS
ATICO RETRAUQUEADO
AÑADIDO LATERAL

GRADO PROTECCION

GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO



NORMATIVA

ENTORNO MURAL:
COND. ESP. ORDENAC: ART. 51
ORDENACIONES: ART. 48.3
USOS PRIORITARIOS
DISTRIBUCIONAL

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION

FACHADAS DE EDIFICIO RESIDENCIAL

LOCALIZACION

PLAZA DE ANDALUCIA 7

EDAD

ANT. S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XVIII	<input type="checkbox"/>
S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XIX	<input checked="" type="checkbox"/>
S. XVI	<input type="checkbox"/>	S. XX	<input type="checkbox"/>
S. XVII	<input type="checkbox"/>	a 1940	<input type="checkbox"/>

S. XVIII	<input type="checkbox"/>
S. XIX	<input checked="" type="checkbox"/>
S. XX	<input type="checkbox"/>
d 1940	<input type="checkbox"/>

S. XX	<input type="checkbox"/>
d 1940	<input type="checkbox"/>

PROPIEDAD

PRIVADA IND.	<input type="checkbox"/>
PRIVADA HOR.	<input type="checkbox"/>
INSTITUCION	<input type="checkbox"/>
IGLESIA	<input type="checkbox"/>

PUBL. MUN	<input type="checkbox"/>
PUBL. PROV	<input type="checkbox"/>
PUBL. AUTO	<input type="checkbox"/>
PUBL. ESTAT	<input type="checkbox"/>

RESIDENCIAL	<input type="checkbox"/>	RESIDENCIA
VIV. OCUP	<input type="checkbox"/>	COMERCIO
VIV. VACIA	<input type="checkbox"/>	INDUSTRIAL
VIV. 2 RED	<input checked="" type="checkbox"/>	HOSTELER
		INSTITUC.
		DOTACION

PLANTA


ORGANIZACION

CAR. CONSTRUCTIVAS ALTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO	<input type="checkbox"/>	SILLERIA	<input type="checkbox"/>
PL. BAJA	<input checked="" type="checkbox"/>	MAMPOST	<input type="checkbox"/>
PL. TIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	LADRILLO	<input type="checkbox"/>
ATICO	<input type="checkbox"/>	MADERA	<input type="checkbox"/>
TOTAL	<input type="checkbox"/>	H. ARMADO	<input type="checkbox"/>

ACERO	<input type="checkbox"/>
MIXTO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

CROQUIS PLANTA



MATERIALES

FACH. PETREA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA	<input type="checkbox"/>
FACH. CERAMICA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO	<input type="checkbox"/>
FACH. REVOCO	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO	<input type="checkbox"/>
FORJ. MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA	<input type="checkbox"/>
FORJ. CERAMICO	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA	<input type="checkbox"/>
FORJ. METALICO	<input type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>

FACHADA

ORGANIZACION

CONSERVACION

BUENO	<input type="checkbox"/>	DEFICIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>
REGULAR	<input type="checkbox"/>	RUINA	<input type="checkbox"/>

ENTORNO

CALIDAD:	BUENA	<input type="checkbox"/>
	NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>
	DEGRAD	<input type="checkbox"/>

RELACION:	INTEGRADA	<input type="checkbox"/>
	NORMAL	<input type="checkbox"/>
	INADECUADA	<input type="checkbox"/>



PROPIUESTA:	CONSERVACION	<input type="checkbox"/>
	PEQUEÑAS OBRAS	<input type="checkbox"/>
	REMODELACION	<input checked="" type="checkbox"/>

<input checked="" type="checkbox"/>

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS	<input type="checkbox"/>
ORGANIZACION GRAL	<input type="checkbox"/>
SOLUC. ESTRUCT.	<input type="checkbox"/>
SOLUC. CONSTRUC.	<input type="checkbox"/>
COMP. FACHADA	<input checked="" type="checkbox"/>
ELEM. ORNAMENT.	<input type="checkbox"/>
JARDIN.. ANEXO	<input type="checkbox"/>
SOPORTALES	<input checked="" type="checkbox"/>

ELEMENTOS INADECUADOS	<input type="checkbox"/>
BAJOS COMERCIALES	<input type="checkbox"/>

GRADO	PRIMERO	<input type="checkbox"/>
GRADO	SEGUNDO	<input type="checkbox"/>
GRADO	TERCERO	<input checked="" type="checkbox"/>
GRADO	CUARTO	<input type="checkbox"/>

NORMATIVA

ENTORNO: ESPACIO CATAL	<input type="checkbox"/>
ORDENANZAS: ART. 48.3.	<input type="checkbox"/>
USOS PRIORITARIOS (FACHA	<input type="checkbox"/>
RESIDENCIAL	<input type="checkbox"/>

DENOMINACION
LOCALIZACION

FACHADA DE EDIFICIO RESIDENCIAL

PLAZA DE ANDALUCIA 8

EDAD

ANT. S. XV
S. XV
S. XX
S. XVII

S. XVIII
S. XIX
S. XX .d 1940
S. XX .d 1940

PROPIEDAD

PRIVADA IND
PRIVADA HOR.
INSTITUCION
IGLESIA

PUBL. MUN
PUBL. PROV
PUBL. AUTO
PUBL. ESTAT

USOS

NO RESIDENCIAL
COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELERIA
INSTITUC.
DOTACION

RESIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 RED


PLANTA

ORGANIZACION

PLANTA

APROBADO POR EL CONSEJERO DE
ESTRUCTURA Y CONSERVACION
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y FEDERACIONES
13 JUL. 1983

JUNTA DE ANDALUCIA



CAR. CONSTRUCTIVAS

MATERIALES Y ESTRUCTURA

SOTANO
PL. BAJA
PL. TIPO
TIPO
TOTAL

SILLERIA
MAMPOST
LADRILLO
MADERA
H. ARMADO

ACERO
MIXTO
OTROS


MATERIALES

FACH. PETREA
FACH. CERAMICA
ACH. REVOCO
ORJ. MADERA
FORJ. CERAMICO
ORJ. METALICO

CARP. EXT. MADERA
 CARP. EXT. HIERRO
 CARP. EXT. ALUMINIO
CUBIERTA TEJA
CUBIERTA AZOTEA
OTRA CUBIERTA

FACHADA

ORGANIZACION



CONSERVACION

Bueno
REGULAR

DEFICIENTE
RUINA

ENTORNO

CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD

RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROPIUESTA: CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
ELEM. ORNAMENT.
JARDIN.. ANEXO
SOPORTALES

ELEMENTOS INADECUADOS
USO COMERCIAL

GRADO PROTECCION

GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

NORMATIVA

ESTUDIO: ESPACIO CATALOG
ORDENANZAS: ADR. 49.3
 USOS PREFERIDOS (CASA)
RESIDENCIAL

ANALISIS DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION		BAJA DEL MARQUES 1									
LOCALIZACION											
EDAD		PROPIEDAD									
ANT. S. XV S. XV S. XVI S. XVII		<input type="checkbox"/> S. XVII <input type="checkbox"/> S. XIX <input checked="" type="checkbox"/> S. XX .a 1940 <input type="checkbox"/> S. XX .d 1940		PRIVADA IND PRIVADA HOR. INSTITUCION IGLESIA		<input checked="" type="checkbox"/> PUBL. MUN <input type="checkbox"/> PUBL. PROV <input type="checkbox"/> PUBL. AUTO <input type="checkbox"/> PUBL. ESTAT		USOS RESIDENCIAL VIV. OCUP VIV. VACIA VIV. 2 RED		NO RESIDENCIAL COMERCIO INDUSTRIAL HOSTELER INSTITUC. DOTACION	
PLANTA		ORGANIZACION		PLANTA							
CAR. CONSTRUCTIVAS		CULTURA Y ESTRUCTURA									
SOTANO PL. BAJA L. TIPO TICO TOTAL		<input checked="" type="checkbox"/> SILLERIA <input type="checkbox"/> MAMPOST <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> H. ARMADO		<input checked="" type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> MIXTO <input type="checkbox"/> OTROS							
MATERIALES											
ACH. PETREA ACH. CERAMICA ACH. REVOCO FORJ. MADERA ORJ. CERAMICO ORJ. METALICO		<input checked="" type="checkbox"/> CARP. EXT. MADERA <input type="checkbox"/> CARP. EXT. HIERRO <input type="checkbox"/> CARP. EXT. ALUMINIO <input type="checkbox"/> CUBIERTA TEJA <input type="checkbox"/> CUBIERTA AZOTEA <input type="checkbox"/> OTRA CUBIERTA									
FACHADA		ORGANIZACION									
		IV - P									
CONSERVACION											
BUENO EGULAR		<input type="checkbox"/> DEFICIENTE <input checked="" type="checkbox"/> RUINA									
ENTORNO											
CALIDAD: BUENA NORMAL DEGRAD		<input type="checkbox"/>		RELACION: INTEGRADA NORMAL INADECUADA		<input checked="" type="checkbox"/>		PROPUESTA: CONSERVACION PEQUEÑAS OBRAS REMODELACION		<input type="checkbox"/>	
ORDENACION											
ELEMENTOS POSITIVOS ORGANIZACION GRAL SOLUC. ESTRUCT. SOLUC. CONSTRUC. ZOMP. FACHADA ELEM. ORNAMENT. ARDIN.. ANEXO		<input type="checkbox"/>		ELEMENTOS INADECUADOS DETERIORO EDIFICIO DETERIORO ENTORNO		<input type="checkbox"/>		GRADO PROTECCION PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO		NORMATIVA ORDENANZAS : ART. 48.3	
										USOS PRIORITARIOS RESID. CLIFAMILIAR DOTA. CUAL	

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION

LOCALIZACION

BAJA DEL MARQUES 3

EDAD

ANT. S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XVIII	<input checked="" type="checkbox"/>
S. XV.	<input type="checkbox"/>	S. XIX	<input type="checkbox"/>
S. XM	<input type="checkbox"/>	S. XX .a	1940
S. XVI	<input type="checkbox"/>	S. XX .d	1940

PROPIEDAD

<input checked="" type="checkbox"/>	PRIVADA IND.	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	PRIVADA HOR.	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	INSTITUCION	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	IGLESIA	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>	PUBL. MUN.
<input type="checkbox"/>	PUBL. PROV.
<input type="checkbox"/>	PUBL. AUTO
<input type="checkbox"/>	PUBL. ESTAT

USOS


<input type="checkbox"/>	RESIDENCIAL
<input type="checkbox"/>	COMERCIO
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIAL
<input type="checkbox"/>	HOSTELER.
<input type="checkbox"/>	INSTITUC.
<input type="checkbox"/>	DOTACION

PLANTA

ORGANIZACION

TIPO C
ESCALERA P.1.
PATIOS P.A

PLANTA




CAR. CONSTRUCTIVAS
ALTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO	<input type="checkbox"/>	SILLERIA	<input type="checkbox"/>
PL. BAJA	<input checked="" type="checkbox"/>	MAMPOST	<input type="checkbox"/>
PL. TIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	LADRILLO	<input type="checkbox"/>
ATICO	<input type="checkbox"/>	MADERA	<input type="checkbox"/>
TOTAL	<input type="checkbox"/>	H. ARMADO	<input type="checkbox"/>

<input checked="" type="checkbox"/>	ACERO
<input type="checkbox"/>	MIXTO
<input type="checkbox"/>	OTROS

MATERIALES

FACH. PETREA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA	<input type="checkbox"/>
FACH. CERAMICA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO	<input type="checkbox"/>
FACH. REVOCO	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO	<input type="checkbox"/>
FORJ. MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA	<input checked="" type="checkbox"/>
FORJ. CERAMICO	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA	<input type="checkbox"/>
FORJ. METALICO	<input type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>



OACHADA

ORGANIZACION

2Y - VPV

CONSERVACION

BUENO	<input type="checkbox"/>	DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>
REGULAR	<input checked="" type="checkbox"/>	RUINA	<input type="checkbox"/>

ENTORNO

CALIDAD:	BUENA	<input type="checkbox"/>	RELACION:	INTEGRADA	<input type="checkbox"/>	PROPIUESTA:	CONSERVACION	<input type="checkbox"/>
	NORMAL	<input type="checkbox"/>		NORMAL	<input type="checkbox"/>		PEQUEÑAS OBRAS	<input checked="" type="checkbox"/>
	DEGRAD	<input checked="" type="checkbox"/>		INADECUADA	<input type="checkbox"/>		REMODELACION	<input checked="" type="checkbox"/>

ORDENACION :

ELEMENTOS POSITIVOS	<input type="checkbox"/>
ORGANIZACION GRAL	<input checked="" type="checkbox"/>
SOLUC. ESTRUCT.	<input type="checkbox"/>
SOLUC. CONSTRUC.	<input type="checkbox"/>
COMP. FACHADA	<input checked="" type="checkbox"/>
ELEM. ORNAMENT.	<input type="checkbox"/>
JARDIN.. ANEXO	<input type="checkbox"/>

ELEMENTOS INADECUADOS	<input type="checkbox"/>
DETERIORO ENTORNO	<input type="checkbox"/>
CABLES	<input type="checkbox"/>

GRADO	PROTECCION
GRADO	PRIMERO
GRADO	SEGUNDO
GRADO	TERCERO
GRADO	CUARTO

ORDENAJUZAS : ART. 48	<input type="checkbox"/>
USOS PRIORITARIOS	<input type="checkbox"/>
RESIDENCIAL	<input type="checkbox"/>

DENOMINACION
LOCALIZACION

CENTRO HISTORICO
BAJA DEL SALVADOR 5

CONSEJERIA DE GOBIERNO Y FOMENTOS

13 JUL 1989

EDAD

ANT. S. XV
S. XV
S. XVI
S. XVII

S. XVIII
S. XIX
S. XX .a
S. XX .d

1940
1940

PROPIEDAD

PRIVADA IND
PRIVADA HOR.
INSTITUCION
IGLESIA

PUBL. MUN
PUBL. PROV
PUBL. AUTO
PUBL. ESTAT

RESIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 RED

COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELER.
INSTITUC.
DOTACION

PLANTA


ORGANIZACION

TIPO L

ESCALERA P.I.

PATIO P.F

CROQUIS PLANTA C/ BAJA DEL SALVADOR 5



CAR. CONSTRUCTIVAS

ALTURA Y ESTRUCTURA

BOTANO
PL. BAJA
PL. TIPO
TICO
TOTAL

SILLERIA
MAMPOST
LADRILLO
MADERA
H. ARMADO

ACERO
MIXTO
OTROS

MATERIALES

FACH. PETREA
FACH. CERAMICA
FACH. REVOCO
FORJ. MADERA
FORJ. CERAMICO
FORJ. METALICO

CARP. EXT. MADERA
CARP. EXT. HIERRO
CARP. EXT. ALUMINIO
CUBIERTA TEJA
CUBIERTA AZOTEA
OTRA CUBIERTA

FACHADA
2.1 - VP


ORGANIZACION

CONSERVACION

BUENO
REGULAR



DEFICIENTE
RUINA



ENTORNO

CONDICION:
BUENA
NORMAL
DEGRAD



RELACION:
INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA



PROPIUESTA:
CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION



ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
OMP. FACHADA
LEM. ORNAMENT.
JARDIN.. ANEXO



ELEMENTOS INADECUADOS
CABLES

GRADO PROTECCION

GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO



NORMATIVA

ENTORNO: ESPACIO CA
CONDIC. PART. ORDENACI

ART. 59

ORDENACION: ART. 48.3

USOS PRIORITARIOS

VIVIENDA UNIFAMILIAR

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION		
LOCALIZACION	BAJA DEL SALVADOR 16	
EDAD	PROPIEDAD	
.NT. S. XV S. XV C. XM . XVII	S. XVIII S. XIX S. XX .a 1940 S. XX .d 1940	PRIVADA IND PRIVADA HOR. INSTITUCION IGLESIA
		PUBL. MUN PUBL. PROV PUBL. AUTO PUBL. ESTAT
		RESIDENCIAL VIV. OCUP VIV. VACIA VIV. 2 RED
		NO RESIDENCIAL COMERCIO INDUSTRIAL HOSTELER INSTITUC. DOTACION

PLANTA	ORGANIZACION	CROQUIS PLANTA c/ BAJA DEL SALVADOR, 16.
TIPO B ESCALERA P.I. PATIO P.F.		
CAR. CONSTRUCTIVAS		
ALTURA Y ESTRUCTURA		
SOTANO PL. BAJA PL. TIPO ATICO TOTAL	SILLERIA MAMPOST LADRILLO MADERA H. ARMADO	ACERO MIXTO OTROS

MATERIALES	CARP. EXT. MADERA CARP. EXT. HIERRO CARP. EXT. ALUMINIO CUBIERTA TEJA CUBIERTA AZOTEA OTRA CUBIERTA		
FACH. PETREA FACH. CERAMICA FACH. REVOCO FORJ. MADERA FORJ. CERAMICO FORJ. METALICO	<input checked="" type="checkbox"/>		
FACHADA 2'BV - VP	ORGANIZACION		
CONSERVACION	BUENO REGULAR	DEFICIENTE RUINA	

ENTORNO	CALIDAD : BUENA NORMAL DEGRAD	RELACION : INTEGRADA NORMAL INADECUADA	PROPIUESTA : CONSERVACION PEQUEÑAS OBRAS REMODELACION	<input checked="" type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	--	---	-------------------------------------

ORDENACION	ELEMENTOS POSITIVOS ORGANIZACION GRAL SOLUC. ESTRUCT. SOLUC. CONSTRUC. COMP. FACHADA ELEM. ORNAMENT. JARDIN.. ANEXO	ELEMENTOS INADECUADOS CUERPO SOBRE COBERTURA CABLES Y PALOMILLAS BAJAOTES PUERTA	GRADO PROTECCION GRADO PRIMERO GRADO SEGUNDO GRADO TERCERO GRADO CUARTO	NORMATIVA ENTORNO : ESPACIO 4 ORDENANZAS : ART. 48 USOS PRIORITARIOS RESID. UNIFAMILIAR
------------	---	--	---	---

CATALOGO DEL CENTRO HISTÓRICO DE UBEDA

DENOMINACION
LOCALIZACION

BELTRAN DE LA CUEVA 1

EDAD

ANT. S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XVII	<input type="checkbox"/>
S. XV	<input checked="" type="checkbox"/>	S. XIX	<input type="checkbox"/>
S. XVI	<input type="checkbox"/>	S. XX .a	1940
S. XVII	<input type="checkbox"/>	S. XX .d	1940

PROPIEDAD

<input type="checkbox"/>	PRIVADA	IND.	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	PRIVADA	HOR.	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	INSTITUCION		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	IGLESIA		<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>	PUBL. MUN	<input type="checkbox"/>	RESIDENCIAL
<input type="checkbox"/>	PUBL. PROV	<input type="checkbox"/>	VIV. OCUP
<input type="checkbox"/>	PUBL. AUTO	<input type="checkbox"/>	VIV. VACIA
<input type="checkbox"/>	PUBL. ESTAT	<input type="checkbox"/>	VIV. 2 RED

USOS


<input type="checkbox"/>	NO RESIDENC
<input type="checkbox"/>	COMERCIO
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIAL
<input type="checkbox"/>	HOSTELER
<input checked="" type="checkbox"/>	INSTITUC.
<input type="checkbox"/>	DOTACION

PLANTA

TIPO C
ESCALERA P.I.
PATIO P.C.

ORGANIZACION

CROQUIS PLANTA
G. BELTRAN DE LA
CUEVA, 1'



CAR. CONSTRUCTIVAS
CULTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO	<input type="checkbox"/>	SILLERIA	<input type="checkbox"/>
PL. BAJA	<input checked="" type="checkbox"/>	MAMPOST	<input type="checkbox"/>
PL. TIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	LADRILLO	<input type="checkbox"/>
ATICO	<input type="checkbox"/>	MADERA	<input type="checkbox"/>
TOTAL	<input type="checkbox"/>	H. ARMADO	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>	ACERO
<input type="checkbox"/>	MIXTO
<input type="checkbox"/>	OTROS

MATERIALES

FACH. PETREA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA	<input type="checkbox"/>
FACH. CERAMICA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO	<input type="checkbox"/>
FACH. REVOCO	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO	<input type="checkbox"/>
FORJ. MADERA	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA	<input type="checkbox"/>
FORJ. CERAMICO	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA	<input type="checkbox"/>
FORJ. METALICO	<input type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>

FACHADA


ORGANIZACION

VP

CONSERVACION

Bueno
REGULAR

DEFICIENTE
RUINA



ENTORNO

CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD

RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROPIUESTA:

CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
ELEM. ORNAMENT.
JARDIN.. ANEXO

ELEMENTOS INADECUADOS
CABLES Y PALOMILLAS

GRADO PROTECCION

GRADO	PRIMERO
GRADO	SEGUNDO
GRADO	TERCERO
GRADO	CUARTO

NORMATIVA

ORDENANZAS : ART. 48.

USOS PRIORITARIOS

RESID. O/UFAMILIAR

CATÁLOGO DEL CENTRO HISTÓRICO DE UBEDA

DENOMINACION

LOCALIZACION

BELTRAN DE LA CUEVA 6

Consejería de Fomento, Patrimonio y Transportes

13 JUL 1988

EDAD

INT. S. XV
S. XV.
S. XM
S. XVII

S. XVIII
S. XIX
S. XX .a
S. XX .d

PROPIEDAD

PRIVADA IND.
PRIVADA HOR.
INSTITUCION
IGLESIA

PUBL. MUN
PUBL. PROV
PUBL. AUTO
PUBL. ESTAT

USOS

RESIDENCIAL
COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELER
INSTITUC.
DOTACION

VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 RED


PLANTA

ORGANIZACION

TIPO A

ESCALERA P.H
PATIO P.F/P.C

CROQUIS PLANTA



CAR. CONSTRUCTIVAS

ALTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO
PL. BAJA
PL. TIPO
ATICO
TOTAL


SILLERIA
MAMPOST
 LADRILLO
MADERA
H. ARMADO

ACERO
MIXTO
OTROS

MATERIALES

FACH. PETREA
FACH. CERAMICA
FACH. REVOCO
FORJ. MADERA
FORJ. CERAMICO
FORJ. METALICO

CARP. EXT. MADERA
CARP. EXT. HIERRO
CARP. EXT. ALUMINIO
CUBIERTA TEJA
CUBIERTA AZOTEA
OTRA CUBIERTA



FACHADA

ORGANIZACION

2-3 - V'PV

CONSERVACION

BUENO
REGULARDEFICIENTE
RUINA

ENTORNO

CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRADRELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADAPROPIUESTA:
CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
ELEM. ORNAMENT.
JARDIN.. ANEXO



ELEMENTOS INADECUADOS

2^º PLANTA ADICIDA

GRADO PROTECCION

GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO



NORMATIVA

ORDENANZAS: ART. 48.3

USOS PRIORITARIOS
RESIDENCIAL

CATÁLOGO DEL CENTRO HISTÓRICO DE UBEDA

DENOMINACION

LOCALIZACION

BELTRAN DE LA CUEVA 8

EDAD

ANT. S. XV
S. XV
S. XVI
S. XVIIS. XVIII
S. XIX
S. XX .a
S. XX .dPRIVADA IND
PRIVADA HOR.
INSTITUCION
IGLESIAPUBL. MUN
PUBL. PROV
PUBL. AUTO
PUBL. ESTAT

USOS

NO RESIDENCIAL
COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELERIA
INSTITUCIONAL
DOTACION

PLANTA

ORGANIZACION

TIPO H

ESCALERA


P.1

PATIO

PA/PC


CAR. CONSTRUCTIVAS
ALTURA Y ESTRUCTURASOTANO
PL. BAJA
PL. TIPO
ATICO
TOTALSILLERIA
MAMPOST
LADRILLO
MADERA
H. ARMADOACERO
MIXTO
OTROS

CROQUIS PLANTA C/ BELTRÁN DE LA CUEVA



MATERIALES

FACH. PETREA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>
FACH. CERAMICA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO	<input type="checkbox"/>
FACH. REVOCO	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO	<input type="checkbox"/>
FORJ. MADERA	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA	<input checked="" type="checkbox"/>
FORJ. CERAMICO	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA	<input type="checkbox"/>
FORJ. METALICO	<input type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>



FACHADA ORGANIZACION

1'BU - P

CONSERVACION

BUENO
REGULARDEFICIENTE
RUINA

ENTORNO

CALIDAD : BUENA
NORMAL
DEGRADRELACION : INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROPIUESTA :

CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
ELEM. ORNAMENT.
JARDIN. ANEXO

ELEMENTOS INADECUADOS

GRADO PROTECCION

NORMATIVA

GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

ORDENAZUAS ART. 48

USOS PRIORITARIOS
RESIDENCIAL

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE ARIBAEDA

DENOMINACION

LOCALIZACION

BELTRAN DE LA CUEVA 11

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TERRITORIO

13 JUL 1989

EDAD

ANT. S. XV
S. XV.
S. XVI
S. XVII

S. XVIII
S. XIX
S. XX .a 1940
S. XX .d 1940

PROPIEDAD

PRIVADA IND
PRIVADA HOR.
INSTITUCION
IGLESIA

PUBL. MUN
PUBL. PROV
PUBL. AUTO
PUBL. ESTAT

USOS

NO RESIDENCIA
COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELER.
INSTITUC.
DOTACION

RESIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 RED

HOSTELER.
INSTITUC.
DOTACION


PLANTA

ORGANIZACION

TIPO J
ESCALERA P1
PATIO PF

CROQUIS PLANTA

C. BELTRAN DE LA CUEVA 11



CAR. CONSTRUCTIVAS
ALTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO
PL. BAJA
PL. TIPO
ATICO
TOTAL


SILLERIA
 MAMPOST
 LADRILLO
 MADERA
 H. ARMADO

ACERO
 MIXTO
 OTROS

MATERIALES

FACH. PETREA
FACH. CERAMICA
FACH. REVOCO
FORJ. MADERA
FORJ. CERAMICO
FORJ. METALICO

CARP. EXT. MADERA
 CARP. EXT. HIERRO
 CARP. EXT. ALUMINIO
 CUBIERTA TEJA
 CUBIERTA AZOTEA
 OTRA CUBIERTA



FACHADA ORGANIZACION

3B - VPV

CONSERVACION

BUENO
REGULAR

DEFICIENTE
RUINA

ENTORNO

CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD

RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROPIUESTA:

CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
ELEM. ORNAMENT. (!)
JARDIN.. ANEXO
COLUMNAS PATIO PIEDRA (SI)
DITTEL


ELEMENTOS INADECUADOS
GALERIAS PATIO TABICADAS
CABLES FACHADA

GRADO PROTECCION
GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO


NORMATIVA
ORDENANZAS ART. 48.
USOS PRIORITARIOS
RESIDENCIAL DIFAMILIA

DENOMINACION			
LOCALIZACION		BELTRAN DE LA CUEVA 16	
EDAD		PROPIEDAD	
INT. S. XV S. XV S. XM S. XVII		S. XVII S. XIX S. XX .d 1940 S. XX .d 1940	
		PRIVADA IND PRIVADA HOR. INSTITUCION IGLESIA	
		PUBL. MUN PUBL. PROV PUBL. AUTO PUBL. ESTAT	
		RESIDENCIAL VIV. OCUP VIV. VACIA VIV. 2 RED	
		NO RESIDENCIA COMERCIO INDUSTRIAL HOSTELER INSTITUC. DOTACION	

PLANTA		ORGANIZACION	
TIPO K			
ESCALERA P.I.			
PATIO P.F.			
CAR. CONSTRUCTIVAS			
ALTURA Y ESTRUCTURA			
SOTANO	<input type="checkbox"/>	SILLERIA	<input type="checkbox"/>
PL. BAJA	<input checked="" type="checkbox"/>	MAMPOST	<input type="checkbox"/>
PL. TIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	LADRILLO	<input checked="" type="checkbox"/>
STICO	<input type="checkbox"/>	MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL	<input checked="" type="checkbox"/>	H. ARMADO	<input type="checkbox"/>



MATERIALES			
FACH. PETREA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADER	<input type="checkbox"/>
FACH. CERAMICA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRI	<input type="checkbox"/>
FACH. REVOCO	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMIN	<input type="checkbox"/>
FORJ. MADERA	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA	<input type="checkbox"/>
FORJ. CERAMICO	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTE	<input type="checkbox"/>
FORJ. METALICO	<input type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>



FACHADA		ORGANIZACION	
3VBU - VPV			
CONSERVACION			
BUENO	<input type="checkbox"/>	DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>
REGULAR	<input checked="" type="checkbox"/>	RUINA	<input type="checkbox"/>



CALIDAD:	BUENA	<input type="checkbox"/>	RELACION:	INTEGRADA	<input type="checkbox"/>	PROPIUESTA:	CONSERVACION	<input type="checkbox"/>
	NORMAL	<input type="checkbox"/>		NORMAL	<input type="checkbox"/>		PEQUEÑAS OBRAS	<input type="checkbox"/>
	DEGRAD	<input checked="" type="checkbox"/>		INADECUADA	<input type="checkbox"/>		REMODELACION	<input checked="" type="checkbox"/>



ENTORNO			
ELEMENTOS POSITIVOS		ELEMENTOS INADECUADOS	
ORGANIZACION GRAL	<input checked="" type="checkbox"/>	PATIO INTERIOR DESTRUIDO	<input type="checkbox"/>
SOLUC. ESTRUCT.	<input type="checkbox"/>	CABLES EN FACHADA	<input type="checkbox"/>
SOLUC. CONSTRUC.	<input type="checkbox"/>	ESCALERA MODIFICADA	<input type="checkbox"/>
COMP. FACHADA	<input checked="" type="checkbox"/>		
ELEM. ORNAMENT. (1)	<input checked="" type="checkbox"/>		
JARDIN.. ANEXO	<input type="checkbox"/>		
COLONIAS PIEDRA -	<input type="checkbox"/>		



GRADO PROTECCION		NORMATIVA	
GRADO	PRIMERO	ORDENAZOS: ART. 48.3	<input type="checkbox"/>
GRADO	SEGUNDO	USOS PRIORITARIOS	<input type="checkbox"/>
GRADO	TERCERO	RESIDENCIAL UTPAY.	<input checked="" type="checkbox"/>
GRADO	CUARTO		<input type="checkbox"/>

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION

LOCALIZACION PLAZA DEL CARMEN 1

EDAD

ANT. S. XV
S. XV
S. XM
S. XVI

S. XVII
S. XIX
S. XX .a 1940
S. XX .d 1940

PROPIEDAD

PRIVADA IND
PRIVADA HOR
INSTITUCION
IGLESIA

PUBL. MUN
PUBL. PROV
PUBL. AUTO
PUBL. ESTAT

USOS DE ANDALUCIA
NO RESIDENCIAL

COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELER
INSTITUC.
DOTACION

RESIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 RED

PLANTA


ORGANIZACION

TIPOA

ESCALERA P.4

PATIO PC/PF/PA

CROQUIS PLANTA



CAR. CONSTRUCTIVAS

ALTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO

SILLERIA

PL. BAJA

MAMPOST

PL. TIPO

LADRILLO

ATICO

MADERA

FOTAL

H. ARMADO

ACERO

MIXTO

OTROS

MATERIALES

FACH. PETREA

CARP. EXT. MADERA

FACH. CERAMICA

CARP. EXT. HIERRO

FACH. REVOCO

CARP. EXT. ALUMINIO

FORJ. MADERA


CUBIERTA TEJA

FORJ. CERAMICO

CUBIERTA AZOTEA

FORJ. METALICO

OTRA CUBIERTA



FACHADA

ORGANIZACION

7 WYWVVW - YPPWW

CONSERVACION

BUENO
REGULAR

DEFICIENTE
RUINA

ENTORNO

CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD

RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROPIUESTA:

CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
ELEM. ORNAMENT.
ARDIN.. ANEXO

ELEMENTOS INADECUADOS
CABLES
- PATIO CENTRAL MUY DES.
VIRTIADO

GRADO PROTECCION
GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

NORMATIVA

ENTORNO: ESPACIO CATAL.
OPCIONAL: ART. 48.3

USOS PRIORITARIOS

RESIDENCIAL
DOTACIONES

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION

DEPARTAMENTO	UNIDAD TERRITORIAL
--------------	--------------------

LOCALIZACION

PLAZA DEL CARMEN 5	FECHA: 13 JUL 1989
--------------------	--------------------

EDAD

ANT. S. XV
S. XV
S. XVI
S. XVII

S. XVIII
S. XIX
S. XX .a 1940
S. XX .d 1940

PROPIEDAD

PRIVADA IND
PRIVADA HOR.
INSTITUCION
IGLESIA

PUBL. MUN
PUBL. PROV
PUBL. AUTO
PUBL. ESTAT

USOS

NO RESIDENCIA
COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELER
INSTITUC.
DOTACION

RESIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 RED


PLANTA

ORGANIZACION

TIPO A
ESCALERA P.4
PATIOS P.F-P.C

PATIO DE COLUMNAS
GRAN ESPACIO TRASERO

CROQUIS PLANTA



CAR. CONSTRUCTIVAS

ALTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO
PL. BAJA
PL. TIPO
ATICO
TOTAL

SILLERIA
 MAMPOST
 LADRILLO
 MADERA
 H. ARMADO

ACERO
 MIXTO
 OTROS

MATERIALES

FACH. PETREA
FACH. CERAMICA
FACH. REVOCO
FORJ. MADERA
FORJ. CERAMICO
FORJ. METALICO

CARP. EXT. MADERA
 CARP. EXT. HIERRO
 CARP. EXT. ALUMINIO
CUBIERTA TEJA
CUBIERTA AZOTEA
OTRA CUBIERTA

FACHADA

ORGANIZACION

2V - V'P

CONSERVACION

BUENO
REGULAR

DEFICIENTE
RUINA

ENTORNO

CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD

RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROPIUESTA: CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
ELEM. ORNAMENT.
JARDIN ANEXO

ELEMENTOS INADECUADOS
CABLES

GRADO PROTECCION

GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

NORMATIVA
BUTORIO: ESPACIO CATAK
ORD. PART. ORDENANZA
ORD. AMT. 48.3 ART. 59
ULOS PREVENTIVOS

DENOMINACION
LOCALIZACION

CONDICION PARTICULAR Y NUMERACION

CUSA/Sección de Obras Públicas y Transportes

PLAZA DE CARRETEROS

3 JUL. 1989

TIPO


PROPIEDAD

S. XV
XVI
XM.
XVIIS. XVIII
S. XX
S. XX.dPRIVADA IND
PRIVADA HOR
INSTITUCION
IGLESIAPUBL. MUN
PUBL. FROV
PUBL. AUTO
PUBL. ESTATRESIDENCIAL
VV. OCUP
VV. VACIA
VV. 2 REDINDUSTRIAL
HOSTELER
INSTITUC.
DOTACION

PLANTA

ORGANIZACION

CROQUIS PLANTA

CAR. CONSTRUCTIVAS
ALTURA Y ESTRUCTURA

CONCRETO	<input type="checkbox"/>
PI. BAJA	<input checked="" type="checkbox"/>
TIPO	<input checked="" type="checkbox"/>
ICO	<input type="checkbox"/>
TOTAL	<input checked="" type="checkbox"/>

SILLERIA	<input type="checkbox"/>
MAMPOST	<input type="checkbox"/>
LADRILLO	<input type="checkbox"/>
MADERA	<input type="checkbox"/>
H. ARMADO	<input type="checkbox"/>

ACERO	<input type="checkbox"/>
MIXTO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

E	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

MATERIALES

CH. PETREA	<input type="checkbox"/>
CH. CERAMICA	<input type="checkbox"/>
A.CH. REVOCO	<input checked="" type="checkbox"/>
GRJ. MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>
GRJ. CERAMICO	<input type="checkbox"/>
GRJ. METALICO	<input type="checkbox"/>

CARP. EXT. MADERA	<input type="checkbox"/>
CARP. EXT. HIERRO	<input type="checkbox"/>
CARP. EXT. ALUMINIO	<input type="checkbox"/>
CUBIERTA TEJA	<input checked="" type="checkbox"/>
CUBIERTA AZOTEA	<input type="checkbox"/>
OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>

FOTO



CONSERVACION

BUENO	<input type="checkbox"/>
REGULAR	<input type="checkbox"/>
DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>
RUINA	<input checked="" type="checkbox"/>

ENTORNO

CONDICION:	BUENA	<input type="checkbox"/>
	NORMAL	<input type="checkbox"/>
	DEGRAD	<input checked="" type="checkbox"/>
RELACION:	INTEGRADA	<input type="checkbox"/>
	NORMAL	<input type="checkbox"/>
	INADECUADA	<input checked="" type="checkbox"/>
PROPIUESTA:	CONSERVACION	<input type="checkbox"/>
	PEQUEÑAS OBRAS	<input type="checkbox"/>
	REMODELACION	<input checked="" type="checkbox"/>

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS	<input type="checkbox"/>
ORGANIZACION GRAL	<input type="checkbox"/>
OLUC. ESTRUCT.	<input type="checkbox"/>
OLUC. CONSTRUC.	<input type="checkbox"/>
COMP. FACHADA	<input checked="" type="checkbox"/>
LEM. ORNAMENT. O)	<input type="checkbox"/>
ARDIN.. ANEXO	<input checked="" type="checkbox"/>
PRTADA	<input type="checkbox"/>

ELEMENTOS INADECUADOS	<input type="checkbox"/>
DETENIDO EDIFICIO	<input type="checkbox"/>
WIDRNU	<input type="checkbox"/>
CABLES	<input type="checkbox"/>
BAJAUTES	<input type="checkbox"/>

GRADO PROTECCION	<input type="checkbox"/>
GRADO PRIMERO	<input type="checkbox"/>
GRADO SEUNDO	<input checked="" type="checkbox"/>
GRADO TERCERO	<input type="checkbox"/>
GRADO CUARTO	<input checked="" type="checkbox"/>

NORMATIVA

ORDENANTES: AHN
USOS PRIORITYARIOSDISTRIBUCION AL
RESIDENCIAL

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE CUBEDA

DENOMINACION			APROBADO DEFINITIVAMENTE							
LOCALIZACION	PLAZA DE CARVAJAL 8		CONSEJERIA DE CULTURA, PATRIMONIO Y PLANEAMIENTO							
EDAD	PROPIEDAD		13 JUL. 1989							
ANT. S. XV S. XV S. XVI S. XVII	<input type="checkbox"/>	S. XVIII S. XIX S. XX .a 1940 S. XX .d 1940	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	PRIVADA IND PRIVADA HOR. INSTITUCION IGLESIA	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	PUBL. MUN PUBL. PROV PUBL. AUTO PUBL. ESTAT	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	RESIDENCIAL VIV. OCUP VIV. VACIA VIV. 2 RED	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	RESIDENCIA COMERCIO INDUSTRIAL HOSTELER INSTITUC. DOTACION
PLANTA	ORGANIZACION		CROQUIS PLANTA							
TIPO F ESCALERA P.I. PATIOS P.F.										
CAR. CONSTRUCTIVAS										
ALTURA Y ESTRUCTURA										
SOTANO PL. BAJA PL. TIPO ATICO TOTAL	<input type="checkbox"/>	SILLERIA MAMPOST LADRILLO MADERA H. ARMADO	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	ACERO MIXTO OTROS	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
MATERIALES										
FACH. PETREA FACH. CERAMICA FACH. REVOCO FORJ. MADERA FORJ. CERAMICO FORJ. METALICO	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA CARP. EXT. HIERRO CARP. EXT. ALUMINIO CUBIERTA TEJA CUBIERTA AZOTEA OTRA CUBIERTA	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>							
FACHADA	ORGANIZACION									
IV - P			CORNISA DE TEJA							
CONSERVACION										
BUENO REGULAR	<input checked="" type="checkbox"/>	DEFICIENTE RUINA	<input type="checkbox"/>							
ENTORNO										
CALIDAD: BUENA NORMAL DEGRAD	<input checked="" type="checkbox"/>	RELACION: INTEGRADA NORMAL INADECUADA	<input checked="" type="checkbox"/>	PROPIUESTA: CONSERVACION PEQUEÑAS OBRAS REMODELACION	<input checked="" type="checkbox"/>					
ORDENACION										
ELEMENTOS POSITIVOS ORGANIZACION GRAL SOLUC. ESTRUCT. SOLUC. CONSTRUC. COMP. FACHADA ELEM. ORNAMENT. (I) JARDIN., ANEXO PORTADA DE PIENZA	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	ELEMENTOS INADECUADOS	GRADO PROTECCION	NORMATIVA						
			GRADO PRIMERO GRADO SEGUNDO GRADO TERCERO GRADO CUARTO	ENTORNO: ESPACIO CATAL ORDENAZUS ART. 48.3 USOS PRIORITARIOS RESID. UNIFAMILIAR						

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION

APROBADO DEFINITIVAMENTE

LOCALIZACION

Consejeria de Cultura, Turismo y Patrimonio

13 JUL 1992

EDAD

ANT. S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XVII	<input type="checkbox"/>
S. XV	<input checked="" type="checkbox"/>	S. XIX	<input type="checkbox"/>
S. XVI	<input type="checkbox"/>	S. XX .a	1940
S. XVII	<input type="checkbox"/>	S. XX .d	1940

PROPIEDAD

PRIVADA IND.	<input type="checkbox"/>	PUBL. MUN.	<input type="checkbox"/>
PRIVADA HOR.	<input type="checkbox"/>	PUBL. PROV.	<input type="checkbox"/>
INSTITUCION	<input type="checkbox"/>	PUBL. AUTO	<input type="checkbox"/>
IGLESIA	<input type="checkbox"/>	PUBL. ESTAT	<input type="checkbox"/>

USOS

RESIDENCIAL	<input type="checkbox"/>	COMERCIO	<input type="checkbox"/>
VIV. OCUP.	<input type="checkbox"/>	INDUSTRIAL	<input type="checkbox"/>
VIV. VACIA	<input type="checkbox"/>	HOSTELERIA	<input type="checkbox"/>
VIV. 2 RED	<input type="checkbox"/>	INSTITUC.	<input type="checkbox"/>
		DOTACION	<input type="checkbox"/>


PLANTA

ORGANIZACION

TIPO B
ESCALERA P.1.
PATIO NO

CROQUIS PLANTA

PLAZA CAYAJAL, 9




CAR. CONSTRUCTIVAS
ALTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO	<input type="checkbox"/>	SILLERIA	<input type="checkbox"/>
PL. BAJA	<input checked="" type="checkbox"/>	MAMPOST	<input type="checkbox"/>
PL. TIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	LADRILLO	<input type="checkbox"/>
ATICO	<input checked="" type="checkbox"/>	MADERA	<input type="checkbox"/>
TOTAL	<input checked="" type="checkbox"/>	H. ARMADO	<input type="checkbox"/>

ACERO	<input type="checkbox"/>
MIXTO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

MATERIALES

FACH. PETREA	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA	<input type="checkbox"/>
FACH. CERAMICA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO	<input type="checkbox"/>
FACH. REVOCO	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO	<input type="checkbox"/>
FORJ. MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA	<input checked="" type="checkbox"/>
FORJ. CERAMICO	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA	<input type="checkbox"/>
FORJ. METALICO	<input type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>



FACHADA
ORGANIZACION

1'BU - PV

CONSERVACION

BUENO	<input checked="" type="checkbox"/>	DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>
REGULAR	<input type="checkbox"/>	RUINA	<input type="checkbox"/>

ENTORNO

CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD

RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROPIUESTA:

CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS	<input type="checkbox"/>
ORGANIZACION GRAL	<input checked="" type="checkbox"/>
SOLUC. ESTRUCT.	<input type="checkbox"/>
SOLUC. CONSTRUC.	<input type="checkbox"/>
COMP. FACHADA	<input checked="" type="checkbox"/>
ELEM. ORNAMENT. (1)	<input checked="" type="checkbox"/>
JARDIN.. ANEXO	<input type="checkbox"/>

ELEMENTOS INADECUADOS

PORTADA DESUERTURA
CABLES

GRADO PROTECCION

GRADO PRIMERO	<input type="checkbox"/>
GRADO SEGUNDO	<input type="checkbox"/>
GRADO TERCERO	<input checked="" type="checkbox"/>
GRADO CUARTO	<input type="checkbox"/>

NORMATIVA

ESTUDIO: ESPAÑOL CATALA
ORNAMENTACION: APP. 48.3
USOS PRIORITARIOS
RESID. URBANIZAR

ENOMINACION
OCALIZACION

CAVA 14

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y Transportes

13 JUL. 1989

DAD

PROPIEDAD

JUNTA DE ANDALUCIA
NO RESIDENCIAL
COMERCIO
INDUSTRIAL

USOS

S. T. S. XV
S. XV.
S. XM
S. XVII

S. XVII
S. XIX
S. XX d 1940
S. XX d 1940

PRIVADA IND
PRIVADA HOR.
INSTITUCION
IGLESIA

PUBL. MUN
PUBL. PROV
PUBL. AUTO
PUBL. ESTAT


VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 RED

HOSTELER
INSTITUC.
DOTACION

PLANTA

ORGANIZACION

PLANTA



CAR. CONSTRUCTIVAS
ALTURA Y ESTRUCTURA

METANO
CPL. BAJA
PL. TIPO
ESTICO
TOTAL
SILLERIA
MAMPOST
LADRILLO
MADERA
H. ARMADO

ACERO
MIXTO
OTROS


MATERIALES

FACH. PETREA
FACH. CERAMICA
FACH. REVOCO
FORJ. MADERA
FORJ. CERAMICO
FORJ. METALICO

CARP. EXT. MADERA
CARP. EXT. HIERRO
CARP. EXT. ALUMINIO
CUBIERTA TEJA
CUBIERTA AZOTEA
OTRA CUBIERTA

FACHADA ORGANIZACION

FOTO



CONSERVACION

BUENO
REGULAR

DEFICIENTE
RUINA

ENTORNO

CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD



RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA



PROPIUESTA:

CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION



ORDENACION

Podrá elevar una planta por encima de la náxira con 3.90 m. de altura. Podrá vaciar el edificio y reorganizar los nuevos forjados pudiendo alterar el nº de forjados exist.

ELEMENTOS POSITIVOS

ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
ELEM. ORNAMENT.
JARDIN.. ANEXO



BAJAUTES
CIERRE ESCUINA

ELEMENTOS INADECUADOS


GRADO PROTECCION

GRADO

PROTECCION

NORMATIVA

GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO



ORDENANZAS : AI

48

USOS PRIORITA
RESIDENCIAL

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION
LOCALIZACION

CASA DE LAS CUEBRA S

CERVAUTES 4

EDAD

PROPIEDAD

USOS

NO RESIDENCIAL
COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELERIA
INSTITUCIONAL
DOTACION

ANT. S. XV
S. XV
S. XVI
S. XVII

S. XIII
S. XIX
S. XX .a 1940
S. XX .d 1940

PRIVADA IND.
PRIVADA HOR.
INSTITUCION
IGLESIA

PUBL. MUN
PUBL. PROV
PUBL. AUTO
PUBL. ESTAT

RESIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 RED

PLANTA

ORGANIZACION

CROQUIS PLANTA

TIPO A

ESCALERA P.1

PATIO CENTRAL
ACRISTALADO


CR 126-2 VANTES - 4.

CAR. CONSTRUCTIVAS
ALTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO
PL. BAJA
PL. TIPO
ATICO
TOTAL

SILLERIA
MAMPOST
LADRILLO
MADERA
H. ARMADO


ACERO
MIXTO
OTROS



MATERIALES

FACH. PETREA
FACH. CERAMICA
FACH. REVOCO
FORJ. MADERA
FORJ. CERAMICO
FORJ. METALICO

CARP. EXT. MADERA
CARP. EXT. HIERRO
CARP. EXT. ALUMINIO
 CUBIERTA TEJA
CUBIERTA AZOTEA
OTRA CUBIERTA



FACHADA ORGANIZACION
3' BVB - PPV

CONSERVACION

BUENO
REGULAR

DEFICIENTE
RUINA

ENTORNO

CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD

RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROPIUESTA:

CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
ELEMENTOS ORNAMENT.
RDIN.. ANEXO

ELEMENTOS INADECUADOS
PUERTA COCHERA
CABLES
BAJANTES

GRADO PROTECCION
GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

NORMATIVA
ENTORNO : ESPACIO CATA
ORDENACION: ART. 48.3
USOS PRIORITARIOS
RESIDENCIAL

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION
LOCALIZACION

CASA MUDEJAR - MUSEO ARQUEOLOGICO

CERVANTES 6

EDAD

INT. S. XV
S. XV
S. XVI
S. XVII




S. XVIII
S. XIX
S. XX .a
S. XX .d




1940
1940




PRIVADA IND
PRIVADA HOR.
INSTITUCION
IGLESIA



PUBL. MUN
PUBL. PROV
PUBL. AUTO
PUBL. ESTAT



RESIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 RED



COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELER
INSTITUC.
DOTACION

PROPIEDAD

USOS

JUNTA DE ANCIANOS RESIDENCIAL

COMERCIO

INDUSTRIAL

HOSTELER

INSTITUC.

DOTACION

PLANTA


ORGANIZACION

CROQUIS PLANTA

ESTRADA LATERAL POR PATIO A LA CALLE

PATIO CENTRAL DE COLUMNA

PATIO TRASERO



CAR. CONSTRUCTIVAS
ALTURA Y ESTRUCTURA

MOTANO
PL. BAJA
PL. TIPO
TICO
OTAL



SILLERIA
MAMPOST
LADRILLO
MADERA
H. ARMADO



ACERO
MIXTO
OTROS




MATERIALES

FACH. PETREA
ACH. CERAMICA
ACH. REVOCO
FORJ. MADERA
FORJ. CERAMICO
ORJ. METALICO



CARP. EXT. MADERA
CARP. EXT. HIERRO
CARP. EXT. ALUMINIO
CUBIERTA TEJA
CUBIERTA AZOTEA
OTRA CUBIERTA

FO



FACHADA

ORGANIZACION

PLANTA : ARCOS DE HERRADURA APUNTADOS
" " : HUECOS ADJUNTEADOS CON ZAPATAS

CONSERVACION

BUENO
REGULAR




DEFICIENTE
RUINA



ENTORNO

ALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD




RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA



PROPIUESTA:

CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION



ORDENACION



ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
OLUC. CONSTRUC.
OMP. FACHADA
ELEM. ORNAMENT.
JARDIN.. ANEXO



ELEMENTOS INADECUADOS

GRADO PROTECCION

GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO



NORMATIVA

EL TORNO : ESPACIO CATAL
ORDENACION : ART. 48.3
USOS PRIORITYARIOS
DISTRIBUICION CULTURAL

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION

APRECIADO DEFINITIVAMENTE

LOCALIZACION

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y URBANISMO

EDAD

ANT. S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XVIII	<input type="checkbox"/>
S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XIX	<input type="checkbox"/>
S. XVI	<input checked="" type="checkbox"/>	S. XX .a	1940
S. XVII	<input type="checkbox"/>	S. XX .d	1940

PROPIEDAD

<input type="checkbox"/>	PRIVADA IND.	<input checked="" type="checkbox"/>	PUBL. MUN.	<input type="checkbox"/>	RESIDENCIAL
<input type="checkbox"/>	PRIVADA HOR.	<input type="checkbox"/>	PUBL. PROV.	<input type="checkbox"/>	VIV. OCUP.
<input type="checkbox"/>	INSTITUCION	<input type="checkbox"/>	PUBL. AUTO	<input type="checkbox"/>	VIV. VACIA
<input type="checkbox"/>	IGLESIA	<input type="checkbox"/>	PUBL. ESTAT	<input type="checkbox"/>	VIV. 2 RED


JESOS

JUNTA DE ANDALUCIA	RESIDENCIA
COMERCIO	INDUSTRIAL
HOSTELERIA	INSTITUC.
DOTACION	

PLANTA

ORGANIZACION

PLANTA




CAR. CONSTRUCTIVAS
ALTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO	<input checked="" type="checkbox"/>	SILLERIA	<input type="checkbox"/>
PL. BAJA	<input checked="" type="checkbox"/>	MAMPOST	<input type="checkbox"/>
PL. TIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	LADRILLO	<input type="checkbox"/>
ATICO	<input checked="" type="checkbox"/>	MADERA	<input type="checkbox"/>
TOTAL	<input checked="" type="checkbox"/>	H. ARMADO	<input type="checkbox"/>

<input checked="" type="checkbox"/>	ACERO
<input checked="" type="checkbox"/>	MIXTO
<input type="checkbox"/>	OTROS

MATERIALES

FACH. PETREA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA	<input type="checkbox"/>
FACH. CERAMICA	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO	<input checked="" type="checkbox"/>
FACH. REVOCO	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO	<input type="checkbox"/>
FORJ. MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA	<input type="checkbox"/>
FORJ. CERAMICO	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA	<input type="checkbox"/>
FORJ. METALICO	<input type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>



FACHADA

ORGANIZACION

CONSERVACION

BUENO	<input type="checkbox"/>	DEFICIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>
REGULAR	<input type="checkbox"/>	RUINA	<input type="checkbox"/>

ENTORNO

CALIDAD:	BUENA	<input type="checkbox"/>	RELACION:	INTEGRADA	<input checked="" type="checkbox"/>	PROPIUESTA:	CONSERVACION	<input type="checkbox"/>
	NORMAL	<input type="checkbox"/>		NORMAL	<input type="checkbox"/>		PEQUEÑAS OBRAS	<input type="checkbox"/>
	DEGRAD	<input checked="" type="checkbox"/>		INADECUADA	<input type="checkbox"/>		REMODELACION	<input checked="" type="checkbox"/>

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS	<input checked="" type="checkbox"/>
ORGANIZACION GRAL.	<input type="checkbox"/>
SOLUC. ESTRUCT.	<input type="checkbox"/>
SOLUC. CONSTRUC.	<input checked="" type="checkbox"/>
COMP. FACHADA	<input type="checkbox"/>
ELEM. ORNAMENT.	<input checked="" type="checkbox"/>
JARDIN.. ANEXO	<input type="checkbox"/>

ELEMENTOS INADECUADOS	<input type="checkbox"/>
DETERIORO ENTORNO	<input type="checkbox"/>
ABAJOUDO EDIFICO	<input type="checkbox"/>

GRADO PROTECCION	<input type="checkbox"/>
GRADO PRIMERO	<input type="checkbox"/>
GRADO SEGUNDO	<input type="checkbox"/>
GRADO TERCERO	<input checked="" type="checkbox"/>
GRADO CUARTO	<input type="checkbox"/>

NORMATIVA	<input type="checkbox"/>
COUD.ESP.ORD. ADR. 53	<input type="checkbox"/>
ORDENANZAS ADR. 48.3	<input type="checkbox"/>
USOS PREFERENTES	<input type="checkbox"/>
DOTACIONES	<input type="checkbox"/>

CATÁLOGO DEL CENTRO HISTÓRICO DE UBEDA

APROBADA DEFINITIVAMENTE
EL DIA 10 DE JUNIO DE 1982

DENOMINACION

DENOMINACION	_____
--------------	-------

LOCALIZACION

LOCALIZACION	DOÑ JUAN 8
--------------	------------

EDAD

NT. S. XV	<input type="checkbox"/>
S. XV	<input type="checkbox"/>
S. XVI	<input type="checkbox"/>
S. XVII	<input type="checkbox"/>
S. XVIII	<input checked="" type="checkbox"/>
S. XIX	<input type="checkbox"/>
S. XX .a 1940	<input type="checkbox"/>
S. XX .d 1940	<input type="checkbox"/>

PROPIEDAD

<input checked="" type="checkbox"/>	PRIVADA IND.
<input type="checkbox"/>	PRIVADA HOR.
<input type="checkbox"/>	INSTITUCION
<input type="checkbox"/>	IGLESIA


<input checked="" type="checkbox"/>	PUBL. MUN.
<input type="checkbox"/>	PUBL. PROV.
<input type="checkbox"/>	PUBL. AUTO
<input type="checkbox"/>	PUBL. ESTAT

<input type="checkbox"/>	RESIDENCIAL
<input type="checkbox"/>	VIV. OCUP.
<input type="checkbox"/>	VIV. VACIA
<input checked="" type="checkbox"/>	VIV. 2 RED
<input type="checkbox"/>	COMERCIO
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIAL
<input type="checkbox"/>	HOSTELER.
<input type="checkbox"/>	INSTITUC.
<input type="checkbox"/>	DOTACION

PLANTA

ORGANIZACION

PLANTA


CAR. CONSTRUCTIVAS
ALTURA Y ESTRUCTURA


DETANO	<input type="checkbox"/>	SILLERIA	<input type="checkbox"/>
PL. BAJA	<input checked="" type="checkbox"/>	MAMPOST	<input type="checkbox"/>
PL. TIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	LADRILLO	<input type="checkbox"/>
TICO	<input type="checkbox"/>	MADERA	<input type="checkbox"/>
TOTAL	<input checked="" type="checkbox"/>	H. ARMADO	<input type="checkbox"/>

<input checked="" type="checkbox"/>	ACERO
<input type="checkbox"/>	MIXTO
<input type="checkbox"/>	OTROS

MATERIALES

FACH. PETREA	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA	<input type="checkbox"/>
ACH. CERAMICA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO	<input checked="" type="checkbox"/>
ACH. REVOCO	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO	<input type="checkbox"/>
FORJ. MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA	<input type="checkbox"/>
FORJ. CERAMICO	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA	<input type="checkbox"/>
FORJ. METALICO	<input type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>

FOTO



FACHADA

ORGANIZACION

CONSERVACION

BUENO	<input type="checkbox"/>	DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>
REGULAR	<input checked="" type="checkbox"/>	RUINA	<input type="checkbox"/>

ENTORNO

CONDICION:	BUENA	<input type="checkbox"/>	RELACION:	INTEGRADA	<input type="checkbox"/>	PROPIUESTA:	CONSERVACION	<input type="checkbox"/>
	NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>		NORMAL	<input type="checkbox"/>		PEQUEÑAS OBRAS	<input type="checkbox"/>
	DEGRAD	<input type="checkbox"/>		INADECUADA	<input type="checkbox"/>		REMODELACION	<input checked="" type="checkbox"/>

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS	<input type="checkbox"/>
ORGANIZACION GRAL	<input type="checkbox"/>
SOLUC. ESTRUCT.	<input type="checkbox"/>
OLUC. CONSTRUC.	<input type="checkbox"/>
LIMP. FACHADA	<input checked="" type="checkbox"/>
ELEM. ORNAMENT.	<input type="checkbox"/>
ARDIN.. ANEXO	<input checked="" type="checkbox"/>

ELEMENTOS INADECUADOS

GRADO PROTECCION

NORMATIVA

GRADO	PRIMERO	<input type="checkbox"/>
GRADO	SEGUNDO	<input type="checkbox"/>
GRADO	TERCERO	<input checked="" type="checkbox"/>
GRADO	CUARTO	<input type="checkbox"/>

ORDENARIAS ACR. 48.3

USOS PRINCIPALES

UNICA UMFAMILIAR
DISTRIBUCION

ANALOGO DEL CENTRO HISTÓRICO DE UBEDA

APPROBADO DEPARTAMENTALMENTE

DENOMINACION

LOCALIZACION	DON JUAN	29
--------------	----------	----

CONSEJERIA DE FOMENTO, INDUSTRIAS Y TECNOLOGIAS

1983

EDAD

ANT. S. XV
XV
XM
XVI

S. XVIII
S. XIX
S. XX
S. XX d 1940

PROPIEDAD

PRIVADA IND
PRIVADA HOR.
INSTITUCION
IGLESIA


PUBL. MUN
PUBL. PROV
PUBL. AUTO
PUBL. ESTAT

RESIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 RED

NO RESIDENCIAL
COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELER.
INSTITUC.
DOTACION

LANTA

ORGANIZACION



CROQUIS PLANTA

CAR. CONSTRUCTIVAS


ALTURA Y ESTRUCTURA

ESTANOS
PL. BAJA
TIPO
TICO
TOTAL

SILLERIA
MAMPOST
LADRILLO
MADERA
H. ARMADO

ACERO
MIXTO
OTROS

FOTO



MATERIALES

ACH. PETREA
ACH. CERAMICA
ACH. REVOCO
FORJ. MADERA
DRJ. CERAMICO
DRJ. METALICO

CARP. EXT. MADERA
CARP. EXT. HIERRO
CARP. EXT. ALUMINIO
CUBIERTA TEJA
CUBIERTA AZOTEA
OTRA CUBIERTA

FACHADA ORGANIZACION

CONSERVACION

BUENO
EGULAR

DEFICIENTE
RUINA

ENTORNO

CONDICION:
BUENA
NORMAL
DEGRAD



RELACION:
INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA



PROPIUESTA:

CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION



ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
ELEM. ORNAMENT.
ARDIN.. ANEXO



ELEMENTOS INADECUADOS
EDIFICIOS ENTORNO

GRADO PROTECCION

GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

NORMATIVA

ORDENANZAS: ART. 48.3

USOS PROPRIETARIOS

RESIDENCIAL CULTURAL

DENOMINACION
LOCALIZACION

MERCADO DE ABASTOS

GALLEGOS DIAZ (PL.)

EDAD

ANT. S. XV
S. XVI
S. XVII
S. XVIII

S. XVIII

S. XIX

S. XX d 1940

S. XX d 1940

PROPIEDAD

PRIVADA IND
 PRIVADA HOR.
 INSTITUCION
 IGLESIA

PUBL. MUN
 PUBL. FROV
 PUBL. AUTO
 PUBL. ESTAT

USOS

NO RESIDENCIA
COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELER
INSTITUC.
DOTACION


RESIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 RED

PLANTA

ORGANIZACION SINGULAR

A: SIN PATIO, TIPO SALON

CROQUIS PLANTA



CAR. CONSTRUCTIVAS


ALTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO
PL. BAJA
PL. TIPO
ATICO
TOTAL

SILLERIA
MAMPOST
LADRILLO
MADERA
H. ARMADO

ACERO
MIXTO
OTROS

FOTO



FACHADA

ORGANIZACION : SINGULAR

ENFATIZACION RACIONALISTA DEL CONTENEDOR

CONSERVACION

Bueno
Regular

DEFICIENTE
RUINA

ENTORNO

CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD

RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROPIUESTA:
CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
ELEM. ORNAMENT.
JARDIN.. ANEXO

ELEMENTOS INADECUADOS
EDIFICIOS ADYACENTES
PUESTOS INTERIORES
TIPO TIENDA
PICADO DE ZOCALO

GRADO PROTECCION
GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

NORMATIVA

ORDENANZAS: A=483
A=37 y A=35

USOS PRIORITARIOS

DOTACIONAL
COMERCIAL

CATÁLOGO DEL CENTRO HISTÓRICO

DE UBEDA

127

APROBADO ESTRELLAMENTE

NOMINACION

CONSEJO DE CULTURA Y TRANSPORTES

LOCALIZACION

13 JUL 1983

DAD

PROPIEDAD

USOS ANDALUCIA

NO RESIDENCIAL

COMERCIO

S. XV
XV
XVI
XVIIS. XVII
S. XIX
S. XX .a 1940
S. XX .d 1940 PRIVADA IND
 PRIVADA HOR.
 INSTITUCION
 IGLESIA PUBL. MUN
 PUBL. PROV
 PUBL. AUTO
 PUBL. ESTATRESIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 RED

INDUSTRIAL

HOSTELER


INSTITUC.

DOTACION

PLANTA

ORGANIZACION


PLANTA

CONSTRUCTIVAS
MATERIAL Y ESTRUCTURAANO
BAJA
TIPO
DO
AL SILLERIA
MAMPOST
LADRILLO
MADERA
H. ARMADO ACERO
MIXTO
OTROS

MATERIALES

CH. PETREA
H. CERAMICA
H. REVOCO
MADERA
CERAMICO
METALICO CARP. EXT. MADERA
CARP. EXT. HIERRO
CARP. EXT. ALUMINIO
CUBIERTA TEJA
CUBIERTA AZOTEA
OTRA CUBIERTA

FOTO



FACHADA ORGANIZACION

ESTADA ADJULADA CON COLUMNAS LATERALES
FACHADA CON EGIA " " "

CONSERVACION

DEFICIENTE
RUINA

ENTORNO

CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRADRELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROPIUESTA:

CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
DULC. ESTRUCT.
LUC. CONSTRUC.
MIP. FACHADA
EM. ORNAMENT.
RIDIN... ANEXO

ELEMENTOS INADECUADOS

GRADO PROTECCION

NORMATIVA

GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

ORDENACIONES ART. 48

USOS PRIORITARIOS
RESIDENCIAL

CATÁLOGO DEL CENTRO HISTÓRICO DE UBEDA

APRUEBADO POR EL CONSEJERO DE CULTURA

DENOMINACION

CONSERVACIÓN	ESTADO	7	CLASIFICACIÓN
--------------	--------	---	---------------

LOCALIZACION

GRADAS	8	FECHA	3 JUL. 1989
--------	---	-------	-------------

EDAD

ANT. S. XV
S. XV
S. XVI
S. XVII

S. XVIII
S. XIX
S. XX a 1940
S. XX d 1940

PROPIEDAD

PRIVADA IND
PRIVADA HOR
INSTITUCION
IGLESIA

PUBL. MUN
PUBL. PROV
PUBL. AUTO
PUBL. ESTAT

RESIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 RED

COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELER
INSTITUC.
DOTACION
(CULTURA)

USOS NO RESIDENCIA

PLANTA

ORGANIZACION

PLANTA


CAR. CONSTRUCTIVAS

ALTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO
PL. BAJA
PL. TIPO
ESTICO
TOTAL 3

SILLERIA
MAMPOST
LADRILLO
MADERA
H. ARMADO


ACERO
MIXTO
OTROS



MATERIALES

FACH. PETREA
FACH. CERAMICA
FACH. REVOCO
FORJ. MADERA
FORJ. CERAMICO
FORJ. METALICO

CARP. EXT. MADERA
CARP. EXT. HIERRO
CARP. EXT. ALUMINIO
CUBIERTA TEJA
CUBIERTA AZOTEA
OTRA CUBIERTA



FACHADA

ORGANIZACION

BAJA: ARCO Y PUERTA EN MADERA CON PINTURA Y ESCUDOS
ALTA: VENTANA GEOMÉTRICA CON ANTEPECHO Y PILASTRAJES

CONSERVACION

BUENO
REGULAR

DEFICIENTE
RUINA

ENTORNO

CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD

RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROPIUESTA: CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
ELEM. ORNAMENT.
JARDIN. ANEXO

ELEMENTOS INADECUADOS

GRADO PROTECCION

NORMATIVA

GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

ORDENATURAS: ART. 48.3


USOS PRIORITARIOS
DOTACIONAL

DENOMINACION			
LOCALIZACION	HERMANO CRESPO 3		

EDAD	PROPIEDAD			USOS	NO RESIDENCIA
NT. S. XV S. XV S. XM S. XVII	S. XVII S. XIX S. XX a 1940 S. XX d 1940	<input type="checkbox"/> PRIVADA IND <input type="checkbox"/> PRIVADA HOR. <input type="checkbox"/> INSTITUCION <input type="checkbox"/> IGLESIA	<input checked="" type="checkbox"/> PUBL. MUN <input type="checkbox"/> PUBL. PROV <input type="checkbox"/> PUBL. AUTO <input type="checkbox"/> PUBL. ESTAT	<input type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> VIV. OCUP <input type="checkbox"/> VIV. VACIA <input type="checkbox"/> VIV. 2 RED	COMERCIO INDUSTRIAL HOSTELER. INSTITUC. DOTACION

PLANTA	ORGANIZACION
TIPO A SCALERA P.4. ATOS PF/PC	

CROQUIS PLANTA




CAR. CONSTRUCTIVAS ALTURA Y ESTRUCTURA

OTANO PL. BAJA PL. TIPO TICO OTAL	<input checked="" type="checkbox"/>	SILLERIA MAMPOST LADRILLO MADERA H. ARMADO	<input checked="" type="checkbox"/>	ACERO MIXTO OTROS	<input type="checkbox"/>
---	-------------------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------	--------------------------

MATERIALES


FACH. PETREA ACH. CERAMICA ACH. REVOCO FORJ. MADERA FORJ. CERAMICO ORJ. METALICO	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA CARP. EXT. HIERRO CARP. EXT. ALUMINIO CUBIERTA TEJA CUBIERTA AZOTEA OTRA CUBIERTA	<input checked="" type="checkbox"/>
---	--------------------------	--	-------------------------------------



FACHADA	ORGANIZACION
4P - VPV	

CONSERVACION

BUENO REGULAR	<input type="checkbox"/>	DEFICIENTE RUINA	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------	--------------------------	---------------------	-------------------------------------



ENTORNO


CALIDAD: BUENA NORMAL DEGRAD	<input checked="" type="checkbox"/>	RELACION: INTEGRADA NORMAL INADECUADA	<input checked="" type="checkbox"/>	PROPIUESTA: CONSERVACION PEQUEÑAS OBRAS REMODELACION	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------------------------	-------------------------------------	---	-------------------------------------	--	-------------------------------------

ORDENACION


ELEMENTOS POSITIVOS ORGANIZACION GRAL SOLUC. ESTRUCT. SOLUC. CONSTRUC. COMP. FACHADA ELEM. ORNAMENT. JARDIN. ANEXO	<input checked="" type="checkbox"/>	ELEMENTOS INADECUADOS -ABUNDANTES MODIFICACIONES QUE OCULTAN ELEMENTOS OPINUALES	GRADO PROTECCION PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO	NORMATIVA ESTUDIO-ESPACIO CATALOGO OPCIONAL: ADN. 48.3 EXIGIDA 181,182 L.S. USOS PRIORITARIOS RESIDENCIAL, OFICIAL
--	-------------------------------------	---	---	---

DENOMINACION				APPROVADO POR: JUAN PAVON	
LOCALIZACION		HERNAN CRESPO 9		CONSEJO DE TURISMO Y CULTURA	
EDAD		PROPIEDAD		USOS	
NT. S. XV S. XV S. XVI S. XVII		S. XVIII S. XIX S. XX a 1940 S. XX d 1940		PRIVADA IND. PRIVADA HOR. INSTITUCION IGLESIA	
				PUBL. MUN PUBL. FROV PUBL. AUTO PUBL. ESTAT	
				RESIDENCIAL VIV. OCUP VIV. VACIA VIV. 2 RED	
				COMERCIO INDUSTRIAL HOSTELER. INSTITUC. DOTACION	

PLANTA		ORGANIZACION	
		PLANTA	
CAR. CONSTRUCTIVAS			
ALTURA Y ESTRUCTURA			
SOTANO	<input type="checkbox"/>	SILLERIA	<input type="checkbox"/>
PL. BAJA	<input checked="" type="checkbox"/>	MAMPOST	<input type="checkbox"/>
PL. TIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	LADRILLO	<input type="checkbox"/>
ETICO	<input type="checkbox"/>	MADERA	<input type="checkbox"/>
TOTAL	<input type="checkbox"/>	H. ARMADO	<input type="checkbox"/>



MATERIALES			
FACH. PETREA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA	<input type="checkbox"/>
FACH. CERAMICA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO	<input type="checkbox"/>
FACH. REVOCO	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO	<input type="checkbox"/>
FORJ. MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA	<input type="checkbox"/>
FORJ. CERAMICO	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA	<input type="checkbox"/>
FORJ. METALICO	<input type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>



FACHADA		ORGANIZACION	
BUENO	<input type="checkbox"/>	DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>
REGULAR	<input type="checkbox"/>	RUINA	<input checked="" type="checkbox"/>



ENTORNO								
CALIDAD:	BUENA	<input type="checkbox"/>	RELACION:	INTEGRADA	<input type="checkbox"/>	PROPIUESTA:	CONSERVACION	<input type="checkbox"/>
	NORMAL	<input type="checkbox"/>		NORMAL	<input type="checkbox"/>		PEQUEÑAS OBRAS	<input type="checkbox"/>
	DEGRAD.	<input checked="" type="checkbox"/>		INADECUADA	<input type="checkbox"/>		REMODELACION	<input type="checkbox"/>



ORDENACION						
ELEMENTOS POSITIVOS	<input type="checkbox"/>	ELEMENTOS INADECUADOS	<input type="checkbox"/>	GRADO PROTECCION	<input type="checkbox"/>	NORMATIVA
ORGANIZACION GRAL	<input type="checkbox"/>	ESTADO RUINOSO	<input type="checkbox"/>	GRADO PRIMERO	<input type="checkbox"/>	ENTORNO: ESPACIO CATALOG
SOLUC. ESTRUCT.	<input type="checkbox"/>			GRADO SEGUNDO	<input type="checkbox"/>	ORDENADOR: ACT. 48.3
SOLUC. CONSTRUC.	<input type="checkbox"/>			GRADO TERCERO	<input checked="" type="checkbox"/>	EXIGENCIA CONSERVACION:
COMP. FACHADA	<input type="checkbox"/>			GRADO CUARTO	<input type="checkbox"/>	- USY PATR. HISTOR.
ELEM. ORNAMENT.	<input checked="" type="checkbox"/>					- C. FUELO 111, 132
JARDIN.. ANEXO	<input type="checkbox"/>					USOS PRIORITARIOS

GRADO PRIMERO	<input type="checkbox"/>	NORMATIVA
GRADO SEGUNDO	<input type="checkbox"/>	ENTORNO: ESPACIO CATALOG
GRADO TERCERO	<input checked="" type="checkbox"/>	ORDENADOR: ACT. 48.3
GRADO CUARTO	<input type="checkbox"/>	EXIGENCIA CONSERVACION:
		- USY PATR. HISTOR.
		- C. FUELO 111, 132
		USOS PRIORITARIOS
		- PESQUERA
		- DISTRIBUCION

13 JUL 1989

DENOMINACION
LOCALIZACION

HORNO CONTADOR 5

EDAD

PROPIEDAD

JUNTA DE ANUALICIA

USOS

/ NO RESI-
GOMEANT. S. XV
S. XV
S. XVI
S. XVIIS. XVIII
S. XIX
S. XX .a 1940
S. XX .d 1940PRIVADA IND
PRIVADA HOR.
INSTITUCION
IGLESIAPUBL. MUN
PUBL. PROV
PUBL. AUTO
PUBL. ESTATRESIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 REDINDUS
HOST
INSTI
DOTA


PLANTA

ORGANIZACION

TIPO J
ESCALERA P.I.
PATIO P.A.

CROQUIS PLANTA

CL. Horno Contador 5




CAR. CONSTRUCTIVAS

ALTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO
PL. BAJA
PL. TIPO
ATICO
TOTALSILLERIA
MAMPOST
LADRILLO
MADERA
H. ARMADOACERO
MIXTO
OTROS

MATERIALES

FACH. PETREA
FACH. CERAMICA
FACH. REVOCO
FORJ. MADERA
FORJ. CERAMICO
FORJ. METALICOCARP. EXT. MADERA
CARP. EXT. HIERRO
CARP. EXT. ALUMINIO
CUBIERTA TEJA
CUBIERTA AZOTEA
OTRA CUBIERTA

FACHADA ORGANIZACION

2'BU - UP

CONSERVACION

BUENO
REGULARDEFICIENTE
RUINA

ENTORNO

CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRADRELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROPIUESTA:

CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
ELEM. ORNAMENT.
JARDIN.. ANEXOELEMENTOS INADECUADOS
CABLES

GRADO PROTECCION

GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

NORMATIVA

ORDENANZA: A-

USOS PRIORITY
RESIDENCIAL
DOTACIONAL

CATÁLOGO DEL CENTRO HISTÓRICO

DESEMBOLSAMENTO

DENOMINACION

CLASIFICACION DE UNICOS / PUEBLOS Y TERRITORIOS	13 JUL 1980
---	-------------

LOCALIZACION

JERONIA ALTA 1

JUNTA DE ANDALUCIA

EDAD

ANT. S. XV
S. XV
I. XVI
II. XVIIS. XVIII
S. XIX
S. XX .a 1940
S. XX .d 1940

PROPIEDAD


PRIVADA IND
PRIVADA HOR.
INSTITUCION
IGLESIAPUBL. MUN
PUBL. PROV
PUBL. AUTO
PUBL. ESTATRESIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 REDNO RESIDENCIAL
COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELER
INSTITUC.
DOTACION

PLANTA

ORGANIZACION

TIPO M

CROQUIS PLANTA S. JERONIA ALTA, 1




MATERIALES

SOTANO	<input type="checkbox"/>	SILLERIA	<input checked="" type="checkbox"/>
PL. BAJA	<input checked="" type="checkbox"/>	MAMPOST	<input type="checkbox"/>
L. TIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	LADRILLO	<input type="checkbox"/>
ATICO	<input checked="" type="checkbox"/>	MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL	<input checked="" type="checkbox"/>	H. ARMADO	<input type="checkbox"/>

ACERO
MIXTO
OTROS

FOTO

FACHADA ORGANIZACION
5B - PVVYP

CONSERVACION

BUENO
REGULAR DEFICIENTE
RUINA

ENTORNO

CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA PROPIUESTA:
CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
ELEM. ORNAMENT.
JARDIN.. ANEXO

ELEMENTOS INADECUADOS

GRADO PROTECCION

NORMATIVA

GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTOESTUDIO: ESPACIO CATALU
ORDENANZAS A.D. 48.3

USOS PRIORITARIOS

RESIDENCIAL

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO

DE UBEDA
APARTAMENTO

DENOMINACION

CLASIFICACION	TIPO DE EDIFICIO
---------------	------------------

LOCALIZACION

JERONIA ALTA	LO
--------------	----

EDAD

ANT. S. XV
S. XV
S. XVI
S. XVII

S. XVIII
S. XIX
S. XX .a 1940
S. XX .d 1940

PROPIEDAD

PRIVADA IND
PRIVADA HOR.
INSTITUCION
IGLESIA

PUBL. MUN
PUBL. PROV
PUBL. AUTO
PUBL. ESTAT

JUNTA DE ANDALUCIA

USOS


RESIDENCIAL
COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELER
INSTITUC.
DOTACION

PLANTA

ORGANIZACION

CROQUIS PLANTA

TIPO A



CAR. CONSTRUCTIVAS ALTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO
PL. BAJA
PL. TIPO
STICO
TOTAL


SILLERIA
MAMPOST
LADRILLO
MADERA
H. ARMADO

ACERO
MIXTO
OTROS

MATERIALES

FACH. PETREA
FACH. CERAMICA
FACH. REVOCO
FORJ. MADERA
FORJ. CERAMICO
FORJ. METALICO

CARP. EXT. MADERA
CARP. EXT. HIERRO
CARP. EXT. ALUMINIO
CUBIERTA TEJA
CUBIERTA AZOTEA
OTRA CUBIERTA



FACHADA ZU-PV

ORGANIZACION

ZU-PV

CONSERVACION

BUENO
REGULAR

DEFICIENTE
RUINA

ENTORNO

CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD

RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROPIUESTA:

CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
ELEM. ORNAMENT.
JARDIN.. ANEXO



ELEMENTOS INADECUADOS
CABLES

GRADO PROTECCION

GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

ORDENACION AD. 48.3

USOS PROPRIETARIOS
DEUD. UNIFAMILIAR

DENOMINACION			
LOCALIZACION		JERQUIA ALTA 12	
EDAD		PROPIEDAD	
S. NT. S. XV S. XV S. XVI S. XVII		S. XVIII S. XIX S. XX .a 1940 S. XX .d 1940	
		PRIVADA IND PRIVADA HOR. INSTITUCION IGLESIA	
		PUBL. MUN PUBL. PROV PUBL. AUTO PUBL. ESTAT	
		RESIDENCIAL VIV. OCUP VIV. VACIA VIV. 2 RED	
		NO RESIDENCIAL COMERCIO INDUSTRIAL HOSTELER INSTITUC. DOTACION	
PLANTA		ORGANIZACION	
		PLANTA	
			
CAR. CONSTRUCTIVAS		ALTURA Y ESTRUCTURA	
SOTANO PL. BAJA PL. TIPO STICO TOTAL		SILLERIA MAMPOST LADRILLO MADERA H. ARMADO	
		ACERO MIXTO OTROS	
			
MATERIALES		FOTO	
FACH. PETREA FACH. CERAMICA FACH. REVOCO FORJ. MADERA FORJ. CERAMICO FORJ. METALICO		CARP. EXT. MADERA CARP. EXT. HIERRO CARP. EXT. ALUMINIO CUBIERTA TEJA CUBIERTA AZOTEA OTRA CUBIERTA	
FACHADA		ORGANIZACION	
CONSERVACION			
BUENO REGULAR		DEFICIENTE RUINA	
ENTORNO			
CALIDAD:		RELACION:	
BUENA NORMAL DEGRAD		INTEGRADA NORMAL INADECUADA	
		PROPIUESTA:	
		CONSERVACION PEQUEÑAS OBRAS REMODELACION	
ORDENACION			
ELEMENTOS POSITIVOS		ELEMENTOS INADECUADOS	
ORGANIZACION GRAL SOLUC. ESTRUCT. SOLUC. CONSTRUC. CIMP. FACHADA ILEM. ORNAMENT. ARDIN.. ANEXO		CABLES PUERTA COCHERA CON HOJA METALICA	
		GRADO PROTECCION	
		GRADO PRIMERO GRADO SEGUNDO GRADO TERCERO GRADO CUARTO	
		NORMATIVA	
		ORDENAMIENTO: ART. 48.3 <u>UBS PRIORITARIOS</u> PERIOD. CLIFAMILIAR	

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO

DE CÓDIZA
APR. 100 DEFINITIVAMENTEDENOMINACION
LOCALIZACIONCONSEJERIA DE CULTURA Y TRABAJOS
CALLE JUAN MONTILLA 14
13 JUL. 1989

EDAD

PROPIEDAD

JUNTA DE ANDALUCIA

USOS / NO RESIDENCIAL

ANT. S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XVII	<input type="checkbox"/>
S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XIX	<input checked="" type="checkbox"/>
S. XVI	<input type="checkbox"/>	S. XX .a 1940	<input type="checkbox"/>
S. XVII	<input checked="" type="checkbox"/>	S. XX .d 1940	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>	PRIVADA IND.	<input checked="" type="checkbox"/>	PUBL. MUN.	<input type="checkbox"/>	RESIDENCIAL
<input type="checkbox"/>	PRIVADA HOR.	<input type="checkbox"/>	PUBL. PROV.	<input type="checkbox"/>	VIV. OCUP.
<input type="checkbox"/>	INSTITUCION	<input type="checkbox"/>	PUBL. AUTO	<input type="checkbox"/>	VIV. VACIA
<input type="checkbox"/>	IGLESIA	<input type="checkbox"/>	PUBL. ESTAT	<input type="checkbox"/>	VIV. 2 RED

<input type="checkbox"/>	PUBL. MUN.	<input type="checkbox"/>	RESIDENCIAL
<input type="checkbox"/>	PUBL. PROV.	<input type="checkbox"/>	VIV. OCUP.
<input type="checkbox"/>	PUBL. AUTO	<input type="checkbox"/>	VIV. VACIA
<input type="checkbox"/>	PUBL. ESTAT	<input type="checkbox"/>	VIV. 2 RED

COMERCIO	INDUSTRIAL
HOSTELERIA	INSTITUC.
DOTACION	

PLANTA

ORGANIZACION

CROQUIS PLANTA

TIPO A


PATIO PC/PL

C/ JUAN MONTILLA, 14

CAR. CONSTRUCTIVAS
ALTURA Y ESTRUCTURA


GOTANO	<input checked="" type="checkbox"/>	SILLERIA
PL. BAJA	<input checked="" type="checkbox"/>	MAMPOST
PL. TIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	LADRILLO
ETICO	<input checked="" type="checkbox"/>	MADERA
TOTAL	<input checked="" type="checkbox"/>	H. ARMADO

<input type="checkbox"/>	ACERC.
<input type="checkbox"/>	MIXTO
<input type="checkbox"/>	OTROS



MATERIALES

FACH. PETREA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA	<input type="checkbox"/>
FACH. CERAMICA	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO	<input type="checkbox"/>
FACH. REVOCO	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO	<input type="checkbox"/>
FORJ. MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA	<input type="checkbox"/>
FORJ. CERAMICO	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA	<input type="checkbox"/>
FORJ. METALICO	<input checked="" type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>

FACHADA ORGANIZACION
3'BV - VPV

CONSERVACION

BUENO	<input type="checkbox"/>	DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>
REGULAR	<input checked="" type="checkbox"/>	RUINA	<input type="checkbox"/>
		DEMOLIDO	<input checked="" type="checkbox"/>

ENTORNO

SALIDAD:	BUENA	<input type="checkbox"/>	RELACION:	INTEGRADA	<input type="checkbox"/>	PROPIUESTA:	CONSERVACION	<input type="checkbox"/>
	NORMAL	<input type="checkbox"/>		NORMAL	<input type="checkbox"/>		PEQUEÑAS OBRAS	<input type="checkbox"/>
	DEGRAD	<input type="checkbox"/>		INADECUADA	<input type="checkbox"/>		REMODELACION	<input type="checkbox"/>
							REEDIFICACION	<input checked="" type="checkbox"/>

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS	<input type="checkbox"/>
ORGANIZACION GRAL	<input checked="" type="checkbox"/>
SOLUC. ESTRUCT.	<input checked="" type="checkbox"/>
SOLUC. CONSTRUC.	<input checked="" type="checkbox"/>
COMP. FACHADA	<input checked="" type="checkbox"/>
ELEM. ORNAMENT.	<input checked="" type="checkbox"/>
JARDIN.. ANEXO	<input checked="" type="checkbox"/>

ELEMENTOS INADECUADOS	<input type="checkbox"/>
DETERIORO DEL EDIFICIO	<input type="checkbox"/>

GRADO PROTECCION	<input type="checkbox"/>
GRADO PRIMERO	<input type="checkbox"/>
GRADO SEGUNDO	<input type="checkbox"/>
GRADO TERCERO	<input checked="" type="checkbox"/>
GRADO CUARTO	<input type="checkbox"/>

NORMATIVA	<input type="checkbox"/>
AUTORIZ.: ESPACIO CERA	<input type="checkbox"/>
ORDENANZA: ART. 48	<input type="checkbox"/>

USOS PRIORITARIOS	<input type="checkbox"/>
DATIVO/USO	<input type="checkbox"/>

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO

DENOMINACION
LOCALIZACION

131
Calle 13 de Septiembre y Francisco I. Madero
13 JUL 1983
JUAN PASOQUAU 5

EDAD

S. NT. S. XV
S. XV
S. XVI
S. XVII

S. XVII
S. XIX
S. XX .d 1940
S. XX .d 1940

PROPIEDAD

PRIVADA IND
PRIVADA HOR.
INSTITUCION
IGLESIA

PUBL. MUN
PUBL. PROV
PUBL. AUTO
PUBL. ESTAT

RESIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 RED

COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELERIA
INSTITUC.
DOTACION

USOS

/ NO RESIDENCIA

PLANTA

ORGANIZACION

CROQUIS PLANTA


TIPO A

CAR. CONSTRUCTIVAS
ALTURA Y ESTRUCTURA

JOTANO
PL. BAJA
L. TIPO
MICO
TOTAL

SILLERIA
MAMPOST
 LADRILLO
MADERA
 H. ARMADO


ACERO
MIXTO
OTROS



MATERIALES

FACH. PETREA
FACH. CERAMICA
FACH. REVOCO
FORJ. MADERA
FORJ. CERAMICO
FORJ. METALICO

CARP. EXT. MADERA
CARP. EXT. HIERRO
CARP. EXT. ALUMINIO
CUBIERTA TEJA
CUBIERTA AZOTEA
OTRA CUBIERTA



FACHADA ORGANIZACION

SBBB(BM)B - PUPUP

CONSERVACION

BUENO
REGULAR




DEFICIENTE
RUINA



ENTORNO

CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD



RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA



PROPIUESTA:

CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION



ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
ELEM. ORNAMENT.
JARDIN ANEXO





ELEMENTOS INADECUADOS
DETERIORO TRANSITO RODADO
PUERTA COCHERA

GRADO PROTECCION
GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

NORMATIVA
Autorizo: ESPACIO CULT
ordenado: ART. 4
USOS PROFITARIOS
DIFERENCIAL

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO		DE PROTECCIONAMENTE
ENOMINACION		
OCALIZACION	JUEGO DE BOLAS	4
DAD	PROPIEDAD	
T. S. XV XV. XVI XVII	S. XVIII S. XIX S. XX .a 1940 S. XX .d 1940	PRIVADA IND PRIVADA HOR. INSTITUCION IGLESIA
PUBL. MUN PUBL. PROV PUBL. AUTO PUBL. ESTAT	RESIDENCIAL VIV. OCUP VIV. VACIA VIV. 2 RED	
	NO RESIDENCIA COMERCIO INDUSTRIAL HOSTELER INSTITUC. DOTACION	

ANTA	ORGANIZACION	CROQUIS PLANTA S. JUEGO SE 80'HS, 4.
TPO J		
SCALERA P.I.		
PATIO P.F.		
AR. CONSTRUCTIVAS		
ALTURA Y ESTRUCTURA		
ESTANO BAJA TIPO CO TOTAL	SILLERIA MAMPOST LADRILLO MADERA H. ARMADO	ACERO MIXTO OTROS

ATERIALES		
CH. PETREA CH. CERAMICA ACH. REVOCO RJ. MADERA RJ. CERAMICO RJ. METALICO	CARP. EXT. MADERA CARP. EXT. HIERRO CARP. EXT. ALUMINIO CUBIERTA TEJA CUBIERTA AZOTEA OTRA CUBIERTA	
FACHADA ORGANIZACION 2U - UPU		
CONSERVACION		
ENO GULAR	DEFICIENTE RUINA	

NTORNO		
ALIDAD: BUENA NORMAL DEGRAD	<input checked="" type="checkbox"/> RELACION: INTEGRADA NORMAL INADECUADA	<input checked="" type="checkbox"/> PROPUESTA: CONSERVACION PEQUEÑAS OBRAS REMODELACION

ORDENACION		ELEMENTOS POSITIVOS		ELEMENTOS INADECUADOS		GRADO PROTECCION	NORMATIVA
ORGANIZACION GRAL	<input checked="" type="checkbox"/>	LUC. ESTRUCT.	<input checked="" type="checkbox"/>	LUC. CONSTRUC.	<input checked="" type="checkbox"/>	GRADO PRIMERO	COND. ESPEC. ORDEN. ART. 5.
COMP. FACHADA	<input checked="" type="checkbox"/>	EM. ORNAMENT.	<input checked="" type="checkbox"/>	RDIN.. ANEXO	<input checked="" type="checkbox"/>	GRADO SEGUNDO	ORDENANTAS: ART. 48.3
						GRADO TERCERO	USOS PRIORITARIOS
						GRADO CUARTO	RESID. U. OFICIAL

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO		DE FUENEBEDA					
DENOMINACION							
LOCALIZACION	LORENZO SOTO	5					
FECHA	13 JUN. 1989						
ANT. S. XV	<input checked="" type="checkbox"/>	S. XVII	<input type="checkbox"/>	PROPIEDAD	JUNTA DE ANDALUCIA		
S. XVI	<input checked="" type="checkbox"/>	S. XIX	<input type="checkbox"/>	PRIVADA IND.	<input checked="" type="checkbox"/>	USOS	NO RESIDENCIAL
S. XVII	<input type="checkbox"/>	S. XX .a 1940	<input type="checkbox"/>	PRIVADA HOR.	<input type="checkbox"/>	COMERCIO	
S. XVIII	<input type="checkbox"/>	S. XX .d 1940	<input type="checkbox"/>	INSTITUCION	<input type="checkbox"/>	INDUSTRIAL	
S. XIX	<input type="checkbox"/>	S. XX .d 1940	<input type="checkbox"/>	IGLESIA	<input type="checkbox"/>	HOSTELER	
S. XX	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	PUBL. MUN	<input type="checkbox"/>	INSTITUC.	
				PUBL. PROV	<input type="checkbox"/>	DOTACION	
				PUBL. AUTO	<input type="checkbox"/>		
				PUBL. ESTAT	<input type="checkbox"/>		
				VIV. OCUP	<input type="checkbox"/>		
				VIV. VACIA	<input checked="" type="checkbox"/>		
				VIV. 2 RED	<input type="checkbox"/>		

LANTA	ORGANIZACION
TIPO A	

AR. CONSTRUCTIVAS	
ALTURA Y ESTRUCTURA	

SOTANO	<input type="checkbox"/>	SILLERIA	<input type="checkbox"/>
PL. BAJA	<input checked="" type="checkbox"/>	MAMPOST	<input type="checkbox"/>
TIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	LADRILLO	<input type="checkbox"/>
ICO	<input type="checkbox"/>	MADERA	<input type="checkbox"/>
TOTAL	<input type="checkbox"/>	H. ARMADO	<input type="checkbox"/>



MATERIALES

CH. PETREA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>
CH. CERAMICA	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO	<input type="checkbox"/>
FACH. REVOCO	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO	<input type="checkbox"/>
RJ. MADERA	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA	<input checked="" type="checkbox"/>
RJ. CERAMICO	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA	<input type="checkbox"/>
RJ. METALICO	<input type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>

FAACHADA	ORGANIZACION
2B - VPV	

CONSERVACION

ENOGULAR	<input type="checkbox"/>	DEFICIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>
		RUINA	<input type="checkbox"/>

ENTORNO

CALIDAD:	BUENA	<input type="checkbox"/>	RELACION:	INTEGRADA	<input type="checkbox"/>	PROPIUESTA:	CONSERVACION	<input type="checkbox"/>
	NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>		NORMAL	<input type="checkbox"/>		PEQUEÑAS OBRAS	<input type="checkbox"/>
	DEGRAD	<input checked="" type="checkbox"/>		INADECUADA	<input type="checkbox"/>		REMODELACION	<input checked="" type="checkbox"/>

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS	<input checked="" type="checkbox"/>	ELEMENTOS INADECUADOS	<input type="checkbox"/>	GRADO PROTECCION	<input type="checkbox"/>	NORMATIVA	<input type="checkbox"/>
ORGANIZACION GRAL	<input checked="" type="checkbox"/>	USO INDUSTRIAL	<input type="checkbox"/>	GRADO PRIMERO	<input type="checkbox"/>	ORDENALIBAS: ART. 48	<input type="checkbox"/>
ILUC. ESTRUCT.	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	GRADO SEGUNDO	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
SOLUC. CONSTRUC.	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	GRADO TERCERO	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
IMP. FACHADA	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	GRADO CUARTO	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
EM. ORNAMENT.	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			USOS PRIORITARIOS	<input type="checkbox"/>

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

NOMINACION
LOCALIZACION

		ACONCILLOS DEFINITIVAMENTE
		ACONCILLOS DEFINITIVAMENTE
		UNIVERSIDAD DE SANTO TORIBIO Y TIRÓPOLIS
LOSAL 18		15 JUL 1979

EDAD

S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XVII	<input type="checkbox"/>
XV	<input checked="" type="checkbox"/>	S. XIX	<input type="checkbox"/>
XVI	<input checked="" type="checkbox"/>	S. XX .a 1940	<input type="checkbox"/>
XVII	<input checked="" type="checkbox"/>	S. XX .d 1940	<input type="checkbox"/>

PROPIEDAD


PRIVADA IND.	<input checked="" type="checkbox"/>	PUBL. MUN.	<input type="checkbox"/>
PRIVADA HOR.	<input type="checkbox"/>	PUBL. PROV.	<input type="checkbox"/>
INSTITUCION	<input type="checkbox"/>	PUBL. AUTO	<input type="checkbox"/>
IGLESIA	<input type="checkbox"/>	PUBL. ESTAT	<input type="checkbox"/>

USOS

RESIDENCIAL	<input type="checkbox"/>	COMERCIO	<input type="checkbox"/>
INDUSTRIAL	<input type="checkbox"/>	HOSTELER.	<input type="checkbox"/>
INSTITUC.	<input checked="" type="checkbox"/>	DOTACION	<input type="checkbox"/>
VIV. OCUP	<input type="checkbox"/>	VIV. VACIA	<input type="checkbox"/>
VIV. 2 RED	<input type="checkbox"/>		

PLANTA

ORGANIZACION



MATERIALES CONSTRUCTIVAS
ESTRUCTURA Y ESTRUCTURA


ANO	<input type="checkbox"/>	SILLERIA	<input type="checkbox"/>
BAJA	<input checked="" type="checkbox"/>	MAMPOST	<input type="checkbox"/>
TIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	LADRILLO	<input type="checkbox"/>
CO	<input checked="" type="checkbox"/>	MADERA	<input type="checkbox"/>
AL	<input checked="" type="checkbox"/>	H. ARMADO	<input type="checkbox"/>

ACERO	<input type="checkbox"/>
MIXTO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

MATERIALES

C.H. PETREA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA	<input type="checkbox"/>
H. CERAMICA	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO	<input checked="" type="checkbox"/>
H. REVOCO	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO	<input type="checkbox"/>
M.RJ. MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA	<input checked="" type="checkbox"/>
M.RJ. CERAMICO	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA	<input type="checkbox"/>
J. METALICO	<input type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>

FOTO



FACHADA ORGANIZACION
3-2 — VPV

CONSERVACION

GENO	<input type="checkbox"/>	DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>
FULAR	<input checked="" type="checkbox"/>	RUINA	<input type="checkbox"/>

ENTORNO

EDAD:	BUENA	<input type="checkbox"/>	RELACION:	INTEGRADA	<input checked="" type="checkbox"/>	PROPIUESTA:	CONSERVACION	<input type="checkbox"/>
	NORMAL	<input type="checkbox"/>		NORMAL	<input type="checkbox"/>		PEQUEÑAS OBRAS.	<input type="checkbox"/>
	DEGRAD	<input type="checkbox"/>		INADECUADA	<input type="checkbox"/>		REMODELACION	<input checked="" type="checkbox"/>

ORDENACION

MENTOS POSITIVOS	<input type="checkbox"/>	ELEMENTOS INADECUADOS	<input type="checkbox"/>
ORGANIZACION GRAL	<input type="checkbox"/>	CABLES	<input type="checkbox"/>
LUC. ESTRUCT.	<input type="checkbox"/>	BAJAQUES	<input type="checkbox"/>
LUC. CONSTRUC.	<input checked="" type="checkbox"/>		
IP. FACHADA	<input type="checkbox"/>		
EM. ORNAMENT.	<input type="checkbox"/>		
ARDIN.. ANEXO	<input checked="" type="checkbox"/>		

GRADO	PROTECCION	NORMATIVA
GRADO	PRIMERO	EJECUTO: ESPACIO CATAL.
GRADO	SEGUNDO	CONDIC. FAF. ORD. ART. 55
GRADO	TERCERO	ORDEN: ART. 48.3
GRADO	CUARTO	USOS PRIORITYARIOS

RESID. UGT FAMILIAR

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION

APROBADO DEFINITIVAMENTE

LOCALIZACION

LOSAL 20

UBEDAHISTORICO

10 JUL. 2000

EDAD

ANT. S. XV

S. XVII

S. XV

S. XVI

S. XVII

S. XIX

S. XX .a 1940

S. XX .d 1940

PROPIEDAD

PRIVADA IND

PRIVADA HOR

INSTITUCION

IGLESIA

PUBL. MUN

PUBL. PROV

PUBL. AUTO

PUBL. ESTAT

USOS

ANOCIO

RESIDENCIA

COMERCIO

INDUSTRIAL

HOSTELER

INSTITUC.


DOTACION

PLANTA

ORGANIZACION

CROQUIS PLANTA

SI. 2004/20



TIPO A
ESCALERA P.B
PATIO PF/PC

AR. CONSTRUCTIVAS
ALTURA Y ESTRUCTURA

MATERIALES

FACH. PETREA	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>
FACH. CERAMICA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO	<input type="checkbox"/>
FACH. REVOCO	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO	<input type="checkbox"/>
DORJ. MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA	<input checked="" type="checkbox"/>
DORJ. CERAMICO	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA	<input type="checkbox"/>
DORJ. METALICO	<input type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>

FOTO



ACHADA ORGANIZACION
2V - PV'

CONSERVACION

Bueno
Regular

Deficiente
Ruina

ENTORNO

CONDICION:
BUENA
NORMAL
DEGRAD

RELACION:
INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROPIUESTA:
CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
DILUC. ESTRUCT. (1)
DILUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA (2)
LEM. ORNAMENT.(3)
ARDIN.. ANEXO

ELEMENTOS INADECUADOS
CABLES Y PALOMILLAS

GRADO PROTECCION

GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

NORMATIVA

ENTORNO: ESPACIO CATALA
CABA. PARC. ORD: ART. 59
CLASIFICACIONES: ART. 48.3
USOS PRIORITARIOS
REFID. / FAMILIAR

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

ENOMINACION

APRUEBANTE

OCALIZACION

LUNA Y SOL 13,15

13 JUL. 1989

EDAD

PROPIEDAD

JUNTA DE ANDALUCIA
USOS NO RESIDENCIAL

ANT. S. XV
XV
XM
XVII

S. XVIII
S. XIX
S. XX .a 1940
S. XX .d 1940

PRIVADA IND
PRIVADA HOR.
INSTITUCION
IGLESIA

PUBL. MUN
PUBL. PROV
PUBL. AUTO
PUBL. ESTAT

RESIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 RED

COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELER
INSTITUC.
DOTACION

PLANTA

ORGANIZACION

CROQUIS PLANTA

POA

CALERA

TIPO PC/PL


AR. CONSTRUCTIVAS

LTURA Y ESTRUCTURA

ESTANO
BAJA
TIPO
TICO
ITAL

SILLERIA
MAMPOST
LADRILLO
MADERA
H. ARMADO

ACERO
MIXTO
OTROS




MATERIALES

CH. PETREA
CH. CERAMICA
CH. REVOCO
RJ. MADERA
RJ. CERAMICO
RJ. METALICO

CARP. EXT. MADERA
CARP. EXT. HIERRO
CARP. EXT. ALUMINIO
CUBIERTA TEJA
CUBIERTA AZOTEA
OTRA CUBIERTA

FACHADA ORGANIZACION
2VB - PP



CONSERVACION

ENO
GULAR

DEFICIENTE
RUINA

NTORNO

ALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD

RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROUESTA:

CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
LUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
IMP. FACHADA
EM. ORNAMENT.(1)

ELEMENTOS INADECUADOS

GRADO PROTECCION

NORMATIVA

GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

ORDENANZAS: AYD. 48.3

USOS PRIORITARIOS

RESID. URBANIZAC

DENOMINACION
LOCALIZACION

MARQUES DE LA RAMBLA 3

Categoría de uso: FCT. 00 y TIT. 0011.5

EDAD

PROPIEDAD

USOS / DOTA BIBLIO. RESIDENCIAL
COMERCIO

ANT. S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XVII	<input checked="" type="checkbox"/>	PRIVADA IND.	<input type="checkbox"/>	PUBL. MUN.	<input type="checkbox"/>	RESIDENCIAL	<input type="checkbox"/>	INDUSTRIAL
S. XV.	<input type="checkbox"/>	S. XIX.	<input checked="" type="checkbox"/>	PRIVADA HOR.	<input checked="" type="checkbox"/>	PUBL. PROV.	<input type="checkbox"/>	VIV. OCUP.	<input checked="" type="checkbox"/>	HOSTELER.
S. XVI.	<input type="checkbox"/>	S. XX .d	<input checked="" type="checkbox"/>	INSTITUCION	<input type="checkbox"/>	PUBL. AUTO	<input type="checkbox"/>	VIV. VACIA	<input type="checkbox"/>	INSTITUC.
S. XVII	<input type="checkbox"/>	S. XX .d	<input checked="" type="checkbox"/>	IGLESIA	<input type="checkbox"/>	PUBL. ESTAT	<input type="checkbox"/>	VIV. 2 RED	<input type="checkbox"/>	DOTACION

PLANTA

ORGANIZACION

TIPO L


ESCALERA P.1

CAR. CONSTRUCTIVAS
ALTURA Y ESTRUCTURA

3OTANO	<input type="checkbox"/>	SILLERIA	<input type="checkbox"/>
PL. BAJA	<input checked="" type="checkbox"/>	MAMPOST	<input type="checkbox"/>
PL. TIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	LADRILLO	<input type="checkbox"/>
STICO	<input type="checkbox"/>	MADERA	<input type="checkbox"/>
TOTAL	<input type="checkbox"/>	H. ARMADO	<input type="checkbox"/>

<input checked="" type="checkbox"/>	ACERO	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	MIXTO	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

CROQUIS PLANTA



MATERIALES


FACH. PETREA	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA	<input type="checkbox"/>
FACH. CERAMICA	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO	<input checked="" type="checkbox"/>
FACH. REVOCO	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO	<input type="checkbox"/>
FORJ. MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA	<input type="checkbox"/>
FORJ. CERAMICO	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA	<input type="checkbox"/>
FORJ. METALICO	<input checked="" type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>

FACHADA ORGANIZACION

3B - PPV

CONSERVACION

BUENO	<input type="checkbox"/>	DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>
REGULAR	<input checked="" type="checkbox"/>	RUINA	<input type="checkbox"/>



ENTORNO

CALIDAD:	BUENA	<input type="checkbox"/>	RELACION:	INTEGRADA	<input type="checkbox"/>	PROPIUESTA:	CONSERVACION	<input checked="" type="checkbox"/>
	NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>		NORMAL	<input type="checkbox"/>		PEQUEÑAS OBRAS	<input type="checkbox"/>
	DEGRAD	<input type="checkbox"/>		INADECUADA	<input type="checkbox"/>		REMODELACION	<input checked="" type="checkbox"/>

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS

ORGANIZACION GRAL	<input type="checkbox"/>
SOLUC. ESTRUCT.	<input type="checkbox"/>
SOLUC. CONSTRUC.	<input type="checkbox"/>
COMP. FACHADA	<input checked="" type="checkbox"/>
ELEM. ORNAMENT. ()	<input checked="" type="checkbox"/>
JARDIN.. ANEXO	<input type="checkbox"/>
() REJERIA	<input checked="" type="checkbox"/>

ELEMENTOS INADECUADOS

USO INDUSTRIAL
PUERTA COCHERA

GRADO PROTECCION

GRADO PRIMERO	<input type="checkbox"/>
GRADO SEGUNDO	<input type="checkbox"/>
GRADO TERCERO	<input checked="" type="checkbox"/>
GRADO CUARTO	<input type="checkbox"/>

NORMATIVA

ORDEN: APT. 30	<input type="checkbox"/>
USOS PROPRIETARIOS	<input type="checkbox"/>
RESIDENCIAL	<input type="checkbox"/>
EQUIPAMIENTO	<input type="checkbox"/>

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

NOMINACION
LOCALIZACION

MARQUES DE LA RAMBLA

APROBADO REQUERIMIENTOS
APLICADA LA LEY DE BELLAS ARTES

CONCEJALIA DE Obras Pùblicas y Fomento

13 JUL 1989

EDAD

S. XV
XV
XM
XVII

S. XVIII
S. XIX
S. XX .a 1940
S. XX .d 1940

PROPIEDAD

PRIVADA IND
PRIVADA HOR.
INSTITUCION
IGLESIA

PUBL. MUN
PUBL. PROV
PUBL. AUTO
PUBL. ESTAT


RESIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 RED

COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELERIA
INSTITUCION
DOTACION

PLANTA

ORGANIZACION

PATIO DE COLUMNAS



OTRAS CONSTRUCTIVAS
MATERIAL Y ESTRUCTURAS

ANO
BAJA
TIPO
CO
ITAL

SILLERIA
MAMPOST
LADRILLO
MADERA
H. ARMADO

ACERO
MIXTO
OTROS

MATERIALES

H. PETREA
H. CERAMICA
H. REVOCO
J. MADERA
J. CERAMICO
J. METALICO


CARP. EXT. MADERA
CARP. EXT. HIERRO
CARP. EXT. ALUMINIO
CUBIERTA TEJA
CUBIERTA AZOTEA
OTRA CUBIERTA

CONDICIONADA
3'VB - VPV

INSERVACION

ENOF
JULAR

DEFICIENTE
RUINA



ENTORNO

EDAD:
NORMAL
DEGRAD



RELACION:
NORMAL
INADECUADA



PROPIUESTA:
CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION



ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
JC. ESTRUCT.
JC. CONSTRUC.
MP. FACHADA
M. ORNAMENT.
DIN.. ANEXO



ELEMENTOS INADECUADOS
ARCOS TAPADOS EN COCINA

GRADO PROTECCION
GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

NORMATIVA
NORMATIVA MURALLA
ORD: ART. 48.3
USOS PRESERVADOS
RESIDENCIAL CONFAMILIAR

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION


LOCALIZACION

 MATILLAS 4

EDAD

ANT. S. XV
S. XV
S. XVI
S. XVII

S. XVIII
S. XIX
S. XX .a 1940
S. XX .d 1940




PROPIEDAD

PRIVADA IND
PRIVADA HOR.
INSTITUCION
IGLESIA



PUBL. MUN
PUBL. PROV
PUBL. AUTO
PUBL. ESTAT



USOS

RESIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 RED



NO RESIDENCIA
COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELER
INSTITUC.
DOTACION

LANTA

ORGANIZACION

TIPO A

PATIO COLUMNA PIEDRA

SCALERAS P.1.

P.C/P.F

AR. CONSTRUCTIVAS

ALTURA Y ESTRUCTURA

MATERIAL

TIPO

TIPO

TIPO

TIPO

SILLERIA

MAMPOST

LADRILLO

MADERA


H. ARMADO

ACERO

MIXTO

OTROS

CROQUIS PLANTA



MATERIALES

FACH. PETREA

CARP. EXT. MADERA

FACH. CERAMICA

CARP. EXT. HIERRO

FACH. REVOCO

CARP. EXT. ALUMINIO

FRJ. MADERA

CUBIERTA TEJA

FRJ. CERAMICO

CUBIERTA AZOTEA

FRJ. METALICO

OTRA CUBIERTA

FACHADA

ORGANIZACION

2-4 - V^{PP}

CONSERVACION

ESTADO



DEFICIENTE



ENTORNO

CONDICIONES


BUENA
NORMAL
DEGRAD

RELACION : INTEGRADA

NORMAL
INADECUADA

PROPUESTA :

CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION



ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS

ORGANIZACION GRAL

COLUC. ESTRUCT.

COLUC. CONSTRUC.

COMP. FACHADA (1)

LEM. ORNAMENT.(2)

ARDIN.. ANEXO

ELEMENTOS INADECUADOS

CABLES

GALERIA PATIO TABICADA

GRADO PROTECCION

GRADO PRIMERO

GRADO SEGUNDO

GRADO TERCERO

GRADO CUARTO

NORMATIVA

CREU: ART. 48.3

USOS PRIORITARIOS

RESIDENCIAL

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION		TIPO:	ATLÉTICO
LOCALIZACION	MATILIAS 5	TIPO:	DEPORTIVO
DAD		TIPO:	DEPORTIVO
INT. S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XVIII	<input type="checkbox"/>
XV.	<input checked="" type="checkbox"/>	S. XIX	<input type="checkbox"/>
XVI.	<input type="checkbox"/>	S. XX. d 1940	<input type="checkbox"/>
XVII	<input type="checkbox"/>	S. XX. d 1940	<input type="checkbox"/>
PROPIEDAD			
PRIVADA IND.	<input checked="" type="checkbox"/>	PUBL. MUN.	<input type="checkbox"/>
PRIVADA HOR.	<input type="checkbox"/>	PUBL. PROV.	<input type="checkbox"/>
INSTITUCION	<input type="checkbox"/>	PUBL. AUTO	<input type="checkbox"/>
IGLESIA	<input type="checkbox"/>	PUBL. ESTAT	<input checked="" type="checkbox"/>
USOS		NO RESIDENCIAL	
JUNTA DE ALUMBRADO		COMERCIO	<input type="checkbox"/>
RESIDENCIAL	<input type="checkbox"/>	INDUSTRIAL	<input checked="" type="checkbox"/>
VIV. OCUP.	<input type="checkbox"/>	HOSTELER.	<input type="checkbox"/>
VIV. VACIA	<input type="checkbox"/>	INSTITUC.	<input type="checkbox"/>
VIV. 2 RED	<input checked="" type="checkbox"/>	DOTACION	<input type="checkbox"/>


PLANTA

ORGANIZACION

PO A
CAJERA P.1
ESTADIO PL/PLC/PF

PATIO CON COLUMNAS
DE PIEDRA.

CROQUIS PLANTA



CAR. CONSTRUCTIVAS Y CULTURA Y ESTRUCTURA

TANQUE
BAJA
TIPO
CO
TOTAL

SILLERIA
MAMPOST
LADRILLO
MADERA
H. ARMADO

ACERO
MIXTO
OTROS

MATERIALES


CH. PETREA
CH. CERAMICA
ACH. REVOCO
RJ. MADERA
RJ. CERAMICO
RJ. METALICO

CARP. EXT. MADERA
CARP. EXT. HIERRO
CARP. EXT. ALUMINIO
CUBIERTA TEJA
CUBIERTA AZOTEA
OTRA CUBIERTA

FACHADA

ORGANIZACION

1B - PP



CONSERVACION

EN
SULAR

DEFICIENTE
RUINA

ENTORNO

ALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD

RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROUESTA:

CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
LUC. ESTRUCT.
LUC. CONSTRUC.
OMP. FACHADA
LEM. ORNAMENT.
ARDIN.. ANEXO

ELEMENTOS INADECUADOS
CABLES
ESTORUJO
USOS (CABRAS)

GRADO PROTECCION

GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

NORMATIVA

ODEEU: ABR. 48.3

USOS PRIORITARIOS
RESID. UCI/PAHUAL

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

NOMINACION

LOCALIZACION

MESONES

38

APPROBADO FEBRERO 1983

CONSEJERIA DE OBRAS PECULIARES Y PLANEAMIENTO

13 III 1983

EDAD

PROPIEDAD

USOS

NO RESIDENCIAL

S. XV
XV
XVI
XVII

S. XVII
S. XIX
S. XX d 1940
S. XX d 1940

PRIVADA IND.
 PRIVADA HOR.
 INSTITUCION
 IGLESIA

PUBL. MUN
 PUBL. PROV
 PUBL. AUTO
 PUBL. ESTAT


RESIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 RED

COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELERIA
INSTITUC.
DOTACION

ANTA

ORGANIZACION

PLANTA



R. CONSTRUCTIVAS
ETURA Y ESTRUCTURA

AÑO
BAJA
TIPO
O
AL

SILLERIA
MAMPOST
LADRILLO
MADERA
H. ARMADO

ACERO
MIXTO
OTROS

MATERIALES

CH. PETREA	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>
I. CERAMICA	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO	<input checked="" type="checkbox"/>
I. REVOCO	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO	<input checked="" type="checkbox"/>
I. MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA	<input checked="" type="checkbox"/>
I. CERAMICO	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA	<input type="checkbox"/>
I. METALICO	<input checked="" type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>

FACHADA ORGANIZACION

CONSERVACION

DENO
ULAR

DEFICIENTE

RUINA

FOTO



ENTORNO

DAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD

RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROPIUESTA:
CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

MENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
LUC. ESTRUCT.
JC. CONSTRUC.
P. FACHADA
EM. ORNAMENT.
RDIN. ANEXO

ELEMENTOS INADECUADOS
BAJAUTES
RETRAUQUEO COLLUDANTE
TRAUSITO ROBADO

GRADO PROTECCION
GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

NORMATIVA
ORDENAJDAS: ART 48.3

USOS PRIORITARIOS
RESIDENCIAL
DOTACIONAL

DENOMINACION
LOCALIZACION

MONTIEL 13

FONDOESTATE DE LIGAS, FUNDACIONES Y HEREDADES

EDAD

PROPIEDAD

USOS JUNTA DE ANDALUCIA NO RESIDENCIAL

NT. S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XVII	<input checked="" type="checkbox"/>
S. XVI	<input type="checkbox"/>	S. XIX	<input type="checkbox"/>
C. XVI	<input type="checkbox"/>	S. XX .a 1940	<input type="checkbox"/>
S. XVII	<input checked="" type="checkbox"/>	S. XX .d 1940	<input type="checkbox"/>

<input checked="" type="checkbox"/>	PRIVADA IND.	<input type="checkbox"/>	PUBL. MUN.
<input checked="" type="checkbox"/>	PRIVADA HOR.	<input type="checkbox"/>	PUBL. PROV.
<input checked="" type="checkbox"/>	INSTITUCION	<input type="checkbox"/>	PUBL. AUTO
<input checked="" type="checkbox"/>	IGLESIA	<input type="checkbox"/>	PUBL. ESTAT

<input type="checkbox"/>	VIV. OCUP.
<input type="checkbox"/>	VIV. VACIA
<input type="checkbox"/>	VIV. 2 RED

<input type="checkbox"/>	SOCIEDAD
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIAL
<input type="checkbox"/>	HOTELER
<input checked="" type="checkbox"/>	INSTITUC.
<input type="checkbox"/>	DOTACION

PLANTA


ORGANIZACION

TIPO A

ESCONDEPA P.Y
ATICO P.C/P.F

PATIO DE COLUMBIAS

CROQUIS PLANTA

CAR. CONSTRUCTIVAS
ALTURA Y ESTRUCTURA

ROTANO
PL. BAJA
PL. TIPO
TICO
TOTAL

SILLERIA
MAMPOST
LADRILLO
MADERA
 H. ARMADO

ACERO
MIXTO
OTROS


MATERIALES

FACH. PETREA
ACH. CERAMICA
ACH. REVOCO
FORJ. MADERA
FORJ. CERAMICO
FORJ. METALICO

CARP. EXT. MADERA
CARP. EXT. HIERRO
CARP. EXT. ALUMINIO
CUBIERTA TEJA
CUBIERTA AZOTEA
OTRA CUBIERTA

FACHADA ORGANIZACION
3B - PVV

CONSERVACION

BUENO
REGULARDEFICIENTE
RUINA

ENTORNO

CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD

RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROPIUESTA:

CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
SOLUC. FACHADA
ELEM. ORNAMENT.
ARDIN.. ANEXO

USO: ALMACEN DE CAMAS
Y COLCHONES

GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

COND. ESP. ORDENACION

ART. 56

ORDENACION: ART. 48

USOS PRIORARIOS

RESIDENCIAL

DISTRIBUCION

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION

APPROBACION DE LA PLACAS

LOCALIZACION

CONSERVACION

MONTIEL 19

EDAD

PROPIEDAD

USOS DE NO RESIDENCIAL

ANT. S. XV
S. XV
XVI
XVII

S. XVIII

S. XIX

S. XX .a 1940

S. XX .d 1940

PRIVADA IND
 PRIVADA HOR
 INSTITUCION
 IGLESIA

PUBL. MUN
 PUBL. PROV
 PUBL. AUTO
 PUBL. ESTAT

RESIDENCIAL
VV. OCUP
VV. VACIA
VV. 2 RED

COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELER
INSTITUC.
DOTACION

LANTA

ORGANIZACION

CROQUIS PLANTA

POA

PATIO CUBIERTO

SCALERA P.4.

GRAJ ESPACIO TRASERO

PATIO P.F.

AR. CONSTRUCTIVAS

LTURA Y ESTRUCTURA

OTANO

SILLERIA
 MAMPOST
 LADRILLO
 MADERA
 H. ARMADO

ACERO
MIXTO
OTROS

MATERIALES

CH. PETREA

CARP. EXT. MADERA
 CARP. EXT. HIERRO
 CARP. EXT. ALUMINIO
 CUBIERTA TEJA
 CUBIERTA AZOTEA
 OTRA CUBIERTA

FACHADA


ORGANIZACION

4 BBB (BM) - PVPV

ONSERVACION

JENO
GULAR

DEFICIENTE
RUINA



INTORNO

ALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD

RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROPIUESTA:

CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
OLUC. ESTRUCT.
OLUC. CONSTRUC.
OMP. FACHADA
EM. ORNAMENT.
ARDIN.. ANEXO

ELEMENTOS INADECUADOS

GRADO PROTECCION

GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

NORMATIVA

COND.ESP. ORDENACION
ART. 59
ORDENANZAS ART. 48.3
USOS PROPRIETARIOS
RESIDENCIAL

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION
LOCALIZACION

	MORAL	8	

EDAD

S. NT. S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XVIII	<input type="checkbox"/>
XV.	<input checked="" type="checkbox"/>	S. XIX	<input type="checkbox"/>
XVI.	<input type="checkbox"/>	S. XX .a 1940	<input type="checkbox"/>
XVII	<input type="checkbox"/>	S. XX .d 1940	<input type="checkbox"/>

PROPIEDAD

PRIVADA IND	<input checked="" type="checkbox"/>
PRIVADA HOR.	<input type="checkbox"/>
INSTITUCION	<input type="checkbox"/>
IGLESIA	<input type="checkbox"/>


USOS

NO RESIDENCIAL	<input type="checkbox"/>
COMERCIO	<input type="checkbox"/>
INDUSTRIAL	<input type="checkbox"/>
HOSTELERIA	<input checked="" type="checkbox"/>
INSTITUC.	<input type="checkbox"/>
DOTACION	<input type="checkbox"/>

PLANTA

ORGANIZACION

PLANTA



AR. CONSTRUCTIVAS

ALTURA Y ESTRUCTURA

HANO	<input checked="" type="checkbox"/>	SILLERIA	<input type="checkbox"/>
BAJA	<input type="checkbox"/>	MAMPOST	<input checked="" type="checkbox"/>
TIPO	<input type="checkbox"/>	LADRILLO	<input type="checkbox"/>
CO	<input type="checkbox"/>	MADERA	<input type="checkbox"/>
TOTAL	<input checked="" type="checkbox"/>	H. ARMADO	<input type="checkbox"/>

ACERO	<input type="checkbox"/>
MIXTO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

MATERIALES

H. PETREA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA	<input type="checkbox"/>
H. CERAMICA	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO	<input type="checkbox"/>
CH. REVOCO	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO	<input checked="" type="checkbox"/>
RJ. MADERA	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA	<input type="checkbox"/>
RJ. CERAMICO	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA	<input type="checkbox"/>
RJ. METALICO	<input type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>

FACHADA

ORGANIZACION

FOTO



CONSERVACION

ENERO	<input type="checkbox"/>	DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>
SULAR	<input checked="" type="checkbox"/>	RUINA	<input type="checkbox"/>

ENTORNO

CONDICIONES:

- BUENA
- NORMAL
- DEGRAD

RELACION:

- INTEGRADA
- NORMAL
- INADECUADA

PROPIUESTA:

- CONSERVACION
- PEQUEÑAS OBRAS
- REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS	<input type="checkbox"/>
ORGANIZACION GRAL	<input type="checkbox"/>
CLIC. ESTRUCT.	<input type="checkbox"/>
CLIC. CONSTRUC.	<input checked="" type="checkbox"/>
IMP. FACHADA	<input type="checkbox"/>
LEM. ORNAMENT.	<input checked="" type="checkbox"/>
RDIN.. ANEXO	<input type="checkbox"/>

ELEMENTOS INADECUADOS	<input type="checkbox"/>
ESTRUCTURA DETERIORADA	<input type="checkbox"/>
CABLES	<input type="checkbox"/>

GRADO PROTECCION

GRADO PRIMERO	<input type="checkbox"/>
GRADO SEGUNDO	<input type="checkbox"/>
GRADO TERCERO	<input type="checkbox"/>
GRADO CUARTO	<input type="checkbox"/>

NORMATIVA

ORDENANZAS: ART. 48.3

USOS PRIORITARIOS	<input checked="" type="checkbox"/>
RESIDENCIALES	<input type="checkbox"/>

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION
LOCALIZACION

REF. CEN. 13320125
CALLE MUÑOZ GARVICA 2
13 JUL. 1985

EDAD

ANT. S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XVIII	<input type="checkbox"/>
S. XV	<input checked="" type="checkbox"/>	S. XIX	<input type="checkbox"/>
S. XVI	<input type="checkbox"/>	S. XX .a 1940	<input checked="" type="checkbox"/>
S. XVII	<input type="checkbox"/>	S. XX .d 1940	<input type="checkbox"/>

PROPIEDAD

PRIVADA IND.	<input type="checkbox"/>	PUBL. MUN.	<input type="checkbox"/>
PRIVADA HOR.	<input checked="" type="checkbox"/>	PUBL. PROV.	<input type="checkbox"/>
INSTITUCION	<input type="checkbox"/>	PUBL. AUTO	<input type="checkbox"/>
IGLESIA	<input type="checkbox"/>	PUBL. ESTAT	<input type="checkbox"/>

USOS

RESIDENCIAL	<input type="checkbox"/>	COMERCIO	<input type="checkbox"/>
VIV. OCUP.	<input checked="" type="checkbox"/>	INDUSTRIAL	<input type="checkbox"/>
VIV. VACIA	<input type="checkbox"/>	HOSTELER.	<input type="checkbox"/>
VIV. 2 RED	<input type="checkbox"/>	INSTITUC.	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	DOTACION	<input type="checkbox"/>


PLANTA

ORGANIZACION

TIPO A	PATIO CENTRAL CON COLUMNIAS DE PIEDRA Y VIGAS DE MADERA		
SCALERA P4.			
PATIO PC/PA			

CROQUIS PLANTA

C. MUÑOZ GARVICA, 2



MATERIALES CONSTRUCTIVAS

ALTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO	<input type="checkbox"/>	SILLERIA	<input type="checkbox"/>
PL. BAJA	<input checked="" type="checkbox"/>	MAMPOST	<input checked="" type="checkbox"/>
TIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	LADRILLO	<input type="checkbox"/>
TIPO	<input type="checkbox"/>	MADERA	<input type="checkbox"/>
TOTAL	<input checked="" type="checkbox"/>	H. ARMADO	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	ACERO	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	MIXTO	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

MATERIALES

ACH. PETREA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA	<input type="checkbox"/>
ACH. CERAMICA	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO	<input type="checkbox"/>
FACH. REVOCO	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO	<input type="checkbox"/>
FRJ. MADERA	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA	<input checked="" type="checkbox"/>
FRJ. CERAMICO	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA	<input type="checkbox"/>
FRJ. METALICO	<input type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>



FACHADA ORGANIZACION

3BMB - VPP

CONSERVACION

BUENO	<input type="checkbox"/>	DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>
REGULAR	<input checked="" type="checkbox"/>	RUINA	<input type="checkbox"/>

ENTORNO

CONDICION:	BUENA	<input type="checkbox"/>	RELACION:	INTEGRADA	<input type="checkbox"/>	PROPIUESTA:	CONSERVACION	<input type="checkbox"/>
NORMAL	<input type="checkbox"/>	NORMAL	<input type="checkbox"/>	INADECUADA	<input type="checkbox"/>	PEQUEÑAS OBRAS	<input type="checkbox"/>	
DEGRAD	<input checked="" type="checkbox"/>					REMODELACION	<input checked="" type="checkbox"/>	

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS	<input type="checkbox"/>
ORGANIZACION GRAL	<input checked="" type="checkbox"/>
SOLUC. ESTRUCT. (1)	<input checked="" type="checkbox"/>
SOLUC. CONSTRUC.	<input checked="" type="checkbox"/>
COMP. FACHADA	<input checked="" type="checkbox"/>
ELEM. ORNAMENT.	<input checked="" type="checkbox"/>
JARDIN. ANEXO	<input type="checkbox"/>

ELEMENTOS INADECUADOS

MIRADOR

GRADO PROTECCION

GRADO PRIMERO	<input type="checkbox"/>
GRADO SEGUNDO	<input type="checkbox"/>
GRADO TERCERO	<input checked="" type="checkbox"/>
GRADO CUARTO	<input type="checkbox"/>

NORMATIVA

ORDENANZAS ART. 48


USOS PRIORITARIOS

RESIDENCIAL


CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION					
LOCALIZACION	NARVAEZ	4			
EDAD	PROPIEDAD				
NT. S. XV S. XV C. XVI S. XVII	S. XVIII S. XIX S. XX .a 1940 S. XX .d 1940	<input type="checkbox"/> PRIVADA IND <input checked="" type="checkbox"/> PRIVADA HOR <input type="checkbox"/> INSTITUCION <input type="checkbox"/> IGLESIA	<input checked="" type="checkbox"/> PUBL. MUN <input type="checkbox"/> PUBL. FROV <input type="checkbox"/> PUBL. AUTO <input type="checkbox"/> PUBL. ESTAT	<input type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input checked="" type="checkbox"/> VIV. OCUP <input type="checkbox"/> VIV. VACIA <input type="checkbox"/> VIV. 2 RED	<input type="checkbox"/> COMERCIO <input checked="" type="checkbox"/> INDUSTRIAL <input type="checkbox"/> HOSTELER <input type="checkbox"/> INSTITUC. <input type="checkbox"/> DOTACION
		USOS		JUNTA DE ANDALUCIA NO RESIDENCIAL	

PLANTA	ORGANIZACION	CROQUIS PLANTA
TIPO L ESCALERA P.4. PATIO P.F.		PATIO
CAR. CONSTRUCTIVAS		
ALTURA Y ESTRUCTURA		
OTANO PL. BAJA PL. TIPO TICO OTAL	<input checked="" type="checkbox"/> SILLERIA <input checked="" type="checkbox"/> MAMPOST <input checked="" type="checkbox"/> LADRILLO <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> H. ARMADO	<input checked="" type="checkbox"/> ACERO <input checked="" type="checkbox"/> MIXTO <input type="checkbox"/> OTROS



MATERIALES			
FACH. PETREA ACH. CERAMICA ACH. REVOCO FORJ. MADERA FORJ. CERAMICO FORJ. METALICO	<input checked="" type="checkbox"/> CARP. EXT. MADERA <input checked="" type="checkbox"/> CARP. EXT. HIERRO <input checked="" type="checkbox"/> CARP. EXT. ALUMINIO <input type="checkbox"/> CUBIERTA TEJA <input type="checkbox"/> CUBIERTA AZOTEA <input type="checkbox"/> OTRA CUBIERTA		
FACHADA ORGANIZACION 4'BY - YPVVPP			
CONSERVACION			
BUENO EGULAR	<input checked="" type="checkbox"/>	DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>
RUINA			



ENTORNOS						
ALIDAD: BUENA NORMAL DEGRAD	<input type="checkbox"/>	RELACION: INTEGRADA NORMAL INADECUADA	<input type="checkbox"/>	PROPIUESTA:	CONSERVACION PEQUEÑAS OBRAS REMODELACION	<input checked="" type="checkbox"/>

ORDENACION							
ELEMENTOS POSITIVOS ORGANIZACION GRAL SOLUC. ESTRUCT. CLUC. CONSTRUC. COMP. FACHADA (!) ELEM. ORNAMENT. ARDIN.. ANEXO	<input checked="" type="checkbox"/>	ELEMENTOS INADECUADOS BAJANTES CABLES	<input type="checkbox"/>	GRADO PROTECCION GRADO PRIMERO GRADO SEGUNDO GRADO TERCERO GRADO CUARTO	<input type="checkbox"/>	NORMATIVA ORDENANZAS : ART. 48.3 USOS PRIORITARIOS RESIDENCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION

LOCALIZACION

NARVAEZ 12

EDAD

INT. S. XV
S. XV
S. XVI
S. XVII

S. XVIII
S. XIX
S. XX .a 1940
S. XX .d 1940

PROPIEDAD

PRIVADA IND
 PRIVADA HOR.
 INSTITUCION
 IGLESIA

PUBL. MUN
 PUBL. PROV
 PUBL. AUTO
 PUBL. ESTAT

USOS

NO RESIDENCIA
COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELER
INSTITUC.
DOTACION

RESIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 RED


PLANTA

ORGANIZACION

TIPO A

ESCALERA P.4.
PATIO P.C/PA

PATIO CENTRAL CON
COLUMNAS Y SOLERA DE
PIEDRA



TAR. CONSTRUCTIVAS

ALTURA Y ESTRUCTURA

DETANO
PL. BAJA
TIPO
TECHO
TOTAL


SILLERIA
MAMPOST
LADRILLO
MADERA
H. ARMADO

ACERO
MIXTO
OTROS

MATERIALES

FACH. PETREA
FACH. CERAMICA
FACH. REVOCO
FORJ. MADERA
FORJ. CERAMICO
FORJ. METALICO

CARP. EXT. MADERA
CARP. EXT. HIERRO
CARP. EXT. ALUMINIO
CUBIERTA TEJA
CUBIERTA AZOTEA
OTRA CUBIERTA



FACHADA ORGANIZACION

3B - V'PV'

CONSERVACION

BUENO
REGULAR

DEFICIENTE
RUINA

ENTORNO

SALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD

RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROPIUESTA: CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA ()
ELEM. ORNAMENT.
JARDIN. ANEXO
CORONICA DE MADERA

ELEMENTOS INADECUADOS
CABLES

GRADO PROTECCION

GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

NORMATIVA

ORDENAZAS ART. 48.3

USOS PRIORITARIOS
RESIDENCIAL

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION

--	--	--

LOCALIZACION

CALLEJON DE NARVAEZ	3	15 JUL 1989
---------------------	---	-------------

EDAD

ANT. S. XV
S. XV
S. XVI
S. XVII

S. XVII
S. XIX
S. XX .a 1940
S. XX .d 1940

PROPIEDAD

PRIVADA IND
PRIVADA HOR.
INSTITUCION
IGLESIA


PUBL. MUN
PUBL. PROV
PUBL. AUTO
PUBL. ESTAT

USOS
JUNTA DE ANDALUCIA
RESIDENCIAL
COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELERIA
INSTITUCIONES
DOTACION

PLANTA

ORGANIZACION

PLANTA



CAR. CONSTRUCTIVAS
ALTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO
PL. BAJA
PL. TIPO
ATICO
TOTAL

SILLERIA
MAMPOST
LADRILLO
MADERA
H. ARMADO

ACERO
MIXTO
OTROS

MATERIALES

FACH. PETREA
FACH. CERAMICA
FACH. REVOCO
FORJ. MADERA
FORJ. CERAMICO
FORJ. METALICO


CARP. EXT. MADERA
CARP. EXT. HIERRO
CARP. EXT. ALUMINIO
CUBIERTA TEJA
CUBIERTA AZOTEA
OTRA CUBIERTA

FACHADA
FACHADA
ORGANIZACION
FACHADA
FACHADA
ORGANIZACION

CONSERVACION

BUENO
REGULAR

DEFICIENTE
RUINA



ENTORNO

CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD

RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROPIUESTA:

CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
ELEM. ORNAMENT.
JARDIN.. ANEXO

ELEMENTOS INADECUADOS
DETERIORO EDIFICIO
GALERIA SUPERIOR TABICADA

GRADO PROTECCION
GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

NORMATIVA

ORDENANZAS ART. 48.2

USOS PRIORITARIOS
RESID. UNIFAMILIAR

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA	
DENOMINACION	
LOCALIZACION	NAVARRO 5
FECHA	
USOS	JUNTA DE ANDALUCIA
RESIDENCIA	NO RESIDENCIA
COMERCIO	COMERCIO
INDUSTRIAL	INDUSTRIAL
HOSTELERIA	HOSTELERIA
INSTITUCIONES	INSTITUCIONES
DOTACION	DOTACION

ANT. S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XVII	<input type="checkbox"/>	PRIVADA IND.	<input checked="" type="checkbox"/>	PUBL. MUN.	<input type="checkbox"/>	RESIDENCIAL	<input type="checkbox"/>	COMERCIO
S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XIX	<input type="checkbox"/>	PRIVADA HOR.	<input type="checkbox"/>	PUBL. PROV.	<input type="checkbox"/>	VIV. OCUP (1)	<input checked="" type="checkbox"/>	INDUSTRIAL
S. XX	<input checked="" type="checkbox"/>	S. XX .d	1940	INSTITUCION	<input type="checkbox"/>	PUBL. AUTO	<input type="checkbox"/>	VIV. VACIA	<input type="checkbox"/>	HOSTELERIA
S. XVII	<input type="checkbox"/>	S. XX .d	1940	IGLESIA	<input type="checkbox"/>	PUBL. ESTAT	<input type="checkbox"/>	VIV. 2 RED	<input type="checkbox"/>	INSTITUC.
										DOTACION


(1) ZONAS INDEPEN.

PLANTA	ORGANIZACION	CROQUIS PLANTA	CALLEJON DE ... Nº 5.
TIPO A ESCALERA P.I. PATIOS PLC/PF.	PATIO CON COLUMNA DE PIEDRA		

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS


ALTURA Y ESTRUCTURA

OTANO	<input type="checkbox"/>	SILLERIA	<input type="checkbox"/>	ACERO	<input type="checkbox"/>
PL. BAJA	<input checked="" type="checkbox"/>	MAMPOST	<input checked="" type="checkbox"/>	MIXTO	<input type="checkbox"/>
TIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	LADRILLO	<input checked="" type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>
FICO	<input type="checkbox"/>	MADERA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
TOTAL	<input type="checkbox"/>	H. ARMADO	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>



MATERIALES

FACH. PETREA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA	<input type="checkbox"/>
ACH. CERAMICA	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO	<input checked="" type="checkbox"/>
ACH. REVOCO	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO	<input type="checkbox"/>
FORJ. MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA	<input type="checkbox"/>
DRJ. CERAMICO	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA	<input type="checkbox"/>
DRJ. METALICO	<input type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>



FACHADA

ORGANIZACION
2VB - V'P

CONSERVACION

BUENO	<input type="checkbox"/>	DEFICIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>
REGULAR	<input type="checkbox"/>	RUINA	<input type="checkbox"/>

ENTORNO

ALIDAD:	BUENA	<input type="checkbox"/>	RELACION:	INTEGRADA	<input type="checkbox"/>	PROPIUESTA:	CONSERVACION
	NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>		NORMAL	<input type="checkbox"/>		PEQUEÑAS OBRAS
	DEGRAD	<input checked="" type="checkbox"/>		INADECUADA	<input type="checkbox"/>		REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS	<input type="checkbox"/>
ORGANIZACION GRAL	<input checked="" type="checkbox"/>
SOLUC. ESTRUCT.	<input checked="" type="checkbox"/>
SOLUC. CONSTRUC.	<input checked="" type="checkbox"/>
COMP. FACHADA	<input checked="" type="checkbox"/>
ELEM. ORNAMENT.(1)	<input checked="" type="checkbox"/>
ARDIN.. ANEXO	<input type="checkbox"/>
DETALLES DE SABERIAS	<input type="checkbox"/>

ELEMENTOS INADECUADOS
DETERIORO EDIFICIO
GALERIA TABICADA

GRADO PROTECCION
GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

NORMATIVA
COND. PART. ORDENACION
ART. 59
ORDEN: ART. 48.3
USOS PRIORITARIOS
RESIDENCIAL

ESTUDIO DEL CENTRO HISTÓRICO DE UBEDA

DENOMINACION
LOCALIZACION

APROBADO DESPACHADERAMENTE	
Consejería de Cultura, Patrimonio y Turismo	
OBISPO COBOS	15 y 17
13.11.1982	

EDAD

ANT. S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XVII	<input checked="" type="checkbox"/>
S. XVI	<input type="checkbox"/>	S. XIX	<input type="checkbox"/>
S. XVII	<input type="checkbox"/>	S. XX .a 1940	<input type="checkbox"/>
S. XVIII	<input type="checkbox"/>	S. XX .d 1940	<input type="checkbox"/>

PROPIEDAD

<input checked="" type="checkbox"/>	PRIVADA IND.	<input type="checkbox"/>	PUBL. MUN.
<input checked="" type="checkbox"/>	PRIVADA HOR.	<input type="checkbox"/>	PUBL. FROV
<input type="checkbox"/>	INSTITUCION	<input type="checkbox"/>	PUBL. AUTO
<input type="checkbox"/>	IGLESIA	<input type="checkbox"/>	PUBL. ESTAT

USOS


RESIDENCIAL	<input type="checkbox"/>	NO RESIDENCIAL
VIV. OCUP.	<input type="checkbox"/>	COMERCIO
VIV. VACIA	<input type="checkbox"/>	INDUSTRIAL
VIV. 2 RED	<input checked="" type="checkbox"/>	HOSTELER
		INSTITUC.
		DOTACION

PLANTA

ORGANIZACION

SE ESTA REHABILITANDO CON CASCADO INTERIOR
Y VENTANAS

PLANTA



CAR. CONSTRUCTIVAS CULTURA Y ESTRUCTURA


SOTANO	<input checked="" type="checkbox"/>	SILLERIA	<input type="checkbox"/>
PL. BAJA	<input checked="" type="checkbox"/>	MAMPOST	<input type="checkbox"/>
PL. TIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	LADRILLO	<input type="checkbox"/>
ATICO	<input checked="" type="checkbox"/>	MADERA	<input type="checkbox"/>
TOTAL	<input checked="" type="checkbox"/>	H. ARMADO	<input type="checkbox"/>

MATERIALES

FACH. PETREA	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA	<input type="checkbox"/>
FACH. CERAMICA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO	<input type="checkbox"/>
FACH. REVOCO	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO	<input type="checkbox"/>
FORJ. MADERA	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA	<input type="checkbox"/>
FORJ. CERAMICO	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA	<input type="checkbox"/>
ORJ. METALICO	<input type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>

FACHADA

ORGANIZACION



CONSERVACION

BUENO	<input type="checkbox"/>	DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>
REGULAR	<input type="checkbox"/>	RUINA	<input checked="" type="checkbox"/>

ENTORNO

ALIDAD:	BUENA	<input type="checkbox"/>	RELACION:	INTEGRADA
	NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>		NORMAL
	DEGRAD	<input checked="" type="checkbox"/>		INADECUADA

<input type="checkbox"/>	PROPIUESTA:	CONSERVACION
<input type="checkbox"/>		PEQUEÑAS OBRAS



REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS	<input type="checkbox"/>
ORGANIZACION GRAL	<input type="checkbox"/>
SOLUC. ESTRUCT.	<input type="checkbox"/>
SOLUC. CONSTRUC.	<input type="checkbox"/>
COMP. FACHADA	<input checked="" type="checkbox"/>
LEM. ORNAMENT.	<input type="checkbox"/>
JARDIN.. ANEXO	<input type="checkbox"/>

ELEMENTOS INADECUADOS

EDIFICIOS DEL ENTORNO
ESTADO RUINOSO

GRADO PROTECCION

GRADO	PRIMERO	<input type="checkbox"/>
GRADO	SEGUNDO	<input checked="" type="checkbox"/>
GRADO	TERCERO	<input checked="" type="checkbox"/>
GRADO	CUARTO	<input type="checkbox"/>

NORMATIVA

ORD: ART. 48.3	<input type="checkbox"/>
(FACHADAS PRIMITIVAS)	<input type="checkbox"/>
USOS PRIORITYPOS	<input type="checkbox"/>
RESIDENCIAL	<input type="checkbox"/>

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION
LOCALIZACION

PRIMERO DE MAYO 10

EDAD

ANT. S. XV
S. XV
S. XVI
S. XVII

S. XVII
S. XIX
S. XX .a 1940
S. XX .d 1940

PROPIEDAD

PRIVADA IND.
PRIVADA HOR.
INSTITUCION
IGLESIA

PUBL. MUN
PUBL. PROV
PUBL. AUTO
PUBL. ESTAT

USOS

RESIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 RED

NO RESIDENCIA
COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELER
INSTITUC.
DOTACION

PLANTA

ORGANIZACION

TIPO H

ESCALERA P.1


NO TIENE PATIO

CAR. CONSTRUCTIVAS ALTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO	<input type="checkbox"/>	SILLERIA	<input type="checkbox"/>
PL. BAJA	<input checked="" type="checkbox"/>	MAMPOST	<input type="checkbox"/>
PL. TIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	LADRILLO	<input type="checkbox"/>
ATICO	<input type="checkbox"/>	MADERA	<input type="checkbox"/>
TOTAL	<input checked="" type="checkbox"/>	H. ARMADO	<input type="checkbox"/>


ACERO	<input type="checkbox"/>
MIXTO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

CROQUIS PLANTA PLEA. 12 66 MCYD 10.



MATERIALES

FACH. PETREA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA	<input type="checkbox"/>
FACH. CERAMICA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO	<input type="checkbox"/>
FACH. REVOCO	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO	<input type="checkbox"/>
FORJ. MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA	<input type="checkbox"/>
FORJ. CERAMICO	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA	<input type="checkbox"/>
FORJ. METALICO	<input type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>



FACHADA

ORGANIZACION

1B - P

CONSERVACION

BUENO	<input type="checkbox"/>	DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>
REGULAR	<input checked="" type="checkbox"/>	RUINA	<input type="checkbox"/>

ENTORNO

CALIDAD:	BUENA	<input type="checkbox"/>	RELACION:	INTEGRADA	<input type="checkbox"/>	PROPIUESTA:	CONSERVACION	<input type="checkbox"/>
	NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>		NORMAL	<input type="checkbox"/>		PEQUEÑAS OBRAS	<input type="checkbox"/>
	DEGRAD	<input type="checkbox"/>		INADECUADA	<input type="checkbox"/>		REMODELACION	<input checked="" type="checkbox"/>

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
ELEM. ORNAMENT.
JARDIN.. ANEXO

ELEMENTOS INADECUADOS
CUBIERTAS
REVESTIMIENTOS

GRADO PROTECCION
GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

NORMATIVA
ENTORNO: ESPACIO CATA
ORDER: ART. 48.3.
USOS PRIORITARIOS
RESID. UNIFAMILIAR

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION

LOCALIZACION

PRIMERO DE MAYO 11

EDAD

INT. S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XVII	<input type="checkbox"/>
S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XIX	<input checked="" type="checkbox"/>
S. XVI	<input type="checkbox"/>	S. XX .a 1940	<input type="checkbox"/>
S. XVII	<input type="checkbox"/>	S. XX .d 1940	<input type="checkbox"/>

PROPIEDAD

<input type="checkbox"/>	PRIVADA IND.	<input checked="" type="checkbox"/>	PUBL. MUN.	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	PRIVADA HOR.	<input type="checkbox"/>	PUBL. PROV.	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	INSTITUCION	<input type="checkbox"/>	PUBL. AUTO	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	IGLESIA	<input type="checkbox"/>	PUBL. ESTAT	<input type="checkbox"/>

USOS

<input type="checkbox"/>	RESIDENCIAL	<input type="checkbox"/>	RESIDENCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	COMERCIO
<input type="checkbox"/>	VIV. OCUP.	<input type="checkbox"/>	VIV. VACIA	<input checked="" type="checkbox"/>	INDUSTRIAL
<input type="checkbox"/>	VIV. 2 RED	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	HOSTELERIA
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	INSTITUC.
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	DOTACION

PLANTA

ORGANIZACION


TIPO H

ESCALERA

PATIO

CROQUIS PLANTA

PLAZA. 1º DE MAYO, 11.



CAR. CONSTRUCTIVAS


ALTURA Y ESTRUCTURA

ROTANO	<input type="checkbox"/>	SILLERIA	<input type="checkbox"/>	ACERO	<input type="checkbox"/>
PL. BAJA	<input checked="" type="checkbox"/>	MAMPOST	<input checked="" type="checkbox"/>	MIXTO	<input type="checkbox"/>
PL. TIPO	<input type="checkbox"/>	LADRILLO	<input checked="" type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>
GJCO	<input type="checkbox"/>	MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>		
TOTAL	<input type="checkbox"/>	H. ARMADO	<input checked="" type="checkbox"/>		

MATERIALES

FACH. PETREA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA	<input type="checkbox"/>
ACH. CERAMICA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO	<input checked="" type="checkbox"/>
ACH. REVOCO	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO	<input type="checkbox"/>
FORJ. MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA	<input checked="" type="checkbox"/>
FORJ. CERAMICO	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA	<input type="checkbox"/>
ORJ. METALICO	<input type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>

FOTO



FACHADA ORGANIZACION

1B-P

CONSERVACION

BUENO	<input type="checkbox"/>	DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>
REGULAR	<input checked="" type="checkbox"/>	RUINA	<input type="checkbox"/>

ENTORNO

CONDICION:	BUENA	<input type="checkbox"/>	RELACION:	INTEGRADA	<input checked="" type="checkbox"/>	PROPIUESTA:	CONSERVACION	<input type="checkbox"/>
	NORMAL	<input type="checkbox"/>		NORMAL	<input type="checkbox"/>		PEQUEÑAS OBRAS	<input type="checkbox"/>
	DEGRAD	<input type="checkbox"/>		INADECUADA	<input type="checkbox"/>		REMODELACION	<input checked="" type="checkbox"/>

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS	<input type="checkbox"/>
ORGANIZACION GRAL	<input checked="" type="checkbox"/>
SOLUC. ESTRUCT.	<input checked="" type="checkbox"/>
OLUC. CONSTRUC.	<input checked="" type="checkbox"/>
OMP. FACHADA	<input checked="" type="checkbox"/>
ELEM. ORNAMENT.	<input type="checkbox"/>
TARDIN.. ANEXO	<input type="checkbox"/>

ELEMENTOS INADECUADOS	<input type="checkbox"/>
PALOMILLAS	<input type="checkbox"/>
CUBIERTA	<input type="checkbox"/>

GRADO PROTECCION	<input type="checkbox"/>
GRADO PRIMERO	<input type="checkbox"/>
GRADO SEGUNDO	<input type="checkbox"/>
GRADO TERCERO	<input type="checkbox"/>
GRADO CUARTO	<input checked="" type="checkbox"/>

NORMATIVA	<input type="checkbox"/>
EJECUCION: ESPACIO CATAL	<input type="checkbox"/>
OBSERVANZAS: ART. 48.3	<input type="checkbox"/>
USOS PRIORITARIOS	<input type="checkbox"/>
REDESIGNACION	<input type="checkbox"/>

DENOMINACION		DE UBEDA
LOCALIZACION	PRIOR BLANCA 7	APERTURA INSTITUTIVAMENTE DE HABITACION Y TRADICIONES
EDAD		6. 12. 1989

PROPIEDAD

INT. S. XV
S. XV
S. XV
. XVII

S. XVIII
S. XIX
S. XX .d 1940
S. XX .d 1940

PRIVADA IND
PRIVADA HOR.
INSTITUCION
IGLESIA

PUBL. MUN
PUBL. PROV
PUBL. AUTO
PUBL. ESTAT

RESIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 RED

COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELER
INSTITUC.
DOTACION

JUICIOS ANDALUCIA
USOS NO RESIDENCIA

PLANTA


ORGANIZACION

TIPO A
ESCALERA P.4.
PATIO P.C.

PATIO CENTRAL DE COLUM.
NAS, CUBIERTO.

CROQUIS PLANTA

C. PRIOR BLANCA, 7



CAR. CONSTRUCTIVAS


ALTURA Y ESTRUCTURA

OTANO	<input type="checkbox"/>	SILLERIA	<input type="checkbox"/>
PL. BAJA	<input checked="" type="checkbox"/>	MAMPOST	<input checked="" type="checkbox"/>
PL. TIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	LADRILLO	<input checked="" type="checkbox"/>
TICO	<input type="checkbox"/>	MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>
OTAL	<input type="checkbox"/>	H. ARMADO	<input type="checkbox"/>

ACERO
MIXTO
OTROS

MATERIALES

FACH. PETREA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA	<input type="checkbox"/>
ACH. CERAMICA	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO	<input type="checkbox"/>
ACH. REVOCO	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO	<input type="checkbox"/>
FORJ. MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA	<input checked="" type="checkbox"/>
FORJ. CERAMICO	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA	<input type="checkbox"/>
ORJ. METALICO	<input type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>




FACHADA

ORGANIZACION

5B - PVPVV

CONSERVACION

BUENO
REGULAR
DEFICIENTE
RUINA



ENTORNO

ALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD

RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROPIUESTA:

CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
OLUC. CONSTRUC.
OMP. FACHADA
ELEM. ORNAMENT.
ARDIN.. ANEXO

ELEMENTOS INADECUADOS
CABLES Y PALOMILLAS

GRADO PROTECCION
GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

NORMATIVA
ORDENANZAS: ART. 48
USO PRORITARIO
RESIDENCIAL

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION

PRIOR	MONTEAGUDO	8
-------	------------	---

LOCALIZACION

--	--

EDAD

ANT. S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XVIII	<input type="checkbox"/>
S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XIX	<input type="checkbox"/>
S. XVI	<input checked="" type="checkbox"/>	S. XX .a	1940
S. XVII	<input checked="" type="checkbox"/>	S. XX .d	1940

PROPIEDAD

<input type="checkbox"/>	PRIVADA IND.
<input type="checkbox"/>	PRIVADA HOR.
<input type="checkbox"/>	INSTITUCION
<input type="checkbox"/>	IGLESIA

<input checked="" type="checkbox"/>	PUBL. MUN.
<input type="checkbox"/>	PUBL. PROV.
<input type="checkbox"/>	PUBL. AUTO
<input type="checkbox"/>	PUBL. ESTAT

USOS

<input type="checkbox"/>	RESIDENCIAL
<input type="checkbox"/>	COMERCIO
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIAL
<input checked="" type="checkbox"/>	HOSTELER
<input type="checkbox"/>	INSTITUC.
<input type="checkbox"/>	DOTACION

PLANTA

ORGANIZACION


TIPO A

PATIO CON COLUMNIAS DE LADRILLO
ESCALADAS

PATIO P.C.

ESPACIO PRIVADO DEL ANTERIOR

CROQUIS PLANTA



CAR. CONSTRUCTIVAS
ALTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO	<input type="checkbox"/>	SILLERIA	<input type="checkbox"/>
PL. BAJA	<input checked="" type="checkbox"/>	MAMPOST	<input type="checkbox"/>
PL. TIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	LADRILLO	<input type="checkbox"/>
ATICO	<input type="checkbox"/>	MADERA	<input type="checkbox"/>
TOTAL	<input checked="" type="checkbox"/>	H. ARMADO	<input type="checkbox"/>

<input checked="" type="checkbox"/>	ACERO
<input type="checkbox"/>	MIXTO
<input type="checkbox"/>	OTROS

MATERIALES

FACH. PETREA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA	<input type="checkbox"/>
FACH. CERAMICA	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO	<input type="checkbox"/>
FACH. REVOCO	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO	<input type="checkbox"/>
FORJ. MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA	<input type="checkbox"/>
FORJ. CERAMICO	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA	<input type="checkbox"/>
FORJ. METALICO	<input type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>



FACHADA ORGANIZACION
2B' - V' P

CONSERVACION

BUENO	<input type="checkbox"/>	DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>
REGULAR	<input checked="" type="checkbox"/>	RUINA	<input type="checkbox"/>

ENTORNO

CALIDAD:	BUENA	<input type="checkbox"/>	RELACION:	INTEGRADA	<input checked="" type="checkbox"/>	PROPIUESTA:	CONSERVACION	<input type="checkbox"/>
	NORMAL	<input type="checkbox"/>		NORMAL	<input type="checkbox"/>		PEQUEÑAS OBRAS	<input type="checkbox"/>
	DEGRAD	<input type="checkbox"/>		INADECUADA	<input type="checkbox"/>		REMODELACION	<input checked="" type="checkbox"/>

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS	<input checked="" type="checkbox"/>
ORGANIZACION GRAL	<input checked="" type="checkbox"/>
SOLUC. ESTRUCT.	<input checked="" type="checkbox"/>
SOLUC. CONSTRUC.	<input checked="" type="checkbox"/>
COMP. FACHADA	<input checked="" type="checkbox"/>
ELEM. ORNAMENT.	<input checked="" type="checkbox"/>
JARDIN.. ANEXO	<input checked="" type="checkbox"/>

ELEMENTOS INADECUADOS
CABLES

GRADO	PRIMERO
GRADO	SEGUNDO
GRADO	TERCERO
GRADO	CUARTO

ENTORNO: ESPACIO CATALOGO
ORDENANZA: ART. 48.3

USOS PRIORITARIOS
RESIDENCIAL

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION

PRIOR MONTEAGUDO

LOCALIZACION

22

EDAD

ANT. S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XVII	<input checked="" type="checkbox"/>
S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XIX	<input type="checkbox"/>
S. XVI	<input type="checkbox"/>	S. XX .a 1940	<input type="checkbox"/>
S. XVII	<input type="checkbox"/>	S. XX .d 1940	<input type="checkbox"/>

PROPIEDAD

PRIVADA IND.	<input checked="" type="checkbox"/>
PRIVADA HOR.	<input type="checkbox"/>
INSTITUCION	<input type="checkbox"/>
IGLESIA	<input type="checkbox"/>

PUBL. MUN	<input type="checkbox"/>
PUBL. PROV	<input type="checkbox"/>
PUBL. AUTO	<input type="checkbox"/>
PUBL. ESTAT	<input type="checkbox"/>

USOS

RESIDENCIAL	<input type="checkbox"/>
VIV. OCUP	<input type="checkbox"/>
VIV. VACIA	<input type="checkbox"/>
VIV. 2 RED	<input type="checkbox"/>

NO RESIDENCIAL	<input type="checkbox"/>
COMERCIO	<input type="checkbox"/>
INDUSTRIAL	<input type="checkbox"/>
HOSTELER	<input type="checkbox"/>
INSTITUC.	<input type="checkbox"/>
DOTACION	<input type="checkbox"/>

PLANTA


ORGANIZACION

TIPO L

ESCALERA P.I.

PATIO P.F

PLANTA



CAR. CONSTRUCTIVAS

ALTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO	<input type="checkbox"/>	SILLERIA	<input type="checkbox"/>
PL. BAJA	<input checked="" type="checkbox"/>	MAMPOST	<input type="checkbox"/>
PL. TIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	LADRILLO	<input type="checkbox"/>
ATICO	<input checked="" type="checkbox"/>	MADERA	<input type="checkbox"/>
TOTAL	<input type="checkbox"/>	H. ARMADO	<input type="checkbox"/>

ACERO	<input type="checkbox"/>
MIXTO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

MATERIALES

FACH. PETREA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA	<input type="checkbox"/>
FACH. CERAMICA	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO	<input type="checkbox"/>
FACH. REVOCO	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO	<input type="checkbox"/>
FORJ. MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA	<input type="checkbox"/>
FORJ. CERAMICO	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA	<input type="checkbox"/>
FORJ. METALICO	<input type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>



FACHADA ORGANIZACION

4'BV - PPVV

CONSERVACION

BUENO	<input type="checkbox"/>	DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>
REGULAR	<input checked="" type="checkbox"/>	RUINA	<input type="checkbox"/>

ENTORNO

CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD

RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROPUESTA:

CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT. (1)
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
ELEM. ORNAMENT.
JARDIN.. ANEXO

ELEMENTOS INADECUADOS
CABLES

GRADO PROTECCION

GRADO	PRIMERO
GRADO	SEGUNDO
GRADO	TERCERO
GRADO	CUARTO

NORMATIVA

<input type="checkbox"/>	ENTORNO: ESPACIO CATALOGAE
<input checked="" type="checkbox"/>	ORDENANZAS: ART. 48.3.
<input type="checkbox"/>	USOS PRINCIPALES
<input type="checkbox"/>	RESIDENCIAL

COLUMNA EN ARRANQUE DE ESCALERA

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO

DE CUBEDA

DENOMINACION
LOCALIZACION

TEATRO IDEAL CINEMA

REAL 53

DIRECCION: S. Y T. CALZADA

15 JUL. 1983

EDAD


PROPIEDAD

JUNTA DE ANDALUCIA
USOS NO RESIDENCIAINT. S. XV S. XVII
S. XV S. XIX
S. XVI S. XX d 1940
S. XVII S. XX d 1940PRIVADA IND
PRIVADA HOR.
INSTITUCION
IGLESIA PUBL. MUN
PUBL. FROV
PUBL. AUTO
PUBL. ESTAT RESIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 RED COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELER
INSTITUC.
DOTACION

PLANTA

ORGANIZACION

SINGULAR DE ESPECTACULOS

CAR. CONSTRUCTIVAS
C. TURA Y ESTRUCTURASOTANO
PL. BAJA
L. TIPO
JICO
TOTAL 3
SILLERIA
MAMPOST
LADRILLO
MADERA
H. ARMADO ACERO
MIXTO
OTROS


MATERIALES

FACH. PETREA
FACH. CERAMICA
FACH. REVOCO
ORJ. MADERA
ORJ. CERAMICO
ORJ. METALICO
CARP. EXT. MADERA
CARP. EXT. HIERRO
CARP. EXT. ALUMINIO
CUBIERTA TEJA
CUBIERTA AZOTEA
OTRA CUBIERTA

FACHADA ORGANIZACION

SINGULAR: 2^º PL. DOS ARCOS 3^º PL. GALERIA - ALERO

FOTO



CONSERVACION

BUENO
REGULAR
DEFICIENTE
RUINA

ENTORNO

ALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD
RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA PROPIUESTA: CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
OLUC. ESTRUCT.
OLUC. CONSTRUC.
OMP. FACHADA
LEM. ORNAMENT.
ARDIN. ANEXO

ELEMENTOS INADECUADOS

GRADO PROTECCION

NORMATIVA

GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

ORDEN: ART. 48.3

USOS PRIORITARIOS

DOTACIONES ESPECTACULOS

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION
LOCALIZACION

AUTIGUO CASINO - BANCO HISPANO AMERICANO

CORREDERA DE SAN FERNANDO, 28

EDAD


ANT. S. XV
S. XV
S. XVI
S. XVII



S. XVIII
S. XIX
S. XX .a 1940
S. XX .d 1940

PROPIEDAD

PRIVADA IND.
PRIVADA HOR.
INSTITUCION
IGLESIA




PUBL. MUN
PUBL. PROV
PUBL. AUTO
PUBL. ESTAT



USOS

NO RESIDENCIAL
COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELERIA
INSTITUCION
DOTACION


RESIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 RED



PLANTA

ORGANIZACION

PLA



TAR. CONSTRUCTIVAS
ALTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO
PL. BAJA
PL. TIPO
ATICO
TOTAL

SILLERIA
MAMPOST
LADRILLO
MADERA
H. ARMADO


ACERO
MIXTO
OTROS

MATERIALES

FACH. PETREA
FACH. CERAMICA
FACH. REVOCO
FORJ. MADERA
FORJ. CERAMICO
FORJ. METALICO

CARP. EXT. MADERA
CARP. EXT. HIERRO
CARP. EXT. ALUMINIO
CUBIERTA TEJA
CUBIERTA AZOTEA
OTRA CUBIERTA

FO



FACHADA ORGANIZACION SINGULAR

CONSERVACION

Bueno
Regular



Deficiente
Ruina




ENTORNO

CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD



RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA



PROPIUESTA:

CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION



ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
ELEM. ORNAMENT.
JARDIN.. ANEXO



ELEMENTOS INADECUADOS
MEDIAUERIAS

GRADO PROTECCION

GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO



NORMATIVA

ENTORNO: ESPACIO CATALDI
COND. PART. ORDENME. ART.

ORDEN: ART. 48.3

USOS PRIORITARIOS

II KMM 1000000 - ANTARES

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION
LOCALIZACION

ANTIGUA CASA DE LA TERCIA - CASA DE CULTURA

CORREDERA DE SAN FERNANDO 32

EDAD

ANT. S. XV
S. XV
S. XVI
S. XVII



S. XVII
S. XIX
S. XX .a 1940
S. XX .d 1940

PROPIEDAD

PRIVADA IND
 PRIVADA HOR.
 INSTITUCION
 IGLESIA

PUBL. MUN
 PUBL. FROV
 PUBL. AUTO
 PUBL. ESTAT

USOS

RESIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 RED


NO RESIDENCI
COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELER
INSTITUC
DOTACION

PLANTA

ORGANIZACION

PATIO CENTRAL
ESPACIO TRASERO

CROQUIS PLANTA



CAR. CONSTRUCTIVAS
ALTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO
PL. BAJA
PL. TIPO
ATICO
TOTAL

SILLERIA
MAMPOST
 LADRILLO
MADERA
 H. ARMADO

ACERO
MIXTO
OTROS


MATERIALES

FACH. PETREA
FACH. CERAMICA
FACH. REVOCO
FORJ. MADERA
FORJ. CERAMICO
FORJ. METALICO



CARP. EXT. MADERA
CARP. EXT. HIERRO
CARP. EXT. ALUMINIO
CUBIERTA TEJA
CUBIERTA AZOTEA
OTRA CUBIERTA

FOTO



FACHADA ORGANIZACION SINGULAR

CONSERVACION

Bueno
REGULAR



DEFICIENTE
RUINA



ENTORNO

CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD



RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA




PROPIUESTA:

CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION



ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
LEM. ORNAMENT.
ADONI ANEXO



ELEMENTOS INADECUADOS
CABLES

GRADO PROTECCION

GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

NORMATIVA

ENTORNO: ESTADO CATA
ORDEN: ART. 48.3
USOS PRIORITARIOS
DISTRIBUCION CULTURAL



CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION
LOCALIZACION

OFICIO DE INVESTIGACIONES Y ESTADISTICA
Calle de la Plaza, 5 y Transportes
SAN JUAN DE LA CRUZ 5 13 JUL 1989

EDAD

ANT. S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XVII	<input type="checkbox"/>
S. XVI	<input type="checkbox"/>	S. XIX	<input checked="" type="checkbox"/>
S. XVII	<input type="checkbox"/>	S. XX .a	1940 <input type="checkbox"/>
S. XVIII	<input type="checkbox"/>	S. XX .d	1940 <input type="checkbox"/>

PROPIEDAD

<input type="checkbox"/>	PRIVADA IND.	<input checked="" type="checkbox"/>	PUBL. MUN.	<input type="checkbox"/>	RESIDENCIAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PRIVADA HOR.	<input type="checkbox"/>	PUBL. PROV.	<input type="checkbox"/>	COMERCIO
<input type="checkbox"/>	INSTITUCION	<input type="checkbox"/>	PUBL. AUTO	<input type="checkbox"/>	INDUSTRIAL
<input type="checkbox"/>	IGLESIA	<input type="checkbox"/>	PUBL. ESTAT	<input type="checkbox"/>	HOSTELERIA

USOS

<input type="checkbox"/>	VIV. OCUP.	<input type="checkbox"/>	VIV. VACIA	<input type="checkbox"/>	RESIDENCIAL
<input type="checkbox"/>	VIV. 2 RED	<input type="checkbox"/>	VIV. 2 RED	<input checked="" type="checkbox"/>	INSTITUC.
<input type="checkbox"/>	VIV. 2 RED	<input type="checkbox"/>	VIV. 2 RED	<input type="checkbox"/>	DOTACION

PLANTA

ORGANIZACION


TIPO F
ESCALERA P.G.
PATIOS P.F

MATERIAS CONSTRUCTIVAS
ALTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO	<input type="checkbox"/>	SILLERIA	<input type="checkbox"/>	ACERO	<input type="checkbox"/>
PL. BAJA	<input checked="" type="checkbox"/>	MAMPOST	<input checked="" type="checkbox"/>	MIXTO	<input type="checkbox"/>
L. TIPO	<input type="checkbox"/>	LADRILLO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>
ATICO	<input type="checkbox"/>	MADERA	<input type="checkbox"/>		
TOTAL	<input type="checkbox"/>	H. ARMADO	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		


CROQUIS PLANTA

4.5. SAN JUAN DE LA CRUZ, 5



MATERIALES

ACH. PETREA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA	<input type="checkbox"/>
ACH. CERAMICA	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO	<input type="checkbox"/>
FACH. REVOCO	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO	<input type="checkbox"/>
FORJ. MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA	<input type="checkbox"/>
FORJ. CERAMICO	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA	<input checked="" type="checkbox"/>
FORJ. METALICO	<input type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>



FACHADA ORGANIZACION
2B - VP

CONSERVACION

BUENO	<input checked="" type="checkbox"/>	DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>
REGULAR	<input type="checkbox"/>	RUINA	<input type="checkbox"/>

ENTORNO

CALIDAD:	BUENA	<input type="checkbox"/>	RELACION:	INTEGRADA	<input type="checkbox"/>	PROPIUESTA:	CONSERVACION	<input checked="" type="checkbox"/>
	NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>		NORMAL	<input type="checkbox"/>		PEQUEÑAS OBRAS	<input type="checkbox"/>
	DEGRAD	<input type="checkbox"/>		INADECUADA	<input type="checkbox"/>		REMODELACION	<input type="checkbox"/>



ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS	<input checked="" type="checkbox"/>
ORGANIZACION GRAL	<input type="checkbox"/>
SOLUC. ESTRUCT.	<input type="checkbox"/>
SOLUC. CONSTRUC.	<input type="checkbox"/>
COMP. FACHADA	<input checked="" type="checkbox"/>
ELEM. ORNAMENT.	<input type="checkbox"/>
FADEIN ANEXO	<input type="checkbox"/>

ELEMENTOS INADECUADOS

CABLES

GRADO PROTECCION

GRADO PRIMERO	<input type="checkbox"/>
GRADO SEGUNDO	<input type="checkbox"/>
GRADO TERCERO	<input checked="" type="checkbox"/>
GRADO CUARTO	<input type="checkbox"/>

NORMATIVA

ORDEN: A.P. 48.3

USOS PRIORITARIOS

RESIDENCIAL
TURISTICO

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION
LOCALIZACION

SAN JUAN DE LA CRUZ 6

EDAD

ANT. S. XV
S. XV
S. XVI
S. XVII

S. XVII
S. XIX
S. XX. d 1940
S. XX. d 1940

PROPIEDAD

PRIVADA IND
PRIVADA HOR.
INSTITUCION
IGLESIA

PUBL. MUN
PUBL. PROV
PUBL. AUTO
PUBL. ESTAT

USOS

RESIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 RED

NO RESIDENC
COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELER
INSTITUC
DOTACION

PLANTA

ORGANIZACION

TIPO F

ESCALERA P.I.


PATIO P.F.

CAR. CONSTRUCTIVAS ALTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO	<input type="checkbox"/>	SILLERIA	<input type="checkbox"/>
PL. BAJA	<input checked="" type="checkbox"/>	MAMPOST	<input checked="" type="checkbox"/>
PL. TIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	LADRILLO	<input type="checkbox"/>
ATICO	<input type="checkbox"/>	MADERA	<input type="checkbox"/>
TOTAL	<input checked="" type="checkbox"/>	H. ARMADO	<input type="checkbox"/>

ACERO	<input type="checkbox"/>
MIXTO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

CROQUIS PLANTA




MATERIALES

FACH. PETREA	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA	<input type="checkbox"/>
FACH. CERAMICA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO	<input checked="" type="checkbox"/>
FACH. REVOCO	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO	<input type="checkbox"/>
FORJ. MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA	<input checked="" type="checkbox"/>
FORJ. CERAMICO	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA	<input type="checkbox"/>
FORJ. METALICO	<input type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>

FACHADA ORGANIZACION
2B (BV) - PV

CONSERVACION

Bueno	<input checked="" type="checkbox"/>	Deficiente	<input type="checkbox"/>
REGULAR	<input type="checkbox"/>	Ruina	<input type="checkbox"/>



ENTORNO

CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD



RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA



PROPIUESTA:

CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION



ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS	<input checked="" type="checkbox"/>
ORGANIZACION GRAL	<input checked="" type="checkbox"/>
SOLUC. ESTRUCT.	<input type="checkbox"/>
SOLUC. CONSTRUC.	<input type="checkbox"/>
IMP. FACHADA	<input type="checkbox"/>
ELL. M. ORNAMENT.	<input checked="" type="checkbox"/>
FAJON ANEXO	<input type="checkbox"/>

ELEMENTOS INADECUADOS
CABLES Y PALOMILLAS

GRADO PROTECCION

GRADO PRIMERO	<input type="checkbox"/>
GRADO SEGUNDO	<input type="checkbox"/>
GRADO TERCERO	<input checked="" type="checkbox"/>
GRADO CUARTO	<input type="checkbox"/>

NORMATIVA

ORDEN: ART. 48.3

USOS PRIORITARIOS

RESIDENCIAL

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION

LOCALIZACION

 SAN JUAN DE LA CRUZ 10

EDAD

ANT. S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XVIII	<input type="checkbox"/>
S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XIX	<input type="checkbox"/>
S. XVI	<input checked="" type="checkbox"/>	S. XX .d 1940	<input type="checkbox"/>
S. XVII	<input type="checkbox"/>	S. XX .d 1940	<input type="checkbox"/>

PROPIEDAD

PRIVADA IND.	<input checked="" type="checkbox"/>
PRIVADA HOR.	<input type="checkbox"/>
INSTITUCION	<input type="checkbox"/>
IGLESIA	<input type="checkbox"/>

USOS

RESIDENCIAL	<input type="checkbox"/>
VIV. OCUP	<input type="checkbox"/>
VIV. VACIA	<input type="checkbox"/>
VIV. 2 RED	<input type="checkbox"/>

NO RESIDENCIAL
COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELERIA
INSTITUC.
DOTACION


PLANTA

ORGANIZACION

TIPO G

SCALERAS P.4.
PATIO PLC.

CROQUIS PLANTA




MATERIALES CONSTRUCTIVAS

SOTANO	<input type="checkbox"/>	SILLERIA	<input type="checkbox"/>
PL. BAJA	<input checked="" type="checkbox"/>	MAMPOST	<input type="checkbox"/>
L. TIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	LADRILLO	<input type="checkbox"/>
TICO	<input type="checkbox"/>	MADERA	<input type="checkbox"/>
TOTAL	<input checked="" type="checkbox"/>	H. ARMADO	<input type="checkbox"/>

ACERO	<input type="checkbox"/>
MIXTO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

MATERIALES

ACH. PETREA	<input type="checkbox"/>	CARP. EXT. MADERA	<input type="checkbox"/>
ACH. CERAMICA	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. HIERRO	<input type="checkbox"/>
FACH. REVOCO	<input checked="" type="checkbox"/>	CARP. EXT. ALUMINIO	<input type="checkbox"/>
FORJ. MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>	CUBIERTA TEJA	<input checked="" type="checkbox"/>
FORJ. CERAMICO	<input type="checkbox"/>	CUBIERTA AZOTEA	<input type="checkbox"/>
FORJ. METALICO	<input type="checkbox"/>	OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>



ACHADA

ORGANIZACION


2BV - PV

CONSERVACION

BUENO	<input type="checkbox"/>	DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>
REGULAR	<input checked="" type="checkbox"/>	RUINA	<input type="checkbox"/>

ENTORNO


CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD



RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA



PROPIUESTA: CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION



ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS	<input type="checkbox"/>
ORGANIZACION GRAL	<input checked="" type="checkbox"/>
SOLUC. ESTRUCT.	<input type="checkbox"/>
SOLUC. CONSTRUC.	<input type="checkbox"/>
COMP. FACHADA	<input checked="" type="checkbox"/>
ELEM. ORNAMENT.	<input type="checkbox"/>
JARDIN ANEXO	<input checked="" type="checkbox"/>

ELEMENTOS INADECUADOS

GRADO PROTECCION

GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

NORMATIVA

ORDEN: ART. 48.3

USOS PRIORITARIOS

RESIDENCIAL

DOTACIONAL

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION

LOCALIZACION

SAN JUAN DE LA CRUZ 12

EDAD

ANT. S. XV
S. XV
S. XVI
S. XVII

S. XVIII
S. XIX
S. XX .a
S. XX .d

1940
1940

PROPIEDAD

PRIVADA IND.
PRIVADA HOR.
INSTITUCION
IGLESIA

PUBL. MUN
PUBL. PROV
PUBL. AUTO
PUBL. ESTAT

USOS

RESIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 RED

RESIDENC
COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELER
INSTITUC.
DOTACION

PLANTA

ORGANIZACION


TIPO C

ESCALERA P.I.

PATIOS P.A.

CL. SAN JUAN DE LA CRUZ 12

CROQUIS PLANTA



CAR. CONSTRUCTIVAS
ALTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO
PL. BAJA
PL. TIPO
ATICO
TOTAL


SILLERIA
MAMPOST
LADRILLO
MADERA
H. ARMADO

ACERO
MIXTO
OTROS

MATERIALES

FACH. PETREA
FACH. CERAMICA
FACH. REVOCO
FORJ. MADERA
FORJ. CERAMICO
FORJ. METALICO

CARP. EXT. MADERA
CARP. EXT. HIERRO
CARP. EXT. ALUMINIO
CUBIERTA TEJA
CUBIERTA AZOTEA
OTRA CUBIERTA



FACHADA

ORGANIZACION

1BV - PPV

CONSERVACION

Bueno
REGULAR

DEFICIENTE
RUINA

ENTORNO

CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD

RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROPIUESTA: CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
ELEM. ORNAMENT.
JARDIN.. ANEXO

ELEMENTOS INADECUADOS
CABLES Y PALOMILLAS

GRADO PROTECCION
GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

NORMATIVA
ORDEN: ART. 48.3
USOS PRIORITARIOS
RESIDENCIAL
DOTACION

~~HOSTELERIA~~

CATÁLOGO DEL CENTRO HISTÓRICO

DETUBEDA

DENOMINACION

DETUBEDA	DETUBEDA

LOCALIZACION

SAN JUAN DE LA CRUZ	DETUBEDA
DETUBEDA	DETUBEDA
DETUBEDA	DETUBEDA
DETUBEDA	DETUBEDA

EDAD

ANT. S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XVII	<input checked="" type="checkbox"/>
S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XIX	<input type="checkbox"/>
S. XX	<input type="checkbox"/>	S. XX .a	1940
S. XVII	<input type="checkbox"/>	S. XX .d	1940

PROPIEDAD

<input checked="" type="checkbox"/>	PRIVADA IND.
<input checked="" type="checkbox"/>	PRIVADA HOR.
<input type="checkbox"/>	INSTITUCION
<input type="checkbox"/>	IGLESIA

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

PUBL. MUN.
PUBL. PROV.
PUBL. AUTO.
PUBL. ESTAT.

USOS

<input type="checkbox"/>	NO RESIDENCIAL
<input checked="" type="checkbox"/>	COMERCIO
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIAL
<input type="checkbox"/>	HOSTELERIA
<input type="checkbox"/>	INSTITUC.
<input type="checkbox"/>	DOTACION

PLANTA

ORGANIZACION

TIPO C

ESCALERA P.4.

PATIO P.A./PFC

CAR. CONSTRUCTIVAS

ALTURA Y ESTRUCTURA


SOTANO	<input type="checkbox"/>	SILLERIA
PL. BAJA	<input checked="" type="checkbox"/>	MAMPOST
PL. TIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	LADRILLO
ATICO	<input type="checkbox"/>	MADERA
TOTAL	<input checked="" type="checkbox"/>	H. ARMADO

<input checked="" type="checkbox"/>	ACERO
<input type="checkbox"/>	MIXTO
<input type="checkbox"/>	OTROS

CROQUIS PLANTA

G.S.JUAN DE LA CRUZ


11.14



MATERIALES

FACH. PETREA	<input type="checkbox"/>
FACH. CERAMICA	<input checked="" type="checkbox"/>
FACH. REVOCO	<input checked="" type="checkbox"/>
FORJ. MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>
FORJ. CERAMICO	<input type="checkbox"/>
FORJ. METALICO	<input type="checkbox"/>

CARP. EXT. MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>
CARP. EXT. HIERRO	<input type="checkbox"/>
CARP. EXT. ALUMINIO	<input type="checkbox"/>
CUBIERTA TEJA	<input checked="" type="checkbox"/>
CUBIERTA AZOTEA	<input type="checkbox"/>
OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>



FACHADA ORGANIZACION

4VBBB - VPV


CONSERVACION

BUENO
REGULAR

DEFICIENTE



ENTORNO

CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRADRELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROPIUESTA:

CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
ELEM. ORNAMENT.
ARDIN.. ANEXO

ELEMENTOS INADECUADOS

GRADO PROTECCION

NORMATIVA

GRADO PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO

ORDEN: ART. 48.3

USOS PRIORITARIOS

RESIDENCIAL

13 JUL. 1989

DENOMINACION
LOCALIZACION

PLAZA DE SAN PEDRO

EDAD

PROPIEDAD

USOS


NO RES.

ANT. S. XV S. XVII
S. XV S. XIX
S. XVI S. XX .d 1940
S. XVII S. XX .d 1940PRIVADA IND
PRIVADA HOR.
INSTITUCION
IGLESIAPUBL. MUN
PUBL. PROV
PUBL. AUTO
PUBL. ESTATRESIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 REDCOM.
INDUS
HOST
INSTI
DOTA


PLANTA

ORGANIZACION

PLANTA

CAR. CONSTRUCTIVAS
ALTURA Y ESTRUCTURASOTANO SILLERIA
PL. BAJA MAMPOST
PL. TIPO LADRILLO
ATICO MADERA
TOTAL H. ARMADOACERO
MIXTO
OTROS

MATERIALES

FACH. PETREA CARP. EXT. MADERA
FACH. CERAMICA CARP. EXT. HIERRO
FACH. REVOCO CARP. EXT. ALUMINIO
FORJ. MADERA CUBIERTA TEJA
FORJ. CERAMICO CUBIERTA AZOTEA
FORJ. METALICO OTRA CUBIERTAFACHADA ORGANIZACION
3'BV -- VPV

CONSERVACION

BUENO DEFICIENTE
REGULAR RUINA

ENTORNO

CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRADRELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROPIUESTA:

CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
ELEM. ORNAMENT.
JARDIN.. ANEXOGRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTOESTUDIO: ESPA
ORDEN: ART.
USOS PRIORI
RESIDENCIAL
EQUIPAMIENTO

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION

LOCALIZACION

 CALLEJON DE SANTA MARIA 2

EDAD

ANT. S. XV
S. XV
3. XVI
3. XVII

S. XVIII
S. XIX
S. XX .d
S. XX .d

1940
1940

PROPIEDAD

PRIVADA IND
PRIVADA HOR.
INSTITUCION
IGLESIA

PUBL. MUN
PUBL. PROV
PUBL. AUTO
PUBL. ESTAT

RESIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 RED

NA DE ANDALUCIA

NO RESIDENCI

COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELER
INSTITUC.
DOTACION

PLANTA

ORGANIZACION


TIPO C

ESCALERA P.I.

NO HAY PATIO

CROQUIS PLANTA

G. CALLEJON DE STA. MARIA 2



CAR. CONSTRUCTIVAS

ALTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO
PL. BAJA
P. L. TIPO
ATICO
TOTAL


SILLERIA
MAMPOST
LADRILLO
MADERA
H. ARMADO

ACERO
MIXTO
OTROS
(ADOBE)

MATERIALES

FACH. PETREA
FACH. CERAMICA
FACH. REVOCO
FORJ. MADERA
FORJ. CERAMICO
FORJ. METALICO

CARP. EXT. MADERA
CARP. EXT. HIERRO
CARP. EXT. ALUMINIO
CUBIERTA TEJA
CUBIERTA AZOTEA
OTRA CUBIERTA



FACHADA

1V - VP

ORGANIZACION

CONSERVACION

Bueno
REGULAR

DEFICIENTE
RUINA

ENTORNO

CALIDAD : BUENA
NORMAL
DEGRAD

RELACION : INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA

PROPIUESTA :

CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
SOLUC. ESTRUCT.
SOLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
ELEMENT. ORNAMENT.
ARDIN.. ANEXO

ELEMENTOS INADECUADOS

GRADO PROTECCION

GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO

NORMATIVA

ORDEN: ART. 48.3

USOS PRIORITARIOS

RESIDENCIAL

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION
LOCALIZACION

ANTIGUO POSITO - CUARTEL POLICIA ARKADA

PL. YAZQUEZ DE MOLINA 3

13 JUL 1989

EDAD

S. INT. S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XVIII	<input checked="" type="checkbox"/>
S. XV	<input type="checkbox"/>	S. XIX	<input type="checkbox"/>
S. XVI	<input checked="" type="checkbox"/>	S. XX .a	1940
S. XVII	<input type="checkbox"/>	S. XX .d	1940

PROPIEDAD

<input checked="" type="checkbox"/>	PRIVADA IND.
<input type="checkbox"/>	PRIVADA HOR.
<input type="checkbox"/>	INSTITUCION
<input checked="" type="checkbox"/>	IGLESIA

<input type="checkbox"/>	PUBL. MUN.
<input type="checkbox"/>	PUBL. PROV.
<input type="checkbox"/>	PUBL. AUTO
<input type="checkbox"/>	PUBL. ESTAT

<input type="checkbox"/>	RESIDENCIAL
<input type="checkbox"/>	VIV. OCUP.
<input type="checkbox"/>	VIV. VACIA
<input checked="" type="checkbox"/>	VIV. 2 RED


USOS

NO	92
<input type="checkbox"/>	RESIDENCIA
<input type="checkbox"/>	COMERCIO
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIAL
<input checked="" type="checkbox"/>	HOSTELER.
<input type="checkbox"/>	INSTITUC.
<input type="checkbox"/>	DOTACION

PLANTA

ORGANIZACION

ROQUIS PLANTA



CAR. CONSTRUCTIVAS

ALTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO	<input type="checkbox"/>
PL. BAJA	<input checked="" type="checkbox"/>
PL. TIPO	<input checked="" type="checkbox"/>
ATICO	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL	<input type="checkbox"/>

SILLERIA	<input type="checkbox"/>
MAMPOST	<input type="checkbox"/>
LADRILLO	<input type="checkbox"/>
MADERA	<input type="checkbox"/>
H. ARMADO	<input type="checkbox"/>

ACERO	<input type="checkbox"/>
MIXTO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>


MATERIALES

FACH. PETREA	<input type="checkbox"/>
FACH. CERAMICA	<input checked="" type="checkbox"/>
FACH. REVOCO	<input type="checkbox"/>
FORJ. MADERA	<input type="checkbox"/>
FORJ. CERAMICO	<input checked="" type="checkbox"/>
FORJ. METALICO	<input checked="" type="checkbox"/>

CARP. EXT. MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>
CARP. EXT. HIERRO	<input checked="" type="checkbox"/>
CARP. EXT. ALUMINIO	<input type="checkbox"/>
CUBIERTA TEJA	<input type="checkbox"/>
CUBIERTA AZOTEA	<input type="checkbox"/>
OTRA CUBIERTA	<input type="checkbox"/>

FACHADA ORGANIZACION

5-4 - WPVV



CONSERVACION

BUENO	<input type="checkbox"/>
REGULAR	<input checked="" type="checkbox"/>

DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>
RUINA	<input type="checkbox"/>

ENTORNO

CALIDAD:	BUENA	<input type="checkbox"/>
	NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>
	DEGRAD	<input type="checkbox"/>

RELACION:	INTEGRADA	<input type="checkbox"/>
	NORMAL	<input type="checkbox"/>
	INADECUADA	<input checked="" type="checkbox"/>

PROPIUESTA:	CONSERVACION	<input type="checkbox"/>
	PEQUEÑAS OBRAS	<input type="checkbox"/>
	REMODELACION	<input checked="" type="checkbox"/>

<input checked="" type="checkbox"/>

ORDENACION

ELEMENTOS POSITIVOS	<input checked="" type="checkbox"/>
ORGANIZACION GRAL.	<input checked="" type="checkbox"/>
SOLUC. ESTRUCT.	<input type="checkbox"/>
SOLUC. CONSTRUC.	<input type="checkbox"/>
COMP. FACHADA	<input checked="" type="checkbox"/>
ELEM. ORNAMENT.	<input type="checkbox"/>
JARDIN. ANEXO	<input type="checkbox"/>

ELEMENTOS INADECUADOS

GRADO. PROTECCION

GRADO	PRIMERO
GRADO	SEGUNDO
GRADO	TERCERO
GRADO	CUARTO

NORMATIVA

<input type="checkbox"/>	ENTORNO: ESPACIO QTALE.
<input checked="" type="checkbox"/>	ORDEN: ART. 48.3
<input type="checkbox"/>	USOS PRIORITARIOS
<input type="checkbox"/>	DOTACION QAL

CATALOGO DEL CENTRO HISTORICO DE UBEDA

DENOMINACION LOCALIZACION

AUTIGUO BEATERIO - CARCEL DEL OBISPO - JUZGADOS

PLAZA VAZQUEZ DE MOLINA 4

EDAD

ANT. S. XV
S. XV
S. XVI
S. XVII



S. XVIII
S. XIX
S. XX .a
S. XX .d



PRIVADA IND
PRIVADA HOR.
INSTITUCION
IGLESIA




PUBL. MUN
PUBL. PROV
PUBL. AUTO
PUBL. ESTAT

USOS

RESIDENC
COMERCIO
INDUSTRIAL
HOSTELER
INSTITUC.
DOTACION

RESIDENCIAL
VIV. OCUP
VIV. VACIA
VIV. 2 RED




PLANTA

ORGANIZACION SINGULAR

DATA DEL SIGLO XX.

CROQUIS PLANTA



CAR. CONSTRUCTIVAS ALTURA Y ESTRUCTURA

SOTANO
PL. BAJA
PL. TIPO
ATICO
TOTAL



SILLERIA
MAMPOST
LADRILLO
MADERA
H. ARMADO




ACERO
MIXTO
OTROS




MATERIALES

FACH. PETREA
FACH. CERAMICA
FACH. REVOCO
FORJ. MADERA
ORJ. CERAMICO
ORJ. METALICO



CARP. EXT. MADERA
CARP. EXT. HIERRO
CARP. EXT. ALUMINIO
CUBIERTA TEJA
CUBIERTA AZOTEA
OTRA CUBIERTA



FACHADA

ORGANIZACION (S.XVI)

CONSERVACION

BUENO
EGULAR



DEFICIENTE
RUINA




ENTORNO

CALIDAD: BUENA
NORMAL
DEGRAD



RELACION: INTEGRADA
NORMAL
INADECUADA




PROPIUESTA:

CONSERVACION
PEQUEÑAS OBRAS
REMODELACION



ORDENACION


ELEMENTOS POSITIVOS
ORGANIZACION GRAL
OLUC. ESTRUCT.
OLUC. CONSTRUC.
COMP. FACHADA
FLEM. ORNAMENT.
ARDIN.. ANEXO



ELEMENTOS INADECUADOS
APARCAMIENTO

GRADO PROTECCION

GRADO PRIMERO
GRADO SEGUNDO
GRADO TERCERO
GRADO CUARTO



NORMATIVA
ESTUDIO: ESPACIO CAT.
ORDEN: ART. 49.3
(solo FACHADA)
USOS PROPRIETARIOS